








8

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
|  | 设备/工装委外维修申请单 | | 生效日期:2021.09.16 |
| | | | 编号: —— |
| 申请部门 | 制造部 | 申请日期 | 2021年09月16日 |
| 设备名称 | 天车 | 设备编号 | HBGH-DL-JQ-010 173-1 |
| 规格型号 | 10吨MD1 | 维修数量 | 1台 |
| 【损坏现象及故障原因】 | | | |
| <p>冲压车间和卷料库房用的10吨天车故障, 排查控制线路更换控制件仍未能将故障排除。升降控制导致跳闸, 判断升降电机故障。内部人员无拆机经验, 维修风险大, 申请委外由天车维修安装单位进行维修。</p> | | | |
| 制造部负责人:  | | 使用部门负责人:  | |
| 【部门审核意见】  | | | |
| <p style="text-align: right;">部门主管:  2021.9.17</p> | | | |
| 维修单位 | 预计维修费用 | 备注 | |
| 河北双力起重机械有限公司 | 2300元 | 含13%税 | |
| 预计维修完成时间 | 5天 | 经办人 | |
| 主管副总审核 | 签字:  年9月17日 | | |
| 总经理审批 | 签字: _____ 年 月 日 | | |

 修理表
 2760126 198826 123468 510468.65 核算内