



验收单

生效日期:2021.11.26

编号:

原因: 冲压车间和卷料库房用的10吨天车故障, 排查控制线路更换控制件仍未能将故障排除。升降控制导致跳闸, 判断升降机故障。内部人员无拆机经验, 维修风险大, 申请委外由天车维修安装单位进行维修。

更换附件(包括文件资料): 无

