

# 西安光华荣昌汽车部件有限公司

## 费用报销单



日期: 2022.5.11 报销人: 权志维

部门: 质量部

预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	劳保费	招聘费	其他	合计	
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	辉南永辉5.11													
2															
3										19,669.00				19,669.00	
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
部门直属领导			部门最高责任领导			总经理			集团责任领导			19,669.00		19,669.00	
			 2022.5.11									财务审核		财务总监	

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 权志维

领款人姓名: 辉南县永鑫汽车修配厂

卡号: 040101201010024250

开户行地址: 吉林银行股份有限公司通化辉南支行

## 辉南永鑫5.11维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	气阀	3	380		245	1115	
2	02底座	2	640	1621	154	4190	
3	阻尼器	6			154	924	
4	气囊	2			154	308	
5	X3000底座	5	612	1720	245	10437	
6	维修	11			245	2695	
7							
		费用合计:				19669	

编辑:   杨嘉维   审核: \_\_\_\_\_

*杨嘉维*  
2022.5.13

批准:

# 辉南县永鑫汽车修配厂座椅更换记录表



序号	配件名称	配件图号	材料费	外出费用	工时费	合计
1	X3000底座总成	RC0095001	1720		245	1965
2	X3000底座总成	RC0095001	1720		245	1965
3	减震器总成	DZ15221510108	0		245	245
4	X3000底座总成	RC0095001	1720		245	1965
5	底座总成	PA021BZ14221510002-16	1621		245	1866
6	主座椅阻尼器	DZ15221510122	0		154	154
7	座椅漏气维修	DZ15221510161	0	380	245	625
8	座椅漏气维修	DZ15221510161	0		245	245
9	座椅漏气维修	DZ15221510161	0		245	245
10	底座总成	PA021BZ14221510002-16	1621		245	1866
11	座椅漏气维修	DZ15221510161	0		245	245
12	座椅气囊	DZ15221510062	0		154	154
13	主座椅阻尼器	DZ15221510122	0	640	154	794
14	座椅漏气维修	DZ15221510161	0		245	245
15	座椅漏气维修	DZ15221510161	0		245	245
16	主座椅阻尼器	DZ15221510122	0		154	154
17	座椅漏气维修	DZ15221510161	0		245	245
18	更换座椅气控阀	DZ15221510121	0		154	154
19	座椅漏气维修	DZ15221510161	0		245	245
20	X3000底座总成	RC0095001	1720		245	1965
21	座椅漏气维修	DZ15221510161	0		245	245
22	更换座椅气控阀	DZ15221510121	0		154	154
23	座椅漏气维修	DZ15221510161	0		245	245
24	主座椅阻尼器	DZ15221510122	0		154	154
25	更换座椅气控阀	DZ15221510121	0	612	154	766
26	主座椅阻尼器	DZ15221510122	0		154	154
27	座椅气囊	DZ15221510062	0		154	154
28	座椅漏气维修	DZ15221510161	0		245	245
29	X3000底座总成	RC0095001	1720		245	1965
合计:						19669