



## 湖南金驰重5.26维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	气阀	2	496	2100	260	5216	
2	114座椅	2	224		260	744	
3							
4							
5							
6							
		费用合计:				5960	

编辑:

权志维

审核:

  
 2022.5.17

批准:



北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称：湖南金驰重机有限公司

维修日期	购车日期	故障描述	外出费	材料费	工时费	合计	车牌号	备注	
2022/3/31	2022/3/7	调节阀损坏	296	/	260	556	湘AN3716	MX042068	
2022/4/2	2021/9/16	座椅损坏	/	2100	260	2360	湘AT5336	MX040062	
2022/4/8	2021/6/27	座椅损坏	224	2100	260	2584	湘AK7026	MX013806	
2022/4/20	2021/8/17	硬度阀损坏	200	/	260	460	湘AT6656	MX035536	

合计：5960元

服务站：湖南金驰重机有限公司

银行：招商银行长沙县星沙支行

卡号：731907340510701



5712202-20523 01160