





费用报销单

日期: 2022.7.8

报销人: 权志维

部门: 质量部

预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	劳保费	招聘费	其他	合计
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	准格尔东昊7.8								12,483.00				12,483.00
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
										12,483.00			12,483.00	
部门直属领导		部门最高责任领导		总经理		集团责任领导			财务审核		财务总监			
		 2022.7.8												

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 权志维

领款人姓名: 准格尔旗东昊汽车服务有限责任公司

卡号: 061205300920010316

开户行地址: 中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯准煤支行营业室


准格尔东昊7.8维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	气阀	1	536		200	736	
2	150底座	1	272		200	472	
3	150座椅	1	640	3179	77	3896	
4	161座椅	1	360	1968	77	2405	
5	X3000底座	1	946		260	1206	
6	X3000气阀	1	240		200	440	
7	速降	1	1032		200	1232	
8	维修	4	1296		200	2096	
9							
		费用合计:				12483	

编辑:

权志维

审核:

 2022.7.8

批准:



北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称:

准格尔旗东昊汽车服务有限责任公司

盖章



维修日期	维修产品名称	工程车\牵引车	购车日期	行车里程(KM)	故障描述	用户姓名及电话		外出费	工时费	合计	车牌号	备注
2021.8.3	座椅	牵引车	2021-4-28	19403	更换座椅开关	吕胜	13834494061	536	200	736	蒙KD3208	更换座椅开关
2021.8.10	座椅	牵引车	2021-5-14	178277	更换座椅底座	刘永成	13904773904	272	200	472	蒙KD5022	更换座椅底座
2021.11.1	座椅	牵引车	2021-4-30	44528	座椅漏气	王振刚	15232878118	640	200	840	冀D7H716	漏气, 无旧件
2021.11.14	座椅	牵引车	2021-4-30	46929	更换座椅底座	王振刚	15232878118	360	200	560	冀D7H716	更换座椅底座
2022.5.10	座椅总成	牵引车	2022-1-11	21155	座椅故障	温波	18735082874	946	77	2991	鲁H38F17	总费用包括材料费: 1968
2022.5.10	气管	牵引车	2022-5-10	15459	座椅漏气	苏文明	13847978549	240	260	500	蒙AK4703	
2022.5.11	座椅	牵引车	2021-10-21	11785	更换开关	吕文叶	13453039219	1032	200	1232	蒙KE6313	
2022.5.12	座椅总成	牵引车	2021-9-27	20752	座椅故障	韩虎	17732379666	568	77	3824	蒙KJ1768	座椅总成: 3179
2022.6.1	座椅	牵引车	2021-10-29	13609	座椅故障	李国峰	18335061566	728	200	928	蒙KE7866	
2022.6.3	座椅总成	牵引车	2022-3-21	21155	座椅故障	刘永杰	18047750688		200	200	蒙KJ3755	气管漏气, 维修无旧件
2022.6.8	座椅总成	牵引车	2022-3-14	18276	座椅故障	刘永杰	18047750688		200	200	蒙KJ5083	气管漏气, 维修无旧件

合计:

12483



1500221130

内蒙古增值税专用发票

No 05773704

000221130
05773704

机器编号:
867001806163

开票日期2022年06月13日



税务总局劳函[2021]302号北京印钞有限公司

名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司	纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X	地址、电话: 陕西省西安市高陵区泾河工业园泾高南路西段 029-86031060	开户行及账号: 中国农业银行西安高陵区泾渭路车城支行 26170201040003269	密码区	006+2137-<001<7/47-80>+3<3+0 651-/07/47//>40*6580/+>1+/-4 8590<0*>+3*0/233*13/*1-929/< 451>55+-11+203016+<6038<+69+
--------------------	----------------------------	--	--	-----	--

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*劳务*维修费					11046.90	13%	1436.10
合 计					¥11046.90		¥1436.10

价税合计(大写) 壹万贰仟肆佰捌拾叁圆整 (小写) ¥12483.00

名称: 准格尔旗东昊汽车服务有限责任公司	纳税人识别号: 91150622581779517M	地址、电话: 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大饭铺村新里程加油站旁1589 4908980	开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯准煤支行营业室061205300920010316 2	备注
----------------------	----------------------------	---	---	----

收款人: 方永飞 复核: 王荣 开票人: 李燕



第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证