

西安光华荣昌汽车部件有限公司



费用报销单

日期: 2022.7.7 报销人: 权志维

部门: 质量部

预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	社保费	招聘费	其他	合计
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	东营鹏运7.7												
2										19,360.00				19,360.00
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
部门直属领导										19,360.00		19,360.00		
部门最高责任领导		总经理		集团责任领导		财务审核		财务总监						
[Signature]		[Signature]		[Signature]		[Signature]		[Signature]						

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 权志维

领款人姓名: 东营市鹏运汽车技术服务有限公司

卡号: 9050105401342050003298

开户行地址: 山东利津农村商业银行股份有限公司陈庄支行

东营鹏运7.7维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	121气阀	1	810		300	1110	
	胶墩	2	522		300	1122	
2	02底座	3	706	1621	300	4848	材料费2个
3	阻尼器	6			300	1800	
4	气囊	2			300	600	
5	X3000底座	4		1720	300	8080	
6	座椅维修	6			300	1800	
7							
		费用合计:				19360	

编辑:


板吉维

审核:

2024.7.3

批准:

[Signature]



北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称：
东营市鹏运汽车技术服务有限公司

盖章

维修日期	维修产品名称	工程车/牵引车	购车日期	行车里程 (KM)	故障描述	用户姓名及电话		材料费	外出费	工时费	合计	车牌号	备注
2022-3-26	座椅气阀	牵引车	2020-11-23	88787	气阀漏气	潍坊陆佳丰物流有限公司	13806465719		810	300	1110	冀D2B539	LX158942
2022-3-28	减震阻尼器	牵引车	2020-12-25	94546	无减震	于海生	15588078989		0	300	300	鲁US5291	LX165950
2022-4-1	胶墩碎裂	牵引车	2021-1-2	122803	异响	孙延亮	15588941166		0	300	300	鲁PY2576	LX172651
2022-4-3	底座减震总成	载货车	2021-2-2	173661	支架断裂	董兆斌	15753677676	1720	0	300	2020	鲁PY7852	LX104519
2022-4-5	底座总成	牵引车	2021-1-26	71389	减震器总成断裂	孙涛	13854433290		0	300	300	鲁L77031	MX002721
2022-4-9	减震阻尼器	载货车	2021-2-20	221505	无减震	鹿国倡	13325265677		0	300	300	鲁PW9809	MX019434
2022-4-13	减震阻尼器	牵引车	2021-2-20	221505	无减震	孙清	13964633725		0	300	300	鲁PW9809	LX188396
2022-4-17	底座总成	牵引车	2021-2-7	177316	减震器总成断裂	季师傅	15684242999	1621	0	300	1921	鲁US1225	MX003952
2022-4-20	座椅气囊	牵引车	2021-1-24	120346	漏气	蒙阴聚鑫运输有限公司	15263681677		0	300	300	鲁PW7158	MX001878
2022-4-23	减震阻尼器	牵引车	2021-1-8	221082	无减震	桑付利	15244447371		0	300	300	鲁VQ2399	LX183246
2022-4-27	底座总成	牵引车	2021-1-3	87348	减震器总成断裂	刘元滨	13468498458	1720	0	300	2020	鲁Q885LY	LX165930
2022-5-4	底座总成	牵引车	2021-2-27	86197	减震器总成断裂	泰安市远航运输有限公司	18766596444	1720	0	300	2020	鲁EH7922	LX165468
2022-5-7	底座减震总成	牵引车	2021-3-17	188083	滑轨松旷	李维康	13563698131		0	300	300	鲁UR3059	LX170062
2022-5-8	底座减震总成	载货车	2021-4-1	66245	支架断裂	郝建新	13780899592	1720	0	300	2020	鲁UT7607	MB002345
2022-5-11	减震阻尼器	载货车	2021-3-1	278578	无减震	钟绵礼	13563636421		0	300	300	鲁PY0139	MX019432
2022-5-13	座椅气囊	牵引车	2021-4-1	91383	漏气	刘如兰	13089270892		0	300	300	鲁UV3229	LX170059
2022-5-15	减震阻尼器	牵引车	2021-4-1	109102	无减震	杨术林	15605366008		0	300	300	鲁UV6666	LX164511
2022-5-17	座椅漏气	牵引车	2021-5-10	139389	无减震	徐世勇	15053678139		522	300	822	鲁KA9363	MX041349
2022-5-19	无法调节	牵引车	2021-6-3	55823	拉线卡滞	安丘市源达物流有限公司	18353679900		0	300	300	鲁UR8779	MX054336
2022-5-26	座椅漏气	牵引车	2021-4-6	71938	无减震	王朝云 (昌邑二网)	13869637110		0	300	300	鲁CS9029	LX125973
2022-5-29	底座总成	牵引车	2021-5-14	86459	减震器总成断裂	张瑞国	13589179969	1621	0	300	1921	冀D2F100	MB003477
2022-5-30	底座总成	牵引车	2021-6-22	91110	减震器总成断裂	刘汉胜	13563647344		0	300	300	闽DH9305	MB002351
2022-6-4	座椅气囊	牵引车	2021-6-23	121685	漏气	王立苹	13516368589		706	300	1006	鲁PP8808	MX055944
2022-6-6	胶墩碎裂	牵引车	2021-6-30	89283	异响	田新娜	18663606029		0	300	300	鲁BD8805	MX050629
合计：19360元													



3700214130

山东增值税专用发票



No 00015488³⁷⁰⁰²¹⁴¹³⁰

00015488

开票日期: 2022年06月11日

税总货劳函[2021]280号西安印钞有限公司

购买方	名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司				密码区	*89807+-+*1181011565<<93464		
	纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X					3+*0766++5-<</2-7/056085-9/		
销售方	地址、电话: 陕西省西安市高陵区泾河工业园泾高南路西段 029-86031060				单价	金额	税率	税额
	开户行及账号: 中国农业银行西安高陵区泾渭路车城支行 26170201040003269							
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量				
*劳务*维修费						17132.74	13%	2227.26
合计						¥17132.74		¥2227.26
价税合计(大写)					(小写) ¥19360.00			
名称: 东营市鹏运汽车技术服务有限公司					备注			
纳税人识别号: 91370523074425378Y								
地址、电话: 山东省东营市利津县陈庄镇洽河-西村 0546-5653588								
开户行及账号: 山东利津农村商业银行股份有限公司陈庄支行 9050105401342050003298								

收款人 凌芝

复核 王军

开票人: 李志

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证