

西安光华荣昌汽车部件有限公司




费用报销单

日期: 2021.7.7 报销人: 权志维

部门: 质量部

预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	劳保费	招聘费	其他	合计
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	辽宁众诚7.7								18,326.00				18,326.00
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
部门直属领导			部门最高责任领导			总经理			集团责任领导			18,326.00		18,326.00
			 2021.7.8						财务审核			财务总监		

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 权志维

领款人姓名: 辽宁众诚汽车贸易有限公司

卡号: 21050171730400001320

开户行地址: 中国建设银行昌图县支行

辽宁众诚7.7维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	X3000底座	3	824	1720	400	7184	1200
2	阻尼器	6	596		300	2396	1800
3	气囊	3	584		300	1484	900
4	02底座	2	720	1621	300	4562	600
5	气阀	1			300	300	300
6	M3000座椅维修	8			300	2400	2400
7							
8							
9							
		费用合计:				18326	

编辑:

权志维

审核:


2022.7.8

批准:



北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称: 辽宁众诚汽车贸易有限公司

盖章



维修日期	维修产品名称	工程车\牵引车	购车日期	行车里程 (KM)	故障描述	用户姓名及电话		外出费	工时费	合计	车牌号	备注
2022-4-1	阻尼器	牵引车	2021-2-25	138473	座椅无减震	陈小宝	15943409555		300	300	鲁PU2025	LX183262
2022-4-3	底座减震总成	牵引车	2021-5-13	45850	底座开裂	郭金宝	15304491456		300	300	皖D59300	MB002496
2022-4-5	阻尼器	牵引车	2021-3-9	123627	座椅无减震	于国民	15143486555		300	300	鲁PZ7789	LX173292
2022-4-7	底座减震总成	牵引车	2021-4-10	62145	底座开裂	姜兴业	15144423111		300	300	皖LE7261	MB002531
2022-4-8	气阀	牵引车	2021-2-23	84353	座椅不起	王占峰	15144420229		300	300	鲁PZ7710	MX020221
2022-4-11	维修座椅漏气	牵引车	2021-6-22	65886	气管断裂	赵坤	15004406068		300	300	鲁BH8850	MX100850
2022-4-13	维修座椅漏气	牵引车	2021-8-20	71838	气管断裂	杨亮	15144470792	824	300	1124	鲁BG5058	MX065217
2022-4-14	维修座椅漏气	牵引车	2021-4-22	53763	气管断裂	邵洪伟	18743499616		300	300	鲁UR9395	MX062769
2022-4-18	阻尼器	牵引车	2021-6-23	52399	座椅无减震	姚树忠	15585443789		300	300	鲁PV2709	LX188398
2022-4-21	气囊	牵引车	2021-2-24	248474	气囊漏气	肖光	15944472399		300	300	鲁PL0317	LX146411
2022-4-25	底座减震总成	牵引车	2021-4-7	56068	底座开裂	陶冠一	13500849206	596	400	996	鲁FDL719	MX005276
2022-4-28	气囊	牵引车	2021-6-28	56986	气囊漏气	方超	18243481777		300	300	鲁PW8859	MX025827
2022-5-1	维修座椅漏气	工程车	2021-10-21	30092	气管断裂	郭丹	15204493888		300	300	黑AAY069	MX065736

2022-5-2	阻尼器	牵引车	2020-12-21	67008	座椅无减震	王建国	13943086655		300	300	鲁PX5513	LX137254
2022-5-4	维修座椅漏气	牵引车	2021-10-11	75001	气管断裂	徐波	15184595552	584	300	884	辽HA8512	MX026620
2022-5-5	底座减震总成	牵引车	2021-4-30	76436	底座开裂	翟利军	15004409933		400	400	鲁PW3891	LX163719
2022-5-8	维修座椅漏气	牵引车	2021-9-24	69813	气管断裂	魏来	13596620617		300	300	辽HF7620	MX058484
2022-5-12	阻尼器	牵引车	2021-3-9	238555	座椅无减震	李晓明	15886061999		300	300	鲁PX8276	LX200461
2022-5-13	阻尼器	牵引车	2021-10-25	64994	座椅无减震	付建朋	15143479555		300	300	鲁PU6958	MX027691
2022-5-16	底座减震总成	牵引车	2021-1-23	141126	底座开裂	魏广连	15568567755		400	400	鲁L78929	MX002726
2022-5-22	维修座椅漏气	牵引车	2021-9-17	32348	气管断裂	孙志杰	15944435571	720	300	1020	苏CLN365	LX107202
2022-5-26	气囊	牵引车	2020-12-23	130119	气囊漏气	朱远亭	18343059963		300	300	冀A9T374	LX154076
2022-5-30	维修座椅漏气	牵引车	2021-8-26	36618	座椅漏气	王彦庆	15981548555		300	300	吉CA8922	MX110720
合计:									9924元			

辽宁众诚退货材料费明细

序号	配件名称	图号	数量	单价	合计
1	X3000 底座总成	RC0095001	3	1720	5160
2	座椅底座	PA021BZ142215 10002-16	2	1621	3242
3					
合 计:					8402





021002100204

辽宁增值税普通发票

No 43382121

021002100204
43382121

机器编号:
927001226401



开票日期: 2022年05月29日

辽宁增值税普通 [2021] 2号 沈阳路通印刷有限公司

购买方	名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司					密码区	00/17/*>35-3-<5*-0/>4334152-6>-44<-1*4>>587<32069180</860++/648><+8>85404678++0*067088+6<531-7/<47019-350670<822		
	纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X								
销售方	地址、电话: 陕西省西安市高陵区泾河工业园泾高南路西段 029-86031060					备注	税率 免税		
	开户行及账号: 中国农业银行西安高陵区泾渭路车城支行 26170201040003269						税额 ***		
货物或应税劳务、服务名称 *劳务*修理费		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
						9924.00	免税	***	
合计						¥9924.00		***	
价税合计(大写)		玖仟玖佰贰拾肆圆整				(小写) ¥9924.00			
名称: 辽宁众诚汽车贸易有限公司		校验码 11554 55828 17662 2247							
纳税人识别号: 91211224MA10YXQP44									
地址、电话: 辽宁省铁岭市昌图县老四平镇光辉村2013-118号18744445465									
开户行及账号: 中国建设银行昌图县支行21050171730400001320									

收款人: 李鑫

复核: 李丽

开票人: 杨静

第二联: 发票联 购买方记账凭证

