




013002200104

河北增值税普通发票



No 08569782

013002200104
08569782

开票日期: 2022年08月14日

校验码 74740 67825 30031 64641

冀税函 [2022] 17号 河北信合安全印务有限公司

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|---|----|---------------|---------|----|-----|
| 购买方 | 名称: 河北光华荣昌汽车部件有限公司 纳税人识别号: 91130983077498644J 地址、电话: 黄骅市经济开发区 0317-5965599 开户行及账号: 河北黄骅农村商业银行股份有限公司营业部 276260122000069725 | 密码区 | 5829*>296/*93*2-6381>02<<4< +585-+->-29/75<3<-<0>80/958 85320*/69<<48+4430-/619/+7 ->56<7+576-8+39/<3*2<7+6614 | | | | | |
| 货物或应税劳务、服务名称 *生活服务*维修费 | | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
| 合计 | | | | | | 1890.00 | 免税 | *** |
| 含税合计(大写) | | ⊗ 壹仟捌佰玖拾圆整 | | | (小写) ¥1890.00 | | | |
| 销售方 | 名称: 黄骅市宝丽洁家政有限公司 纳税人识别号: 91130983MA07RLL44M 地址、电话: 河北省沧州市黄骅市信誉楼大街北段 13283224678 开户行及账号: 中国农业银行股份有限公司黄骅建设大街支行50618601040003195 | 备注 | | | | | | |

第二联: 发票联 购买方记账凭证

收款人: 王树才


复核: 李文慧

开票人: 郑迎



013002200104

河北增值税普通发票



No 08569783

013002200104
08569783

开票日期: 2022年08月14日

校验码 68902 31953 38427 48059

冀税函 [2022] 17号 河北信合安全印务有限公司

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|--|----|---------------|---------|----|-----|
| 购买方 | 名称: 河北光华荣昌汽车部件有限公司 纳税人识别号: 91130983077498644J 地址、电话: 黄骅市经济开发区 0317-5965599 开户行及账号: 河北黄骅农村商业银行股份有限公司营业部 276260122000069725 | 密码区 | /-390>/184-</0*<-6<*61044<0 03+2-*0654-<93<89+/66>84409 <<698>*65<1*6333/*7+-4>03+5 15>84182700145-<05*99690>>* | | | | | |
| 货物或应税劳务、服务名称 *生活服务*维修费 | | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
| 合计 | | | | | | 9900.00 | 免税 | *** |
| 含税合计(大写) | | ⊗ 玖仟玖佰圆整 | | | (小写) ¥9900.00 | | | |
| 销售方 | 名称: 黄骅市宝丽洁家政有限公司 纳税人识别号: 91130983MA07RLL44M 地址、电话: 河北省沧州市黄骅市信誉楼大街北段 13283224678 开户行及账号: 中国农业银行股份有限公司黄骅建设大街支行50618601040003195 | 备注 | | | | | | |

第二联: 发票联 购买方记账凭证

收款人: 王树才

复核: 李文慧

开票人: 郑迎

2022年3月至7月厂区零星维修明细

| 序号 | 日期 | 维修地点 | 维修项目 | 费用(元) | 相关人员确定 | 备注 |
|----|------------|------|------------------------------|-------|--------|----|
| 1 | 2022.03.24 | 宿舍楼 | 二楼男厕所变坑脚踏延时阀损坏造成跑水 | 260 | 杨永峰 | |
| 2 | 2022.03.24 | 食堂 | 食堂洗菜盆下水管破裂无法使用 | 100 | 陈阔 | |
| 3 | 2022.04.10 | 宿舍楼 | 宿舍内窗户合页更换20个 | 200 | 杨永峰 | |
| 4 | 2022.04.10 | 宿舍楼 | 2.3楼塑料水龙头滴水严重,更换金属水龙头10个 | 200 | 杨永峰 | |
| 5 | 2022.04.11 | 金属件厂 | 男厕所便坑暗装脚踏阀损坏造成跑水,更换配件及地面恢复。 | 500 | 王孟力 | |
| 6 | 2022.04.13 | 宿舍楼 | 三楼男厕所变坑脚踏延时阀损坏造成跑水 | 260 | 杨永峰 | |
| 7 | 2022.04.27 | 总装厂 | 男厕所洗脸盆下水管破裂无法使用 | 100 | 王孟力 | |
| 8 | 2022.04.30 | 宿舍楼 | 客房203安装热水器需更改水管 | 300 | 杨永峰 | |
| 9 | 2022.04.30 | 宿舍楼 | 客房203窗帘需要更换 | 350 | 杨永峰 | |
| 10 | 2022.05.06 | 金属件厂 | 女厕所下水道堵塞2处需要疏通 | 100 | 王孟力 | |
| 11 | 2022.05.11 | 食堂 | 食堂玻璃门过门砖破损需要更换,转力器轴承损坏需要更换 | 400 | 陈阔 | |
| 12 | 2022.05.16 | 宿舍楼 | 宿舍部分房间更换纱窗8个 | 160 | 杨永峰 | |
| 13 | 2022.05.16 | 宿舍楼 | 卡扣100个 | 300 | 杨永峰 | |
| 14 | 2022.05.16 | 宿舍楼 | 拉手8个 | 160 | 杨永峰 | |
| 15 | 2022.05.16 | 宿舍楼 | 二楼男厕所跟换便坑延时阀一个 | 260 | 杨永峰 | |
| 16 | 2022.05.16 | 总装厂 | 厕所便池堵塞2处,下水口堵塞2处需要疏通 | 200 | 王孟力 | |
| 17 | 2022.05.16 | 北门厕所 | 主水管接口脱节造成大流量跑水,需要更换热熔管2米、三通1 | 300 | 王孟力 | |
| 18 | 2022.05.20 | 北门卫 | 外接雨水管网主通道堵塞需要疏通 | 500 | 王孟力 | |
| 19 | 2022.05.23 | 宿舍楼 | 更换房间内窗户把手4个;纱窗把手4个 | 80 | 杨永峰 | |
| 20 | 2022.05.23 | 宿舍楼 | 一楼男厕所便坑延时阀损坏造成跑水需要更换 | 260 | 杨永峰 | |
| 21 | 2022.05.24 | 前工序 | 水管热熔连接25米 | 500 | 王孟力 | |
| 22 | 2022.05.25 | 宿舍楼 | 宿舍二楼厕所外接主水管破裂导致跑水,需要更换维修。 | 300 | 杨永峰 | |
| 23 | 2022.05.25 | 总装厂 | 总装厂男厕所地漏腐蚀造成积水需要更换 | 150 | 王孟力 | |
| 24 | 2022.05.31 | 实验室 | 空调不制冷需要加氟 | 200 | 王孟力 | |
| 25 | 2022.06.02 | 前工序 | 水管热熔连接50米 | 1000 | 王孟力 | |

| | | | | | | |
|----|------------|------|------------------------------|-------|-----|--|
| 26 | 2022.06.14 | 金属件厂 | 女厕所便坑暗装脚踏阀损坏造成跑水, 更换配件及地面恢复。 | 500 | 王孟力 | |
| 27 | 2022.06.15 | 总装厂 | 二楼男厕所下水口2处堵塞需要疏通 | 100 | 王孟力 | |
| 28 | 2022.06.18 | 大院 | 门卫南雨水井堵塞造成下雨天雨水内灌需要疏通 | 100 | 王孟力 | |
| 29 | 2022.06.18 | 大院 | 金属件到雨水外网管道处堵塞造成雨水漾灌, 需要疏通 | 200 | 王孟力 | |
| 30 | 2022.06.21 | 宿舍楼 | 三楼男厕所洗脸盆水龙头损坏无法使用需要更换 | 150 | 王孟力 | |
| 31 | 2022.06.21 | 宿舍楼 | 二楼洗澡间下水管堵塞造成一楼漏水需要疏通 | 100 | 王孟力 | |
| 32 | 2022.06.21 | 金属件厂 | 女厕所下水道堵塞2处需要疏通 | 100 | 王孟力 | |
| 33 | 2022.06.21 | 金属件厂 | 女厕所洗脸盆下水管损坏造成跑水, 需要更换下水设施一套 | 50 | 王孟力 | |
| 34 | 2022.06.21 | 总装厂 | 男厕所蹲坑堵塞需要疏通 | 50 | 王孟力 | |
| 35 | 2022.06.21 | 总装厂 | 二楼男厕所洗脸盆水龙头损坏无法使用需要更换 | 150 | 王孟力 | |
| 36 | 2022.06.22 | 办公楼西 | 西侧楼顶楼太阳能维修, 更换上水管 | 600 | 王孟力 | |
| 37 | 2022.06.23 | 办公楼 | 二楼西头北办公室楼道玻璃松动需要打胶 | 80 | 王孟力 | |
| 38 | 2022.06.23 | 办公楼 | 一楼女厕脚踏阀损坏造成跑水需要更换 | 260 | 王孟力 | |
| 39 | 2022.06.24 | 喷涂车间 | 空调压缩机损坏无法制冷, 需要更换空调外机 | 750 | 王孟力 | |
| 40 | 2022.06.27 | 宿舍楼 | 宿管办公室需要移机空调一台 | 300 | 王孟力 | |
| 41 | 2022.06.29 | 宿舍楼 | 宿舍102客房空调不制冷需要冲氟, 马桶堵塞需要疏通 | 300 | 王孟力 | |
| 42 | 2022.07.02 | 宿舍楼 | 客房202客房空调不制冷需要冲氟 | 200 | 王孟力 | |
| 43 | 2022.07.12 | 宿舍楼 | 二、三楼淋浴间主下水道堵塞造成屋顶渗水 | 200 | 王孟力 | |
| 44 | 2022.07.13 | 宿舍楼 | 二楼男卫生间便坑延时阀损坏造成跑水需要更换 | 260 | 王孟力 | |
| 45 | 2022.07.13 | 食堂 | 厨房下水道2处堵塞需要疏通 | 100 | 王孟力 | |
| 46 | 2022.07.15 | 宿舍楼 | 宿舍楼三楼洗手池2处堵塞需要疏通 | 100 | 王孟力 | |
| 合计 | | | | 11790 | | |



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|------|-----------|--------|----------|----|
| 设备名称 | 检修水道 | 设备型号 | | 设备编号 | | |
| 报修单位 | 检修部 | 报修人 | 姜桂林 | 车间主管 | 姜桂林 | |
| 故障描述 | 检修期间水道堵塞 | | | 报修时间 | 2012.3.4 | |
| | | | | 实际维修时间 | 年 | 月 |
| 维修人员 | 姜桂林 | 接收时间 | 2012.3.24 | 始于 | | |
| 维修过程 及 故障判定 | 检修疏通下水道2处, 费用100元 | | | 止于 | | |
| | | | | 更换零件名称 | 型号 | 数量 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 结果验证 | 验收合格 | | | 验证人 | 姜桂林 | |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | | |
|-------------------|------------------|------|-----------|--------|-----------|----|
| 设备名称 | 自动扶梯井道 | 设备型号 | | 设备编号 | | |
| 报修单位 | 设备管理部 | 报修人 | 杨正华 | 车间主管 | 林林 | |
| 故障描述 | 二楼厕所延时时间损坏 | | | 报修时间 | 2022.3.24 | |
| | | | | 实际维修时间 | 年 | 月 |
| 维修人员 | 徐亚明 | 接收时间 | 2022.3.24 | 始于 | | |
| 维修过程 及 故障判定 | 更换延时时间一套, 费用260元 | | | 止于 | | |
| | | | | 更换零件名称 | 型号 | 数量 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 结果验证 | 验收合格 | | | 验证人 | 杨正华 | |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------|-----------|--------|-----------|----|
| 设备名称 | 维修间饮水机 | 设备型号 | | 设备编号 | | |
| 报修单位 | 综合管理部 | 报修人 | 杨亚斌 | 车间主管 | 杨亚斌 | |
| 故障描述 | 维修间二楼小办公室饮水机。 洗手池饮水机龙头漏水 | | | 报修时间 | 2022.4.10 | |
| | | | | 实际维修时间 | 年 | 月 |
| 维修人员 | 张明浩 | 接收时间 | 2022.4.10 | 始于 | | |
| 维修过程 及 故障判定 | 更换净水器滤芯20个, 费用200元。 换水龙头5个, 费用200元 | | | 止于 | | |
| | | | | 更换零件名称 | 型号 | 数量 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 结果验证 | 验收合格 | | | 验证人 | 杨亚斌 | |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------|------|-----------|--------|-----------|----|
| 设备名称 | 前桥脚踏车 | 设备型号 | | 设备编号 | | |
| 报修单位 | 设备部 | 报修人 | 张庆雨 | 车间主管 | 王五力 | |
| 故障描述 | 主零件厂早前使用完原装脚踏车脚踏板损坏, 送来泡水. | | | 报修时间 | 2026.4.11 | |
| | | | | 实际维修时间 | 年 | 月 |
| 维修人员 | 李刚浩接收 | 接收时间 | 2026.4.11 | 始于 | | |
| 维修过程及故障判定 | 更换脚踏板一个, 费用120元. | | | 止于 | | |
| | | | | 更换零件名称 | 型号 | 数量 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 结果验证 | 合格 | | | 验证人 | 王五力 | |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



设备报修单

编号: 报修单 01-001

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|------|--------|------------|----|---|---|---|
| 设备名称 | 设备型号 | | 设备编号 | | | | | | |
| 报修单位 | 报修人 | | 车间主管 | | | | | | |
| 故障描述 | 20-11-2014 11:00:00 | | | 报修时间 | | | | | |
| | | | | 实际报修时间 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 |
| 维修人员 | 接收时间 | 20-11-2014 11:00:00 | | 始于 | | | | | |
| | | | | 止于 | | | | | |
| 维修过程 及 故障判定 | 20-11-2014 11:00:00 | | | 更换零件名称 | 型号 | 数量 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 结果验证 | 验收合格 | | | 验证人 | 20-11-2014 | | | | |

备注: 1、此类“故障描述”及以上内容由报修人员填写,交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录,维修完成由操作人员或车间主管签字确认(交由设备管理员处存留)



设备维修单

编号: 000000-0000

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------|---------------|---------------|--|--------|---------------|---|----|---|---|
| 设备名称 | [Handwritten] | | 设备型号 | [Handwritten] | | 设备编号 | [Handwritten] | | | | |
| 维修单位 | [Handwritten] | | 维修人 | [Handwritten] | | 车间主管 | [Handwritten] | | | | |
| 故障描述 | [Handwritten] | | | | | 维修时间 | [Handwritten] | | | | |
| | | | | | | 维修所需材料 | 单 | 序 | 号 | 序 | 号 |
| 维修人数 | [Handwritten] | 维修日期 | [Handwritten] | | | 签字 | | | | | |
| 维修过程 及 故障判定 | [Handwritten] | | | | | 签字 | | | | | |
| | | | | | | 更换零件名称 | 型号 | | 数量 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 维修结论 | [Handwritten] | | | | | 维修人 | [Handwritten] | | | | |

备注: 1、此单“故障描述”及以上内容由维修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收有记录, 维修完成后需存具或由车间主管签字确认。(交由设备管理科存档)



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|------|-----------|--------|-----------|----|
| 设备名称 | 下水道疏通 | 设备型号 | | 设备编号 | | |
| 报修单位 | 维修部 | 报修人 | 王孟力 | 车间主管 | 王孟力 | |
| 故障描述 | 零件下可作下疏通。 | | | 报修时间 | 2021/11/6 | |
| | | | | 实际维修时间 | 年 | 月 |
| 维修人员 | 王孟力 | 接收时间 | 2021/11/6 | 始于 | | |
| 维修过程 及 故障判定 | 疏通下水道2处。共110元 | | | 止于 | | |
| | | | | 更换零件名称 | 型号 | 数量 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 结果验证 | 合格 | | | 验证人 | 王孟力 | |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



设备报修单

编号: 000000000000

| | | | | | |
|-----------|--------|------|--------|----|----|
| 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | | | |
| 报修单位 | 报修人 | 车班主管 | | | |
| 故障描述 | 故障原因 | | 报修时间 | | |
| | | | 故障报修时间 | 年 | 月 |
| 报修人员 | 报修时间 | 签字 | | | |
| 报修过程及故障判定 | 故障处理过程 | | 签字 | | |
| | | | 更换零件名称 | 型号 | 数量 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 结果验证 | 验证人 | | | | |

备注: 1、此次“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作人员或车班主管签字确认 (交由设备管理站存档)



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------|------|------------|--------|---------|----|
| 设备名称 | 门磁 | 设备型号 | | 设备编号 | | |
| 报修单位 | 综合部 | 报修人 | 姜林林 | 车间主管 | 姜林林 | |
| 故障描述 | 门磁损坏，无法报警，已停用 | | | 报修时间 | 2025.11 | |
| | | | | 实际维修时间 | 年 | 月 |
| 维修人员 | 姜林林 | 接收时间 | 2025.11.11 | 始于 | | |
| 维修过程及故障判定 | 接收门磁一只，准备维修，更换转力头一个，专用化壳。 | | | 止于 | | |
| | | | | 更换零件名称 | 型号 | 数量 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 结果验证 | 验收合格 | | | 验证人 | 姜林林 | |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写，交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录，维修完成由操作员或车间主管签字确认（交由设备管理员处存留）



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-----------|-----|--------|-------------|----|---|---|---|
| 设备名称 | 门帘修理 | | 设备型号 | | 设备编号 | | | | | |
| 报修单位 | 设备管理部 | | 报修人 | 杨亚斌 | 车间主管 | [Signature] | | | | |
| 故障描述 | 高子新房间沙窗卡扣、沙网、把手损坏,需要维修. | | | | 报修时间 | 2021.5.16 | | | | |
| | | | | | 实际维修时间 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 |
| 维修人员 | 王刚 | 接收时间 | 2021.5.16 | | 始于 | | | | | |
| 维修过程及故障判定 | 有损坏沙网8个, 共用160元 卡扣100个, 共用300元 把手8个, 共用160元 二楼男厕换边时一个, 共用260元. | | | | 止于 | | | | | |
| | | | | | 更换零件名称 | 型号 | 数量 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 结果验证 | 验收合格 | | | | 验证人 | [Signature] | | | | |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | |
|-------------------|--|--------|-----------|------|-----|
| 设备名称 | 供水 水管 | 设备型号 | | 设备编号 | |
| 报修单位 | 设备科 | 报修人 | 张庆雨 | 车间主管 | 王孟力 |
| 故障描述 | 总装厂果网 东厂下水口堵塞4处。 东厂东网所水管损坏需维修。 | 报修时间 | 2021.5.16 | | |
| | | 实际维修时间 | 年 | 月 | 日 |
| 维修人员 | 王孟力 张庆雨 | 接收时间 | 2021.5.16 | | |
| 维修过程 及 故障判定 | 总装厂网所疏通下水口4处 共1200元 东厂东网所水管更换3米 共1200元。 | 始于 | | | |
| | | 止于 | | | |
| | | 更换零件名称 | 型号 | 数量 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 结果验证 | 合格 | | | 验证人 | 王孟力 |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|------|-----------|--------|-----------|----|
| 设备名称 | 凉水管道 | 设备型号 | | 设备编号 | | |
| 报修单位 | 设备科 | 报修人 | 张庆雨 | 车间主管 | 王孟力 | |
| 故障描述 | 北门卫处外通至管道堵塞 | | | 报修时间 | 2022.1.20 | |
| | | | | 实际维修时间 | 年 | 月 |
| 维修人员 | 王孟力 | 接收时间 | 2022.1.20 | 始于 | | |
| 维修过程 及 故障判定 | 疏通北外通凉水管道 具体情况 | | | 止于 | | |
| | | | | 更换零件名称 | 型号 | 数量 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 结果验证 | 合格 | | | 验证人 | 王孟力 | |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|-----------|-----|---|---|---|---|
| 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | | | | | |
| 报修单位 | 报修人 | 车间主管 | | | | | |
| 故障描述 | 报修时间 | 2021.5.23 | | | | | |
| | | 实际维修时间 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 |
| 维修人员 | 接收时间 | 始于 | | | | | |
| 维修过程 及 故障判定 | 止于 | | | | | | |
| | 更换零件名称 | 型号 | 数量 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 结果验证 | 验收合格 | 验证人 | 杨五峰 | | | | |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|------|-----------|--------|-----------|----|
| 设备名称 | 下水口 | 设备型号 | | 设备编号 | | |
| 报修单位 | 设备科 | 报修人 | 米永南 | 车间主管 | 王孟力 | |
| 故障描述 | 金属件厂厕所下水口反水堵封口 | | | 报修时间 | 2011.5.24 | |
| | | | | 实际维修时间 | 年 | 月 |
| 维修人员 | 何晓永 | 接收时间 | 2011.5.24 | 始于 | | |
| 维修过程 及 故障判定 | 清理下水反水 封堵口 | | | 止于 | | |
| | | | | 更换零件名称 | 型号 | 数量 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 结果验证 | 合格 | | | 验证人 | 王孟力 | |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|--------|-----------|------|-----|---|
| 设备名称 | 水管 地漏 | 设备型号 | | 设备编号 | | |
| 报修单位 | 瑞信设备部 | 报修人 | 杨亚冰 | 车间主管 | 宋向东 | |
| 故障描述 | 高层2楼外持主管破裂导致漏水 | 报修时间 | 2016.5.25 | | | |
| | | 实际维修时间 | 年 | 月 | 日 | 时 |
| 维修人员 | 李利强 | 接收时间 | 2016.5.25 | | | |
| 维修过程及故障判定 | 维修更换热镀锌水管4根 测试OK | 始于 | | | | |
| | | 止于 | | | | |
| | | 更换零件名称 | 型号 | | 数量 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 结果验证 | 验收合格 | | 验证人 | 杨亚冰 | | |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|------|-----------|--------|-----------|----|
| 设备名称 | 地漏 | 设备型号 | | 设备编号 | | |
| 报修单位 | 设备科 | 报修人 | 米庆雨 | 车间主管 | 王孟力 | |
| 故障描述 | 总装厂厕所地漏堵塞。 | | | 报修时间 | 2021.5.25 | |
| | | | | 实际维修时间 | 年 | 月 |
| 维修人员 | 王利浩 记录 | 接收时间 | 2021.5.25 | 始于 | | |
| 维修过程 及 故障判定 | 更换地漏片 费用150元。 | | | 止于 | | |
| | | | | 更换零件名称 | 型号 | 数量 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 结果验证 | 合格 | | | 验证人 | 王孟力 | |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------|-----|--------|----------|----|---|---|---|
| 设备名称 | 空调 | 设备型号 | 美的 | 设备编号 | | | | | |
| 报修单位 | 喷涂 | 报修人 | 王冠文 | 车间主管 | 李斌 | | | | |
| 故障描述 | 制冷异常(下挂区) | | | 报修时间 | 2072.6.9 | | | | |
| | | | | 实际维修时间 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 |
| 维修人员 | | 接收时间 | | 始于 | | | | | |
| 维修过程 及 故障判定 | | | | 止于 | | | | | |
| | | | | 更换零件名称 | 型号 | 数量 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 结果验证 | | | | 验证人 | | | | | |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|------|-----------|--------|-----------|----|
| 设备名称 | 脚踏车 | 设备型号 | | 设备编号 | | |
| 报修单位 | 设备科 | 报修人 | 张雨 | 车间主管 | 王立力 | |
| 故障描述 | 脚踏车下叉网所, 便坑脚踏车损坏. | | | 报修时间 | 2022.6.14 | |
| | | | | 实际维修时间 | 年 | 月 |
| 维修人员 | 王丽洁 张政 | 接收时间 | 2022.6.14 | 始于 | | |
| 维修过程 及 故障判定 | 更换便坑脚踏车一个, 共用50元. | | | 止于 | | |
| | | | | 更换零件名称 | 型号 | 数量 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 结果验证 | 合格 | | | 验证人 | 王立力 | |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | | |
|-------------------|--|------|-----|--------|-----------|----|
| 设备名称 | 空调 | 设备型号 | 美的 | 设备编号 | | |
| 报修单位 | 喷涂 | 报修人 | 王冠文 | 车间主管 | 宋新王勤 | |
| 故障描述 | 不制冷 经检查压缩机 泵老损坏 无维修价值 需更换外机 费用750元 | | | 报修时间 | 2022.6.15 | |
| | | | | 实际维修时间 | 年 月 日 时 分 | |
| 维修人员 | | 接收时间 | | 始于 | | |
| 维修过程 及 故障判定 | | | | 止于 | 7 | |
| | | | | 更换零件名称 | 型号 | 数量 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 结果验证 | | | | 验证人 | | |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------|------|-----------|--------|-----------|----|
| 设备名称 | 下水道 | 设备型号 | | 设备编号 | | |
| 报修单位 | 设备科 | 报修人 | 张庆雨 | 车间主管 | 王孟力 | |
| 故障描述 | 总装厂男厕所下水道堵塞 | | | 报修时间 | 2022.6.15 | |
| | | | | 实际维修时间 | 年 | 月 |
| 维修人员 | 王丽洁 承政 | 接收时间 | 2022.6.15 | 始于 | | |
| 维修过程 及 故障判定 | 疏通下水口2处, 费用100元 | | | 止于 | | |
| | | | | 更换零件名称 | 型号 | 数量 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 结果验证 | 使用良好 | | | 验证人 | 王孟力 | |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|------|-----------|--------|-----------|----|
| 设备名称 | 水龙头下水管 | 设备型号 | | 设备编号 | | |
| 报修单位 | 保洁部 | 报修人 | 杨正斌 | 车间主管 | 杨正斌 | |
| 故障描述 | 三楼三楼男厕所水龙头损坏不滴水。 二楼洗手间下水管堵塞。 | | | 报修时间 | | |
| | | | | 实际维修时间 | 2012.6.11 | 年 |
| 维修人员 | 杨正斌 | 接收时间 | 2012.6.11 | 始于 | | |
| 维修过程 及 故障判定 | 更换水龙头共用110元。 疏通下水道共用100元。 | | | 止于 | | |
| | | | | 更换零件名称 | 型号 | 数量 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 结果验证 | 验收合格 | | | 验证人 | 杨正斌 | |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



GOLD ARE

设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | |
|-------------------|--|--------|-----------|------|-----|
| 设备名称 | 下水道水龙头 | 设备型号 | | 设备编号 | |
| 报修单位 | 设备科 | 报修人 | 王孟力 | 车间主管 | 王孟力 |
| 故障描述 | 零件厂下水道堵塞. 总装厂增加堵塞. 洗手盆水龙头损坏. | 报修时间 | | | |
| | | 实际维修时间 | 年 | 月 | 日 |
| 维修人员 | 王孟力 | 接收时间 | 2012.6.21 | 始于 | |
| 维修过程 及 故障判定 | 零件疏通下水道, 费用100元 更换洗手盆下水一套, 费用100元 总装厂疏通堵塞1处, 费用100元. 更换水龙头1个, 费用100元. | 止于 | | | |
| | | 更换零件名称 | 型号 | | 数量 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 结果验证 | 合格 | | | 验证人 | 王孟力 |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。

2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|------|-----------|--------|-----------|----|
| 设备名称 | 玻璃脚踏板 | 设备型号 | | 设备编号 | | |
| 报修单位 | 设备部 | 报修人 | 王明 | 车间主管 | | |
| 故障描述 | 办公楼二楼副厂长办公室玻璃脚踏板左右安全踏板, 二楼男厕所脚踏板损坏。 | | | 报修时间 | 2011.6.23 | |
| | | | | 实际维修时间 | 年 | 月 |
| 维修人员 | 王明 | 接收时间 | 2011.6.23 | 始于 | | |
| 维修过程及故障判定 | 办公室玻璃打胶, 费用80元。 更换脚踏板4个, 费用260元。 | | | 止于 | | |
| | | | | 更换零件名称 | 型号 | 数量 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 结果验证 | | | | 验证人 | | |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|------|-----------|--------|-----------|----|
| 设备名称 | 三台 | 设备型号 | | 设备编号 | | |
| 报修单位 | 深德里 | 报修人 | 杨亚斌 | 车间主管 | | |
| 故障描述 | 高压机-接空明机 拆卸30元 | | | 报修时间 | 2021/6/17 | |
| | | | | 实际维修时间 | 年 | 月 |
| 维修人员 | 王明志 永改 | 接收时间 | 2021/6/17 | 始于 | | |
| 维修过程 及 故障判定 | 高压机-接空明机 拆卸30元 | | | 止于 | | |
| | | | | 更换零件名称 | 型号 | 数量 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 结果验证 | 验收合格 | | | 验证人 | 杨亚斌 | |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|------|-----------|--------|-----------|----|
| 设备名称 | 五月 焊机 | 设备型号 | | 设备编号 | | |
| 报修单位 | 2022-2023年 KND2311部 | 报修人 | 杨文海 | 车间主管 | 王明 | |
| 故障描述 | 焊机102启动时不打火。 经检查。 | | | 报修时间 | 2022.6.29 | |
| | | | | 实际维修时间 | 年 | 月 |
| 维修人员 | 王明 | 接收时间 | 2022.6.29 | 始于 | | |
| 维修过程 及 故障判定 | 焊机各原件均正常 共约200元。 焊机线路正常 约100元。 | | | 止于 | | |
| | | | | 更换零件名称 | 型号 | 数量 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 结果验证 | 验收合格 | | | 验证人 | 王明 | |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | | |
|-----------|------------------------|------|-----------|--------|-----------|----|
| 设备名称 | 空调 | 设备型号 | | 设备编号 | | |
| 报修单位 | 维修部 | 报修人 | 杨子华 | 车间主管 | | |
| 故障描述 | 高楼层二三楼淋浴间下水管道堵塞 | | | 报修时间 | 2022.7.12 | |
| | | | | 实际维修时间 | 年 | 月 |
| 维修人员 | 杨子华 | 接收时间 | 2022.7.12 | 始于 | | |
| 维修过程及故障判定 | 疏通二三楼淋浴间下水管道 共用200元 | | | 止于 | | |
| | | | | 更换零件名称 | 型号 | 数量 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 结果验证 | 验收合格 | | | 验证人 | 杨子华 | |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | | |
|-------------------|------------------|------|-----------|--------|-----------|----|
| 设备名称 | 下水道 | 设备型号 | | 设备编号 | | |
| 报修单位 | 综合部 | 报修人 | 李林林 | 车间主管 | 李林林 | |
| 故障描述 | 综合楼下水道堵塞 | | | 报修时间 | 2012.7.13 | |
| | | | | 实际维修时间 | 年 | 月 |
| 维修人员 | 李林林 | 接收时间 | 2012.7.13 | 始于 | | |
| 维修过程 及 故障判定 | 疏通下水口2处. 费用100元. | | | 止于 | | |
| | | | | 更换零件名称 | 型号 | 数量 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 结果验证 | 验收合格 | | | 验证人 | 李林林 | |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | | |
|-------------------|------------------------|------|-----------|--------|-----------|----|
| 设备名称 | 2号时风 | 设备型号 | | 设备编号 | | |
| 报修单位 | 设备管理部 | 报修人 | 杨志军 | 车间主管 | | |
| 故障描述 | 风机=投果河时风时风时风。 | | | 报修时间 | 2022.7.13 | |
| | | | | 实际维修时间 | 年 | 月 |
| 维修人员 | 杨志军 | 接收时间 | 2022.7.13 | 始于 | | |
| 维修过程 及 故障判定 | 风机=投果河时风时风时风。 用26号。 | | | 止于 | | |
| | | | | 更换零件名称 | 型号 | 数量 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 结果验证 | 验收合格 | | | 验证人 | 杨志军 | |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



设备报修单

编号: HBGH-BD-ZZ-013

| | | | | | |
|-------------------|---------------|--------|---------|------|-----|
| 设备名称 | 下水道 | 设备型号 | | 设备编号 | |
| 报修单位 | 设备管理部 | 报修人 | 杨亚强 | 车间主管 | 王江涛 |
| 故障描述 | 第三楼半层下水道堵塞。 | 报修时间 | | | |
| | | 实际维修时间 | 年 | 月 | 日 |
| 维修人员 | 王江涛 | 接收时间 | 2017.11 | 始于 | |
| 维修过程 及 故障判定 | 疏通下水道共 费用100元 | 止于 | | | |
| | | 更换零件名称 | 型号 | | 数量 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 结果验证 | 验收合格 | 验证人 | 王江涛 | | |

备注: 1、此表“故障描述”及以上内容由报修人员填写, 交由维修人员。
 2、维修人员签字接收并记录, 维修完成由操作员或车间主管签字确认 (交由设备管理员处存留)



工作联系函

通知

申请

通报

报告

主题:关于检测室空调添加氟利昂申请

公司领导:

近日气温上升,检测室空调制冷功能不能正常运行,经申报设备科检修后为保证三坐标检测室环境要求,需达到恒温恒湿状态,现申请添加氟利昂,预计费用 200-300 元

编制:孙嘉灏

部门批准: 陈伟 2022.5.25

厂长意见: 孙嘉灏 2/5

领导意见: 孙嘉灏 2022.5.25

陈伟 2/5