


湖南金驰重8.31维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	气阀	1	328		260	588	
2							
3							
4							
5							
6							
		费用合计:				588	

编辑: 权志维

审核:  2022.8.31

批准: 

北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称：长沙铭隆汽车有限公司

维修日期	购车日期	故障描述	外出费	材料费	工时费	合计	车牌号	备注	
2022/7/5	2022/2/21	开关损坏	328	/	260	588	湘AP6118		

合计：588元

服务站：长沙铭隆汽车有限公司

银行：工商银行长沙福元西路支行

卡号：1901011309100014061

