

西安光华荣昌汽车零部件有限公司





费用报销单

日期: 2022.9.29

报销人: 权志维

部门: 质量部

预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	劳保费	招聘费	其他	合计
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	济宁宏伟9.29								2,340.00				2,340.00
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
部门直属领导			部门最高责任领导			总经理			集团责任领导			2,340.00		2,340.00
												财务审核		财务总监

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 权志维

领款人姓名: 济宁宏伟专用汽车维修有限公司

卡号: 15498201040008644

开户行地址: 中国农业银行济宁仙营支行

济宁宏伟9.29维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	02底座	5			260	1300	
2	底座支架	1			260	260	
3	X3000底座	1			260	260	
4	02气阀	1			260	260	
5	调角器	1			260	260	
6							
7							
8							
9							
		费用合计:				2340	

编辑:

权志维

审核:

 2022.9.28

批准:

 29/10/22

北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称:

济宁宏伟专用汽车维修有限公司

盖章



维修日期	维修产品名称	工程车\牵引车	购车日期	行车里程 (KM)	故障描述	用户姓名及电话		外收费	工时费	合计	车牌号	备注
2021.4.6	更换底座	工程车	2021.3.19	2800	座椅底座漏气	曾添	15154798880	0	260	260	鲁H31Q95	
2021.5.30	更换底座	工程车	2021.4.27	1500	座椅底座漏气	张宗友	15854746958	0	260	260	鲁H66G49	
2021.5.23	更换底座	工程车	2021.5.23	5291	座椅底座漏气	秦磊	18305379345	0	260	260	鲁H76P77	
2021.6.30	更换底座	工程车	2021.3.10	24823	座椅底座漏气	吴则刚	15153701180	0	260	260	鲁H87V95	
2021.8.4	更换底座	载货车	2021.5.8	30206	座椅底座漏气	刘德友	15064722592	0	260	260	鲁H57C98	
2022.3.1	更换副驾驶室座椅底座	载货车	2020.9.23	45360	副座椅靠背无法调节	张继海	15564724000	0	260	260	鲁H22R01	
2022.3.16	更换底座	载货车	2021/10/21	53487	座椅底座漏气	胡芹喜	15963755219	0	260	260	鲁H150D0	
2022.3.30	更换座椅升降手柄	载货车	2021.6.7	22907	座椅不升降	高华	18853720296	0	260	260	鲁H87V35	
2022.2.25	靠背不能调节	自卸车	2022.3.10	2500	座椅靠背无法调节	张飞	1569792240	0	260	260	鲁H27P31	
合计: 2340元												

