



物料不良索赔费用通知单


管理编号 2 2 1 0 2 8 0 1

裁决	编制	审核	批准
	白智贤		

供应商	大麻沽航凌机箱厂	批次号	/
部品名称	1780 镜杆	收件人	刘小勇
部品编号	/	日期	2022-10-28
不良数量	/	适用车型	福田领航车型

不良内容:

贵司所供喷漆 1780 镜杆（图号：1B1788210031），在主机厂例行抽检实验中，盐雾实验不合格，要求盐雾时间>700 小时，镜杆表面无锈蚀，实际镜杆在 600 小时出现镜杆锈蚀严重问题



序号	时间	零件名称	零件图号	供应商名称	供应商代码	品牌名称	委托单号	试验项目	技术标准	检测结果	检测结论	信息来源	收费金额
49	5.18	右后侧摆总成	1B1788210031	河北光华荣昌汽车零部件有限公司	A0250	时代	W5-22-03-053	盐雾试验	700h无锈蚀、起泡	600h锈蚀	不合格	瑞沃工厂	5000



不良来源： 来料 生产 市场

工时损失	修理更换返工	/	合计	/
	加工挑选检查	/		

索赔费用计算表

按照供应商管理规定中的第 1.6 条《一般质量问题》规定，对零部件质量问题造成我司产品在市场出现的质量损失进行转嫁索赔：

以上，针对大麻沽航凌机箱厂产品质量问题考核合计：**5000 元**

备注事项:

- 根据不良物料检验通知单编号 _____，贵司已确认为提供物料不良引起。
- 为了保护客户的利益，促进贵公司对品质改善活动的重视，由于物料不良的质量问题，按照荣昌公司质量保证协议索赔核算方法进行索赔处理，
索赔金额为：**伍仟元整**人民币。
- 请贵公司对不良物料进行检讨分析并将结果及改善对策三日内回复荣昌公司质量部 IQC。

