

修模通知单


编号:

项目名称	H6	零部件名称	H6 副驾驶员后部罩壳
图号 (数模名称)	SHT0011556	模具编号	RCS0235-12
修模申请时间	2022.8.1	要求完成时间	2022.08.15
模具厂联系人	董继旺	联系电话	13920413298
申请人	步国庆	联系电话	18801219730

修模原因:



变更前:

上端装配卡接结构易断裂,且拆卸困难



变更后:

结构优化,防止断裂



产品强度不够, 组装后易断裂。 设变加强。

修模方案:

1. 前后模仁焊补, 先洗 NC 再拆铜公电火花处理。
2. 新增公模镶件。

试模要求: 满足产品数据, 试模提交样件, 满足量产需求。

编制	韩强	审核		批准	步国庆 8.1
----	----	----	--	----	---------

修模厂家详细修模计划:

模具厂计划编制:		模具厂审核:	
----------	--	--------	--

修模进度和效果确认:

签字:

采购部付款评价和考核:

签字:

备注: 若需制造部将模具调至模具厂, 将此单复印一份发制造部。 需要 不需要

工 作 函

光华荣昌采购管理[2019]HS-201900 号

地址(Add)：北京市昌平区流村镇工业园区

邮编(Zip)：102204

电话(Tel)：010-89774863

传真(Fax)：010-89774860

网址H- ttp://www.bjghrc.com

紧急 回函 请审阅 请批注 请答复 报告 通知

H6 副驾驶员后部罩壳模具设变维修价格申请

领导：

您好！

H6 阀体外壳、行程补偿气缸缸体模具设变修模费用价格如下：（元） 预算编码：ZY1707

序号	名称	单位	佩雷希 税率 13%		博实 税率 13%		勃辉 税率 13%		备注
			含税单价	协商价	含税单价	协商价	含税单价	协商价	
1	H6 副驾驶员后部罩壳模具设变	副	11630.78		6500		3857.63	3800	
	合计								
	付款方式		验收合格后 30 天内 结算						
	开发周期		15 天						

- H6 副驾驶员后部罩壳模具设变修模，经询价，建议在天津勃辉维修，报价含税 3857.63 元，优惠价格 3800 元，承兑支付。

拟文：**韩强**

审核：

张世军

日期：

领导，请批示：