



工作联系函

西安光华荣昌汽车技术有限公司

(内部/ 外部)

BEIJING GOLDRARE Auto Technology CO.,LTD.

编号: SC2023-1-05

申请

通知

通报

报告

处理陕汽、商用车质量问题情况说明

尊敬的公司领导:

2022年1月1日-12月31日期间,陕汽集团、陕汽商用车共计发生质量问题12起,为了不给公司带来供货份额减少和非必要的经济损失,稳定我公司的品牌形象,西安销售部下于客户质量人员进行沟通、调节,已将22年全年的质量问题全部解决完毕,所花费的费用为7500元,具体质量问题及花费明细如下:

- 1、2022年7月13日处理商用车副司机(DZ15221519998)表面漆皮、生锈批量问题,送发运检验500元。
- 2、2022年7月28日晚处理陕汽DZ14251510040座椅质量问题(防尘罩不美观、底座支架不对称),送陕汽外检胡云刚1000元。
- 3、2022年7月30日晚处理9969副司机安全带支架断裂(3件),送陕汽调试司机500元。
- 4、陕汽装配工副司机王园园结婚随礼金300元,8月14日。
- 5、为了阻止精益达小批量试装六系座椅,给主司机宋云500元、副司机白宁波500元(8月16日)
- 6、陕汽淮南子公司维修9963座椅气路问题两件,维修费用300元,给刘蕾班长2022年8月29日
- 7、由于我公司17面料未及时到货,造成商用车10台车辆缺件下线,找人补装费用500元,车间主任王乐。
- 8、处理商用车座椅拉杆问题,装配工人宋云200元,周鹏飞200元,发运检验崔乐乐500元,徐攀500元。
- 9、处理商用车114底座支架颜色不一致问题,送商用车检验张馨月500元,2022年11月15日
- 10、因DZ15221519998底座支架颜色不一致,造成商用车29台座椅下线,此批车是急需发运车辆,需雇人补装,费用500元。2022年11月9日
- 11、处理DZ15221519998底座支架颜色不一致和靠背调节手柄颜色不一致问题,送商用车发运检验崔乐乐500元。2022年11月23日
- 12、处理商用车M3000S副司机靠背异响问题(靠背骨架横梁材质较软造成),送商用车内检徐攀500元。2022年12月14日

共计:7500元

此次费用使用其他发票进行替票报销。

望请领导审阅、批准。

同意
李
10/1-11

拟文:

西安销售科:刘建

日期:2023年1月5日



扫描全能王 创建