













序号	物料编码	物料名称	库房状态	供货状态	问题点	备注
1	SHT0014431	主驾驶底支架			取消2个安装孔	底支架状态无法维修，客户不认可此状态
					标红的孔跟最新状态有变化，标黄的孔取消	
					标红的孔取消2个孔，标黄的孔有设变	
					两侧孔需要补上	
					表面电泳改为表面磨砂	
2	SHT0014429	副驾驶底支架			表面电泳改为表面磨砂	