



工作联系函



Of202307190005

基本信息

申请人：	李霞	岗位：	
日期：	2023/07/19 10:32:26	申请人部门：	综合管理科
邮箱：	lixia@bjghrc.com	联系电话：	
标题：	关于公车空调维修、货车换胎的申请报告		
编码：	GZLXH-20230719-032	申请人：	李霞
组织架构：	轻卡座椅事业部	部门：	综合管理科
职位：	潍坊市场业务主管	申请类型：	申请
内容说明：		审批人：	李洪,周洪基,滕令超

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	李霞	发起		新建申请	2023/07/19 10:34:16
2	李洪	审批一		同意	2023/07/20 11:30:03
3	周洪基	审批二		同意	2023/07/20 13:17:13
4	滕令超	审批三		同意	2023/07/20 13:18:48



工作联系函

潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

(内部/ 外部)

WEIFANG GOLDRARE Auto Technology CO.,LTD.

编号: WF2023-07-05

申请

通知

通报

报告

主题: 关于公车空调维修、货车更换内胎的申请报告

公司领导:

一、申请事由:

1、公车(鲁GB1T95)空调无法制冷,经诊断压缩机继电器线路板损坏,同时需要更换空调滤芯,费用约为800元;

2、货车左后轮漏气,补完后仍未解决,经查内胎损坏严重,需更换内胎1条,费用约为200元。

二、费用预算归口


序号	预算成本中心	项目代码	费用科目	名称	单位	数量	单价/元	金额/元	备注
1	D205	ZHGL002	66020203	空调维修	次	1	800	800	
2	D105	XSG1001	66010203	货车换胎	次	1	200	200	
合计								1000	

拟文: 李霞	预算员:	审核:	发起部门: 综合管理科
批准:			日期: 2023年7月5日



机器编号: 667103336645

山东增值税电子普通发票



发票代码: 037002200211

发票号码: 90219838

开票日期: 2023年06月19日

校验码: 03956 36075 64345 17115

购 买 方	名 称	密 码 区	项 目 名 称	规 格 型 号	单 位	数 量	单 价	金 额	税 率	税 额
购 买 方	称: 潍坊光华荣昌汽车技术有限公司 纳税人识别号: 91370700MA3CBQ0F75 地 址、电 话: 山东省潍坊市清池街道张营社区梨园街与高二路以东山东宏力光电技术有限公司1号库13780863199 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司潍坊新华支行37050167220800000110	00>88<><+0016<</+28907-73289 >+4>74924*7>448*8/5660/>-884 36*225+51776931368>2//+/984- 6-03+-3041>15201727>197487+6	*劳务*维修费					722.77	1%	7.23
销 售 方	称: 潍坊高新区彭亮车业 纳税人识别号: 92370700MA3FNNW0258 地 址、电 话: 山东省潍坊市高新区汶泉经济发展服务中心宝通社区南赵村村西第一间商铺15962644312 开户行及账号: 潍坊银行潍坊保税支行802040001421021269		合 计					¥722.77		¥7.23
			价税合计(大写)	柒佰叁拾圆整						
				(小写)¥730.00						
			备 注							

收款人: 梁彭亮

复核: 王倩

开票人: 李菲