

材料消耗定额明细表

统帅座椅1880

QAD代码BOM单

编制：_____王婷_____

会签：_____

审核：_____

批准：_____

版本： A5

统帅座椅1880 QAD版BOM单明细

| 序号 | 零件号 | 描述 | 描述 | 图纸 | 发出 | 备注 |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|----|----|
| 1 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | LZ161351000330 | LZ161351000330 | A5 | |
| 2 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | LZ161351000340 | LZ161351000340 | A5 | |
| 3 | SLT0010591 | 1880副座椅总成 | LG1612510070 | LG1612510070 | A5 | |
| 4 | SLT0010592 | 1880副座椅总成 | LG1612510170 | LG1612510170 | A5 | |
| 5 | SLT0010847 | 1880副座椅总成（PVC） | LZ161251000090 | LZ161251000090 | A5 | |
| 6 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | 织物 | LZ161251000004 | A5 | |

统帅座椅1880 QAD版BOM单修定清单

| 序号 | 版本 | 修订内容 | 签发日期 | 修订人 |
|----|------|---|------------|-----|
| 1 | 版本A1 | 新编制 | 2021.10.08 | 李雪佳 |
| 2 | 版本A2 | 见修改记录 | 2022.05.06 | 李雪佳 |
| 3 | 版本A3 | 驾驶员左侧护板卡接钢丝铆接方式变更，使用BFA0010037自攻钉替代BFA0000760（Q12618）抽芯铆钉 | 2022.12.16 | 王婷 |
| 4 | 版本A4 | 1) LG1612510070; LZ161251000090更改靠背骨架图号: SLT0010579→SLT0011486 | 2023.3.17 | 王婷 |
| 5 | 版本A5 | 1) 统帅1880副驾随车件需要删除，与整椅一起组装 2) 主驾坐垫钢丝由焊接号替换为电泳号。 3) 增加配置: LZ161251000004 | 2023.10.24 | 王婷 |

| 序号 | 父零件号 | 父零件描述 | 父零件号 | 子零件号 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 图纸 | 子零数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | | 备注 |
|----|------------|------------|------|------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------|---------|-------|-----|-------|--------------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | | | | |
| 1 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | LZ161351000330 | | LZ161351000330 | EA | | | | 河北自制 | 组装车间 | |
| 2 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010348 | 驾驶员头枕骨架泡沫总成 | | | SLT0010348 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 日照联成 | |
| 3 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010389 | 驾驶员头枕护面总成 | 济南轻卡统帅PVC | | SLT0010389 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 4 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SCS0004029 | 头枕主插管 | | | MP-X-6805070S | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅市雍丰塑料制品有限公 | |
| 5 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SCS0004036 | 头枕副插管 | | | MP-X-6805071S | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅市雍丰塑料制品有限公 | |
| 6 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010707 | 驾驶员靠背泡沫总成 | 1880 | | SLT0010707 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 7 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0002566 | 驾驶员靠背泡沫无纺布 | | | 6805428X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 8 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010853 | 驾驶员靠背护面总成 | PVC | | SLT0010853 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 9 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010713 | 驾驶员靠背上骨架焊接总成 | PVC(1880) | | SLT0010713 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 焊接车间 | |
| 10 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010383 | 驾驶员左侧滑轨总成 | | | SLT0010383 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 11 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010384 | 驾驶员右侧滑轨总成 | | | SLT0010384 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 12 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0002124 | 驾驶员U型把手 | | | 6801101X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 13 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SHT0002642 | 驾驶员座垫前横梁总成电泳 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 电泳车间 | |
| 14 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010415 | 驾驶员左侧护板固定钢丝A | | | SLT0010415 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 15 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010416 | 驾驶员左侧护板固定钢丝B | | | SLT0010416 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 15 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | BFA0010037 | 内梅花盘头三角牙自攻钉 | | | | EA | 4.0000 | 10 | | 河北外购 | 新增 | |
| 17 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0002134 | 驾驶员右侧护板 | | | 6803201X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 注塑车间 | |
| 18 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010346 | 驾驶员左侧护板 | | | SLT0010346 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅雍丰 | |
| 19 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | BFA0000096 | 十字槽圆头带垫自攻螺钉F | ST4. 2x9. 5F型黑 | | Q2724295 | EA | 3.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 20 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010350 | 驾驶员座垫泡沫总成 | | | SLT0010350 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 21 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010421 | 驾驶员座垫护面总成 | 济南轻卡统帅PVC | | SLT0010421 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 22 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | GHRC00001 | EA | 62.0000 | 10 | | 河北外购 | 天津金庄新材料科技有限公 | |
| 24 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0011987 | 一汽驾驶员座垫框架电泳 | | | | | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 24 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | BFA0000047 | 弹簧钢丝 | | | BQB40-6807121 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 25 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010345 | 驾驶员调角器手柄 | | | SLT0010345 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅雍丰 | |
| 26 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | BFA0000110 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 | | | Q33008F31 | EA | 12.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 27 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | BFA0000004 | 扎带 | | | BFA0000004 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅俊龙包装 | |
| 28 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0000244 | k1头枕包装膜 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅市建昌塑料制品有限公 | |
| 29 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0001707 | 主驾座椅包装袋 | M31RB/济南轻卡统帅 | 02.12.04.149 | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅市建昌塑料制品有限公 | |
| 30 | SLT0010699 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | TMA0000185 | 济南轻卡条形码 | | | | EA | 1.0000 | D | 10 | 河北外购 | | |

| 序号 | 父零件号 | 父零件描述 | 父零件号 | 子零件号 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 图纸 | 子零数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | | 备注 |
|----|------------|------------|------|------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------|---------|-------|-----|-------|--------------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | | | | |
| 1 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | LZ161351000340 | | LZ161351000340 | EA | 1.0000 | | | 河北自制 | | |
| 2 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010348 | 驾驶员头枕骨架泡沫总成 | | | SLT0010348 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 日照联成 | |
| 3 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010389 | 驾驶员头枕护面总成 | | | SLT0010389 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 4 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SCS0004029 | 头枕主插管 | | | MP-X-6805070S | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅市雍丰塑料制品有限公 | |
| 5 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SCS0004036 | 头枕副插管 | | | MP-X-6805071S | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅市雍丰塑料制品有限公 | |
| 6 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010708 | 驾驶员靠背泡沫总成 | 通风1880 | | SLT0010708 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 7 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0002507 | 驾驶员靠背泡沫无纺布 | 通风 | | 6805424X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 8 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010517 | 靠背加热垫总成 | | | SLT0010517 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 9 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0011326 | 驾驶员靠背护面总成 | 通风加热PVC | | SLT0011326 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 10 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010714 | 驾驶员靠背上骨架焊接总成 | 通风1880 | | SLT0010714 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 焊接车间 | |
| 11 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010383 | 驾驶员左侧滑轨总成 | | | SLT0010383 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 12 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010384 | 驾驶员右侧滑轨总成 | | | SLT0010384 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 13 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0002124 | 驾驶员U型把手 | | | 6801101X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 14 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SHT0002642 | 驾驶员座垫前横梁总成电泳 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 电泳车间 | |
| 15 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010415 | 驾驶员左侧护板固定钢丝A | | | SLT0010415 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 16 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010416 | 驾驶员左侧护板固定钢丝B | | | SLT0010416 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 16 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | BFA0010037 | 内梅花盘头三角牙自攻钉 | | | | EA | 4.0000 | 10 | | 河北外购 | 新增 | |
| 18 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0002134 | 驾驶员右侧护板 | | | 6803201X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 注塑车间 | |
| 19 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010731 | 驾驶员左侧护板 | 通风加热 | | SLT0010731 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅雍丰 | |
| 20 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | BFA0000096 | 十字槽圆头带垫自攻螺钉F | ST4. 2x9. 5F型黑 | | Q2724295 | EA | 3.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 21 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SHT0010958 | 靠背风扇 | | | SHT0010958 | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 22 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0002441 | 靠背通风袋体 | | | 6804412X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 23 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | BEC0000068 | 风扇延长线 | | | 6803911X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 24 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SHT0010959 | 减震钉 | | | SHT0010959 | EA | 6.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 25 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010474 | 驾驶员座垫泡沫总成 | 通风 | | SLT0010474 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 27 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010518 | 坐垫加热垫总成 | | | SLT0010518 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 28 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010421 | 驾驶员座垫护面总成 | | | SLT0010421 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 29 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | GHRC00001 | EA | 58.0000 | 10 | | 河北外购 | 天津金庄新材料科技有限公 | |
| 30 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0011988 | 一汽驾驶员座垫框架电泳 | | | 6801120X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 31 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010514 | 坐垫通风袋体 | | | SLT0010514 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 32 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SHT0010956 | 转接风道 | | | SHT0010956 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 33 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | BFA0000047 | 弹簧钢丝 | | | BQB40-6807121 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 34 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010345 | 驾驶员调角器手柄 | | | SLT0010345 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅雍丰 | |
| 35 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010515 | 驾驶员通风、加热开关 | | | SLT0010515 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 36 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010516 | ECU及通风线束总成 | | | SLT0010516 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 37 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | BFA0000110 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 | | | Q33008F31 | EA | 12.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 38 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | BFA0000004 | 扎带 | | | BFA0000004 | EA | 3.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅俊龙包装 | |
| 39 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0000244 | k1头枕包装膜 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅市建昌塑料制品有限公 | |
| 40 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0001707 | 主驾座椅包装袋 | M31RB/济南轻卡统帅 | 02.12.04.149 | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅市建昌塑料制品有限公 | |
| 41 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010471 | 驾驶员座垫泡沫无纺布 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 42 | SLT0010700 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | TMA0000185 | 济南轻卡条形码 | | | | EA | 1.0000 | D | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父零件号 | 父零件描述 | 父零 | 子零件号 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 图纸 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | | 备注 |
|----|------------|-----------|----|------------|--------------|----------------|------|--------------|----|---------|-------|----|-----|-------|------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | | | | | |
| 1 | SLT0010591 | 1880副座椅总成 | EA | SLT0010591 | 1880副座椅总成 | LG1612510070 | | LG1612510070 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | 组装车间 | |
| 2 | SLT0010591 | 1880副座椅总成 | EA | SLT0011486 | 副驾靠背骨架装配总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | 焊接车间 | 新增 |
| 3 | SLT0010591 | 1880副座椅总成 | EA | SLT0010593 | 副驾靠背护面总成 | 织物 | | SLT0010593 | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 4 | SLT0010591 | 1880副座椅总成 | EA | SLT0010595 | 副驾靠背泡沫总成 | | | SLT0010595 | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 5 | SLT0010591 | 1880副座椅总成 | EA | SLT0010597 | 副驾靠背无纺布 | | | SLT0010597 | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0010591 | 1880副座椅总成 | EA | SLT0010360 | 副驾靠背右侧护板 | | | SLT0010360 | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 黄骅雍丰 | |
| 7 | SLT0010591 | 1880副座椅总成 | EA | SLT0010603 | 副驾靠背左侧护板 | | | SLT0010603 | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 8 | SLT0010591 | 1880副座椅总成 | EA | BFA0000096 | 十字槽圆头带垫自攻螺钉F | ST4. 2x9. 5F型黑 | | | EA | 4.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 9 | SLT0010591 | 1880副座椅总成 | EA | SLT0010610 | 副驾座垫护面总成 | | | SLT0010610 | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 10 | SLT0010591 | 1880副座椅总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | GHRC00001 | EA | 71.0000 | | 10 | | 河北外购 | 天津金庄 | |
| 11 | SLT0010591 | 1880副座椅总成 | EA | SLT0010612 | 副驾座垫泡沫总成 | | | SLT0010612 | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 12 | SLT0010591 | 1880副座椅总成 | EA | SLT0010625 | 副靠背总成包装袋 | | | SLT0010625 | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 13 | SLT0010591 | 1880副座椅总成 | EA | SLT0000011 | M4副司机座包装膜 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 14 | SLT0010591 | 1880副座椅总成 | EA | SLT0011477 | 副驾右侧靠背解锁手柄总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 15 | SLT0010591 | 1880副座椅总成 | EA | TMA0000185 | 济南轻卡条形码 | | | | EA | 2.0000 | D | 10 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父零件号 | 父零件描述 | 父零件号 | 子零件号 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 图纸 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | | 备注 |
|----|------------|-----------------|------|------------|--------------|----------------|------|--------------|-------|---------|-------|-----|-------|------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | | | | |
| 1 | SLT0010592 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | SLT0010592 | 1880副座椅总成 | LG1612510170 | | LG1612510170 | EA | 1.0000 | | | 河北自制 | 组装车间 | |
| 3 | SLT0010592 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | SLT0010594 | 副驾靠背护面总成 | PVC | | SLT0010594 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 4 | SLT0010592 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | SLT0010595 | 副驾靠背泡沫总成 | | | SLT0010595 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 5 | SLT0010592 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | SLT0010597 | 副驾靠背无纺布 | | | SLT0010597 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0010592 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | SLT0010360 | 副驾靠背右侧护板 | | | SLT0010360 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅雍丰 | |
| 7 | SLT0010592 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | SLT0010603 | 副驾靠背左侧护板 | | | SLT0010603 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 8 | SLT0010592 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | BFA0000096 | 十字槽圆头带垫自攻螺钉 | ST4. 2x9. 5F型黑 | | | EA | 4.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 9 | SLT0010592 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | SLT0010611 | 副驾座垫护面总成 | PVC | | SLT0010611 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 10 | SLT0010592 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | GHRC00001 | EA | 77.0000 | 10 | | 河北外购 | 天津金庄 | |
| 11 | SLT0010592 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | SLT0010612 | 副驾座垫泡沫总成 | | | SLT0010612 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 12 | SLT0010592 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | SLT0010625 | 副靠背总成包装袋 | | | SLT0010625 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 13 | SLT0010592 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | SLT0000011 | M4副司机座包装膜 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 14 | SLT0010592 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | SLT0011477 | 副驾右侧靠背解锁手柄总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 15 | SLT0010592 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | SLT0011486 | 副驾靠背骨架装配总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 16 | SLT0010592 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | TMA0000185 | 济南轻卡条形码 | | | | EA | 2.0000 | D | 10 | 河北自制 | | |

| 序号 | 父零件号 | 父零件描述 | 父零件号 | 子零件号 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 图纸 | 子零数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | | 备注 |
|----|------------|-----------------|------|------------|-----------------|----------------|------|------------|------|---------|-------|-----|-------|------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | | | | |
| 1 | SLT0010847 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | SLT0010847 | 1880副座椅总成 (PVC) | LZ161251000090 | | | EA | 1.0000 | | | 河北自制 | 组装车间 | |
| 2 | SLT0010847 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | SLT0011486 | 副驾靠背骨架装配总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 焊接车间 | 新增 |
| 3 | SLT0010847 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | SLT0010850 | 副驾靠背护面总成 | 通风加热PVC | | SLT0010850 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 4 | SLT0010847 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | SLT0010595 | 副驾靠背泡沫总成 | | | SLT0010595 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 5 | SLT0010847 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | SLT0010597 | 副驾靠背无纺布 | | | SLT0010597 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0010847 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | SLT0010360 | 副驾靠背右侧护板 | | | SLT0010360 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅雍丰 | |
| 7 | SLT0010847 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | SLT0010603 | 副驾靠背左侧护板 | | | SLT0010603 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 8 | SLT0010847 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | BFA0000096 | 十字槽圆头带垫自攻螺钉F | ST4. 2x9. 5F型黑 | | | EA | 4.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 9 | SLT0010847 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | SLT0010851 | 副驾座垫护面总成 | 通风加热PVC | | SLT0010851 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 10 | SLT0010847 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | GHRC00001 | EA | 71.0000 | 10 | | 河北外购 | 天津金庄 | |
| 11 | SLT0010847 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | SLT0010612 | 副驾座垫泡沫总成 | | | SLT0010612 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 12 | SLT0010847 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | SLT0010625 | 副靠背总成包装袋 | | | SLT0010625 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 13 | SLT0010847 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | SLT0000011 | M4副司机座包装膜 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 14 | SLT0010847 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | SLT0011477 | 副驾右侧靠背解锁手柄总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 15 | SLT0010847 | 1880副座椅总成 (PVC) | EA | TMA0000185 | 济南轻卡条形码 | | | | EA | 2.0000 | D | 10 | 河北外购 | | |

| 序号 | 父零件号 | 父零件描述 | 父零件号 | 子零件号 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 图纸 | 子零数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 备注 |
|----|------------|------------|------|------------|---------------|----------------|--------------|----------------|------|---------|-------|-----|-------|-----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | | | |
| 1 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | 织物 | | LZ161251000004 | EA | | | | 河北自制 | |
| 2 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010348 | 驾驶员头枕骨架泡沫总成 | | | SLT0010348 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | |
| 3 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0012007 | 驾驶员头枕护面总成 | | | SLT0010389 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 新零件 |
| 4 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SCS0004029 | 头枕主插管 | | | MP-X-6805070S | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | |
| 5 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SCS0004036 | 头枕副插管 | | | MP-X-6805071S | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | |
| 6 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010707 | 驾驶员靠背泡沫总成 | 1880 | | SLT0010707 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 7 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0002566 | 驾驶员靠背泡沫无纺布 | | | 6805428X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | |
| 8 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0012010 | 驾驶员靠背护面总成(织物) | | | SLT0010853 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 新零件 |
| 9 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010713 | 驾驶员靠背上骨架焊接总成 | PVC(1880) | | SLT0010713 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 10 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010383 | 驾驶员左侧滑轨总成 | | | SLT0010383 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | |
| 11 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010384 | 驾驶员右侧滑轨总成 | | | SLT0010384 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | |
| 12 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0002124 | 驾驶员U型把手 | | | 6801101X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | |
| 13 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SHT0002642 | 驾驶员座垫前横梁总成电泳 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 14 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010415 | 驾驶员左侧护板固定钢丝A | | | SLT0010415 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | |
| 15 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010416 | 驾驶员左侧护板固定钢丝B | | | SLT0010416 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | |
| 15 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | BFA0010037 | 内梅花盘头三角牙自攻钉 | | | | EA | 4.0000 | 10 | | 河北外购 | |
| 17 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0002134 | 驾驶员右侧护板 | | | 6803201X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | |
| 18 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010346 | 驾驶员左侧护板 | | | SLT0010346 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | |
| 19 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | BFA0000096 | 十字槽圆头带垫自攻螺钉F | ST4. 2x9. 5F型黑 | | Q2724295 | EA | 3.0000 | 10 | | 河北外购 | |
| 20 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010350 | 驾驶员座垫泡沫总成 | | | SLT0010350 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 21 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0012013 | 驾驶员座垫护面总成 | | | SLT0010421 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 新零件 |
| 22 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | GHRC00001 | EA | 62.0000 | 10 | | 河北外购 | |
| 24 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0011987 | 一汽驾驶员座垫框架电泳 | | | | | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 24 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | BFA0000047 | 弹簧钢丝 | | | BQB40-6807121 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | |
| 25 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0010345 | 驾驶员调角器手柄 | | | SLT0010345 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | |
| 26 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | BFA0000110 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 | | | Q33008F31 | EA | 12.0000 | 10 | | 河北外购 | |
| 27 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | BFA0000004 | 扎带 | | | BFA0000004 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | |
| 28 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0000244 | k1头枕包装膜 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | |
| 29 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | SLT0001707 | 主驾座椅包装袋 | M31RB/济南轻卡统帅 | 02.12.04.149 | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | |
| 30 | SLT0012005 | 轻卡驾驶室主座椅总成 | EA | TMA0000185 | 济南轻卡条形码 | | | | EA | 1.0000 | D | 10 | 河北外购 | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件单位 | 子零件 | 子零件描述 | 物料代码 | 规格型号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|-----------|-------|------------|---------------|------|------------|-------|--------|-------|-------|-------|------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | |
| 1 | SLT0010707 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | SLT0010707 | 驾驶员靠背泡沫总成 | | SLT0010707 | EA | 1.0000 | | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 2 | SLT0010707 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | TFT0000001 | 泡沫成型（黑料）W7025 | | | KG | 0.0447 | | 30 | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0010707 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | TFT0000002 | 白料 | | | KG | 0.0893 | | 30 | 河北外购 | | |
| 4 | SLT0010707 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | TFT0000003 | 脱模剂（JC3041） | | | KG | 0.0300 | | 30 | 河北外购 | 襄阳杰创 | |
| 5 | SLT0010707 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | SLT0000740 | 钢丝Φ2.5*160 | | | EA | 2.0000 | | 30 | 河北外购 | 黄骅泰行 | |
| 6 | SLT0010707 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | SLT0001093 | 钢丝Φ2.5*270 | | | EA | 3.0000 | | 30 | 河北外购 | 黄骅泰行 | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件单位 | 子零件 | 子零件描述 | 物料代码 | 规格型号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|-----------|-------|------------|---------------|------|------------|-------|--------|-------|-------|-------|------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | |
| 1 | SLT0010708 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | SLT0010708 | 驾驶员靠背泡沫总成 | | SLT0010708 | EA | 1.0000 | | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 2 | SLT0010708 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | TFT0000001 | 泡沫成型（黑料）W7025 | | | KG | 0.0447 | | 30 | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0010708 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | TFT0000002 | 白料 | | | KG | 0.0893 | | 30 | 河北外购 | | |
| 4 | SLT0010708 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | TFT0000003 | 脱模剂（JC3041） | | | KG | 0.0300 | | 30 | 河北外购 | 襄阳杰创 | |
| 5 | SLT0010708 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | SLT0000740 | 钢丝Φ2.5*160 | | | EA | 2.0000 | | 30 | 河北外购 | 黄骅泰行 | |
| 6 | SLT0010708 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | SLT0001093 | 钢丝Φ2.5*270 | | | EA | 3.0000 | | 30 | 河北外购 | 黄骅泰行 | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件单位 | 子零件 | 子零件描述 | 物料代码 | 规格型号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|----------|-------|------------|---------------|------|------------|-------|--------|-------|-------|-------|------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | |
| 1 | SLT0010595 | 副驾靠背泡沫总成 | EA | SLT0010708 | 驾驶员靠背泡沫总成 | | SLT0010708 | EA | 1.0000 | | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 2 | SLT0010595 | 副驾靠背泡沫总成 | EA | TFT0000001 | 泡沫成型（黑料）W7025 | | | KG | 0.7459 | | 30 | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0010595 | 副驾靠背泡沫总成 | EA | TFT0000002 | 白料 | | | KG | 1.4918 | | 30 | 河北外购 | | |
| 4 | SLT0010595 | 副驾靠背泡沫总成 | EA | TFT0000003 | 脱模剂（JC3041） | | | KG | 0.0300 | | 30 | 河北外购 | 襄阳杰创 | |
| 5 | SLT0010595 | 副驾靠背泡沫总成 | EA | SLT0001092 | 预埋钢丝Φ2.5*220 | | | EA | 1.0000 | | 30 | 河北外购 | 黄骅泰行 | |
| 6 | SLT0010595 | 副驾靠背泡沫总成 | EA | SLT0001093 | 预埋钢丝Φ2.5*270 | | | EA | 3.0000 | | 30 | 河北外购 | 黄骅泰行 | |
| 7 | SLT0010595 | 副驾靠背泡沫总成 | EA | SLT0000264 | 预埋钢丝Φ2.5*320 | | | EA | 3.0000 | | 30 | 河北外购 | 黄骅泰行 | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件单位 | 子零件 | 子零件描述 | 物料代码 | 规格型号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|----------|-------|------------|---------------|------|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | |
| 1 | SLT0010612 | 副驾座垫泡沫总成 | EA | SLT0010612 | 副驾座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 2 | SLT0010612 | 副驾座垫泡沫总成 | EA | TFT0000001 | 泡沫成型（黑料）W7025 | | | KG | 1.0501 | | 30 | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0010612 | 副驾座垫泡沫总成 | EA | TFT0000002 | 白料 | | | KG | 2.1002 | | 30 | 河北外购 | | |
| 4 | SLT0010612 | 副驾座垫泡沫总成 | EA | TFT0000003 | 脱模剂（JC3041） | | | KG | 0.0300 | | 30 | 河北外购 | 襄阳杰创 | |
| 5 | SLT0010612 | 副驾座垫泡沫总成 | EA | SLT0000740 | 预埋钢丝Φ2.5*160 | | | EA | 5.0000 | | 30 | 河北外购 | 黄骅泰行 | |
| 6 | SLT0010612 | 副驾座垫泡沫总成 | EA | SLT0001092 | 预埋钢丝Φ2.5*220 | | | EA | 2.0000 | | 30 | 河北外购 | 黄骅泰行 | |
| 7 | SLT0010612 | 副驾座垫泡沫总成 | EA | SLT0001093 | 预埋钢丝Φ2.5*270 | | | EA | 1.0000 | | 30 | 河北外购 | 黄骅泰行 | |
| 8 | SLT0010612 | 副驾座垫泡沫总成 | EA | SLT0001976 | 右侧硬质泡沫 | | 330102400400 | EA | 1.0000 | | 30 | 河北外购 | | |
| 9 | SLT0010612 | 副驾座垫泡沫总成 | EA | SLT0010614 | 副驾座垫骨架总成 | | | EA | 1.0000 | | 30 | 河北外购 | | |

