

材料消耗定额明细表

J6P经典版座椅-总装

QAD代码BOM单

编制：_____王婷_____

会签：_____

审核：_____

批准：_____

版本： A5

J6P经典版座椅-总装 QAD版BOM单明细

| 序号 | QAD代码 | 物料名称 | 描述 | 物料代码 | 座椅总成号 | 发出 |
|----|------------|---------|----|------|-----------------|----|
| 1 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | | | 6800010WH43-C00 | A5 |
| 2 | SHT0016043 | 前座总成 | | | 6900010WH43-C00 | A5 |
| 3 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | | | 6800010YH43-C00 | A5 |
| 4 | SHT0016437 | 前座总成 | | | 6900010YH43-C00 | A5 |
| 5 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | | | 6800010ZH43-C00 | A5 |
| 6 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | | | 6800010YD04-C00 | A5 |
| 7 | SHT0016813 | 前座总成 | | | 6900010XH43-C00 | A5 |

J6P经典版座椅-总装 QAD版BOM单修定清单

| 序号 | 版本 | 修订内容 | 签发日期 | 修订人 |
|----|------|---|------------|-----|
| 1 | 版本A1 | 新编制 | 2023.7.14 | 王婷 |
| 2 | 版本A2 | 1) 新增2个图号“6800010YH43-C00;6900010YH43-C00”的材料消耗定额 2) “6800010WH43-C00”的底座模块化零件号更换: SHT0014483→SHT0015083 | 2023.9.5 | 王婷 |
| 3 | 版本A3 | 根据“J6P经典版座椅总成EBOM-20230926.xlsx”变更材料消耗定额。 | 2023.10.7 | 王婷 |
| 4 | 版本A4 | 新增图号“6800010ZH43-C00” | 2023.11.13 | 王婷 |
| 5 | 版本A5 | 1) 6800010ZH43-C00变更左罩壳和安全带锁扣零件号。 SHT0016067→SHT0016640; SHT0014696→SHT0014697 2) 新增“6800010YD04-C00; 6900010XH43-C00”两个图号的材料消耗定额 | 2023.11.24 | 王婷 |

新零件清单

| QAD代码 | 子零件描述 | 规格型号 | 图号 | 工序 | 子零 | 状态 | 产品类 | 加数日期 | 物料类 | 状态 | 组 | ABC类 | 地点 | P/L | 工作中心 | 加工时间 | 生产线 | 件数/小时 |
|------------|-------------------|--------|-----------------|----|-------|----|------|------|------|----|------|------|----|------|------|------|-----|-------|
| 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | | 字符/2位 | | | | | | | | | | | | | |
| SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010YD04-C00 | 10 | EA | NA | SY40 | | CP00 | NA | ZY01 | A | | 长春自制 | | | | |
| SHT0011091 | 靠背3D网格上 | | | 10 | EA | NA | YC01 | | QT00 | NA | ZY01 | A | | 长春外购 | | | | |
| SHT0011316 | 靠背3D网格下 | | | 10 | EA | NA | YC01 | | QT00 | NA | ZY01 | A | | 长春外购 | | | | |
| SHT0014177 | 靠背舒适性海绵上 | | | 10 | EA | NA | YC01 | | FP00 | NA | ZY01 | A | | 长春外购 | | | | |
| SHT0014364 | 靠背舒适性海绵下 | | | 10 | EA | NA | YC01 | | FP00 | NA | ZY01 | A | | 长春外购 | | | | |
| SHT0016809 | 驾驶员靠背面套总成 | | | 10 | EA | NA | YC01 | | MT00 | NA | ZY01 | A | | 长春外购 | | | | |
| SHT0013900 | 驾驶员靠背泡沫总成 (EST通风) | | | 10 | EA | NA | YC01 | | FP00 | NA | ZY01 | A | | 河北自制 | | | | |
| SHT0011090 | 坐垫3D网格 | | | 10 | EA | NA | YC01 | | QT00 | NA | ZY01 | A | | 长春外购 | | | | |
| BEC0010159 | 坐垫风扇总成 | | | 10 | EA | NA | YC01 | | GNJ0 | NA | ZY01 | A | | 长春外购 | | | | |
| SHT0016811 | 坐垫面套总成 | | | 10 | EA | NA | YC01 | | MT00 | NA | ZY01 | A | | 长春外购 | | | | |
| SHT0013899 | 通风坐垫泡沫总成 | | | 10 | EA | NA | YC01 | | FP00 | NA | ZY01 | A | | 河北自制 | | | | |
| SHT0016640 | 调角器左罩壳 | | | 10 | EA | NA | YC01 | | SLJ0 | NA | ZY01 | A | | 河北自制 | | | | |
| BEC0010280 | 解放J6P经典版项目单通风线束总成 | | | 10 | EA | NA | YC01 | | GNJ0 | NA | ZY01 | A | | 长春外购 | | | | |
| SHT0016812 | 驾驶员靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | 10 | EA | NA | YC01 | | QT00 | NA | ZY01 | A | | 长春外购 | | | | |
| SHT0016813 | 前座总成 | | 6900010XH43-C00 | 10 | EA | NA | SY40 | | CP00 | NA | ZY01 | A | | 长春自制 | | | | |
| SHT0016817 | 副驾驶员靠背面套总成 | | | 10 | EA | NA | YC01 | | MT00 | NA | ZY01 | A | | 长春外购 | | | | |
| SHT0016811 | 坐垫面套总成 | | | 10 | EA | NA | YC01 | | MT00 | NA | ZY01 | A | | 长春外购 | | | | |
| SHT0016816 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | 10 | EA | NA | YC01 | | QT00 | NA | ZY01 | A | | 长春外购 | | | | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 物料代码 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|---------|-----|------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-------|---------|----|-----|-------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | |
| 1 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | | | 6800010WH43-C00 | EA | 1.0000 | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | | H4681010091A0 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | | H4681010096A0 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000005 | 拉铆钉 | 3.2×7 | | H4681010095A0 | EA | 6.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013504 | 驾驶员安全带总成 | | | SHT0013504 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 6 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016641 | 驾驶员靠背焊接总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 7 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016029 | 驾驶员靠背面套总成 | | | SHT0016029 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013908 | 驾驶员靠背泡沫总成 (EST非通) | | | SHT0013908 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 9 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011609 | 腰托气囊总成 | | | SHT0011609 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016020 | 扶手支架 | | | SHT0016020 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016022 | 扶手本体 | | | SHT0016022 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016024 | 限位螺栓 | M10*15 | | SHT0016024 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | M10*4 | | SHT0016026 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | SHT0016023 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | M4*8 | | SHT0016025 | EA | 3.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 16 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016630 | 主驾驶调角器总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 17 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000011 | 外六角螺栓 | 10*25黑 | | Q150B1025Q | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000006 | 平垫圈 | Φ10黑 | | Q40110 | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | Φ10黑 | | Q40310 | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016031 | 坐垫面套总成 | | | SHT0016031 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 21 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011281 | 非通风坐垫泡沫总成 | | | SHT0011281 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 22 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | SHT0014598 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000016 | 十字槽盘头螺钉(大盘头) | M6*16 白 | | BFA0000016 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015083 | 底座模块化 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 25 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | SQX3000-6805200 | | SHT0015332 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010220 | 腰托二联阀开关总成 | | | BPC0010220 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 27 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016640 | 调角器左罩壳 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 28 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | | SHT0014562 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 29 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | SHT0013891 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 30 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | SHT0014599 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 31 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | BSP0010020 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 32 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0010982 | 司机调角器手柄 | 印标识状态 | | SHT0010982 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北代购 | |
| 33 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016060 | 侧置速升速降总成《带腰托》 | | | SHT0016060 | EA | 1.0000 | 10 | | 安路普自制 | |
| 34 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014696 | 安全带锁扣总成 | | | SHT0014696 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 35 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010012 | 紧固箍 (气管直径4mm) | 国产 | | BPC0010012 | EA | 4.0000 | 10 | | 河北代购 | |
| 36 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | BCL0010006 | 气管卡扣 (2*4mm) | | | BCL0010006 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北代购 | |
| 37 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | BCL0010010 | 四管夹 | | | BCL0010010 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北代购 | |
| 38 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0010076 | 圆头割尾自攻钉 | ST4. 8*13镀黑锌 | | BFA0010076 | EA | 3.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 39 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4. 2*13 (黑色达克罗) | | Q2204213 | EA | 12.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 40 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | GHR0001 | | 15G100P | EA | 34.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 41 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000002 | 铝标牌 | YJ-6809004 | | SHT0000002 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北代购 | |
| 42 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0000079 | D04过渡接头总成 | 6800050-B90/A | | BPC0000079 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 43 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0002359 | 兰白锌六角薄螺母M16*1.5 | | | 86008104 7500 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 44 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | SHT0014477 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 45 | SHT0016027 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013897 | D03通风座椅包装膜 | | | SHT0013897 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 物料代码 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|---------|-----|------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-------|---------|----|-----|-------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | |
| 1 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | | | 6800010YH43-C00 | EA | 1.0000 | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | | H4681010091A0 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | | H4681010096A0 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000005 | 拉铆钉 | 3.2×7 | | H4681010095A0 | EA | 6.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013504 | 驾驶员安全带总成 | | | SHT0013504 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 6 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016641 | 驾驶员靠背焊接总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 7 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016434 | 驾驶员靠背面套总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013908 | 驾驶员靠背泡沫总成 (EST非通) | | | SHT0013908 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 9 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011609 | 腰托气囊总成 | | | SHT0011609 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016020 | 扶手支架 | | | SHT0016020 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016022 | 扶手本体 | | | SHT0016022 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016024 | 限位螺栓 | M10*15 | | SHT0016024 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | M10*4 | | SHT0016026 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | SHT0016023 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | M4*8 | | SHT0016025 | EA | 3.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 16 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016630 | 主驾驶调角器总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 17 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000011 | 外六角螺栓 | 10*25黑 | | Q150B1025Q | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000006 | 平垫圈 | Φ10黑 | | Q40110 | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | Φ10黑 | | Q40310 | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016436 | 坐垫面套总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 21 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011281 | 非通风坐垫泡沫总成 | | | SHT0011281 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 22 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | SHT0014598 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000016 | 十字槽盘头螺钉(大盘头) | M6*16 白 | | BFA0000016 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015083 | 底座模块化 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 25 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | SQX3000-6805200 | | SHT0015332 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010220 | 腰托二联阀开关总成 | | | BPC0010220 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 27 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016640 | 调角器左罩壳 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 28 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | | SHT0014562 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 29 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | SHT0013891 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 30 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | SHT0014599 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 31 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | BSP0010020 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 32 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0010982 | 司机调角器手柄 | 印标识状态 | | SHT0010982 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北代购 | |
| 33 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016060 | 侧置速升速降总成《带腰托》 | | | SHT0016060 | EA | 1.0000 | 10 | | 安路普自制 | |
| 34 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014696 | 安全带锁扣总成 | | | SHT0014696 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 35 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010012 | 紧固箍 (气管直径4mm) | 国产 | | BPC0010012 | EA | 4.0000 | 10 | | 河北代购 | |
| 36 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | BCL0010006 | 气管卡扣 (2*4mm) | | | BCL0010006 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北代购 | |
| 37 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | BCL0010010 | 四管夹 | | | BCL0010010 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北代购 | |
| 38 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0010076 | 圆头割尾自攻钉 | ST4. 8*13镀黑锌 | | BFA0010076 | EA | 3.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 39 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4. 2*13 (黑色达克罗) | | Q2204213 | EA | 12.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 40 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | GHRC0001 | | 15G100P | EA | 34.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 41 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000002 | 铝标牌 | YJ-6809004 | | SHT0000002 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北代购 | |
| 42 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0000079 | D04过渡接头总成 | 6800050-B90/A | | BPC0000079 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 43 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0002359 | 兰白锌六角薄螺母M16*1.5 | | | 86008104 7500 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 44 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | SHT0014477 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 45 | SHT0016432 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013897 | D03通风座椅包装膜 | | | SHT0013897 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 物料代码 | 设计图号 | 子零数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|---------|---------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | | | 6800010ZH43-C00 | EA | 1.0000 | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | | H4681010091A0 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | | H4681010096A0 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000005 | 拉铆钉 | 3.2×7 | | H4681010095A0 | EA | 6.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013504 | 驾驶员安全带总成 | | | SHT0013504 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016641 | 驾驶员靠背骨架 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 7 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016434 | 驾驶员靠背面套总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013908 | 驾驶员靠背泡沫总成 | | | SHT0013908 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 9 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011609 | 腰托气囊总成 | | | SHT0011609 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016020 | 扶手支架 | | | SHT0016020 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016022 | 扶手本体 | | | SHT0016022 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016024 | 限位螺栓 | M10*15 | | SHT0016024 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | M10*4 | | SHT0016026 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | SHT0016023 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | M4*8 | | SHT0016025 | EA | 3.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016630 | 主驾驶调角器总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 17 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000011 | 外六角螺栓 | 10*25黑 | | Q150B1025Q | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000006 | 平垫圈 | Φ10黑 | | Q40110 | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | Φ10黑 | | Q40310 | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016436 | 坐垫面套总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011281 | 非通风坐垫泡沫总成 | | | SHT0011281 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 22 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | SHT0014598 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000016 | 十字槽盘头螺钉(大盘头) | M6*16 白 | | BFA0000016 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015083 | 低配底座模块化 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 25 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | SQX3000-6805200 | | SHT0015332 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010220 | 腰托二联阀开关总成 | | | BPC0010220 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | | SHT0014562 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 28 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | SHT0013891 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 29 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | SHT0014599 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 30 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | BSP0010020 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0010982 | 司机调角器手柄 | 印标识状态 | | SHT0010982 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北代购 | | |
| 32 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016060 | 侧置速升速降总成带腰托 | | | SHT0016060 | EA | 1.0000 | 10 | | 安路普自制 | | |
| 33 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 34 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010012 | 紧固箍(气管直径4mm) | 国产 | | BPC0010012 | EA | 4.0000 | 10 | | 河北代购 | | |
| 35 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | BCL0010006 | 气管卡扣(2*4mm) | | | BCL0010006 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北代购 | | |
| 36 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | BCL0010010 | 四管夹 | | | BCL0010010 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北代购 | | |
| 37 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0010076 | 圆头割尾自攻钉 | ST4.8*13镀黑锌 | | BFA0010076 | EA | 3.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 38 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4.2*13(黑色达克罗) | | Q2204213 | EA | 12.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | GHR0001 | | 15G100P | EA | 34.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 40 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000002 | 铝标牌 | YJ-6809004 | | SHT0000002 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北代购 | | |
| 41 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0000079 | D04过渡接头总成 | 6800050-B90/A | | BPC0000079 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0002359 | 兰白锌六角薄螺母M16*1.5 | | | 86008104 7500 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 43 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | SHT0014477 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 44 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013897 | D03通风座椅包装膜 | | | SHT0013897 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 45 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010184 | 靠背加热垫总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 46 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010221 | 坐垫加热垫总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 47 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016640 | 调角器左罩壳 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 48 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010277 | 加热线束总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 49 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010110 | 加热开关 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0016731 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010086 | 单加热控制器ECU | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 物料代码 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|--------|-----|------------|---------------|-----------------|------|-----------------|-------|---------|----|-----|-------|------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | SHT0016043 | 前座总成 | | | 6900010WH43-C00 | EA | 1.0000 | | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | H4681010091A0 | | H4681010091A0 | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | H4681010096A0 | | H4681010096A0 | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | BFA0000005 | 拉铆钉 | 3.2×7 | | H4681010095A0 | EA | 6.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | SHT0013505 | 副驾驶员安全带总成 | | | SHT0013505 | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 6 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | SHT0010244 | 靠背骨架焊接总成 | | | SHT0010244 | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 7 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | SHT0016045 | 副驾驶员靠背面套总成 | | | SHT0016045 | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | SHT0011062 | 靠背泡沫总成 | | | SHT0011062 | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 9 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | | SQX3000-6902951 | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | SHT0016635 | 副驾驶调角器总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | 新零件 |
| 11 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | SHT0016031 | 坐垫面套总成 | | | SHT0016031 | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | SHT0011281 | 非通风坐垫泡沫总成 | | | SHT0011281 | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 13 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | SHT0012234 | 坐盆总成 | | | SHT0012234 | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | SHT0014360 | 调角器左罩壳 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | 新增 |
| 15 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | SHT0014361 | 调角器右罩壳 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | 新增 |
| 16 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | SHT0010983 | X3000副司机调角器手柄 | 印标识状态 | | SHT0010983 | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 17 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | SHT0000021 | 副司机座框 | YJ-6901100 | | YJ-6901100 | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | SHT0016049 | 副驾驶员底座总成 | | | SHT0016049 | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | SHT0016052 | 气弹簧总成 | | | SHT0016052 | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | BFA0000002 | 台阶螺栓 | YJ-6907006 | | YJ-6907006 | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 21 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4.2*13(黑色达克罗) | | Q2204213 | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 22 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | BFA0000011 | 外六角螺栓 | 10*25黑 | | Q150B1025Q | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | BFA0000006 | 平垫圈 | φ10黑 | | Q40110 | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | φ10黑 | | Q40310 | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | SHT0013897 | D03通风座椅包装膜 | | | SHT0013897 | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | SHT0000002 | 铝标牌 | YJ-6809004 | | SHT0000002 | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北代购 | |
| 27 | SHT0016043 | 前座总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | GHRC0001 | | 15G100P | EA | 34.0000 | 10 | | | 长春外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 物料代码 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|--------|-----|------------|---------------|-----------------|------|-----------------|-------|---------|----|-----|-------|------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | SHT0016437 | 前座总成 | | | 6900010YH43-C00 | EA | 1.0000 | | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | H4681010091A0 | | H4681010091A0 | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | H4681010096A0 | | H4681010096A0 | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | BFA0000005 | 拉铆钉 | 3.2×7 | | H4681010095A0 | EA | 6.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | SHT0013505 | 副驾驶员安全带总成 | | | SHT0013505 | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 6 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | SHT0010244 | 靠背骨架焊接总成 | | | SHT0010244 | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 7 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | SHT0016439 | 副驾驶员靠背面套总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | SHT0011062 | 靠背泡沫总成 | | | SHT0011062 | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 9 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | | SQX3000-6902951 | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | SHT0016635 | 副驾驶调角器总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | 新零件 |
| 11 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | SHT0016436 | 坐垫面套总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | SHT0011281 | 非通风坐垫泡沫总成 | | | SHT0011281 | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 13 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | SHT0012234 | 坐盆总成 | | | SHT0012234 | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | SHT0014360 | 调角器左罩壳 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | 新增 |
| 15 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | SHT0014361 | 调角器右罩壳 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | 新增 |
| 16 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | SHT0010983 | X3000副司机调角器手柄 | 印标识状态 | | SHT0010983 | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 17 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | SHT0000021 | 副司机座框 | YJ-6901100 | | YJ-6901100 | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | SHT0016049 | 副驾驶员底座总成 | | | SHT0016049 | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | SHT0016052 | 气弹簧总成 | | | SHT0016052 | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | BFA0000002 | 台阶螺栓 | YJ-6907006 | | YJ-6907006 | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 21 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4.2*13(黑色达克罗) | | Q2204213 | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 22 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | BFA0000011 | 外六角螺栓 | 10*25黑 | | Q150B1025Q | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | BFA0000006 | 平垫圈 | φ10黑 | | Q40110 | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | φ10黑 | | Q40310 | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | SHT0013897 | D03通风座椅包装膜 | | | SHT0013897 | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | SHT0000002 | 铝标牌 | YJ-6809004 | | SHT0000002 | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北代购 | |
| 27 | SHT0016437 | 前座总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | GHRC0001 | | 15G100P | EA | 34.0000 | 10 | | | 长春外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 物料代码 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-------|---------|----|-----|-------|-----|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | | | 6800010YD04-C00 | EA | 1.0000 | | | 长春自制 | | 新零件 |
| 2 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011091 | 靠背3D网格上 | | | SHT0011091 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | 新零件 |
| 3 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011316 | 靠背3D网格下 | | | SHT0011316 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | 新零件 |
| 4 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014177 | 靠背舒适性海绵上 | | | SHT0014177 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | 新零件 |
| 5 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014364 | 靠背舒适性海绵下 | | | SHT0014364 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | 新零件 |
| 6 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳) | | | BEC0010040 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | | BEC0010017 | EA | 4.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 8 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | H4681010091A0 | | H4681010091A0 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | H4681010096A0 | | H4681010096A0 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000005 | 拉铆钉 | 3.2×7 | | H4681010095A0 | EA | 6.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013504 | 驾驶员安全带总成 | | | SHT0013504 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016641 | 驾驶员靠背骨架 | | | SHT0016641 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 13 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016809 | 驾驶员靠背面套总成 | | | SHT0016809 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | 新零件 |
| 14 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013900 | 驾驶员靠背泡沫总成(EST通 | | | SHT0013900 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 15 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011609 | 腰托气袋总成 | | | SHT0011609 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016020 | 扶手支架 | | | SHT0016020 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016022 | 扶手本体 | | | SHT0016022 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016024 | 限位螺栓 | M10*15 | | SHT0016024 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | M10*4 | | SHT0016026 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | SHT0016023 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | M4*8 | | SHT0016025 | EA | 3.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016630 | 主驾驶调角器总成 | | | SHT0016630 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 23 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000011 | 外六角螺栓 | 10*25黑 | | Q150B1025Q | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000006 | 平垫圈 | φ10黑 | | Q40110 | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | φ10黑 | | Q40310 | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011090 | 坐垫3D网格 | | | SHT0011090 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | 新零件 |
| 27 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010159 | 坐垫风扇总成 | | | BEC0010159 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | 新零件 |
| 28 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016811 | 坐垫面套总成 | | | SHT0016811 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | 新零件 |
| 29 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013899 | 通风坐垫泡沫总成 | | | SHT0013899 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 30 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | SHT0014598 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000016 | 十字槽盘头螺钉(大盘头) | M6*16 白 | | BFA0000016 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 32 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | SQX3000-6805200 | | SHT0015332 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010220 | 腰托三联阀开关总成 | | | BPC0010220 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 34 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016640 | 调角器左罩壳 | | | SHT0016781 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 35 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | | SHT0014562 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 36 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | SHT0013891 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 37 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | SHT0014599 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 38 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | BSP0010020 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010280 | 解放J6P经典版项目单通风线束 | | | BEC0010280 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | 新零件 |
| 40 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010109 | 通风开关 | | | BEC0010109 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 41 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010087 | 经济型单通风ECU | | | BEC0010087 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0010982 | 司机调角器手柄 | 印标识状态 | | SHT0010982 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北代购 | | |
| 43 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016060 | 侧置速升速降总成带腰托 | | | SHT0016060 | EA | 1.0000 | 10 | | 安路普自 | | |
| 44 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | SHT0014697 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 45 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010012 | 紧固箍(气管直径4mm) | 国产 | | BPC0010012 | EA | 4.0000 | 10 | | 河北代购 | | |
| 46 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | BCL0010006 | 气管卡扣(2*4mm) | | | BCL0010006 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北代购 | | |
| 47 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | BCL0010010 | 四管夹 | | | BCL0010010 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 48 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0010076 | 圆头割尾自攻钉 | ST4.8*13镀黑锌 | | BFA0010076 | EA | 3.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 49 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4.2*13(黑色达克罗) | | Q2204213 | EA | 12.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | GHRC0001 | | 15G100P | EA | 34.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 51 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000002 | 铝标牌 | YJ-6809004 | | SHT0000002 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 52 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0000079 | D04过渡接头总成 | 6800050-B90/A | | BPC0000079 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|-----------------|--|---------------|----|--------|--|----|--|------|--|-----|
| 53 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0002359 | 兰白锌六角薄螺母M16*1.5 | | 86008104 7500 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 54 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | SHT0014477 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 55 | SHT0016806 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016812 | 驾驶员靠背坐垫一体塑料包装 | | SHT0016812 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新零件 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 物料代码 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|--------|-----|------------|---------------|-----------------|------|-----------------|-------|---------|----|-----|-------|-----|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | SHT0016813 | 前座总成 | | | 6900010XH43-C00 | EA | 1.0000 | | | 长春自制 | | 新零件 |
| 2 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | H4681010091A0 | | H4681010091A0 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | H4681010096A0 | | H4681010096A0 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | BFA0000005 | 拉铆钉 | 3.2×7 | | H4681010095A0 | EA | 4.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | SHT0013505 | 副驾驶员安全带总成 | | | SHT0013505 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | SHT0010244 | 靠背骨架焊接总成 | | | SHT0010244 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 7 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | SHT0016817 | 副驾驶员靠背面套总成 | | | SHT0016817 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | 新零件 |
| 8 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | SHT0011062 | 靠背泡沫总成 | | | SHT0011062 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 9 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | | SQX3000-6902951 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | SHT0016635 | 副驾驶调角器总成 | | | SHT0016635 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 11 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | SHT0016811 | 坐垫面套总成 | | | SHT0016811 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | 新零件 |
| 12 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | SHT0011281 | 非通风坐垫泡沫总成 | | | SHT0011281 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 13 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | SHT0012234 | 坐盆总成 | | | SHT0012234 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | SHT0014360 | 调角器左罩壳 | | | SHT0014360 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 15 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | SHT0014361 | 调角器右罩壳 | | | SHT0014361 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 16 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | SHT0010983 | X3000副司机调角器手柄 | 印标识状态 | | SHT0010983 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 17 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | SHT0000021 | 副司机座框 | YJ-6901100 | | YJ-6901100 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | SHT0016049 | 副驾驶员底座总成 | | | SHT0016049 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | SHT0016052 | 气弹簧总成 | | | SHT0016052 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | BFA0000002 | 台阶螺栓 | YJ-6907006 | | YJ-6907006 | EA | 2.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4.2*13(黑色达克罗) | | Q2204213 | EA | 4.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | BFA0000011 | 外六角螺栓 | 10*25黑 | | Q150B1025Q | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | BFA0000006 | 平垫圈 | φ10黑 | | Q40110 | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | φ10黑 | | Q40310 | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | SHT0016816 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | SHT0016816 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | 新零件 |
| 26 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | SHT0000002 | 铝标牌 | YJ-6809004 | | SHT0000002 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | BFA0000005 | 拉铆钉 | 3.2×7 | | H4681010095A0 | EA | 2.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0016813 | 前座总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | GHRC0001 | | 15G100P | EA | 34.0000 | 10 | | 长春外购 | | |

