



工作联系函

(内部)

编号: GR-YF-XJS-03-2023017

申请

通知

通报

报告

主题: 关于瑞隆祥库存两气袋腰托处理方案


领导:

瑞隆祥库存两种规格的两气袋腰托(见下图), 经过测试常温爆破压力为 0.4-0.5MPa, 标准要求 >0.3Mpa。


气袋 1 可改制为 SHT0011609, 用于西安工厂的 X3000、M3000S、X5000S 等座椅; 气袋 2 经过测量和 SHT0011609 尺寸相同, 可以直接使用。

气袋 1 具体改制方法如下:

	原长度	改制后长度	备注
黑色气管	780mm	640mm ± 5	减短 140mm
透明气管	740mm	560mm ± 5	减短 180mm



瑞隆祥库存气袋 1
黑管长: 780
透明管长: 740



瑞隆祥库存气袋 2
黑管长: 640
透明管长: 560

拟文: 姚明阳

审核:

日期: 2023.12.4

发起部门: 气控产品开发部

发起部门意见:

可以使用。张晓锋 12.4

批准日期:

接收部门意见:

接收日期: