

# 材料消耗定额明细表

## 重汽价值版单通风项目-座椅总装

### QAD代码BOM单

编制： 王婷

会签： \_\_\_\_\_

审核： \_\_\_\_\_

批准： \_\_\_\_\_

版本： A12

### 重汽价值版座椅-总装 QAD版BOM单明细

| 序号 | QAD代码      | 物料名称     | 描述 | 物料代码 | 座椅总成号            | 发出  |
|----|------------|----------|----|------|------------------|-----|
| 1  | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成  |    |      | YZ166251000038/2 | A12 |
| 2  | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成 |    |      | YZ166251000039/1 | A12 |
| 3  | SHT0015392 | 坐垫总成     |    |      | YZ166251000040/1 | A12 |
| 4  |            |          |    |      |                  |     |

不涉及

### 重汽价值版座椅-总装 QAD版BOM单修定清单

| 序号 | 版本    | 修订内容  | 签发日期         | 修订人 |
|----|-------|---|--------------|-----|
| 1  | 版本A1  | 新编制   | 2022. 6. 14  | 王婷  |
| 2  | 版本A2  | 根据“重汽价值版座椅EBOM-2022. 07. 26”编制材料消耗定额                              | 2022. 7. 27  | 王遵喻 |
| 3  | 版本A3  | 主驾螺钉更换，发泡下级零部件变更  | 2022. 8. 17  | 王婷  |
| 4  | 版本A4  | 见修改记录   | 2022. 9. 15  | 王遵喻 |
| 5  | 版本A5  | 主副驾坐盆变更:SHT0013157→SHT0000089                                     | 2022. 9. 19  | 王婷  |
| 6  | 版本A6  | 新增配置，故增加材料消耗定额。   | 2023. 3. 9   | 王婷  |
| 7  | 版本A7  | 变更内容：<br>1) 新增C型钉“BFA0000001”。<br>2) 在整椅中删除安全带外罩壳固定片“SHT0000801”  | 2023. 3. 17  | 王婷  |
| 8  | 版本A8  | 新增配置：YZ166251000042/1，故更新材料消耗定额                                   | 2023. 4. 27  | 王婷  |
| 9  | 版本A9  | 1) 主驾新增2个白色扎带-BFA0000004。<br>2) 主驾坐垫泡沫零件号变更：SHT0012222→SHT0016124 | 2023. 6. 15  | 王婷  |
| 10 | 版本A10 | 主驾坐垫泡沫零件号更换：SHT0016124→SHT0012222                                 | 2023. 8. 15  | 王婷  |
| 11 | 版本A11 | 根据“ECR0009829”更新材料消耗定额  | 2023. 10. 10 | 王婷  |
| 12 | 版本A12 | 根据“ECR0010046-2.0/1.0靠背骨架焊接总成变更”取消电泳工序，变更靠背骨架零件号及新增防护波纹管          | 2024. 1. 23  | 王婷  |

| 序号 | 父零件        | 父零件描述   | 父零件 | 子零件        | 子零件描述            | 规格型号        | 设计图号             | 子零数量       | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 |    |
|----|------------|---------|-----|------------|------------------|-------------|------------------|------------|------|----|-----|-------|-----|----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符  | 字符/24位     | 字符/24位           | 字符/24位      | 字符/18位           | 字符数字/9位    |      |    |     |       |     |    |
| 1  | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成          |             | YZ166251000038/2 | EA 1.0000  |      |    |     | 河北自制  |     |    |
| 2  | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001685 | H5安全带外部罩壳        | H5-6802126  | H5-6802126       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北自制  |     |    |
| 3  | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001684 | 安全带出口罩壳固定卡片      | H5          | H5-6802127       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 4  | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000005 | 开口型扁圆头抽芯铆钉       | 3.2*7       | H4681010095A0    | EA 4.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 5  | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0015384 | 驾驶员靠背面套          |             | SHT0015384       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 6  | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013278 | 驾驶员靠背泡沫总成通风      | 汕德卡-2.0右扶手  | SHT0013278       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北自制  |     |    |
| 7  | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013708 | 靠背骨架焊接总成         |             |                  | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北自制  |     | 新增 |
| 8  | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013907 | 波纹管              |             |                  | EA 2.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     | 新增 |
| 9  | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0012545 | 靠背3D网格           | 重汽T5-2.0高配  | SHT0012545       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 10 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0012546 | 靠背下舒适性海绵         | 重汽T5-2.0高配  | SHT0012546       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 11 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0012547 | 靠背上舒适性海绵         | 重汽T5-2.0高配  | SHT0012547       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 12 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BEC0010087 | 经济型单通风ECU        | 汕德卡2.0      | BEC0010087       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 13 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BEC0010040 | 靠背风扇总成(不含罩壳)     | 重汽          | BEC0010040       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 14 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BEC0010017 | 风扇保护壳            |             | BEC0010017       | EA 5.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 15 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0010027 | 内六角花形圆柱头螺钉       | M8*16镀锌     | BFA0010027       | EA 2.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 16 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013504 | 驾驶员安全带总成         | 重汽汕德卡       | SHT0013504       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 17 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013937 | 安全带锁扣总成          | 重汽带报警线      | SHT0013937       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 18 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001644 | 主驾驶调角器总成         | X3000/F3000 | SQX3000-6805190  | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北自制  |     |    |
| 19 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000011 | 六角头螺栓            | M10*25黑     | Q150B1025Q       | EA 8.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 20 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000006 | 平垫圈              | φ10黑色       | Q40110           | EA 8.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 21 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000009 | 弹簧垫圈             | φ10黑色       | Q40310           | EA 8.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 22 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0015386 | 驾驶员坐垫面套          |             | SHT0015386       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 23 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0012222 | 坐垫泡沫总成           |             |                  | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北自制  |     |    |
| 24 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014598 | 坐盆总成             |             | SHT0014598       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 25 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0012548 | 坐垫3D网格           | 重汽T5-2.0高配  | SHT0012548       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 26 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BEC0010041 | 坐垫风扇总成(不含罩壳)     | 重汽          | BEC0010041       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 27 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0015387 | 底座模块化总成          |             | SHT0015387       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北自制  |     |    |
| 28 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BEC0010115 | 通风线束总成           | 汕德卡2.0      | BEC0010115       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 29 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BEC0010109 | 通风开关             | 重汽T5-2.0    | BEC0010109       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 30 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0015396 | 调角器左罩壳           |             | SHT0015396       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北自制  |     |    |
| 31 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014562 | 阻尼堵盖             | 低成本         | SHT0014562       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北自制  |     |    |
| 32 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013891 | H5调角器罩壳右黑色       | X5000状态     | SHT0013891       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北自制  |     |    |
| 33 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014599 | 座垫前部罩壳           | 低成本         | SHT0014599       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北自制  |     |    |
| 34 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BSP0010020 | 弹簧卡子             |             | BSP0010020       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 35 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0010982 | X3000正司机调角器手柄    | 印标识状态       | SHT0010982       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 36 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0012447 | 升降调节开关总成         | 国产手柄黑色      | SHT0012447       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 安路普自制 |     |    |
| 37 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000013 | ST4.2*13自攻螺钉达克罗黑 | 达克罗黑        | Q2204213         | EA 12.0000 |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 38 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000016 | 6*16元机十字钉        | 环保兰白锌       | Q2140612         | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 39 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013881 | 驾驶员靠背包装膜         | 重汽T5        | SHT0013881       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 40 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013883 | 座垫包装膜            | 重汽T5        | SHT0013883       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 41 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0015388 | 驾驶员座椅说明书         |             | SHT0015388       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 42 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | TMA0000185 | 济南轻卡条形码          | 不干胶贴纸55*20  | TMA0000185       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 43 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000001 | C型钉              |             |                  | EA 29.0000 |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 44 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000004 | 白色扎带             |             |                  | EA 2.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 45 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SLT0010696 | 扶手总成             |             |                  | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 46 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0016665 | 扶手支架总成电泳         |             |                  | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北自制  |     |    |
| 47 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SLT0010697 | 扶手固定螺栓           |             |                  | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 48 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SLT0010701 | 扶手总成堵盖           |             |                  | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 49 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0010075 | 十字槽盘头自攻螺钉        |             |                  | EA 2.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 50 | SHT0015382 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SLT0010685 | 扶手包装袋            |             |                  | EA 1.0000  | D    | 10 |     | 河北外购  |     |    |

| 序号 | 父零件        | 父零件描述    | 父零件 | 子零件        | 子零件描述            | 规格型号          | 物料代码 | 设计图号             | 子零件数量      | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|----------|-----|------------|------------------|---------------|------|------------------|------------|------|----|-----|-------|-----|----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位   | 字符  | 字符/24位     | 字符/24位           | 字符/24位        |      | 字符/18位           | 字符数字/9位    |      |    |     |       |     |    |
| 1  | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成         |               |      | YZ166251000039/1 | EA 1.0000  |      |    |     | 河北自制  |     |    |
| 2  | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0015391 | 副驾驶员靠背面套总成       |               |      | SHT0015391       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 3  | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0012223 | 副驾驶员靠背泡沫总成       | T5-2.0无扶手     |      | SHT0012223       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北自制  |     |    |
| 4  | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013709 | 靠背骨架焊接总成         |               |      |                  | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     | 新增 |
| 5  | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013907 | 波纹管              |               |      |                  | EA 2.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     | 新增 |
| 6  | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001685 | H5安全带外部罩壳        | H5-6802126    |      | H5-6802126       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北自制  |     |    |
| 7  | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001684 | 安全带出口罩壳固定卡片      | H5            |      | H5-6802127       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 8  | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000005 | 开口型扁圆头抽芯铆钉       | 3.2*7         |      | H4681010095A0    | EA 4.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 9  | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013505 | 副驾驶员安全带总成        | 重汽汕德卡         |      | SHT0013505       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 10 | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001670 | 副驾驶员安全带锁扣总成      | 不带报警线/4SB152A |      | SQX3000-6902951  | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 11 | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001666 | 副驾调角器总成          | X3000/F3000   |      | SQX3000-6905190  | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北自制  |     |    |
| 12 | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000011 | 六角头螺栓            | M10*25黑       |      | Q150B1025        | EA 8.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 13 | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000006 | 平垫圈              | φ10黑色         |      | Q40110           | EA 8.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 14 | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000009 | 弹簧垫圈             | φ10黑色         |      | Q40310           | EA 8.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 15 | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014653 | 副司机底支架总成电泳       | 重汽价值版         |      | SHT0014653       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北自制  |     |    |
| 16 | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014360 | D04调角器左罩壳黑色      | X5000状态       |      |                  | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北自制  |     |    |
| 17 | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014361 | D04调角器右罩壳黑色      | X5000状态       |      |                  | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北自制  |     |    |
| 18 | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0010983 | X3000副司机调角器手柄    | 印标识状态         |      | SHT0010983       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 19 | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000013 | ST4.2*13自攻螺钉达克罗黑 | 达克罗黑          |      | Q2714213         | EA 4.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 20 | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013881 | 驾驶员靠背包装膜         | 重汽T5          |      | SHT0013881       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 21 | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014661 | 副驾驶员说明书          | 重汽价值版         |      | SHT0014661       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 22 | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | TMA0000185 | 济南轻卡条形码          | 不干胶贴纸55*20    |      | TWA0000185       | EA 1.0000  |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 23 | SHT0015389 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000001 | C型钉              |               |      |                  | EA 19.0000 |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |

| 序号 | 父零件        | 父零件描述  | 父零件 | 子零件        | 子零件描述     | 规格型号   | 设计图号             | 子零件数量     | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|--------|-----|------------|-----------|--------|------------------|-----------|------|----|-----|-------|-----|----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位 | 字符  | 字符/24位     | 字符/24位    | 字符/24位 | 字符/18位           | 字符数字/9位   |      |    |     |       |     |    |
| 1  | SHT0015392 | 坐垫总成   | EA  | SHT0015392 | 坐垫总成      |        | YZ166251000040/1 | Ea 1.0000 |      | 10 |     | 河北自制  |     |    |
| 2  | SHT0015392 | 坐垫总成   | EA  | SHT0015393 | 坐垫面套总成    |        |                  | Ea 1.0000 |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 3  | SHT0015392 | 坐垫总成   | EA  | SHT0000089 | 座盆组件      |        |                  | Ea 1.0000 |      | 10 |     | 河北外购  |     |    |
| 4  | SHT0015392 | 坐垫总成   | EA  | SHT0012288 | 驾驶员座垫泡沫总成 |        |                  | Ea 1.0000 |      | 10 |     | 河北自制  |     |    |

| 序号 | 父零件        | 父零件描述   | 父零件 | 子零件        | 子零件描述       | 规格型号   | 设计图号   | 子零件数量     | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|---------|-----|------------|-------------|--------|--------|-----------|------|----|-----|-------|-----|----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符  | 字符/24位     | 字符/24位      | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位   |      |    |     |       |     |    |
| 0  | SHT0014664 | 驾驶员靠背泡沫 | EA  | SHT0014664 | 驾驶员靠背泡沫总成   |        |        | EA 1.0000 |      |    |     | 河北自制  |     |    |
| 1  | SHT0014664 | 驾驶员靠背泡沫 | EA  | SLT0001092 | 钢丝2.5*220   |        |        | EA 3.0000 |      | 30 |     | 河北外购  |     |    |
| 2  | SHT0014664 | 驾驶员靠背泡沫 | EA  | SLT0001093 | 钢丝2.5*270   |        |        | EA 1.0000 |      | 30 |     | 河北外购  |     |    |
| 3  | SHT0014664 | 驾驶员靠背泡沫 | EA  | SHT0000800 | 安全带固定钣金     |        |        | EA 1.0000 |      | 30 |     | 河北外购  |     |    |
| 4  | SHT0014664 | 驾驶员靠背泡沫 | EA  | TFT0000002 | 白料          |        |        | KG 0.9180 |      | 30 |     | 河北自制  |     |    |
| 5  | SHT0014664 | 驾驶员靠背泡沫 | EA  | SCS0004310 | 钢丝2.5*330   |        |        | EA 2.0000 |      | 30 |     | 河北外购  |     |    |
| 6  | SHT0014664 | 驾驶员靠背泡沫 | EA  | TFT0000069 | 黑料MDI-S3815 |        |        | KG 0.4590 |      | 30 |     | 河北外购  |     |    |
| 7  | SHT0014664 | 驾驶员靠背泡沫 | EA  | TFT0000072 | 脱模剂FDC-82   |        |        | KG 0.0300 |      | 30 |     | 河北外购  |     |    |

| 序号 | 父零件        | 父零件描述    | 父零件 | 子零件        | 子零件描述         | 规格型号    | 设计图号   | 子零件数量     | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|----------|-----|------------|---------------|---------|--------|-----------|------|----|-----|-------|-----|----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位   | 字符  | 字符/24位     | 字符/24位        | 字符/24位  | 字符/18位 | 字符数字/9位   |      |    |     |       |     |    |
| 1  | SHT0012223 | 副驾驶员靠背泡沫 | EA  | SHT0012223 | 副驾驶员靠背泡沫总成    | EA      |        | EA 1.0000 |      |    |     | 河北自制  |     |    |
| 2  | SHT0012223 | 副驾驶员靠背泡沫 | EA  | SCS0004310 | 钢丝2.5*330     |         |        | EA 2.0000 |      | 30 |     | 河北外购  |     |    |
| 3  | SHT0012223 | 副驾驶员靠背泡沫 | EA  | SHT0000801 | H4副司安全带外罩壳固定片 |         |        | EA 1.0000 |      | 30 |     | 河北外购  |     |    |
| 4  | SHT0012223 | 副驾驶员靠背泡沫 | EA  | SLT0001092 | 钢丝2.5*220     |         |        | EA 3.0000 |      | 30 |     | 河北外购  |     |    |
| 5  | SHT0012223 | 副驾驶员靠背泡沫 | EA  | SLT0001093 | 钢丝2.5*270     |         |        | EA 1.0000 |      | 30 |     | 河北外购  |     |    |
| 6  | SHT0012223 | 副驾驶员靠背泡沫 | EA  | TFT0000002 | 白料            |         |        | KG 1.1200 |      | 30 |     | 河北自制  |     |    |
| 7  | SHT0012223 | 副驾驶员靠背泡沫 | EA  | TFT0000069 | 黑料MDI-S3815   | 232kg/桶 |        | KG 0.5600 |      | 30 |     | 河北外购  |     |    |
| 8  | SHT0012223 | 副驾驶员靠背泡沫 | EA  | TFT0000072 | 脱模剂FDC-82     | 150kg/桶 |        | KG 0.0300 |      | 30 |     | 河北外购  |     |    |

| 序号 | 父零件        | 父零件描述   | 父零件 | 子零件        | 子零件描述       | 规格型号    | 设计图号   | 子零件数量     | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|---------|-----|------------|-------------|---------|--------|-----------|------|----|-----|-------|-----|----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符  | 字符/24位     | 字符/24位      | 字符/24位  | 字符/18位 | 字符数字/9位   |      |    |     |       |     |    |
| 1  | SHT0012288 | 驾驶员座垫泡沫 | EA  | SHT0012288 | 驾驶员座垫泡沫总成   |         |        | EA 1.0000 |      |    |     | 河北自制  |     |    |
| 2  | SHT0012288 | 驾驶员座垫泡沫 | EA  | SLT0001092 | 钢丝2.5*220   |         |        | EA 1.0000 |      | 30 |     | 河北外购  |     |    |
| 3  | SHT0012288 | 驾驶员座垫泡沫 | EA  | SLT0001126 | 钢丝2.5*400   |         |        | EA 2.0000 |      | 30 |     | 河北外购  |     |    |
| 4  | SHT0012288 | 驾驶员座垫泡沫 | EA  | TFT0000002 | 白料          |         |        | KG 0.6530 |      | 30 |     | 河北自制  |     |    |
| 5  | SHT0012288 | 驾驶员座垫泡沫 | EA  | TFT0000069 | 黑料MDI-S3815 | 232kg/桶 |        | KG 0.3270 |      | 30 |     | 河北外购  |     |    |
| 6  | SHT0012288 | 驾驶员座垫泡沫 | EA  | TFT0000072 | 脱模剂FDC-82   | 150kg/桶 |        | KG 0.0300 |      | 30 |     | 河北外购  |     |    |

| 序号 | 父零件        | 父零件描述  | 父零件 | 子零件        | 子零件描述       | 规格型号   | 设计图号   | 子零件数量     | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|--------|-----|------------|-------------|--------|--------|-----------|------|----|-----|-------|-----|----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位 | 字符  | 字符/24位     | 字符/24位      | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位   |      |    |     |       |     |    |
| 1  | TFT0000002 | 白料     | EA  | TFT0000002 | 白料          |        |        | KG 1.0000 |      | 30 |     | 河北自制  |     | 新增 |
| 2  | TFT0000002 | 白料     | EA  | TFT0000013 | 催化剂MP-608   |        |        | KG 0.0018 |      | 30 |     | 河北外购  |     | 新增 |
| 3  | TFT0000002 | 白料     | EA  | TFT0000014 | 催化剂33LSI    |        |        | KG 0.0009 |      | 30 |     | 河北外购  |     | 新增 |
| 4  | TFT0000002 | 白料     | EA  | TFT0000015 | 二乙醇胺(含水50%) |        |        | KG 0.0161 |      | 30 |     | 河北外购  |     | 新增 |
| 5  | TFT0000002 | 白料     | EA  | TFT0000018 | 开孔剂(发泡)     |        |        | KG 0.0184 |      | 30 |     | 河北外购  |     | 新增 |
| 6  | TFT0000002 | 白料     | EA  | TFT0000028 | 聚醚多元醇3600   |        |        | KG 0.6555 |      | 30 |     | 河北外购  |     | 新增 |
| 7  | TFT0000002 | 白料     | EA  | TFT0000056 | TPOP-93/28  |        |        | KG 0.2773 |      | 30 |     | 河北外购  |     | 新增 |
| 8  | TFT0000002 | 白料     | EA  | TFT0000066 | 催化剂MP-609   |        |        | KG 0.0020 |      | 30 |     | 河北外购  |     | 新增 |
| 9  | TFT0000002 | 白料     | EA  | TFT0000067 | 硅油SIL1103   |        |        | KG 0.0029 |      | 30 |     | 河北外购  |     | 新增 |
| 10 | TFT0000002 | 白料     | EA  | TFT0000068 | 硅油EPK127    |        |        | KG 0.0032 |      | 30 |     | 河北外购  |     | 新增 |

