

修模通知单

编号：

项目名称	G3	零部件名称	驾驶员后侧罩壳
图号（数模名称）		模具编号	RCS0261-004
修模申请时间	2022.2.26	要求完成时间	2024.5.10
模具厂联系人		联系电话	
申请人	王召学	联系电话	13312087939

修模原因：日期章安装高低不平，导致皮纹面外观不良。

修模方案：

驾驶员后侧罩壳（外发修理）



- 日期章装配不平导致产品表面高低不平。表面多处收缩。
- 修改方案：日期章取消，改做网状日期

试模要求：满足产品数据，试模提交样件，满足量产需求。

编制	王召学	审核		批准	
----	-----	----	--	----	--

修模厂家详细修模计划：

模具厂计划编制：		模具厂审核：	
----------	--	--------	--

修模进度和效果确认：

签字：

采购部付款评价和考核：

签字：

备注：若需制造部将模具调至模具厂，将此单复印一份发制造部。 需要 不需要