



技术要求

1. 表面铝氧化处理;
2. 表面光洁, 去除尖角、毛刺、油污;
3. 锐边倒钝。