 一汽解放 一汽解放汽车有限公司 编号: PTP-9.4.2-P03/R01-T01	<h2 style="margin: 0;">采购产品</h2> <hr style="width: 100%;"/> <h2 style="margin: 0;">质量索赔单</h2>		质采字第20240121号		
			共 1 页 第 1 页		
			工程师 (签字)		
			日期		

北京光华荣昌汽车部件有限公司:

在入口检验（特种装备）过程中发现由光华荣昌提供的零件：左外后视镜总成（8202015-M01-C00/C）存在尺寸超差质量问题， $2-\phi 9 \pm 0.5$ ，实测 8.11、8.12、8.24、8.11、8.15，问题件数量 5 件。

基于以上情况，按照我公司《生产材料供应商质量违约追责管理规范》4.2.4.1.1 (b) 项规定“入口检验中发现的非外观质量不合格，首次对责任供应商给予质量索赔 2000 元/批次/零件号，自问题发生日起 30 天内发现问题重复发生，质量索赔 4000 元/批次/零件号”，给予贵公司质量索赔人民币 2000.00 元整。同时要求贵公司对目前存在问题立即组织有效整改，以达到解放公司的质量要求。


请解放公司财务控制部综合会计室按照相关规定进行扣款。

考核单位	采购质量管理组	责任单位 (供应商名称)	北京光华荣昌汽车部件有限公司
负责人 (签字)		负责人 (签字 盖公章)	

如上述质量问题属实，供应商负责人拒绝签字，依据解放公司《生产材料供应商质量违约追责管理规范》中规定的质量索赔金额审批权限和流程进行索赔。

解放公司 (签字)	采购质量管理组组长 (索赔金额 ≤ 2 万元)	采购部长/属地业务授权人 (索赔金额 > 2 万元)

注：该表单一式两份，一份采购部留存，一份交属地财务部门用于结算。


 一汽解放 一汽解放汽车有限公司 编号:PTP-9.4.2-P03/R01-T01	<h2 style="margin: 0;">采购产品</h2> <hr style="width: 50%; margin: 5px auto;"/> <h2 style="margin: 0;">质量索赔单</h2>	质采字第20240120号	
		共 1 页 第 1 页	
		工程师 (签字)	
		日期	

北京光华荣昌汽车部件有限公司:

在入口检验（特种装备）过程中发现由光华荣昌提供的零件：右外后视镜总成（8202020-M01-C00/C）存在尺寸超差质量问题， $2-\phi 9\pm 0.5$ ，实测 8.19、8.09、8.05、8.21、8.06，问题件数量 5 件。

基于以上情况，按照我公司《生产材料供应商质量违约追责管理规范》4.2.4.1.1 (b) 项规定“入口检验中发现的非外观质量不合格，首次对责任供应商给予质量索赔 2000 元/批次/零件号，自问题发生日起 30 天内发现问题重复发生，质量索赔 4000 元/批次/零件号”，给予贵公司质量索赔人民币 2000.00 元整。同时要求贵公司对目前存在问题立即组织有效整改，以达到解放公司的质量要求。

请解放公司财务控制部综合会计室按照相关规定进行扣款。

考核单位	采购质量管理组	责任单位 (供应商名称)	北京光华荣昌汽车部件有限公司
负责人 (签字)		负责人 (签字 盖公章)	

如上述质量问题属实，供应商负责人拒绝签字，依据解放公司《生产材料供应商质量违约追责管理规范》中规定的质量索赔金额审批权限和流程进行索赔。

解放公司 (签字)	采购质量管理组组长 (索赔金额 ≤ 2 万元)	采购部长/属地业务授权人 (索赔金额 > 2 万元)

注：该表单一式两份，一份采购部留存，一份交属地财务部门用于结算。