







<div></div> <div>对策验证报告</div>				表单编号	GR-62-00-06 (A/1)
				纸张	A4 (210×297)
				顺序号	ECR0010563
项目代码	ZY2207	项目类别	G3项目	编制/日期	张加 2024.06.18
总成名称	驾驶员座椅总成	总成件号	SHT0015770	审核/日期	张加 2024.6.18
零部件名称	吉利G3电动座椅线束总成	零部件件号	BEC0010256	批准/日期	张加 2024.6.21
涉及产品成本增加/工艺装备变更费用/试验费用审批				批准/日期	
客户名称	吉利	优先级	<input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 紧急	提出人	张加
变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input type="checkbox"/> 采购件 <input checked="" type="checkbox"/> 外协件		项目阶段	<input type="checkbox"/> PCT阶段 <input type="checkbox"/> ED阶段 <input checked="" type="checkbox"/> ET阶段 <input type="checkbox"/> PT阶段 <input type="checkbox"/> SOP阶段	
问题来源	试装	发生时间	2024.03.30		
问题类别	<input checked="" type="checkbox"/> 产品设计类 <input type="checkbox"/> 管理流程类 <input type="checkbox"/> 有标准未执 <input type="checkbox"/> 复发 <input type="checkbox"/> 其他				
临时对策	<div>1). 现车线束实物与整椅重新布置; 2). 增加缠绕布基胶带; 3). 增加扎带固定点; 4). 个例被拽断线束已重新连接。</div> <div></div>				
永久对策	<div>吉利G3电动座椅线束总成 BEC0010256 图纸B版本中: 1). 线束实物与整椅重新布置, 长度已优化变更; 2). 增加缠绕布基胶带; 3). 增加波纹管; 4). 增加扎带固定点。</div> <div></div>				
对策验证效果	<div>1). 线束实物与整椅重新布置, 长度已合理匹配; 2). 增加缠绕布基胶带和波纹管, 线束结实可靠; 3). 扎带固定牢固。</div> <div></div>				