



# 工作联系函

(内部) 编号: QR7.4-02 NO.sc-393

申请

通知

通报

报告

纪要

## 关于发泡玛菲湿部另外二组份恢复委外维修的申请

主题: 关于发泡玛菲湿部另外二组份恢复委外维修的申请报告相关事宜如下:

————— 下记 —————

### 一、现状描述

发泡车间发泡机湿部共有四个组份, 从安装调试好后, 因生产的产品为单密度, 造成另外两个组份没有使用 (2.1 白料、2.2 白料、2.1 黑料、2.2 黑料), 时间一长设备的管路内的料就固化, 造成无法运行, 经过本地供应商精正来工程师确认, 2.1 白料、2.2 白料、2.1 黑料、2.2 黑料这两个组分出现以下问题点:

- ①2.1 与 2.2 黑料管路需要清理, 从 KK 阀到枪头管路可能需要全部更换;
- ②2.1 与 2.2 白料管路需要全部清理, 料变质;
- ③二组份黑白料进料控制阀卡死, 需要更换,
- ④两个组份白料计量泵有一个损坏, 需要维修, 同时磁联缺失, 需要更换两套磁联;
- ⑤混料房的 1.1 转料泵损坏, 需要更换一个;
- ⑥两把枪头两组份长时产没有使用需要清理管路及枪头里面;
- ⑦料缸内的音叉开关: 有 8 个需要更换
- ⑧枪头的温度传感器有两个损, 需要更换 2 个
- ⑨喷针控制阀有 4 个需要更换 4 个
- ⑩2.2 白料变频器报警处理, 估计是是参数设定问题, 需要玛菲的专业人员进行确认。

### 二、申请事项

为了保证设备的完整性, 以及生产工艺需求, 申请对目前没有使用的两个组分进行委外维修。预计费用以报价为准, 变频器与其它分开维修。

妥否, 请领导批示。

损坏严重

拟文: 曹蜜	审核:	日期: 2024-07-04	发起部门: 生产制造部
批准:			批准日期: