

工作联系函



 通知

 申请

 报告

 考核

主题：关于更换发泡活性炭箱的申请

会 签 栏	<p>公司领导：</p> <p>根据我司《环境影响报告书》、《排污许可证后管理办法》要求废气排气筒过滤及排出废气的过程为无漏点、有组织排污。</p> <p>2024年4月16日安环科发现发泡车间活性炭箱已出现多处漏点、造成废气无组织排放。（见图一）当日与发泡车间主任沟通后进行封堵。在此期间，黄骅市环保局开发区执法中队发现该问题并提出整改意见。在多次封堵无果后，因风速较高导致活性炭箱已变形，无法继续正常使用（见图二）。现申请向沧州益特威环保科技有限公司重新购买活性炭箱，费用为7000元。</p>	
文件抄送： 公司各部门	<p>图一</p> 	
2. 签字位置 对应会签栏内文字上方	<p>图二</p> 	
	<p>请领导批准！</p> <p>此费用由发泡车间改造有件项目内支出，发泡车间全款承担。</p>	
发起部门：安环科	编制：王利做	审 核：李 强
批 准：王利做 2024/4		签批日期：

