



B00044841与B00007348 结构相同, 面料不同	1	B40L-C49 (B00044841)	20.3	主料: 北汽B40 辅料: CK043B	后排座椅右及头枕总成	B40L-C49
B00044844与B00007348 结构相同, 面料不同, 加热配置	1	B40L-C49 (B00044844)	20.3	主料: 北汽B40 辅料: CK043B	后排座椅右及头枕总成	B40L-C49
B00014575、IK06与B00007348结构相同;	4	B40L-F05 (B00014575、IK06)	20.1	主料: TR012-98 辅料: TR012-98	后排座椅右及头枕总成	B40L-F05
B00014409与B00007348结构相同, 面料不同, 主料: GR0130-B3018	3	B40L-F05 (B00014409)	20.3	主料: GR0130-B3018 辅料: 1VVEW1	后排座椅右及头枕总成	B40L-F05
B00007347与B00007348结构相同, 面料不同, 主料: GR0130-B3018	2	B40L-F05 (B00007347)	20.3	主料: GR0130-B3018 辅料: GR0130-B3018	后排座椅右及头枕总成	B40L-F05
基本型号	1	B40L-F05 (B00007348)	20	主料: T687 辅料: TR5134A-4	后排座椅右及头枕总成	B40L-F05
座椅差异描述	序号	零件号	重量	护面材料	零件名称	座椅型号

7	322122701100 (左席) 322122702100 (右席)	地毯总成	1	ASST	0.4664	
6	322122210100 322122210200 322122210300 322122210101、IK06	后排右侧头枕总成	1	ASST	0.7757	
5	322121118000	右座椅靠背侧裙边组合	1	ASST	0.9280	
4	322121114000	右座椅靠背侧裙边组合	1	ASST	1.4280	
3	322121400000	右座椅靠背侧裙边总成	1	ASST	8.4400	
2	322121300000	右座椅靠背侧裙边	1	ASST	4.9376	
B00007346、B00007353 、B00014510、 B00014877/B00007341 、B00007352、 B00014411、B00014576 、B00014877						
靠背靠垫总成/ 坐垫靠垫总成						
			1	ASST		
序号	图号	名称	数量	规格/材质	重量	备注

3D版本		分区	更改文件号		2D版本		更改描述		更改	日期	审核	日期	批准	日期								
				一般公差		 北京光华荣昌汽车部件有限公司					名称		后排座椅 右及头枕总成									
				线性																		
				角度																		
第一角投影视图				形位		ASSY																
特殊特性符号: 【1】 安全特性; 【2】 关键特性															阶段标记		重量(Kg)		比例		件号(图号)	
设计		沈坤		20180128		标准化		林海涛		20180128												
校对		张月政		20180128		审核		周寒		20180128												
工艺		付静龙		20180128		审核		程房江		20180128		共 1 张		第 1 张		B40L-F05 (B00007348)						

项目代码: B40L-中底