

# 材料消耗定额明细表

## X5000-S主副驾驶

QAD代码BOM单

编制： 王婷

会签： \_\_\_\_\_

审核： \_\_\_\_\_

批准： \_\_\_\_\_

版本： A14

X5000-S主副驾驶 QAD版BOM单明细

| 序号 | 零件号        | 描述          | 描述            | 发出  |
|----|------------|-------------|---------------|-----|
| 1  | SHT0002760 | X5000S模块    |               | A14 |
| 2  | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成     | DZ16251510101 | A14 |
| 3  | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成    | DZ16251510102 | A14 |
| 4  | SHT0002798 | X5000S新能源模块 |               | A14 |
| 5  | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成     | ZZ16251510101 | A14 |
| 6  | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成    | ZZ16251510102 | A14 |
| 7  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成     | DZ16251510120 | A14 |
| 8  | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成     | ZZ16251510111 | A14 |
| 9  | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成     | DZ16251510115 | A14 |
| 10 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成     | DZ16251510117 | A14 |
| 11 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成     | DZ16251510118 | A14 |
| 12 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成     | DZ16251510119 | A14 |
| 13 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成     | DZ16251510121 | A14 |
| 14 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成     | DZ16251510122 | A14 |
| 15 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成     | DZ16251510123 | A14 |
| 16 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成     | DZ16251510124 | A14 |
| 17 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成     | ZZ16251510201 | A14 |

新增

X5000-S主副驾驶 QAD版BOM单修定清单

| 序号 | 版本    | 修订内容  | 签发日期       | 修订人 |
|----|-------|---|------------|-----|
| 1  | 版本A1  | 新编制材料消耗定额   | 2022.03.15 | 李雪佳 |
| 2  | 版本A2  | 取消主副驾的后部罩壳  | 2022.03.17 | 李雪佳 |
| 3  | 版本A3  | 根据X5000EBOM-20220527.XLSX编制材料消耗定额   | 2022.05.28 | 王婷  |
| 4  | 版本A4  | 根据“X5000SEBOM-20220615”编制材料消耗定额   | 2022.06.17 | 王婷  |
| 5  | 版本A5  | 根据“X5000SEBOM-20220707”编制材料消耗定额<br>坐垫翻折限位钣金：SHT0013880→SHT0014875                   | 2022.07.09 | 王婷  |
| 6  | 版本A6  | 根据“X5000SEBOM-20221026”编制材料消耗定额   | 2022.10.27 | 王遵喻 |
| 7  | 版本A7  | 删除车身手柄安装支架减震器连接钣金焊接总成<br>“SHT0014219”，放到底座模块化中焊接                                    | 2022.12.15 | 王婷  |
| 8  | 版本A8  | 1. 副驾座椅取消说明书SHT0014241<br>2. 装车接头SHT0014721由整椅转移至底座模块化                              | 2023.02.24 | 王遵喻 |
| 9  | 版本A9  | 1) 根据“ECR0009326”圆头割尾自攻钉BFA0010076<br>数量由3变为4<br>2) 主驾坐盆零件号变更：SHT0012178→SHT0001651 | 2023.6.25  | 王婷  |
| 10 | 版本A10 | 新增配置：“ZZ16251510101、ZZ16251510102”  | 2023.12.11 | 王婷  |
| 11 | 版本A11 | 根据气路要求，模块增加4-6快插接头-BPC0000027<br>：Φ6开口挡圈-BFA0000391；波纹管-BPC0000020                  | 2024.4.2   | 王婷  |
| 12 | 版本A12 | 副驾坐垫泡沫-SHT0014234 增加借用重汽汕德卡无纺布-SHT0013364   | 2024.4.28  | 王婷  |
| 13 | 版本A13 | 1) 靠背骨架零件号变更：整体电泳切换为局部电泳。<br>2) 增加10个配置整椅图号的材料消耗定额                                  | 2024.6.18  | 王婷  |
| 14 | 版本A14 | 新增配置：ZZ16251510201  | 2024.9.5   | 王婷  |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述    | 父零件QAD代码      | 子零件描述         | 规格型号    | 图号          | 参考号   | 工序  | 子零件数量     | 自制/外购 | 供应商        | 备注 |
|----|------------|----------|---------------|---------------|---------|-------------|-------|-----|-----------|-------|------------|----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位   | 字符/24位        | 字符/24位        | 字符/24位  | 字符/18位      |       |     | 字符/数字/9位  |       |            |    |
| 1  | SHT0002760 | X5000S模块 | EA SHT0002760 | X5000S模块      |         |             |       |     | EA 1.0000 | 西安自制  |            |    |
| 2  | SHT0002760 | X5000S模块 | EA SHT0014202 | 座框减震器总成       |         | SHT0014202  | WIO10 | 150 | EA 1.0000 | 河北自制  | 骨架组装车间     |    |
| 3  | SHT0002760 | X5000S模块 | EA SHT0012958 | 阻尼调节手柄总成      |         | SHT0012958  | WIO10 | 150 | EA 1.0000 | 西安外购  | 安路普        |    |
| 4  | SHT0002760 | X5000S模块 | EA SHT0010520 | 变阻尼弹簧         |         | SHT0010520  | WIO10 | 150 | EA 1.0000 | 西安外购  | 海兴中盛       |    |
| 5  | SHT0002760 | X5000S模块 | EA BFA0000285 | 开口挡圈          |         | Q43640      | WIO10 | 150 | Ea 1.0000 | 西安外购  | 北京三浦/苏宁标准件 |    |
| 6  | SHT0002760 | X5000S模块 | EA SHT0013272 | 升降调节机构总成      |         | SHT0013272  | WIO10 | 150 | EA 1.0000 | 西安外购  | 安路普        |    |
| 7  | SHT0002760 | X5000S模块 | EA BPC0010012 | 4mm卡箍         |         | BPC0010012  | WIO10 | 150 | EA 2.0000 | 西安外购  | 瑞隆祥        |    |
| 8  | SHT0002760 | X5000S模块 | EA BCL0010006 | 气管卡扣 (2*4mm)  |         | BCL0010006  | WIO10 | 150 | EA 1.0000 | 西安外购  | 瑞隆祥        |    |
| 9  | SHT0002760 | X5000S模块 | EA BCL0010010 | 四管夹           |         |             | WIO10 | 150 | EA 1.0000 | 西安外购  |            |    |
| 10 | SHT0002760 | X5000S模块 | EA BFA0000021 | 自攻钉4.8*16黑    | 4.8*16黑 |             | WIO10 | 150 | Ea 4.0000 | 西安外购  |            |    |
| 11 | SHT0002760 | X5000S模块 | EA BFA0000004 | 扎带            |         | H4G-6802112 | WIO10 | 150 | EA 3.0000 | 西安外购  | 黄骅俊龙       |    |
| 12 | SHT0002760 | X5000S模块 | EA SHT0014603 | 按压式速降阀气路分总成   |         |             | WIO10 | 150 | EA 1.0000 | 西安外购  |            |    |
| 13 | SHT0002760 | X5000S模块 | EA BPC0000027 | 4-6快插接头       |         |             | WIO10 | 150 | EA 1.0000 | 西安外购  |            |    |
| 14 | SHT0002760 | X5000S模块 | EA BFA0000391 | φ6开口挡圈        |         |             | WIO10 | 150 | EA 1.0000 | 西安外购  |            |    |
| 15 | SHT0002760 | X5000S模块 | EA BPC0000020 | 波纹管           |         |             | WIO10 | 150 | M 0.5000  | 西安外购  |            |    |
| 16 | SHT0002760 | X5000S模块 | EA BPC0010181 | 2.0按压速降阀按钮分总成 |         |             | WIO10 | 150 | EA 1.0000 | 安路普自制 |            |    |
| 17 | SHT0002760 | X5000S模块 | EA BPC0010070 | 后盖            |         |             | WIO10 | 150 | EA 1.0000 | 安路普自制 |            |    |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零件 | QAD代码      | 子零件描述          | 规格型号          | 图号              | 参考号   | 工序  | 子零 | 数量      | 自制/外购 | 供应商             |
|----|------------|---------|-----|------------|----------------|---------------|-----------------|-------|-----|----|---------|-------|-----------------|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符  | 字符/24位     | 字符/24位         | 字符/24位        | 字符/18位          |       |     | 字符 | 数字/9位   |       |                 |
| 1  | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成        | DZ16251510101 |                 |       |     | EA | 1.0000  | 西安自制  |                 |
| 2  | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014052 | 驾驶员滑轨总成        |               | SHT0014052      | WI010 | 150 | EA | 1.0000  | 西安外购  |                 |
| 3  | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014221 | 车身手柄连接支架焊接总成   |               | SHT0014221      | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安外购  |                 |
| 4  | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000018 | 内六角螺栓          | M8*16         | Q218B0816       | WI014 | 160 | EA | 10.0000 | 西安外购  | 北京三浦/苏宁标准件      |
| 5  | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0012956 | 主驾驶调角器总成       |               | SHT0012956      | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 河北自制  | 焊接车间            |
| 6  | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000029 | 外六角螺栓10*35     | 10*35         |                 | WI014 | 160 | EA | 8.0000  | 西安外购  | 北京三浦/苏宁标准件      |
| 7  | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000006 | 平垫圈            | Φ 10          | Q40110          | WI014 | 160 | EA | 8.0000  | 西安外购  | 北京三浦/苏宁标准件      |
| 8  | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000009 | 弹垫圈            | Φ 10          | Q40310          | WI014 | 160 | EA | 8.0000  | 西安外购  | 北京三浦/苏宁标准件      |
| 9  | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014208 | 驾驶员座垫泡沫总成      |               | SHT0014208      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安自制  |                 |
| 10 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014212 | 驾驶员坐垫面套总成      |               | SHT0014212      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |                 |
| 11 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001651 | 驾驶员坐盆总成X3000正坐 |               |                 | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |                 |
| 13 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013940 | 驾驶员靠背骨架总成      |               |                 | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 河北自制  | 新增              |
| 13 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0002614 | 扶手支架总成电泳       |               |                 | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 河北自制  | 电泳车间            |
| 14 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011613 | 右侧扶手本体总成       |               | SHT0011613      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  | 后视镜组装车间         |
| 15 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0010014 | 扶手锁止销          |               | BFA0010014      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  | 瑞安精艺            |
| 16 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011330 | 扶手外盖           |               | SHT0011330      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  | 瑞隆祥             |
| 17 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0010027 | 内六角圆柱头螺钉       | M8*16镀黑锌      | BFA0010027      | WI018 | 170 | EA | 2.0000  | 西安外购  | 上锐(常州)供应链管理有限公司 |
| 18 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011609 | 气袋腰拖总成         |               | SHT0011609      | WI010 | 150 | EA | 1.0000  | 西安外购  | 瑞隆祥/美好生活        |
| 19 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014213 | 驾驶员靠背护面总成      |               | SHT0014213      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |                 |
| 20 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014214 | 驾驶员靠背泡棉总成      |               | SHT0014214      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安自制  | 发泡车间            |
| 21 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013504 | 安全带总成          |               | SHT0013504      | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安外购  | 泉州福兴            |
| 22 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000005 | 拉铆钉            |               | H4681010095A0   | WI019 | 180 | EA | 4.0000  | 西安外购  | 北京三浦/苏宁标准件      |
| 23 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014734 | L6000锁扣总成      |               |                 | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安外购  |                 |
| 24 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011964 | 调角器手柄          |               | SHT0011964      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  | 黄骅隆润            |
| 25 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001653 | 座盆延伸手柄         |               | H5-6806004      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  | 黄骅隆润            |
| 26 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011971 | 调角器左罩壳         |               | SHT0011971      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  | 注塑车间            |
| 27 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011961 | 右侧罩壳           |               | SHT0011961      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  | 注塑车间            |
| 28 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011962 | 座垫前部罩壳         |               | SHT0011962      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  | 注塑车间            |
| 29 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011967 | 仰角调节手柄         |               | SHT0011967      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  | 黄骅隆润            |
| 30 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BPC0010181 | 2.0按压速降阀按钮分总成  |               | BPC0010181      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  | 安路普             |
| 31 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011480 | 驾驶员四孔腰托开关总成    |               | SHT0011480      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  | 安路普             |
| 32 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0002760 | X5000S模块       |               |                 | WI014 | 160 | Ea | 1.0000  | 西安自制  |                 |
| 33 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉       | ST4.2*13      | Q2204213        | WI018 | 170 | EA | 16.0000 | 西安外购  | 北京三浦/苏宁标准件      |
| 34 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000001 | C型钉            |               | 15G100P         | WI019 | 180 | EA | 34.0000 | 西安外购  | 天津金庄新材料科技有限公司   |
| 35 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001630 | 座椅标识           |               | SHT0001630      | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安外购  | 黄骅汇铭            |
| 36 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000552 | 扁圆头开口抽芯铆钉      |               | Q 4400410       | WI014 | 160 | EA | 2.0000  | 西安外购  | 北京三浦            |
| 37 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014218 | 座椅说明书          |               | SHT0014218      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |                 |
| 38 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001682 | 靠背塑料包装套        |               | SQX3000-6802400 | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  | 黄骅建昌            |
| 39 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0000153 | 坐垫塑料包装套        |               | SQF3000-6809101 | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  | 黄骅建昌            |
| 40 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0010514 | 温馨提示车贴         |               | SHT0010514      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  | 北京嘉威达商贸有限公司     |
| 41 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0000493 | H4安全带外部罩壳浅灰    |               |                 | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |                 |
| 42 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定片     |               |                 | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |                 |
| 44 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BPC0010070 | 后盖             |               |                 | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |                 |
| 45 | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0010465 | 防护弹簧           |               |                 | WI010 | 150 | EA | 1.0000  | 西安外购  |                 |

随车件

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零件 | QAD代码      | 子零件描述   | 规格型号   | 图号         | 参考号 | 工序 | 子零 | 数量     | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|---------|-----|------------|---------|--------|------------|-----|----|----|--------|-------|-----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符  | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符/24位 | 字符/18位     |     |    | 字符 | 数字/9位  |       |     |
| 1  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 |        | SHT0014197 |     |    | EA | 1.0000 | 西安外购  |     |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述    | 父零件QAD代码      | 子零件描述       | 规格型号          | 图号              | 参考号   | 工序  | 子零件数量     | 自制/外购 | 供应商        |    |
|----|------------|----------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-------|-----|-----------|-------|------------|----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位   | 字符/24位        | 字符/24位      | 字符/24位        | 字符/18位          |       |     | 字符数字/9位   |       |            |    |
| 1  | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成    | DZ16251510102 |                 |       |     | EA 1.0000 | 西安自制  |            |    |
| 2  | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0014230 | 副驾驶员靠背面套总成  |               | SHT0014230      | WI019 | 180 | EA 1.0000 | 西安外购  |            |    |
| 3  | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0014231 | 副驾驶员靠背泡沫总成  |               | SHT0014231      | WI019 | 180 | EA 1.0000 | 西安自制  | 发泡车间       |    |
| 4  | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0010244 | 副驾驶员靠背骨架总成  |               |                 | WI014 | 160 | EA 1.0000 | 河北自制  |            | 新增 |
| 5  | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0000005 | 拉铆钉         |               | H4681010095A0   | WI019 | 180 | EA 4.0000 | 西安外购  | 北京三浦/苏宁标准件 |    |
| 6  | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0013505 | 副驾驶员安全带总成   |               | SHT0013505      | WI014 | 160 | EA 1.0000 | 西安外购  | 泉州福兴       |    |
| 7  | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0001670 | 安全带锁扣总成     |               | SQX3000-6902951 | WI014 | 160 | EA 1.0000 | 西安外购  | 浙江松原       |    |
| 8  | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0013330 | 副驾驶员调角器总成   |               | SHT0013330      | WI014 | 160 | EA 1.0000 | 河北自制  | 焊接车间       |    |
| 9  | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0014875 | 坐垫翻折限位钣金电泳  |               |                 | WI014 | 160 | EA 1.0000 | 西安外购  |            |    |
| 10 | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA BSP0010016 | 坐垫翻折限位钣金回位簧 |               | BSP0010016      | WI014 | 160 | EA 1.0000 | 西安外购  | 海兴中盛       |    |
| 11 | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0010031 | 内六角花型盘头螺钉   | M5*12镀黑锌      | BFA0010031      | WI014 | 160 | EA 1.0000 | 西安外购  | 上锐(常州)供应链管 |    |
| 12 | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0010032 | 大垫圈         | φ5镀黑锌         | BFA0010032      | WI014 | 160 | EA 1.0000 | 西安外购  | 上锐(常州)供应链管 |    |
| 13 | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0000011 | 六角头螺栓       | 10*25         | Q150B1025       | WI014 | 160 | EA 8.0000 | 西安外购  | 北京三浦/苏宁标准件 |    |
| 14 | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0000006 | 平垫圈         | φ10           | Q40110          | WI014 | 160 | EA 8.0000 | 西安外购  | 北京三浦/苏宁标准件 |    |
| 15 | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0000009 | 弹垫圈         | φ10           | Q40310          | WI014 | 160 | EA 8.0000 | 西安外购  | 北京三浦/苏宁标准件 |    |
| 16 | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0014233 | 副驾驶员坐垫面套    |               | SHT0014233      | WI019 | 180 | EA 1.0000 | 西安外购  |            |    |
| 17 | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0014234 | 副驾驶员坐垫泡沫总成  |               | SHT0014234      | WI019 | 180 | EA 1.0000 | 西安自制  | 发泡车间       |    |
| 18 | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0002639 | 旋转座框焊接总成电泳  |               |                 | WI014 | 160 | EA 1.0000 | 河北自制  | 电泳车间       |    |
| 19 | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0000534 | 橡胶垫         |               | H4681020087A0   | WI014 | 160 | EA 2.0000 | 西安外购  | 晶立泰(安广顺)   |    |
| 20 | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0000292 | 十字槽沉头自攻钉-C型 | ST4. 2*16镀黑锌  | BFA0000292      | WI014 | 160 | EA 2.0000 | 西安外购  | 北京三浦/苏宁标准件 |    |
| 21 | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0014227 | 副司机底座焊接总成   |               | SHT0014227      | WI014 | 160 | EA 1.0000 | 河北外购  |            |    |
| 22 | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0013246 | 调角器左罩壳      |               | SHT0014360      | WI019 | 180 | EA 1.0000 | 河北自制  | 注塑车间       |    |
| 23 | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0013247 | 调角器右罩壳      |               | SHT0014361      | WI019 | 180 | EA 1.0000 | 河北自制  | 注塑车间       |    |
| 24 | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0010983 | 调角器手柄       |               | SHT0010983      | WI019 | 180 | EA 1.0000 | 西安外购  | 黄骅隆润       |    |
| 25 | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉    | ST4. 2*13黑    | Q2204213        | WI019 | 180 | EA 8.0000 | 西安外购  | 北京三浦/苏宁标准件 |    |
| 26 | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0001630 | 座椅标识        |               | SHT0001630      | WI014 | 160 | EA 1.0000 | 西安外购  | 黄骅汇铭       |    |
| 27 | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0000552 | 扁圆头开口抽芯铆钉   |               | Q 4400410       | WI014 | 160 | EA 2.0000 | 西安外购  | 北京三浦       |    |
| 28 | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0001682 | 靠背塑料包装套     |               | SQX3000-6802400 | WI019 | 180 | EA 1.0000 | 西安外购  | 黄骅建昌       |    |
| 29 | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0000153 | 坐垫塑料包装套     |               | SQF3000-6809101 | WI019 | 180 | EA 1.0000 | 西安外购  | 黄骅建昌       |    |
| 30 | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 |               |                 | WI018 | 170 | EA 1.0000 | 西安外购  |            |    |
| 31 | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0000493 | 安全带外部罩壳     |               |                 | WI019 | 180 | EA 1.0000 | 西安外购  |            |    |
| 32 | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0014228 | 前护罩         |               | SHT0014228      | WI019 | 180 | EA 1.0000 | 西安外购  |            |    |

随车件

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述    | 父零件QAD代码      | 子零件描述    | 规格型号   | 图号         | 参考号 | 工序 | 子零件数量     | 自制/外购 | 供应商 |  |
|----|------------|----------|---------------|----------|--------|------------|-----|----|-----------|-------|-----|--|
|    | 字符/24位     | 字符/24位   | 字符/24位        | 字符/24位   | 字符/24位 | 字符/18位     |     |    | 字符数字/9位   |       |     |  |
| 1  | SHT0014229 | 装车支架焊接总成 | EA SHT0014229 | 装车支架焊接总成 |        | SHT0014229 |     |    | EA 1.0000 | 西安外购  |     |  |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述       | 父零件 | QAD代码      | 子零件描述           | 规格型号          | 图号     | 参考号   | 工序  | 子零件 | 数量     | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|-------------|-----|------------|-----------------|---------------|--------|-------|-----|-----|--------|-------|-----|----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位      | 字符  | 字符/24位     | 字符/24位          | 字符/24位        | 字符/18位 |       |     | 字符  | 数字/9位  |       |     |    |
| 1  | SHT0002798 | X5000S新能源模块 | EA  | SHT0002798 | X5000S新能源模块     |               |        |       |     | EA  | 1.0000 | 西安自制  |     |    |
| 2  | SHT0002798 | X5000S新能源模块 | EA  | BCL0010006 | 气管卡扣(2*4mm)     |               |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 西安外购  |     |    |
| 3  | SHT0002798 | X5000S新能源模块 | EA  | BCL0010010 | 四管夹             |               |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 西安外购  |     |    |
| 4  | SHT0002798 | X5000S新能源模块 | EA  | BFA0000004 | 重卡扎带(塑料线卡子)重    | 重卡扎带(塑料线卡子)白) |        | WIO10 | 150 | EA  | 3.0000 | 西安外购  |     |    |
| 5  | SHT0002798 | X5000S新能源模块 | EA  | BFA0000021 | 自攻钉4.8*16黑      | 4.8*16黑       |        | WIO10 | 150 | Ea  | 4.0000 | 西安外购  |     |    |
| 6  | SHT0002798 | X5000S新能源模块 | EA  | BFA0000285 | 开口挡圈            |               |        | WIO10 | 150 | EA  | 2.0000 | 西安外购  |     |    |
| 7  | SHT0002798 | X5000S新能源模块 | EA  | BPC0010012 | 紧固箍(气管直径4mm)国   | 国产            |        | WIO10 | 150 | EA  | 5.0000 | 西安外购  |     |    |
| 8  | SHT0002798 | X5000S新能源模块 | EA  | SHT0010520 | 变阻尼弹簧           |               |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 西安外购  |     |    |
| 9  | SHT0002798 | X5000S新能源模块 | EA  | SHT0012958 | 阻尼调节手柄总成M3000-S | M3000-S黑色     |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 西安外购  |     |    |
| 10 | SHT0002798 | X5000S新能源模块 | EA  | SHT0013272 | 升降调节机构总成        |               |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 西安外购  |     |    |
| 11 | SHT0002798 | X5000S新能源模块 | EA  | SHT0016550 | 座框减震器总成         | X5000S新能源     |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 河北自制  |     |    |
| 12 | SHT0002798 | X5000S新能源模块 | EA  | SHT0014603 | 按压速降阀气路总成       |               |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 安路普自制 |     |    |
| 13 | SHT0002798 | X5000S新能源模块 | EA  | BPC0000027 | 4-6快插接头         |               |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 西安外购  |     |    |
| 14 | SHT0002798 | X5000S新能源模块 | EA  | BFA0000391 | Φ6开口挡圈          |               |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 西安外购  |     |    |
| 15 | SHT0002798 | X5000S新能源模块 | EA  | BPC0000020 | 波纹管             |               |        | WIO10 | 150 | M   | 0.5000 | 西安外购  |     |    |
| 16 | SHT0002798 | X5000S新能源模块 | EA  | BPC0010181 | 2.0按压速降阀按钮分总成   |               |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 安路普自制 |     |    |
| 17 | SHT0002798 | X5000S新能源模块 | EA  | BPC0010070 | 后盖              |               |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 安路普自制 |     |    |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零件 | QAD代码      | 子零件描述           | 规格型号         | 图号            | 参考号   | 工序  | 子零件数量   | 自制/外购   | 供应商  |    |
|----|------------|---------|-----|------------|-----------------|--------------|---------------|-------|-----|---------|---------|------|----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符  | 字符/24位     | 字符/24位          | 字符/24位       | 字符/18位        |       |     | 字符数字/9位 |         |      |    |
| 1  | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成         |              | ZZ16251510101 |       |     | EA      | 1.0000  | 西安自制 |    |
| 2  | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000001 | C形钉             |              |               | WI019 | 180 | EA      | 34.0000 | 西安外购 |    |
| 3  | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000005 | 拉铆钉             |              |               | WI019 | 180 | EA      | 4.0000  | 西安外购 |    |
| 4  | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000006 | 平垫Φ10           | Φ10          |               | WI014 | 160 | EA      | 8.0000  | 西安外购 |    |
| 5  | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000009 | 弹垫Φ10           | Φ10          |               | WI014 | 160 | EA      | 8.0000  | 西安外购 |    |
| 6  | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000013 | 自攻钉ST4.2*13黑    | ST4.2*13黑    |               | WI018 | 170 | EA      | 16.0000 | 西安外购 |    |
| 7  | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000018 | 内六角螺栓M8*16黑     | M8*16黑       |               | WI014 | 160 | EA      | 10.0000 | 西安外购 |    |
| 8  | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000018 | 内六角螺栓M8*16黑     | M8*16黑       |               | WI018 | 170 | EA      | 2.0000  | 西安外购 |    |
| 9  | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000029 | 外六角螺栓10*35      | 10*35        |               | WI014 | 160 | EA      | 8.0000  | 西安外购 |    |
| 10 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000552 | 开口型扁圆头抽芯铆钉4*10  | 4*10镀锌       |               | WI014 | 160 | EA      | 4.0000  | 西安外购 |    |
| 11 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BPC0010012 | 紧固箍（气管直径4mm）国   | 国产           |               | WI018 | 170 | EA      | 1.0000  | 西安外购 |    |
| 12 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BPC0010070 | 后盖M3000-S       | M3000-S      |               | WI018 | 170 | EA      | 1.0000  | 西安外购 |    |
| 13 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BPC0010181 | 2.0按压速降阀按钮分总成   | 黑色           |               | WI018 | 170 | EA      | 1.0000  | 西安外购 |    |
| 14 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0000153 | 司机座包装膜          |              |               | WI019 | 180 | EA      | 1.0000  | 西安外购 |    |
| 15 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001685 | 安全带外部罩壳         |              |               | WI019 | 180 | EA      | 1.0000  | 西安外购 |    |
| 16 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001684 | H安全带外部罩壳固定片     |              |               | WI019 | 180 | EA      | 1.0000  | 西安外购 |    |
| 17 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001630 | 座椅标识陕汽铝标牌       | 陕汽铝标牌        |               | WI014 | 160 | EA      | 2.0000  | 西安外购 |    |
| 18 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001651 | 驾驶员坐盆总成X3000正坐  | X3000正坐盆     |               | WI019 | 180 | EA      | 1.0000  | 西安外购 |    |
| 19 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001653 | 延伸手柄黑色          | 黑色           |               | WI018 | 170 | EA      | 1.0000  | 西安外购 |    |
| 20 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001682 | 驾驶员靠背包装袋X3000整  | X3000整体式靠背   |               | WI019 | 180 | EA      | 1.0000  | 西安外购 |    |
| 21 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0002798 | X5000S新能源模块     |              |               | WI014 | 160 | EA      | 1.0000  | 西安自制 |    |
| 22 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0010514 | 温馨提示车贴          |              |               | WI018 | 170 | EA      | 1.0000  | 西安外购 |    |
| 23 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011480 | 驾驶员四孔腰托开关总成     | M3000-S      |               | WI018 | 170 | EA      | 1.0000  | 西安外购 |    |
| 24 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011609 | 气袋腰拖总成两气袋       | 两气袋          |               | WI010 | 150 | EA      | 1.0000  | 西安外购 |    |
| 25 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011961 | 主驾右侧罩壳M3000-S   | M3000-S      |               | WI018 | 170 | EA      | 1.0000  | 河北自制 |    |
| 26 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011962 | 座垫前部罩壳M3000-S   | M3000-S      |               | WI018 | 170 | EA      | 1.0000  | 河北自制 |    |
| 27 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011964 | 主驾调角器手柄M3000-S黑 | M3000-S黑色    |               | WI018 | 170 | EA      | 1.0000  | 西安外购 |    |
| 28 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011967 | 主驾仰角调节手柄M3000-S | M3000-S黑色    |               | WI018 | 170 | EA      | 1.0000  | 西安外购 |    |
| 29 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011971 | 主驾左侧罩壳M3000-S带气 | M3000-S带气袋腰托 |               | WI018 | 170 | EA      | 1.0000  | 河北自制 |    |
| 30 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0012956 | 主驾调角器总成M3000-   | M3000-SL5000 |               | WI014 | 160 | EA      | 1.0000  | 河北自制 |    |
| 31 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013504 | 主驾安全带总成         |              |               | WI014 | 160 | EA      | 1.0000  | 西安外购 |    |
| 32 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014052 | 驾驶员滑轨总成X5000-S  | X5000-S      |               | WI010 | 150 | Ea      | 1.0000  | 西安外购 |    |
| 33 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0012220 | 坐垫泡沫总成          | T5-2.0       |               | WI019 | 180 | EA      | 1.0000  | 西安自制 |    |
| 34 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0016552 | 驾驶员坐垫面套总成       |              |               | WI019 | 180 | EA      | 1.0000  | 西安外购 |    |
| 35 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0016553 | 驾驶员靠背护面总成       |              |               | WI019 | 180 | EA      | 1.0000  | 西安外购 |    |
| 36 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014664 | 驾驶员靠背泡沫总成       | 重汽价值版        |               | WI019 | 180 | EA      | 1.0000  | 西安自制 |    |
| 37 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014218 | 座椅说明书X5000-S主驾  | X5000-S主驾    |               | WI018 | 170 | EA      | 1.0000  | 西安外购 |    |
| 39 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0012928 | 驾驶员靠背骨架总成       |              |               | WI014 | 160 | EA      | 1.0000  | 河北自制 | 新增 |
| 40 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014734 | 锁扣总成            |              |               | WI014 | 160 | EA      | 1.0000  | 西安外购 |    |
| 41 | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0010465 | 防护弹簧            |              |               | WI010 | 150 | EA      | 1.0000  | 西安外购 |    |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零件 | QAD代码      | 子零件描述   | 规格型号   | 图号         | 参考号 | 工序 | 子零件数量   | 自制/外购  | 供应商  |
|----|------------|---------|-----|------------|---------|--------|------------|-----|----|---------|--------|------|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符  | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符/24位 | 字符/18位     |     |    | 字符数字/9位 |        |      |
| 1  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 |        | SHT0014197 |     |    | EA      | 1.0000 | 西安外购 |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述    | 父零件QAD代码      | 子零件描述            | 规格型号        | 图号            | 参考号   | 工序  | 子零件数量     | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|----------|---------------|------------------|-------------|---------------|-------|-----|-----------|-------|-----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位   | 字符/24位        | 字符/24位           | 字符/24位      | 字符/18位        |       |     | 字符数字/9位   |       |     |
| 1  | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成         |             | ZZ16251510102 |       |     | EA 1.0000 | 西安自制  |     |
| 2  | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0000005 | 拉铆钉              |             |               | WI019 | 180 | EA 4.0000 | 西安外购  |     |
| 3  | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0000006 | 平垫φ10            | φ10         |               | WI014 | 160 | EA 8.0000 | 西安外购  |     |
| 4  | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0000009 | 弹垫φ10            | φ10         |               | WI014 | 160 | EA 8.0000 | 西安外购  |     |
| 5  | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0000011 | 外六方螺栓10*25       | 10*25       |               | WI014 | 160 | EA 8.0000 | 西安外购  |     |
| 6  | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0000013 | 自攻钉ST4.2*13黑     | ST4.2*13黑   |               | WI019 | 180 | EA 8.0000 | 西安外购  |     |
| 7  | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0000292 | 十字槽沉头自攻钉-C型ST4.2 | ST4.2*16镀黑锌 |               | WI014 | 160 | EA 2.0000 | 西安外购  |     |
| 8  | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0000552 | 开口型扁圆头抽芯铆钉4*10   | 4*10镀白锌     |               | WI014 | 160 | EA 4.0000 | 西安外购  |     |
| 9  | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0010031 | 内六角花型盘头螺钉M5*12镀  | M5*12镀黑锌    |               | WI014 | 160 | EA 1.0000 | 西安外购  |     |
| 10 | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0010032 | 大垫圈φ5镀黑锌         | φ5镀黑锌       |               | WI014 | 160 | EA 1.0000 | 西安外购  |     |
| 11 | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA BSP0010016 | 坐垫翻折限位钣金回位簧      |             |               | WI014 | 160 | EA 1.0000 | 西安外购  |     |
| 12 | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0000153 | 司机座包装膜           |             |               | WI019 | 180 | EA 1.0000 | 西安外购  |     |
| 13 | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0001685 | 安全带外部罩壳          |             |               | WI019 | 180 | EA 1.0000 | 西安外购  |     |
| 14 | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0001684 | 安全带外部罩壳固定卡片      |             |               | WI019 | 180 | EA 1.0000 | 西安外购  |     |
| 15 | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0000534 | 橡胶垫              |             |               | WI014 | 160 | EA 2.0000 | 西安外购  |     |
| 16 | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0001630 | 座椅标识陕汽铝标牌        | 陕汽铝标牌       |               | WI014 | 160 | EA 2.0000 | 西安外购  |     |
| 17 | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0001670 | 副驾驶员安全带锁扣总成不     | 不带报警线/X3000 |               | WI014 | 160 | EA 1.0000 | 西安外购  |     |
| 18 | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0001682 | 驾驶员靠背包装袋X3000整体  | X3000整体式靠背  |               | WI019 | 180 | EA 1.0000 | 西安外购  |     |
| 19 | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0002639 | 旋转座框焊接总成电泳       | X5000-S     |               | WI014 | 160 | EA 1.0000 | 河北自制  |     |
| 20 | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0010983 | 副驾调角器手柄黑色        | 黑色          |               | WI019 | 180 | EA 1.0000 | 西安外购  |     |
| 21 | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0013330 | 副驾调角器总成          |             |               | WI014 | 160 | EA 1.0000 | 河北自制  |     |
| 22 | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0013505 | 副驾安全带总成          |             |               | WI014 | 160 | EA 1.0000 | 西安外购  |     |
| 23 | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0013246 | 调角器左罩壳           |             |               | WI019 | 180 | EA 1.0000 | 河北自制  |     |
| 24 | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0013247 | 调角器右罩壳           |             |               | WI019 | 180 | EA 1.0000 | 河北自制  |     |
| 25 | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0014227 | 副司机底座焊接总成X5000-S | X5000-S     |               | WI014 | 160 | EA 1.0000 | 河北外购  |     |
| 26 | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0014228 | 前护罩X5000-S       | X5000-S     |               | WI019 | 180 | EA 1.0000 | 西安外购  |     |
| 27 | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0016555 | 副驾驶员靠背面套总成       |             |               | WI019 | 180 | EA 1.0000 | 西安外购  |     |
| 28 | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0013956 | 副驾驶员靠背泡沫总成       | 重汽2.0翻折无扶手  |               | WI019 | 180 | EA 1.0000 | 西安自制  |     |
| 29 | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0016556 | 坐垫面套             |             |               | WI019 | 180 | EA 1.0000 | 西安外购  |     |
| 30 | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0013962 | 坐垫泡沫总成           | 重汽2.0翻折     |               | WI019 | 180 | EA 1.0000 | 西安自制  |     |
| 31 | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0013663 | 副驾驶员靠背骨架         | 非电泳         |               | WI014 | 160 | EA 1.0000 | 西安外购  |     |
| 32 | SHT0016554 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0014875 | 坐垫翻折限位钣金X5000S   | X5000S      |               | WI014 | 160 | EA 1.0000 | 西安外购  |     |

随车件

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述    | 父零件QAD代码      | 子零件描述    | 规格型号   | 图号         | 参考号 | 工序 | 子零件数量     | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|----------|---------------|----------|--------|------------|-----|----|-----------|-------|-----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位   | 字符/24位        | 字符/24位   | 字符/24位 | 字符/18位     |     |    | 字符数字/9位   |       |     |
| 1  | SHT0014229 | 装车支架焊接总成 | EA SHT0014229 | 装车支架焊接总成 |        | SHT0014229 |     |    | EA 1.0000 | 西安外购  |     |

| 序号  | QAD代码      | 父零件描述   | 父零 | QAD代码      | 子零件描述       | 规格型号   | 图号              | 参考号   | 工序  | 子零 | 数量      | 自制/外购 | 供应商 |     |
|-----|------------|---------|----|------------|-------------|--------|-----------------|-------|-----|----|---------|-------|-----|-----|
|     | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符 | 字符/24位     | 字符/24位      | 字符/24位 | 字符/18位          |       |     | 字符 | 数字/9位   |       |     |     |
| 1   | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成     |        | DZ16251510120   |       |     | EA | 1.0000  | 西安自制  |     | 新零件 |
| 2   | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014052 | 驾驶员滑轨总成     |        | SHT0014052      | WI010 | 150 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 3   | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000018 | 内六角螺栓       |        | Q218B0816       | WI014 | 160 | EA | 4.0000  | 西安外购  |     |     |
| 4   | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012956 | 主驾驶调角器总成    |        | SHT0012956      | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 5   | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000011 | 六角头螺栓       |        | Q150B1025Q      | WI014 | 160 | EA | 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 6   | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000006 | 平垫圈         |        | Q40110          | WI014 | 160 | EA | 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 7   | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000009 | 弹簧圈         |        | Q40310          | WI014 | 160 | EA | 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 8   | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014915 | 驾驶员座垫泡沫总成   |        | SHT0014915      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安自制  |     |     |
| 9   | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014914 | 驾驶员坐垫面套总成   |        | SHT0014914      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 10  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001651 | 延伸座盆总成      |        | SQX3000-6801100 | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 11  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014917 | 坐垫3D网格      |        | SHT0014917      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 12  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010041 | 坐垫风扇(不含罩壳)  |        | BEC0010041      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 13  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010017 | 风扇保护壳       |        | BEC0010017      | WI019 | 180 | EA | 5.0000  | 河北自制  |     |     |
| 14  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010335 | 坐垫加热垫总成     |        | BEC0010335      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 15  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013940 | 驾驶员靠背骨架总成   |        | SHT0013940      | WI010 | 150 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 16  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0002614 | 扶手支架总成电泳    |        |                 | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 17  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011613 | 右侧扶手本体总成    |        | SHT0011613      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 18  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0010014 | 扶手锁止销       |        | BFA0010014      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 19  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011330 | 扶手外盖        |        | SHT0011330      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 20  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0010027 | 内六角圆柱头螺钉    |        | BFA0010027      | WI018 | 170 | EA | 2.0000  | 西安外购  |     |     |
| 21  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011609 | 气囊腰拖总成      |        | SHT0011609      | WI010 | 150 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 22  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017332 | 驾驶员靠背护面总成   |        | SHT0017332      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 23  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017330 | 驾驶员靠背泡棉总成   |        | SHT0017330      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安自制  |     | 新零件 |
| 24  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013504 | 安全带总成       |        | SHT0013504      | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 25  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000493 | 安全带外部罩壳     |        | H4681010091A0   | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 26  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 |        | H4681010096A0   | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 27  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000005 | 拉铆钉         |        | H4681010095A0   | WI019 | 180 | EA | 4.0000  | 西安外购  |     |     |
| 28  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014909 | 靠背舒适性海绵     |        | SHT0014909      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 29  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014911 | 靠背3D网格      |        | SHT0014911      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 30  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳)  |        | BEC0010040      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 31  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010334 | 靠背加热垫总成     |        | BEC0010334      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 32  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010039 | 通风加热控制器ECU  |        | BEC0010039      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 33  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014734 | L6000锁扣总成   |        | SHT0014734      | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 34  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011964 | 调角器手柄       |        | SHT0011964      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 35  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001653 | 座盆延伸手柄      |        | H5-6806004      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 36  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014002 | 调角器左罩壳      |        | SHT0014002      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 37  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011977 | 加热底座        |        | SHT0011977      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 38  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010050 | 通风加热集成开关    |        | BEC0010050      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 39  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010331 | 通风加热线束总成    |        | BEC0010331      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 40  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011961 | 右侧罩壳        |        | SHT0011961      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 41  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011962 | 座垫前部罩壳      |        | SHT0011962      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 42  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011967 | 仰角调节手柄      |        | SHT0011967      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 43  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011480 | 驾驶员四孔腰托开关总成 |        | SHT0011480      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 44  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0010465 | 防护弹簧        |        | SHT0010465      | WI010 | 150 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 45  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉    |        | Q2204213        | WI018 | 170 | EA | 16.0000 | 西安外购  |     |     |
| 46  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000001 | C型钉         |        | 15G100P         | WI019 | 180 | EA | 34.0000 | 西安外购  |     |     |
| 47  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001630 | 座椅标识        |        | SHT0001630      | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 48  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000552 | 扁圆头开口抽芯铆钉   |        | Q 4400410       | WI014 | 160 | EA | 2.0000  | 西安外购  |     |     |
| 49  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014218 | 座椅说明书       |        | SHT0014218      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 50  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001682 | 靠背塑料包装套     |        | SQX3000-6802400 | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 51  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000153 | 坐垫塑料包装套     |        | SQF3000-6809101 | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 52  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0010514 | 温馨提示车贴      |        | SHT0010514      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 53  | SHT0017327 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0002798 | X5000S新能源模块 |        |                 | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安自制  |     |     |
| 随车件 |            |         |    |            |             |        |                 |       |     |    |         |       |     |     |
| 序号  | QAD代码      | 父零件描述   | 父零 | QAD代码      | 子零件描述       | 规格型号   | 图号              | 参考号   | 工序  | 子零 | 数量      | 自制/外购 | 供应商 |     |
|     | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符 | 字符/24位     | 字符/24位      | 字符/24位 | 字符/18位          |       |     | 字符 | 数字/9位   |       |     |     |
| 1   | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA | SHT0014197 | 底支架焊接总成     |        | SHT0014197      |       |     | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 2   | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA | SHT0001630 | 座椅标识        |        |                 |       |     | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 3   | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA | BFA0000552 | 扁圆头开口抽芯铆钉   |        |                 |       |     | EA | 2.0000  | 西安外购  |     |     |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零件QAD代码      | 子零件描述        | 规格型号   | 图号              | 参考号   | 工序  | 子零件数量      | 自制/外购 | 供应商 |     |
|----|------------|---------|---------------|--------------|--------|-----------------|-------|-----|------------|-------|-----|-----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符/24位        | 字符/24位       | 字符/24位 | 字符/18位          |       |     | 字符数字/9位    |       |     |     |
| 1  | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0017328 | 驾驶员座椅总成      |        | ZZ16251510111   |       |     | EA 1.0000  | 西安自制  |     | 新零件 |
| 2  | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014052 | 驾驶员滑轨总成      |        | SHT0014052      | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 3  | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014221 | 车身手柄连接支架焊接总成 |        | SHT0014221      | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 4  | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000018 | 内六角螺栓        |        | Q218B0816       | WI014 | 160 | EA 7.0000  | 西安外购  |     |     |
| 5  | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0012956 | 主驾驶调角器总成     |        | SHT0012956      | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 6  | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000011 | 六角头螺栓        |        | Q150B1025Q      | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 7  | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000006 | 平垫圈          |        | Q40110          | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 8  | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000009 | 弹垫圈          |        | Q40310          | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 9  | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0012220 | 坐垫泡沫总成       |        | SHT0012220      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安自制  |     |     |
| 10 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0016552 | 驾驶员坐垫面套总成    |        | SHT0016552      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 11 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0001651 | 延伸座盆总成       |        | SQX3000-6801100 | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 12 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0012928 | 驾驶员靠背骨架总成    |        | SHT0012928      | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 13 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011609 | 气袋腰拖总成       |        | SHT0011609      | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 14 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0016553 | 驾驶员靠背护面总成    |        | SHT0016553      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 15 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014664 | 驾驶员靠背泡沫总成    |        | SHT0014664      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安自制  |     |     |
| 16 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0013504 | 安全带总成        |        | SHT0013504      | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 17 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0001685 | 安全带外部罩壳      |        | H5-6802126      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 18 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0001684 | 安全带外部罩壳固定卡片  |        | H5-6802127      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 19 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000005 | 拉铆钉          |        | H4681010095A0   | WI019 | 180 | EA 4.0000  | 西安外购  |     |     |
| 20 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014734 | L6000锁扣总成    |        | SHT0014734      | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 21 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011964 | 调角器手柄        |        | SHT0011964      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 22 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0001653 | 座盆延伸手柄       |        | H5-6806004      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 23 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011971 | 调角器左罩壳       |        | SHT0011971      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 24 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011961 | 右侧罩壳         |        | SHT0011961      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 25 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011962 | 座垫前部罩壳       |        | SHT0011962      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 26 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011967 | 仰角调节手柄       |        | SHT0011967      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 27 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011480 | 驾驶员四孔腰托开关总成  |        | SHT0011480      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 28 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0010465 | 防护弹簧         |        | SHT0010465      | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 29 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉     |        | Q2204213        | WI018 | 170 | EA 16.0000 | 西安外购  |     |     |
| 30 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000001 | C型钉          |        | 15G100P         | WI019 | 180 | EA 34.0000 | 西安外购  |     |     |
| 31 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0001630 | 座椅标识         |        | SHT0001630      | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 32 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000552 | 扁圆头开口抽芯铆钉    |        | Q4400410        | WI014 | 160 | EA 2.0000  | 西安外购  |     |     |
| 33 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014218 | 座椅说明书        |        | SHT0014218      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 34 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0001682 | 靠背塑料包装套      |        | SQX3000-6802400 | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 35 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0000153 | 坐垫塑料包装套      |        | SQF3000-6809101 | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 36 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0010514 | 温馨提示车贴       |        | SHT0010514      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 37 | SHT0017328 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0002760 | X5000S模块     |        |                 | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安自制  |     |     |

随车件

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零件QAD代码      | 子零件描述     | 规格型号   | 图号         | 参考号 | 工序 | 子零件数量     | 自制/外购 | 供应商 |  |
|----|------------|---------|---------------|-----------|--------|------------|-----|----|-----------|-------|-----|--|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符/24位        | 字符/24位    | 字符/24位 | 字符/18位     |     |    | 字符数字/9位   |       |     |  |
| 1  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA SHT0014197 | 底支架焊接总成   |        | SHT0014197 |     |    | EA 1.0000 | 西安外购  |     |  |
| 2  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA SHT0001630 | 座椅标识      |        |            |     |    | EA 1.0000 | 西安外购  |     |  |
| 3  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA BFA0000552 | 扁圆头开口抽芯铆钉 |        |            |     |    | EA 2.0000 | 西安外购  |     |  |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零件 | QAD代码      | 子零件描述        | 规格型号   | 图号              | 参考号   | 工序  | 子零件 | 数量      | 自制/外购 | 供应商 |     |
|----|------------|---------|-----|------------|--------------|--------|-----------------|-------|-----|-----|---------|-------|-----|-----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符  | 字符/24位     | 字符/24位       | 字符/24位 | 字符/18位          |       |     | 字符  | 数字/9位   |       |     |     |
| 1  | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成      |        | DZ16251510115   |       |     | EA  | 1.0000  | 西安自制  |     | 新零件 |
| 2  | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014052 | 驾驶员滑轨总成      |        | SHT0014052      | WI010 | 150 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 3  | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014221 | 车身手柄连接支架焊接总成 |        | SHT0014221      | WI014 | 160 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 4  | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000018 | 内六角螺栓        |        | Q218B0816       | WI014 | 160 | EA  | 7.0000  | 西安外购  |     |     |
| 5  | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0012956 | 主驾驶调角器总成     |        | SHT0012956      | WI014 | 160 | EA  | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 6  | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000011 | 六角头螺栓        |        | Q150B1025Q      | WI014 | 160 | EA  | 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 7  | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000006 | 平垫圈          |        | Q40110          | WI014 | 160 | EA  | 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 8  | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000009 | 弹垫圈          |        | Q40310          | WI014 | 160 | EA  | 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 9  | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014208 | 驾驶员座垫泡沫总成    |        | SHT0014208      | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安自制  |     |     |
| 10 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0017356 | 驾驶员坐垫面套总成    |        | SHT0017356      | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 11 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001651 | 延伸座盆总成       |        | SQX3000-6801100 | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 12 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013940 | 驾驶员靠背骨架总成    |        | SHT0013940      | WI010 | 150 | EA  | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 13 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0002614 | 扶手支架总成电泳     |        |                 | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 14 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011613 | 右侧扶手本体总成     |        | SHT0011613      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 15 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0010014 | 扶手锁止销        |        | BFA0010014      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 16 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011330 | 扶手外盖         |        | SHT0011330      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 17 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0010027 | 内六角圆柱头螺钉     |        | BFA0010027      | WI018 | 170 | EA  | 2.0000  | 西安外购  |     |     |
| 18 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011609 | 气袋腰拖总成       |        | SHT0011609      | WI010 | 150 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 19 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0017357 | 驾驶员靠背护面总成    |        | SHT0017357      | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 20 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014214 | 驾驶员靠背泡棉总成    |        | SHT0014214      | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安自制  |     |     |
| 21 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013504 | 安全带总成        |        | SHT0013504      | WI014 | 160 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 22 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0000493 | 安全带外部罩壳      |        | H4681010091A0   | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 23 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片  |        | H4681010096A0   | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 24 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000005 | 拉铆钉          |        | H4681010095A0   | WI019 | 180 | EA  | 4.0000  | 西安外购  |     |     |
| 25 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014734 | L6000锁扣总成    |        | SHT0014734      | WI014 | 160 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 26 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011964 | 调角器手柄        |        | SHT0011964      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 27 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001653 | 座盆延伸手柄       |        | H5-6806004      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 28 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011971 | 调角器左罩壳       |        | SHT0011971      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 29 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011961 | 右侧罩壳         |        | SHT0011961      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 30 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011962 | 座垫前部罩壳       |        | SHT0011962      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 31 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011967 | 仰角调节手柄       |        | SHT0011967      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 32 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011480 | 驾驶员四孔腰托开关总成  |        | SHT0011480      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 33 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0010465 | 防护弹簧         |        | SHT0010465      | WI010 | 150 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 34 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉     |        | Q2204213        | WI018 | 170 | EA  | 16.0000 | 西安外购  |     |     |
| 35 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000001 | C型钉          |        | 15G100P         | WI019 | 180 | EA  | 34.0000 | 西安外购  |     |     |
| 36 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001630 | 座椅标识         |        | SHT0001630      | WI014 | 160 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 37 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000552 | 扁圆头开口抽芯铆钉    |        | Q4400410        | WI014 | 160 | EA  | 2.0000  | 西安外购  |     |     |
| 38 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014218 | 座椅说明书        |        | SHT0014218      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 39 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001682 | 靠背塑料包装套      |        | SQX3000-6802400 | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 40 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0000153 | 坐垫塑料包装套      |        | SQF3000-6809101 | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 41 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0010514 | 温馨提示车贴       |        | SHT0010514      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 42 | SHT0017342 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0002760 | X5000S模块     |        |                 | WI014 | 160 | EA  | 1.0000  | 西安自制  |     |     |

随车件

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零件 | QAD代码      | 子零件描述     | 规格型号   | 图号         | 参考号 | 工序 | 子零件 | 数量     | 自制/外购 | 供应商 |  |
|----|------------|---------|-----|------------|-----------|--------|------------|-----|----|-----|--------|-------|-----|--|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符  | 字符/24位     | 字符/24位    | 字符/24位 | 字符/18位     |     |    | 字符  | 数字/9位  |       |     |  |
| 1  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA  | SHT0014197 | 底支架焊接总成   |        | SHT0014197 |     |    | EA  | 1.0000 | 西安外购  |     |  |
| 2  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA  | SHT0001630 | 座椅标识      |        |            |     |    | EA  | 1.0000 | 西安外购  |     |  |
| 3  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA  | BFA0000552 | 扁圆头开口抽芯铆钉 |        |            |     |    | EA  | 2.0000 | 西安外购  |     |  |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零件QAD代码      | 子零件描述        | 规格型号   | 图号              | 参考号   | 工序  | 子零件数量      | 自制/外购 | 供应商 |     |
|----|------------|---------|---------------|--------------|--------|-----------------|-------|-----|------------|-------|-----|-----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符/24位        | 字符/24位       | 字符/24位 | 字符/18位          |       |     | 字符/9位      |       |     |     |
| 1  | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0017343 | 驾驶员座椅总成      |        | DZ16251510117   |       |     | EA 1.0000  | 西安自制  |     | 新零件 |
| 2  | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014052 | 驾驶员滑轨总成      |        | SHT0014052      | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 3  | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014221 | 车身手柄连接支架焊接总成 |        | SHT0014221      | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 4  | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000018 | 内六角螺栓        |        | Q218B0816       | WI014 | 160 | EA 7.0000  | 西安外购  |     |     |
| 5  | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0012956 | 主驾驶调角器总成     |        | SHT0012956      | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 6  | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000011 | 六角头螺栓        |        | Q150B1025Q      | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 7  | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000006 | 平垫圈          |        | Q40110          | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 8  | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000009 | 弹垫圈          |        | Q40310          | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 9  | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014915 | 驾驶员座垫泡沫总成    |        | SHT0014915      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安自制  |     |     |
| 10 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0017356 | 驾驶员坐垫面套总成    |        | SHT0017356      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 11 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0001651 | 延伸座盆总成       |        | SQX3000-6801100 | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 12 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014917 | 坐垫3D网格       |        | SHT0014917      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 13 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA BEC0010041 | 坐垫风扇(不含罩壳)   |        | BEC0010041      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 14 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA BEC0010017 | 风扇保护壳        |        | BEC0010017      | WI019 | 180 | EA 5.0000  | 河北自制  |     |     |
| 15 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0013940 | 驾驶员靠背骨架总成    |        | SHT0013940      | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 16 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0002614 | 扶手支架总成电泳     |        |                 | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 17 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011613 | 右侧扶手本体总成     |        | SHT0011613      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 18 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0010014 | 扶手锁止销        |        | BFA0010014      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 19 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011330 | 扶手外盖         |        | SHT0011330      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 20 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0010027 | 内六角圆柱头螺钉     |        | BFA0010027      | WI018 | 170 | EA 2.0000  | 西安外购  |     |     |
| 21 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011609 | 气袋腰拖总成       |        | SHT0011609      | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 22 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0017357 | 驾驶员靠背护面总成    |        | SHT0017357      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 23 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0017330 | 驾驶员靠背泡棉总成    |        | SHT0017330      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安自制  |     | 新零件 |
| 24 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0013504 | 安全带总成        |        | SHT0013504      | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 25 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0000493 | 安全带外部罩壳      |        | H4681010091A0   | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 26 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片  |        | H4681010096A0   | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 27 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000005 | 拉铆钉          |        | H4681010095A0   | WI019 | 180 | EA 4.0000  | 西安外购  |     |     |
| 28 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014909 | 靠背舒适性海绵      |        | SHT0014909      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 29 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014911 | 靠背3D网格       |        | SHT0014911      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 30 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳)   |        | BEC0010040      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 31 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA BEC0010087 | 经济型单通风ECU    |        | BEC0010087      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 32 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014734 | L6000锁扣总成    |        | SHT0014734      | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 33 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011964 | 调角器手柄        |        | SHT0011964      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 34 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0001653 | 座盆延伸手柄       |        | H5-6806004      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 35 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014002 | 调角器左罩壳       |        | SHT0014002      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 36 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011977 | 加热底座         |        | SHT0011977      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 37 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA BEC0010109 | 通风开关         |        | BEC0010109      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 38 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA BEC0010332 | 单通风线束总成      |        | BEC0010332      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 39 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011961 | 右侧罩壳         |        | SHT0011961      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 40 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011962 | 座垫前部罩壳       |        | SHT0011962      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 41 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011967 | 仰角调节手柄       |        | SHT0011967      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 42 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011480 | 驾驶员四孔腰托开关总成  |        | SHT0011480      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 43 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0010465 | 防护弹簧         |        | SHT0010465      | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 44 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉     |        | Q2204213        | WI018 | 170 | EA 16.0000 | 西安外购  |     |     |
| 45 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000001 | C型钉          |        | 15G100P         | WI019 | 180 | EA 34.0000 | 西安外购  |     |     |
| 46 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0001630 | 座椅标识         |        | SHT0001630      | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 47 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000552 | 扁圆头开口抽芯铆钉    |        | Q 4400410       | WI014 | 160 | EA 2.0000  | 西安外购  |     |     |
| 48 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014218 | 座椅说明书        |        | SHT0014218      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 49 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0001682 | 靠背塑料包装套      |        | SQX3000-6802400 | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 50 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0000153 | 坐垫塑料包装套      |        | SQF3000-6809101 | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 51 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0010514 | 温馨提示车贴       |        | SHT0010514      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 52 | SHT0017343 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0002760 | X5000S模块     |        |                 | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安自制  |     |     |

随车件

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零件QAD代码      | 子零件描述     | 规格型号   | 图号         | 参考号 | 工序 | 子零件数量     | 自制/外购 | 供应商 |  |
|----|------------|---------|---------------|-----------|--------|------------|-----|----|-----------|-------|-----|--|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符/24位        | 字符/24位    | 字符/24位 | 字符/18位     |     |    | 字符/9位     |       |     |  |
| 1  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA SHT0014197 | 底支架焊接总成   |        | SHT0014197 |     |    | EA 1.0000 | 西安外购  |     |  |
| 2  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA SHT0001630 | 座椅标识      |        |            |     |    | EA 1.0000 | 西安外购  |     |  |
| 3  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA BFA0000552 | 扁圆头开口抽芯铆钉 |        |            |     |    | EA 2.0000 | 西安外购  |     |  |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零件 | QAD代码      | 子零件描述        | 规格型号   | 图号              | 参考号   | 工序  | 子零件 | 数量      | 自制/外购 | 供应商 |     |
|----|------------|---------|-----|------------|--------------|--------|-----------------|-------|-----|-----|---------|-------|-----|-----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符  | 字符/24位     | 字符/24位       | 字符/24位 | 字符/18位          |       |     | 字符  | 数字/9位   |       |     |     |
| 1  | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成      |        | DZ16251510118   |       |     | EA  | 1.0000  | 西安自制  |     | 新零件 |
| 2  | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014052 | 驾驶员滑轨总成      |        | SHT0014052      | WI010 | 150 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 3  | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014221 | 车身手柄连接支架焊接总成 |        | SHT0014221      | WI014 | 160 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 4  | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000018 | 内六角螺栓        |        | Q218B0816       | WI014 | 160 | EA  | 7.0000  | 西安外购  |     |     |
| 5  | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0012956 | 主驾驶调角器总成     |        | SHT0012956      | WI014 | 160 | EA  | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 6  | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000011 | 六角头螺栓        |        | Q150B1025Q      | WI014 | 160 | EA  | 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 7  | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000006 | 平垫圈          |        | Q40110          | WI014 | 160 | EA  | 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 8  | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000009 | 弹垫圈          |        | Q40310          | WI014 | 160 | EA  | 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 9  | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014208 | 驾驶员座椅泡沫总成    |        | SHT0014208      | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安自制  |     |     |
| 10 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0017356 | 驾驶员坐垫面套总成    |        | SHT0017356      | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 11 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001651 | 延伸座盆总成       |        | SQX3000-6801100 | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 12 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BEC0010335 | 坐垫加热垫总成      |        | BEC0010335      | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 13 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013940 | 驾驶员靠背骨架总成    |        | SHT0013940      | WI010 | 150 | EA  | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 14 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0002614 | 扶手支架总成电泳     |        |                 | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 15 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011613 | 右侧扶手本体总成     |        | SHT0011613      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 16 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0010014 | 扶手锁止销        |        | BFA0010014      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 17 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011330 | 扶手外盖         |        | SHT0011330      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 18 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0010027 | 内六角圆柱头螺钉     |        | BFA0010027      | WI018 | 170 | EA  | 2.0000  | 西安外购  |     |     |
| 19 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011609 | 气袋腰拖总成       |        | SHT0011609      | WI010 | 150 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 20 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0017357 | 驾驶员靠背护面总成    |        | SHT0017357      | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 21 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014214 | 驾驶员靠背泡棉总成    |        | SHT0014214      | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安自制  |     |     |
| 22 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013504 | 安全带总成        |        | SHT0013504      | WI014 | 160 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 23 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0000493 | 安全带外部罩壳      |        | H4681010091A0   | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 24 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片  |        | H4681010096A0   | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 25 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000005 | 拉铆钉          |        | H4681010095A0   | WI019 | 180 | EA  | 4.0000  | 西安外购  |     |     |
| 26 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BEC0010334 | 靠背加热垫总成      |        | BEC0010334      | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 27 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BEC0010086 | 经济型单加热ECU    |        | BEC0010086      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 28 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014734 | L6000锁扣总成    |        | SHT0014734      | WI014 | 160 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 29 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011964 | 调角器手柄        |        | SHT0011964      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 30 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001653 | 座盆延伸手柄       |        | H5-6806004      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 31 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014002 | 调角器左罩壳       |        | SHT0014002      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 32 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011977 | 加热底座         |        | SHT0011977      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 33 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BEC0010110 | 加热开关         |        | BEC0010110      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 34 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BEC0010333 | 单加热线束总成      |        | BEC0010333      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 35 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011961 | 右侧罩壳         |        | SHT0011961      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 36 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011962 | 座垫前部罩壳       |        | SHT0011962      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 37 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011967 | 仰角调节手柄       |        | SHT0011967      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 38 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011480 | 驾驶员四孔腰托开关总成  |        | SHT0011480      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 39 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0010465 | 防护弹簧         |        | SHT0010465      | WI010 | 150 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 40 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉     |        | Q2204213        | WI018 | 170 | EA  | 16.0000 | 西安外购  |     |     |
| 41 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000001 | C型钉          |        | 15G100P         | WI019 | 180 | EA  | 34.0000 | 西安外购  |     |     |
| 42 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001630 | 座椅标识         |        | SHT0001630      | WI014 | 160 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 43 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000552 | 扁圆头开口抽芯铆钉    |        | Q4400410        | WI014 | 160 | EA  | 2.0000  | 西安外购  |     |     |
| 44 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014218 | 座椅说明书        |        | SHT0014218      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 45 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001682 | 靠背塑料包装套      |        | SQX3000-6802400 | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 46 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0000153 | 坐垫塑料包装套      |        | SQF3000-6809101 | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 47 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0010514 | 温馨提醒车贴       |        | SHT0010514      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 48 | SHT0017344 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0002760 | X5000S模块     |        |                 | WI014 | 160 | EA  | 1.0000  | 西安自制  |     |     |

随车件

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零件 | QAD代码      | 子零件描述     | 规格型号   | 图号         | 参考号 | 工序 | 子零件 | 数量     | 自制/外购 | 供应商 |  |
|----|------------|---------|-----|------------|-----------|--------|------------|-----|----|-----|--------|-------|-----|--|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符  | 字符/24位     | 字符/24位    | 字符/24位 | 字符/18位     |     |    | 字符  | 数字/9位  |       |     |  |
| 1  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA  | SHT0014197 | 底支架焊接总成   |        | SHT0014197 |     |    | EA  | 1.0000 | 西安外购  |     |  |
| 2  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA  | SHT0001630 | 座椅标识      |        |            |     |    | EA  | 1.0000 | 西安外购  |     |  |
| 3  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA  | BFA0000552 | 扁圆头开口抽芯铆钉 |        |            |     |    | EA  | 2.0000 | 西安外购  |     |  |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零件QAD代码      | 子零件描述        | 规格型号   | 图号              | 参考号   | 工序  | 子零件数量      | 自制/外购 | 供应商 |     |
|----|------------|---------|---------------|--------------|--------|-----------------|-------|-----|------------|-------|-----|-----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符/24位        | 字符/24位       | 字符/24位 | 字符/18位          |       |     | 字符数字/9位    |       |     |     |
| 1  | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0017345 | 驾驶员座椅总成      |        | DZ16251510119   |       |     | EA 1.0000  | 西安自制  |     | 新零件 |
| 2  | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014052 | 驾驶员滑轨总成      |        | SHT0014052      | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 3  | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014221 | 车身手柄连接支架焊接总成 |        | SHT0014221      | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 4  | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000018 | 内六角螺栓        |        | Q218B0816       | WI014 | 160 | EA 7.0000  | 西安外购  |     |     |
| 5  | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0012956 | 主驾驶调角器总成     |        | SHT0012956      | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 6  | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000011 | 六角头螺栓        |        | Q150B1025Q      | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 7  | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000006 | 平垫圈          |        | Q40110          | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 8  | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000009 | 弹垫圈          |        | Q40310          | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 9  | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014915 | 驾驶员座垫泡沫总成    |        | SHT0014915      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安自制  |     |     |
| 10 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0017356 | 驾驶员坐垫面套总成    |        | SHT0017356      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 11 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0001651 | 延伸座盆总成       |        | SQX3000-6801100 | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 12 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014917 | 坐垫3D网        |        | SHT0014917      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 13 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA BEC0010041 | 坐垫风扇(不含罩壳)   |        | BEC0010041      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 14 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA BEC0010017 | 风扇保护壳        |        | BEC0010017      | WI019 | 180 | EA 5.0000  | 河北自制  |     |     |
| 15 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA BEC0010335 | 坐垫加热垫总成      |        | BEC0010335      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 16 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0013940 | 驾驶员靠背骨架总成    |        | SHT0013940      | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 17 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0002614 | 扶手支架总成电泳     |        |                 | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 18 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011613 | 右侧扶手本体总成     |        | SHT0011613      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 19 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0010014 | 扶手锁止销        |        | BFA0010014      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 20 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011330 | 扶手外盖         |        | SHT0011330      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 21 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0010027 | 内六角圆柱头螺钉     |        | BFA0010027      | WI018 | 170 | EA 2.0000  | 西安外购  |     |     |
| 22 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011609 | 气袋腰托总成       |        | SHT0011609      | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 23 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0017357 | 驾驶员靠背护面总成    |        | SHT0017357      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 24 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0017330 | 驾驶员靠背泡棉总成    |        | SHT0017330      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安自制  |     | 新零件 |
| 25 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0013504 | 安全带总成        |        | SHT0013504      | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 26 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0000493 | 安全带外部罩壳      |        | H4681010091A0   | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 27 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片  |        | H4681010096A0   | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 28 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000005 | 拉铆钉          |        | H4681010095A0   | WI019 | 180 | EA 4.0000  | 西安外购  |     |     |
| 29 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014909 | 靠背舒适性海绵      |        | SHT0014909      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 30 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014911 | 靠背3D网        |        | SHT0014911      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 31 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳)   |        | BEC0010040      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 32 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA BEC0010334 | 靠背加热垫总成      |        | BEC0010334      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 33 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA BEC0010039 | 通风加热控制器 ECU  |        | BEC0010039      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 34 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014734 | L6000锁扣总成    |        | SHT0014734      | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 35 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011964 | 调角器手柄        |        | SHT0011964      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 36 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0001653 | 座盆延伸手柄       |        | H5-6806004      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 37 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014002 | 调角器左罩壳       |        | SHT0014002      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 38 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011977 | 加热底座         |        | SHT0011977      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 39 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA BEC0010050 | 通风加热集成开关     |        | BEC0010050      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 40 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA BEC0010331 | 通风加热线束总成     |        | BEC0010331      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 41 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011961 | 右侧罩壳         |        | SHT0011961      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 42 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011962 | 座垫前部罩壳       |        | SHT0011962      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 43 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011967 | 仰角调节手柄       |        | SHT0011967      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 44 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011480 | 驾驶员四孔腰托开关总成  |        | SHT0011480      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 45 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0010465 | 防护弹簧         |        | SHT0010465      | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 46 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉     |        | Q2204213        | WI018 | 170 | EA 16.0000 | 西安外购  |     |     |
| 47 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000001 | C型钉          |        | 15G100P         | WI019 | 180 | EA 34.0000 | 西安外购  |     |     |
| 48 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0001630 | 座椅标识         |        | SHT0001630      | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 49 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000052 | 扁圆头开口抽芯铆钉    |        | Q 4400410       | WI014 | 160 | EA 2.0000  | 西安外购  |     |     |
| 50 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014218 | 座椅说明书        |        | SHT0014218      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 51 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0001682 | 靠背塑料包装套      |        | SQX3000-6802400 | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 52 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0000153 | 坐热塑料包装套      |        | SQF3000-6809101 | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 53 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0010514 | 温馨提示车贴       |        | SHT0010514      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 54 | SHT0017345 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0002760 | X5000S模块     |        |                 | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安自制  |     |     |

随车件

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零件QAD代码      | 子零件描述     | 规格型号   | 图号         | 参考号 | 工序 | 子零件数量     | 自制/外购 | 供应商 |  |
|----|------------|---------|---------------|-----------|--------|------------|-----|----|-----------|-------|-----|--|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符/24位        | 字符/24位    | 字符/24位 | 字符/18位     |     |    | 字符数字/9位   |       |     |  |
| 1  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA SHT0014197 | 底支架焊接总成   |        | SHT0014197 |     |    | EA 1.0000 | 西安外购  |     |  |
| 2  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA SHT0001630 | 座椅标识      |        |            |     |    | EA 1.0000 | 西安外购  |     |  |
| 3  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA BFA0000052 | 扁圆头开口抽芯铆钉 |        |            |     |    | EA 2.0000 | 西安外购  |     |  |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零 | QAD代码      | 子零件描述        | 规格型号   | 图号              | 参考号   | 工序  | 子零 | 数量      | 自制/外购 | 供应商 |     |
|----|------------|---------|----|------------|--------------|--------|-----------------|-------|-----|----|---------|-------|-----|-----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符 | 字符/24位     | 字符/24位       | 字符/24位 | 字符/18位          |       |     | 字符 | 数字/9位   |       |     |     |
| 1  | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成      |        | DZ16251510121   |       |     | EA | 1.0000  | 西安自制  |     | 新零件 |
| 2  | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014052 | 驾驶员滑轨总成      |        | SHT0014052      | WI010 | 150 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 3  | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014221 | 车身手柄连接支架焊接总成 |        | SHT0014221      | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 4  | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000018 | 内六角螺栓        |        | Q218B0816       | WI014 | 160 | EA | 7.0000  | 西安外购  |     |     |
| 5  | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012956 | 主驾驶调角器总成     |        | SHT0012956      | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 6  | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000011 | 六角头螺栓        |        | Q150B1025Q      | WI014 | 160 | EA | 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 7  | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000006 | 平垫圈          |        | Q40110          | WI014 | 160 | EA | 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 8  | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000009 | 弹垫圈          |        | Q40310          | WI014 | 160 | EA | 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 9  | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014208 | 驾驶员座垫泡沫总成    |        | SHT0014208      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安自制  |     |     |
| 10 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014212 | 驾驶员坐垫面套总成    |        | SHT0014212      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 11 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001651 | 延伸座盆总成       |        | SQX3000-6801100 | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 12 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013940 | 驾驶员靠背骨架总成    |        | SHT0013940      | WI010 | 150 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 13 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0002614 | 扶手支架总成电泳     |        |                 | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 14 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011613 | 右侧扶手本体总成     |        | SHT0011613      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 15 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0010014 | 扶手锁止销        |        | BFA0010014      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 16 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011330 | 扶手外盖         |        | SHT0011330      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 17 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0010027 | 内六角圆柱头螺钉     |        | BFA0010027      | WI018 | 170 | EA | 2.0000  | 西安外购  |     |     |
| 18 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011609 | 气袋腰拖总成       |        | SHT0011609      | WI010 | 150 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 19 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014213 | 驾驶员靠背护面总成    |        | SHT0014213      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 20 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014214 | 驾驶员靠背泡棉总成    |        | SHT0014214      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安自制  |     |     |
| 21 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013504 | 安全带总成        |        | SHT0013504      | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 22 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000493 | 安全带外部罩壳      |        | H4681010091A0   | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 23 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片  |        | H4681010096A0   | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 24 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000005 | 拉铆钉          |        | H4681010095A0   | WI019 | 180 | EA | 4.0000  | 西安外购  |     |     |
| 25 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014734 | L6000锁扣总成    |        | SHT0014734      | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 26 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011964 | 调角器手柄        |        | SHT0011964      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 27 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001653 | 座盆延伸手柄       |        | H5-6806004      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 28 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011971 | 调角器左罩壳       |        | SHT0011971      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 29 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011961 | 右侧罩壳         |        | SHT0011961      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 30 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011962 | 座垫前部罩壳       |        | SHT0011962      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 31 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011967 | 仰角调节手柄       |        | SHT0011967      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 32 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011480 | 驾驶员四孔腰托开关总成  |        | SHT0011480      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 33 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0010465 | 防护弹簧         |        | SHT0010465      | WI010 | 150 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 34 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉     |        | Q2204213        | WI018 | 170 | EA | 16.0000 | 西安外购  |     |     |
| 35 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000001 | C型钉          |        | 15G100P         | WI019 | 180 | EA | 34.0000 | 西安外购  |     |     |
| 36 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001630 | 座椅标识         |        | SHT0001630      | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 37 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000552 | 扁圆头开口抽芯铆钉    |        | Q 4400410       | WI014 | 160 | EA | 2.0000  | 西安外购  |     |     |
| 38 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014218 | 座椅说明书        |        | SHT0014218      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 39 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001682 | 靠背塑料包装套      |        | SQX3000-6802400 | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 40 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000153 | 坐垫塑料包装套      |        | SQF3000-6809101 | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 41 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0010514 | 温馨提示车贴       |        | SHT0010514      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 42 | SHT0017346 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0002760 | X5000S模块     |        |                 | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安自制  |     |     |

随车件

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零 | QAD代码      | 子零件描述     | 规格型号   | 图号         | 参考号 | 工序 | 子零 | 数量     | 自制/外购 | 供应商 |  |
|----|------------|---------|----|------------|-----------|--------|------------|-----|----|----|--------|-------|-----|--|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符 | 字符/24位     | 字符/24位    | 字符/24位 | 字符/18位     |     |    | 字符 | 数字/9位  |       |     |  |
| 1  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA | SHT0014197 | 底支架焊接总成   |        | SHT0014197 |     |    | EA | 1.0000 | 西安外购  |     |  |
| 2  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA | SHT0001630 | 座椅标识      |        |            |     |    | EA | 1.0000 | 西安外购  |     |  |
| 3  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA | BFA0000552 | 扁圆头开口抽芯铆钉 |        |            |     |    | EA | 2.0000 | 西安外购  |     |  |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零件 | QAD代码      | 子零件描述       | 规格型号   | 图号              | 参考号   | 工序  | 子零件数量      | 自制/外购 | 供应商 |     |
|----|------------|---------|-----|------------|-------------|--------|-----------------|-------|-----|------------|-------|-----|-----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符  | 字符/24位     | 字符/24位      | 字符/24位 | 字符/18位          |       |     | 字符数字/9位    |       |     |     |
| 1  | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成     |        | DZ16251510122   |       |     | EA 1.0000  | 西安自制  |     | 新零件 |
| 2  | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014052 | 驾驶员滑轨总成     |        | SHT0014052      | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 3  | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000018 | 内六角螺栓       |        | Q218B0816       | WI014 | 160 | EA 4.0000  | 西安外购  |     |     |
| 4  | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0012956 | 主驾驶调角器总成    |        | SHT0012956      | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 5  | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000011 | 六角头螺栓       |        | Q150B1025Q      | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 6  | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000006 | 平垫圈         |        | Q40110          | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 7  | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000009 | 弹垫圈         |        | Q40310          | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 8  | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014208 | 驾驶员座垫泡沫总成   |        | SHT0014208      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安自制  |     |     |
| 9  | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014212 | 驾驶员坐垫面套总成   |        | SHT0014212      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 10 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001651 | 延伸座盆总成      |        | SQX3000-6801100 | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 11 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013940 | 驾驶员靠背骨架总成   |        | SHT0013940      | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 12 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0002614 | 扶手支架总成电泳    |        |                 | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 13 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011613 | 右侧扶手本体总成    |        | SHT0011613      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 14 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0010014 | 扶手锁止销       |        | BFA0010014      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 15 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011330 | 扶手外盖        |        | SHT0011330      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 16 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0010027 | 内六角圆柱头螺钉    |        | BFA0010027      | WI018 | 170 | EA 2.0000  | 西安外购  |     |     |
| 17 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011609 | 气袋腰拖总成      |        | SHT0011609      | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 18 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014213 | 驾驶员靠背护面总成   |        | SHT0014213      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 19 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014214 | 驾驶员靠背泡棉总成   |        | SHT0014214      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安自制  |     |     |
| 20 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013504 | 安全带总成       |        | SHT0013504      | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 21 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0000493 | 安全带外部罩壳     |        | H4681010091A0   | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 22 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 |        | H4681010096A0   | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 23 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000005 | 拉铆钉         |        | H4681010095A0   | WI019 | 180 | EA 4.0000  | 西安外购  |     |     |
| 24 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014734 | L6000锁扣总成   |        | SHT0014734      | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 25 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011964 | 调角器手柄       |        | SHT0011964      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 26 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001653 | 座盆延伸手柄      |        | H5-6806004      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 27 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011971 | 调角器左罩壳      |        | SHT0011971      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 28 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011961 | 右侧罩壳        |        | SHT0011961      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 29 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011962 | 座垫前部罩壳      |        | SHT0011962      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 30 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011967 | 仰角调节手柄      |        | SHT0011967      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 31 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0011480 | 驾驶员四孔腰托开关总成 |        | SHT0011480      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 32 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0010465 | 防护弹簧        |        | SHT0010465      | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 33 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉    |        | Q2204213        | WI018 | 170 | EA 16.0000 | 西安外购  |     |     |
| 34 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000001 | C型钉         |        | 15G100P         | WI019 | 180 | EA 34.0000 | 西安外购  |     |     |
| 35 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001630 | 座椅标识        |        | SHT0001630      | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 36 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000552 | 扁圆头开口抽芯铆钉   |        | Q 4400410       | WI014 | 160 | EA 2.0000  | 西安外购  |     |     |
| 37 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014218 | 座椅说明书       |        | SHT0014218      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 38 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001682 | 靠背塑料包装套     |        | SQX3000-6802400 | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 39 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0000153 | 坐垫塑料包装套     |        | SQP3000-6809101 | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 40 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0010514 | 温馨提示车贴      |        | SHT0010514      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 41 | SHT0017347 | 驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0002798 | X5000S新能源模块 |        |                 | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安自制  |     |     |

随车件

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零件 | QAD代码      | 子零件描述     | 规格型号   | 图号         | 参考号 | 工序 | 子零件数量     | 自制/外购 | 供应商 |  |
|----|------------|---------|-----|------------|-----------|--------|------------|-----|----|-----------|-------|-----|--|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符  | 字符/24位     | 字符/24位    | 字符/24位 | 字符/18位     |     |    | 字符数字/9位   |       |     |  |
| 1  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA  | SHT0014197 | 底支架焊接总成   |        | SHT0014197 |     |    | EA 1.0000 | 西安外购  |     |  |
| 2  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA  | SHT0001630 | 座椅标识      |        |            |     |    | EA 1.0000 | 西安外购  |     |  |
| 3  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA  | BFA0000552 | 扁圆头开口抽芯铆钉 |        |            |     |    | EA 2.0000 | 西安外购  |     |  |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零件QAD代码       | 子零件描述       | 规格型号   | 图号              | 参考号   | 工序  | 子零件数量      | 自制/外购 | 供应商 |     |
|----|------------|---------|----------------|-------------|--------|-----------------|-------|-----|------------|-------|-----|-----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符/24位         | 字符/24位      | 字符/24位 | 字符/18位          |       |     | 字符/9位      |       |     |     |
| 1  | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0017348  | 驾驶员座椅总成     |        | DZ16251510123   |       |     | EA 1.0000  | 西安自制  |     | 新零件 |
| 2  | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014052  | 驾驶员滑轨总成     |        | SHT0014052      | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 3  | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000018  | 内六角螺栓       |        | Q218B0816       | WI014 | 160 | EA 4.0000  | 西安外购  |     |     |
| 4  | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0012956  | 主驾驶调角器总成    |        | SHT0012956      | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 5  | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000011  | 六角头螺栓       |        | Q150B1025Q      | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 6  | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000006  | 平垫圈         |        | Q40110          | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 7  | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000009  | 弹垫圈         |        | Q40310          | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 8  | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014915  | 驾驶员座垫泡沫总成   |        | SHT0014915      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安自制  |     |     |
| 9  | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014914  | 驾驶员坐垫面套总成   |        | SHT0014914      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 10 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0001651  | 延伸座盆总成      |        | SQX3000-6801100 | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 11 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014917  | 坐垫3D网       |        | SHT0014917      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 12 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA BEC0010041  | 坐垫风扇(不含罩壳)  |        | BEC0010041      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 13 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA BEC0010017  | 风扇保护壳       |        | BEC0010017      | WI019 | 180 | EA 5.0000  | 河北自制  |     |     |
| 14 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0013940  | 驾驶员靠背骨架总成   |        | SHT0013940      | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 15 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0002614  | 扶手支架总成电泳    |        |                 | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 16 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011613  | 右侧扶手本体总成    |        | SHT0011613      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 17 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0010014  | 扶手锁止销       |        | BFA0010014      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 18 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011330  | 扶手外盖        |        | SHT0011330      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 19 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0010027  | 内六角圆柱头螺钉    |        | BFA0010027      | WI018 | 170 | EA 2.0000  | 西安外购  |     |     |
| 20 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011609  | 气袋腰拖总成      |        | SHT0011609      | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 21 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0017332  | 驾驶员靠背护面总成   |        | SHT0017332      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 22 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0017330  | 驾驶员靠背泡棉总成   |        | SHT0017330      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安自制  |     | 新零件 |
| 23 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0013504  | 安全带总成       |        | SHT0013504      | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 24 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0000493  | 安全带外部罩壳     |        | H4681010091A0   | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 25 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0000496  | 安全带外部罩壳固定卡片 |        | H4681010096A0   | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 26 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA00000005 | 拉铆钉         |        | H4681010095A0   | WI019 | 180 | EA 4.0000  | 西安外购  |     |     |
| 27 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014909  | 靠背舒适性海绵     |        | SHT0014909      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 28 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014911  | 靠背3D网       |        | SHT0014911      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 29 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA BEC0010040  | 靠背风扇(不含罩壳)  |        | BEC0010040      | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 30 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA BEC0010087  | 经济型单通风ECU   |        | BEC0010087      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 31 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014734  | L6000锁扣总成   |        | SHT0014734      | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 32 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011964  | 调角器手柄       |        | SHT0011964      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 33 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0001653  | 座盆延伸手柄      |        | H5-6806004      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 34 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014002  | 调角器左罩壳      |        | SHT0014002      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 35 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011977  | 加热底座        |        | SHT0011977      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 36 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA BEC0010109  | 通风开关        |        | BEC0010109      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 37 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA BEC0010332  | 单通风线束总成     |        | BEC0010332      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 38 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011961  | 右侧罩壳        |        | SHT0011961      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 39 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011962  | 座垫前部罩壳      |        | SHT0011962      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 40 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011967  | 仰角调节手柄      |        | SHT0011967      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 41 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011480  | 驾驶员四孔腰托开关总成 |        | SHT0011480      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 42 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0010465  | 防护弹簧        |        | SHT0010465      | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 43 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA00000013 | 大扁头盘头自攻钉    |        | Q2204213        | WI018 | 170 | EA 16.0000 | 西安外购  |     |     |
| 44 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA00000001 | C型钉         |        | 15G100P         | WI019 | 180 | EA 34.0000 | 西安外购  |     |     |
| 45 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0001630  | 座椅标识        |        | SHT0001630      | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 46 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000052  | 扁圆头开口抽芯铆钉   |        | Q 4400410       | WI014 | 160 | EA 2.0000  | 西安外购  |     |     |
| 47 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0014218  | 座椅说明书       |        | SHT0014218      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 48 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0001682  | 靠背塑料包装套     |        | SQX3000-6802400 | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 49 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0000153  | 坐垫塑料包装套     |        | SQF3000-6809101 | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 50 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0010514  | 温馨提示车贴      |        | SHT0010514      | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 51 | SHT0017348 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0002798  | X5000S新能源模块 |        |                 | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安自制  |     |     |

随车件

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零件QAD代码      | 子零件描述     | 规格型号   | 图号         | 参考号 | 工序 | 子零件数量     | 自制/外购 | 供应商 |  |
|----|------------|---------|---------------|-----------|--------|------------|-----|----|-----------|-------|-----|--|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符/24位        | 字符/24位    | 字符/24位 | 字符/18位     |     |    | 字符/9位     |       |     |  |
| 1  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA SHT0014197 | 底支架焊接总成   |        | SHT0014197 |     |    | EA 1.0000 | 西安外购  |     |  |
| 2  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA SHT0001630 | 座椅标识      |        |            |     |    | EA 1.0000 | 西安外购  |     |  |
| 3  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA BFA0000052 | 扁圆头开口抽芯铆钉 |        |            |     |    | EA 2.0000 | 西安外购  |     |  |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零 | QAD代码      | 子零件描述       | 规格型号   | 图号              | 参考号   | 工序  | 子零 | 数量      | 自制/外购 | 供应商 |     |
|----|------------|---------|----|------------|-------------|--------|-----------------|-------|-----|----|---------|-------|-----|-----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符 | 字符/24位     | 字符/24位      | 字符/24位 | 字符/18位          |       |     | 字符 | 数字/9位   |       |     |     |
| 1  | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成     |        | DZ16251510124   |       |     | EA | 1.0000  | 西安自制  |     | 新零件 |
| 2  | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014052 | 驾驶员滑轨总成     |        | SHT0014052      | WI010 | 150 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 3  | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000018 | 内六角螺栓       |        | Q218B0816       | WI014 | 160 | EA | 4.0000  | 西安外购  |     |     |
| 4  | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012956 | 主驾驶调角器总成    |        | SHT0012956      | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 5  | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000011 | 六角头螺栓       |        | Q150B1025Q      | WI014 | 160 | EA | 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 6  | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000006 | 平垫圈         |        | Q40110          | WI014 | 160 | EA | 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 7  | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000009 | 弹垫圈         |        | Q40310          | WI014 | 160 | EA | 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 8  | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014208 | 驾驶员座垫泡沫总成   |        | SHT0014208      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安自制  |     |     |
| 9  | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014914 | 驾驶员坐垫面套总成   |        | SHT0014914      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 10 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001651 | 延伸座盆总成      |        | SQX3000-6801100 | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 11 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010335 | 坐垫加热垫总成     |        | BEC0010335      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 12 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013940 | 驾驶员靠背骨架总成   |        | SHT0013940      | WI010 | 150 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 13 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0002614 | 扶手支架总成电泳    |        |                 | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 14 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011613 | 右侧扶手本体总成    |        | SHT0011613      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 15 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0010014 | 扶手锁止销       |        | BFA0010014      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 16 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011330 | 扶手外盖        |        | SHT0011330      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 17 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0010027 | 内六角圆柱头螺钉    |        | BFA0010027      | WI018 | 170 | EA | 2.0000  | 西安外购  |     |     |
| 18 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011609 | 气袋腰拖总成      |        | SHT0011609      | WI010 | 150 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 19 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017332 | 驾驶员靠背护面总成   |        | SHT0017332      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 20 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014214 | 驾驶员靠背泡棉总成   |        | SHT0014214      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安自制  |     |     |
| 21 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013504 | 安全带总成       |        | SHT0013504      | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 22 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000493 | 安全带外部罩壳     |        | H4681010091A0   | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 23 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 |        | H4681010096A0   | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 24 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000005 | 拉铆钉         |        | H4681010095A0   | WI019 | 180 | EA | 4.0000  | 西安外购  |     |     |
| 25 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010334 | 靠背加热垫总成     |        | BEC0010334      | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 26 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010086 | 经济型单加热ECU   |        | BEC0010086      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 27 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014734 | L6000锁扣总成   |        | SHT0014734      | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 28 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011964 | 调角器手柄       |        | SHT0011964      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 29 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001653 | 座盆延伸手柄      |        | H5-6806004      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 30 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014002 | 调角器左罩壳      |        | SHT0014002      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 31 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011977 | 加热底座        |        | SHT0011977      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 32 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010110 | 加热开关        |        | BEC0010110      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 33 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010333 | 单加热线束总成     |        | BEC0010333      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 34 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011961 | 右侧罩壳        |        | SHT0011961      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 35 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011962 | 座垫前部罩壳      |        | SHT0011962      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |     |
| 36 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011967 | 仰角调节手柄      |        | SHT0011967      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 37 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011480 | 驾驶员四孔腰托开关总成 |        | SHT0011480      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 38 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0010465 | 防护弹簧        |        | SHT0010465      | WI010 | 150 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 39 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉    |        | Q2204213        | WI018 | 170 | EA | 16.0000 | 西安外购  |     |     |
| 40 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000001 | C型钉         |        | 15G100P         | WI019 | 180 | EA | 34.0000 | 西安外购  |     |     |
| 41 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001630 | 座椅标识        |        | SHT0001630      | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 42 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000552 | 扁圆头开口抽芯铆钉   |        | Q 4400410       | WI014 | 160 | EA | 2.0000  | 西安外购  |     |     |
| 43 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014218 | 座椅说明书       |        | SHT0014218      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 44 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001682 | 靠背塑料包装套     |        | SQX3000-6802400 | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 45 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000153 | 坐垫塑料包装套     |        | SQF3000-6809101 | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 46 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0010514 | 温馨提示车贴      |        | SHT0010514      | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 47 | SHT0017349 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0002798 | X5000S新能源模块 |        |                 | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安自制  |     |     |

随车件

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零 | QAD代码      | 子零件描述     | 规格型号   | 图号         | 参考号 | 工序 | 子零 | 数量     | 自制/外购 | 供应商 |  |
|----|------------|---------|----|------------|-----------|--------|------------|-----|----|----|--------|-------|-----|--|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符 | 字符/24位     | 字符/24位    | 字符/24位 | 字符/18位     |     |    | 字符 | 数字/9位  |       |     |  |
| 1  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA | SHT0014197 | 底支架焊接总成   |        | SHT0014197 |     |    | EA | 1.0000 | 西安外购  |     |  |
| 2  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA | SHT0001630 | 座椅标识      |        |            |     |    | EA | 1.0000 | 西安外购  |     |  |
| 3  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA | BFA0000552 | 扁圆头开口抽芯铆钉 |        |            |     |    | EA | 2.0000 | 西安外购  |     |  |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零 | QAD代码      | 子零件描述           | 规格型号         | 图号            | 参考号 | 工序    | 子零  | 数量     | 自制/外购   | 供应商  |     |
|----|------------|---------|----|------------|-----------------|--------------|---------------|-----|-------|-----|--------|---------|------|-----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字  | 符          | 字符/24位          | 字符/24位       | 字符/18位        |     |       | 字   | 数      |         |      |     |
|    |            |         | 符  | 符          | 字               | 字            | 字             |     |       | 符   | 字      |         |      |     |
| 1  | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成         |              | ZZ16251510201 |     |       | EA  | 1.0000 | 西安自制    |      | 新零件 |
| 2  | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000001 | C形钉             |              |               |     | WI019 | 180 | EA     | 34.0000 | 西安外购 |     |
| 3  | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000005 | 拉铆钉             |              |               |     | WI019 | 180 | EA     | 4.0000  | 西安外购 |     |
| 4  | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000006 | 平垫Φ10           | Φ10          |               |     | WI014 | 160 | EA     | 8.0000  | 西安外购 |     |
| 5  | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000009 | 弹垫Φ10           | Φ10          |               |     | WI014 | 160 | EA     | 8.0000  | 西安外购 |     |
| 6  | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000013 | 自攻钉ST4. 2*13黑   | ST4. 2*13黑   |               |     | WI018 | 170 | EA     | 16.0000 | 西安外购 |     |
| 7  | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000018 | 内六角螺栓M8*16黑     | M8*16黑       |               |     | WI014 | 160 | EA     | 10.0000 | 西安外购 |     |
| 8  | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000018 | 内六角螺栓M8*16黑     | M8*16黑       |               |     | WI018 | 170 | EA     | 2.0000  | 西安外购 |     |
| 9  | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000029 | 外六角螺栓10*35      | 10*35        |               |     | WI014 | 160 | EA     | 8.0000  | 西安外购 |     |
| 10 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000552 | 开口型扁圆头抽芯铆钉4*10  | 4*10镀白锌      |               |     | WI014 | 160 | EA     | 4.0000  | 西安外购 |     |
| 11 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010012 | 紧固箍(气管直径4mm)国   | 国产           |               |     | WI018 | 170 | EA     | 1.0000  | 西安外购 |     |
| 12 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010070 | 后盖M3000-S       | M3000-S      |               |     | WI018 | 170 | EA     | 1.0000  | 西安外购 |     |
| 13 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010181 | 2.0按压速降阀按钮分总成   | 黑色           |               |     | WI018 | 170 | EA     | 1.0000  | 西安外购 |     |
| 14 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000153 | 司机座包装膜          |              |               |     | WI019 | 180 | EA     | 1.0000  | 西安外购 |     |
| 15 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001685 | 安全带外部罩壳         |              |               |     | WI019 | 180 | EA     | 1.0000  | 西安外购 |     |
| 16 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001684 | H安全带外部罩壳固定片     |              |               |     | WI019 | 180 | EA     | 1.0000  | 西安外购 |     |
| 17 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001630 | 座椅标识陕汽铝标牌       | 陕汽铝标牌        |               |     | WI014 | 160 | EA     | 2.0000  | 西安外购 |     |
| 18 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001651 | 驾驶员坐盆总成X3000正坐  | X3000正坐盆     |               |     | WI019 | 180 | EA     | 1.0000  | 西安外购 |     |
| 19 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001653 | 延伸手柄黑色          | 黑色           |               |     | WI018 | 170 | EA     | 1.0000  | 西安外购 |     |
| 20 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001682 | 驾驶员靠背包装袋X3000整  | X3000整体式靠背   |               |     | WI019 | 180 | EA     | 1.0000  | 西安外购 |     |
| 21 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0002798 | X5000S新能源模块     |              |               |     | WI014 | 160 | EA     | 1.0000  | 西安自制 |     |
| 22 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0010514 | 温馨提示车贴          |              |               |     | WI018 | 170 | EA     | 1.0000  | 西安外购 |     |
| 23 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011480 | 驾驶员四孔腰托开关总成     | M3000-S      |               |     | WI018 | 170 | EA     | 1.0000  | 西安外购 |     |
| 24 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011609 | 气袋腰拖总成两气袋       | 两气袋          |               |     | WI010 | 150 | EA     | 1.0000  | 西安外购 |     |
| 25 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011961 | 主驾右侧罩壳M3000-S   | M3000-S      |               |     | WI018 | 170 | EA     | 1.0000  | 河北自制 |     |
| 26 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011962 | 座垫前部罩壳M3000-S   | M3000-S      |               |     | WI018 | 170 | EA     | 1.0000  | 河北自制 |     |
| 27 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011964 | 主驾调角器手柄M3000-S黑 | M3000-S黑色    |               |     | WI018 | 170 | EA     | 1.0000  | 西安外购 |     |
| 28 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011967 | 主驾仰角调节手柄M3000-S | M3000-S黑色    |               |     | WI018 | 170 | EA     | 1.0000  | 西安外购 |     |
| 30 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012956 | 主驾调角器总成M3000-   | M3000-SL5000 |               |     | WI014 | 160 | EA     | 1.0000  | 河北自制 |     |
| 31 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013504 | 主驾安全带总成         |              |               |     | WI014 | 160 | EA     | 1.0000  | 西安外购 |     |
| 32 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014052 | 驾驶员滑轨总成X5000-S  | X5000-S      |               |     | WI010 | 150 | Ea     | 1.0000  | 西安外购 |     |
| 34 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016552 | 驾驶员坐垫面套总成       |              |               |     | WI019 | 180 | EA     | 1.0000  | 西安外购 |     |
| 35 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016553 | 驾驶员靠背护面总成       |              |               |     | WI019 | 180 | EA     | 1.0000  | 西安外购 |     |
| 37 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014218 | 座椅说明书X5000-S主驾  | X5000-S主驾    |               |     | WI018 | 170 | EA     | 1.0000  | 西安外购 |     |
| 39 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012928 | 驾驶员靠背骨架总成       |              |               |     | WI014 | 160 | EA     | 1.0000  | 河北自制 |     |
| 40 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014734 | 锁扣总成            |              |               |     | WI014 | 160 | EA     | 1.0000  | 西安外购 |     |
| 41 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0010465 | 防护弹簧            |              |               |     | WI010 | 150 | EA     | 1.0000  | 西安外购 |     |
| 42 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012222 | 通风坐垫泡沫总成        |              |               |     | WI019 | 180 | EA     | 1.0000  | 河北自制 | 新零件 |
| 43 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012548 | 坐垫3D网格          |              |               |     | WI019 | 180 | EA     | 1.0000  | 西安外购 | 新零件 |
| 44 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010041 | 坐垫风扇(不含罩壳)      |              |               |     | WI019 | 180 | EA     | 1.0000  | 西安外购 |     |
| 45 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010017 | 风扇保护壳           |              |               |     | WI019 | 180 | EA     | 3.0000  | 河北自制 |     |
| 46 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010043 | 坐垫加热垫总成         |              |               |     | WI019 | 180 | EA     | 1.0000  | 西安外购 | 新零件 |
| 47 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013278 | 驾驶员靠背泡沫总成       |              |               |     | WI019 | 180 | EA     | 1.0000  | 河北自制 | 新零件 |
| 48 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012545 | 靠背3D网格          |              |               |     | WI019 | 180 | EA     | 1.0000  | 西安外购 | 新零件 |
| 49 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012546 | 靠背下舒适性海绵        |              |               |     | WI019 | 180 | EA     | 1.0000  | 西安外购 | 新零件 |
| 42 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012547 | 靠背上舒适性海绵        |              |               |     | WI019 | 180 | EA     | 1.0000  | 西安外购 | 新零件 |
| 43 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010042 | 靠背加热垫总成         |              |               |     | WI019 | 180 | EA     | 1.0000  | 西安外购 | 新零件 |
| 44 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010039 | 通风加热控制器ECU      |              |               |     | WI019 | 180 | EA     | 1.0000  | 西安外购 |     |
| 45 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014002 | 调角器左罩壳          |              |               |     | WI018 | 170 | EA     | 1.0000  | 河北自制 |     |
| 46 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011977 | 加热底座            |              |               |     | WI018 | 170 | EA     | 1.0000  | 河北自制 |     |
| 47 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010050 | 通风加热集成开关        |              |               |     | WI019 | 180 | EA     | 1.0000  | 西安外购 |     |
| 48 | SHT0017572 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010331 | 通风加热线束总成        |              |               |     | WI019 | 180 | EA     | 1.0000  | 西安外购 |     |

随车件

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零 | QAD代码      | 子零件描述   | 规格型号   | 图号         | 参考号 | 工序 | 子零 | 数量     | 自制/外购 | 供应商 |  |
|----|------------|---------|----|------------|---------|--------|------------|-----|----|----|--------|-------|-----|--|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字  | 符          | 字符/24位  | 字符/24位 | 字符/18位     |     |    | 字  | 数      |       |     |  |
|    |            |         | 符  | 符          | 字       | 字      | 字          |     |    | 符  | 字      |       |     |  |
| 1  | SHT0014197 | 底支架焊接总成 | EA | SHT0014197 | 底支架焊接总成 |        | SHT0014197 |     |    | EA | 1.0000 | 西安外购  |     |  |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述     | 父零件QAD代码      | 子零件描述               | 规格型号   | 图号     | 参考号   | 工序 | 子零件数量     | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|-----------|---------------|---------------------|--------|--------|-------|----|-----------|-------|-----|----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位    | 字符/24位        | 字符/24位              | 字符/24位 | 字符/18位 |       |    | 字符/数字/9位  |       |     |    |
| 1  | SHT0014208 | 驾驶员座垫泡沫总成 | Ea SHT0014208 | 驾驶员座垫泡沫总成           |        |        |       |    | Ea 1.0000 | 西安自制  |     |    |
| 2  | SHT0014208 | 驾驶员座垫泡沫总成 | Ea TFT0000002 | 白料                  |        |        | WI001 | 30 | KG 0.6300 | 西安外购  |     |    |
| 3  | SHT0014208 | 驾驶员座垫泡沫总成 | Ea TFT0000069 | 黑料MDI-S3815         |        |        | WI001 | 30 | KG 0.3100 | 西安外购  |     |    |
| 4  | SHT0014208 | 驾驶员座垫泡沫总成 | Ea TFT0000034 | 脱模剂                 |        |        | WI001 | 30 | KG 0.0300 | 西安外购  |     |    |
| 5  | SHT0014208 | 驾驶员座垫泡沫总成 | Ea SHT0014211 | 主驾座垫泡沫纵向预埋钢丝X5000-S |        |        | WI001 | 30 | Ea 2.0000 | 西安外购  |     |    |
| 6  | SHT0014208 | 驾驶员座垫泡沫总成 | Ea SLT0001092 | 钢丝220mm             |        |        | WI001 | 30 | Ea 2.0000 | 西安外购  |     |    |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述     | 父零件QAD代码      | 子零件描述                   | 规格型号   | 图号     | 参考号   | 工序 | 子零件数量     | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|-----------|---------------|-------------------------|--------|--------|-------|----|-----------|-------|-----|----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位    | 字符/24位        | 字符/24位                  | 字符/24位 | 字符/18位 |       |    | 字符/数字/9位  |       |     |    |
| 1  | SHT0014214 | 驾驶员靠背泡棉总成 | Ea SHT0014214 | 驾驶员靠背泡棉总成               |        |        |       |    | Ea 1.0000 | 西安自制  |     |    |
| 2  | SHT0014214 | 驾驶员靠背泡棉总成 | Ea TFT0000002 | 白料                      |        |        | WI001 | 30 | KG 1.0000 | 西安外购  |     |    |
| 3  | SHT0014214 | 驾驶员靠背泡棉总成 | Ea TFT0000069 | 黑料MDI-S3815             |        |        | WI001 | 30 | KG 0.5000 | 西安外购  |     |    |
| 4  | SHT0014214 | 驾驶员靠背泡棉总成 | Ea TFT0000034 | 脱模剂                     |        |        | WI001 | 30 | KG 0.0300 | 西安外购  |     |    |
| 5  | SHT0014214 | 驾驶员靠背泡棉总成 | Ea SHT0000800 | 司机安全带外罩壳固定片M3000-SL5000 |        |        | WI001 | 30 | Ea 1.0000 | 西安外购  |     |    |
| 6  | SHT0014214 | 驾驶员靠背泡棉总成 | Ea SHT0014216 | 主驾靠背泡棉纵向预埋钢丝X5000-S     |        |        | WI001 | 30 | Ea 2.0000 | 西安外购  |     |    |
| 7  | SHT0014214 | 驾驶员靠背泡棉总成 | Ea SHT0014217 | 主驾靠背泡棉预埋弯钢丝X5000-S      |        |        | WI001 | 30 | Ea 1.0000 | 西安外购  |     |    |
| 8  | SHT0014214 | 驾驶员靠背泡棉总成 | Ea SLT0001092 | 钢丝220mm                 |        |        | WI001 | 30 | Ea 2.0000 | 西安外购  |     |    |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述      | 父零件QAD代码      | 子零件描述                   | 规格型号   | 图号     | 参考号   | 工序 | 子零件数量     | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|------------|---------------|-------------------------|--------|--------|-------|----|-----------|-------|-----|----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位     | 字符/24位        | 字符/24位                  | 字符/24位 | 字符/18位 |       |    | 字符/数字/9位  |       |     |    |
| 1  | SHT0014231 | 副驾驶员靠背泡沫总成 | Ea SHT0014231 | 副驾驶员靠背泡沫总成              |        |        |       |    | Ea 1.0000 | 西安自制  |     |    |
| 2  | SHT0014231 | 副驾驶员靠背泡沫总成 | Ea TFT0000002 | 白料                      |        |        | WI001 | 30 | KG 0.9400 | 西安外购  |     |    |
| 3  | SHT0014231 | 副驾驶员靠背泡沫总成 | Ea TFT0000069 | 黑料MDI-S3815             |        |        | WI001 | 30 | KG 0.4600 | 西安外购  |     |    |
| 4  | SHT0014231 | 副驾驶员靠背泡沫总成 | Ea TFT0000034 | 脱模剂                     |        |        | WI001 | 30 | KG 0.0300 | 西安外购  |     |    |
| 5  | SHT0014231 | 副驾驶员靠背泡沫总成 | Ea SHT0000800 | 司机安全带外罩壳固定片M3000-SL5000 |        |        | WI001 | 30 | Ea 1.0000 | 西安外购  |     |    |
| 6  | SHT0014231 | 副驾驶员靠背泡沫总成 | Ea SHT0014216 | 主驾靠背泡棉纵向预埋钢丝X5000-S     |        |        | WI001 | 30 | Ea 2.0000 | 西安外购  |     |    |
| 7  | SHT0014231 | 副驾驶员靠背泡沫总成 | Ea SHT0014217 | 主驾靠背泡棉预埋弯钢丝X5000-S      |        |        | WI001 | 30 | Ea 1.0000 | 西安外购  |     |    |
| 8  | SHT0014231 | 副驾驶员靠背泡沫总成 | Ea SLT0001092 | 钢丝220mm                 |        |        | WI001 | 30 | Ea 2.0000 | 西安外购  |     |    |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述      | 父零件QAD代码      | 子零件描述               | 规格型号   | 图号     | 参考号   | 工序 | 子零件数量     | 自制/外购 | 供应商 | 备注  |
|----|------------|------------|---------------|---------------------|--------|--------|-------|----|-----------|-------|-----|-----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位     | 字符/24位        | 字符/24位              | 字符/24位 | 字符/18位 |       |    | 字符/数字/9位  |       |     |     |
| 1  | SHT0014234 | 副驾驶员坐垫泡沫总成 | Ea SHT0014234 | 副驾驶员坐垫泡沫总成          |        |        |       |    | Ea 1.0000 | 西安自制  |     |     |
| 2  | SHT0014234 | 副驾驶员坐垫泡沫总成 | Ea TFT0000002 | 白料                  |        |        | WI001 | 30 | KG 0.5200 | 西安外购  |     |     |
| 3  | SHT0014234 | 副驾驶员坐垫泡沫总成 | Ea TFT0000069 | 黑料MDI-S3815         |        |        | WI001 | 30 | KG 0.2600 | 西安外购  |     |     |
| 4  | SHT0014234 | 副驾驶员坐垫泡沫总成 | Ea TFT0000034 | 脱模剂                 |        |        | WI001 | 30 | KG 0.0300 | 西安外购  |     |     |
| 5  | SHT0014234 | 副驾驶员坐垫泡沫总成 | Ea SHT0014211 | 主驾坐垫泡沫纵向预埋钢丝X5000-S |        |        | WI001 | 30 | Ea 2.0000 | 西安外购  |     |     |
| 6  | SHT0014234 | 副驾驶员坐垫泡沫总成 | Ea SLT0001092 | 钢丝220mm             |        |        | WI001 | 30 | Ea 2.0000 | 西安外购  |     |     |
| 7  | SHT0014234 | 副驾驶员坐垫泡沫总成 | Ea SHT0013364 | 翻转坐垫泡沫无纺布           |        |        | WI001 | 30 | Ea 1.0000 | 西安外购  |     | 新零件 |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述     | 父零件QAD代码      | 子零件描述                   | 规格型号   | 图号     | 参考号   | 工序 | 子零件数量     | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|-----------|---------------|-------------------------|--------|--------|-------|----|-----------|-------|-----|----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位    | 字符/24位        | 字符/24位                  | 字符/24位 | 字符/18位 |       |    | 字符/数字/9位  |       |     |    |
| 1  | SHT0017330 | 驾驶员靠背泡棉总成 | Ea SHT0017330 | 驾驶员靠背泡棉总成               |        |        |       |    | Ea 1.0000 | 西安自制  |     |    |
| 2  | SHT0017330 | 驾驶员靠背泡棉总成 | Ea SHT0000800 | 司机安全带外罩壳固定片M3000-SL5000 |        |        | WI001 | 30 | Ea 1.0000 | 西安外购  |     |    |
| 3  | SHT0017330 | 驾驶员靠背泡棉总成 | Ea SHT0014216 | 主驾靠背泡棉纵向预埋钢丝X5000-S     |        |        | WI001 | 30 | Ea 2.0000 | 西安外购  |     |    |
| 4  | SHT0017330 | 驾驶员靠背泡棉总成 | Ea SHT0014217 | 主驾靠背泡棉预埋弯钢丝X5000-S      |        |        | WI001 | 30 | Ea 1.0000 | 西安外购  |     |    |
| 5  | SHT0017330 | 驾驶员靠背泡棉总成 | Ea SLT0001092 | 钢丝220mm                 |        |        | WI001 | 30 | Ea 2.0000 | 西安外购  |     |    |
| 6  | SHT0017330 | 驾驶员靠背泡棉总成 | Ea TFT0000002 | 白料WANEFLEX 527B         |        |        | WI001 | 30 | KG 1.0000 | 西安外购  |     |    |
| 7  | SHT0017330 | 驾驶员靠背泡棉总成 | Ea TFT0000034 | 脱模剂CRTA-116             |        |        | WI001 | 30 | KG 0.0300 | 西安外购  |     |    |
| 8  | SHT0017330 | 驾驶员靠背泡棉总成 | Ea TFT0000069 | 黑料MDI-S3815             |        |        | WI001 | 30 | KG 0.5000 | 西安外购  |     |    |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述    | 父零件 | QAD代码      | 子零件描述      | 规格型号   | 图号     | 参考号   | 工序  | 子零件 | 数量     | 自制/外购 | 供应商  | 备注 |
|----|------------|----------|-----|------------|------------|--------|--------|-------|-----|-----|--------|-------|------|----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位   | 字符  | 字符/24位     | 字符/24位     | 字符/24位 | 字符/18位 |       |     | 字符  | 数字/9位  |       |      |    |
| 1  | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成  | EA  | SHT0014369 | 驾驶员靠背焊接总成电 |        |        | WI014 | 160 | EA  | 1.0000 | 河北自制  | 电泳车间 | 删除 |
| 2  | SHT0014046 | 驾驶员座椅总成  | EA  | SHT0013940 | 驾驶员靠背骨架总成  |        |        | WI014 | 160 | EA  | 1.0000 | 河北自制  |      | 新增 |
| 3  | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014370 | 副驾靠背骨架焊接总成 |        |        | WI014 | 160 | EA  | 1.0000 | 河北自制  | 电泳车间 | 删除 |
| 4  | SHT0014047 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0010244 | 副驾驶员靠背骨架总成 |        |        | WI014 | 160 | EA  | 1.0000 | 河北自制  |      | 新增 |
| 5  | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成  | EA  | SHT0002704 | 驾驶员靠背骨架总成  |        |        | WI014 | 160 | EA  | 1.0000 | 河北自制  |      | 删除 |
| 6  | SHT0016549 | 驾驶员座椅总成  | EA  | SHT0012928 | 驾驶员靠背骨架总成  |        |        | WI014 | 160 | EA  | 1.0000 | 河北自制  |      | 新增 |