



## 工作联系函



Of202409240007

### 基本信息

|       |  |        |       |
|-------|--|--------|-------|
| 申请人：  | 胡天赐  | 岗位：    |       |
| 日期：   | 2024/09/24 15:58:58  | 申请人部门： | 产品开发部 |
| 邮箱：   | hutianci@bjghrc.com  | 联系电话：  |       |
| 标题：   | 重汽3.0设计变更——客户反馈主驾装车后底支架与地板存在缝隙影响美观。降低支撑衬套高度  |        |       |
| 编码：   | GZLXH-20240924-096   | 申请人：   | 胡天赐   |
| 组织架构： | 工程研究院  | 部门：    | 产品开发部 |
| 职位：   | 技术员  | 申请类型：  | 申请    |
| 内容说明： | 重汽3.0主驾座椅装车客户反馈底支架与车身地板存在缝隙（详见装车照片），装车底支架支撑衬套高度为25mm，现新增一个高度为15mm状态的支撑衬套进行替换。其中涉及修改焊胎夹具费用2000元。请领导审批 附件为E CR、装车支架焊接总成图纸、底支架数据、装车照片 | 审批人：   | 冯永江   |

### 审批记录

| 序号 | 审批人 | 步骤  | 审批意见 | 审批结果 | 审批时间                |
|----|-----|-----|------|------|---------------------|
| 1  | 胡天赐 | 发起  |      | 新建申请 | 2024/09/24 16:12:37 |
| 2  | 冯永江 | 审批一 |      | 同意   | 2024/09/24 18:25:45 |