

北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称: 福清新地

维修日期	维修产品名称	购车日期	故障描述	外出	工时费	材料费	合计	车牌号	备注
24. 9. 12	座椅气路阀	2024-05-08	用户报修车辆座椅无气，要求前往维修，我站人员现场检查为座椅气路阀门卡滞，内部不过气导致故障，配件原因，经更换气路阀门后，试车正常。	1304	260	0	1564	闽AV9865	陕汽系统外出单公里4元，人员补助320元，246KM*4=984元，984*320=1304元，合计：1304*260=1564元



合计:

1564