

# 修模通知单

编号:

项目名称	G3	零部件名称	驾驶员座椅左侧罩壳 主驾驶员靠背调节手柄
图号（数模名称）		模具编号	RCS0239-08 RCS0239-09
修模申请时间	2024-6-18	要求完成时间	
模具厂联系人		联系电话	
申请人	王召学	联系电话	13312087939

修模原因:1、驾驶员左侧罩壳，前期装配验证没有发现筋位尺寸偏差，移模后发现的问题。  
2、主驾驶员靠背调节手柄，G3 借用，镶件处表面收缩，吉利不接受。副驾驶员靠背调节手柄修改后，客户已经接受。

**修模方案:**



修模要求：模具供应商提供详细的修模分析方案。满足客户要求。

编制	王召学	审核		批准	
----	-----	----	--	----	--

修模厂家详细修模计划:

修模计划编制		修模计划审核	
--------	--	--------	--

修模进度和效果确认:

签字:

采购部付款评价和考核:

签字:

备注：若模具需返厂维修，将此单抄送一份发制造部。 不需要 需要