

常州市杰斯特电器有限公司

维修检测记录

日期	2024. 10. 18	客户名称	工大	检测人员	楼金阳
主轴型号	125-ER32	主轴编号	17042084	完成时间	
检测结果	卡死转子，定子烧坏，转子前端螺纹损坏。 前后轴承已经损坏。				
原因分析	使用时间较长，烧定子过流，或者是轴承油脂挥发，卡死，转子硬转，温度过高，定子烧坏。				
更换配件	转子、定子、轴承，没有维修的意义。目前已经改款。				
维修费用					

更换配件图片：



客户确认（签字）：

维修责任人：