

工作联系函



 通知

 申请

 报告

 考核

主题：关于总装厂电梯门更换的申请

会 签 栏	<p>公司领导：</p> <p>根据后视镜物料科以及座椅物料科反应，总装厂电梯经常性出现故障导致电梯无法上行、下行或运行中停止，经安环科与电梯安装维保单位沟通，故障原因是因为电梯门损坏导致，本年度已进行维修 30 余次，想要彻底排除故障只能更换电梯门，跟换内容包括：厅门（门头与地坎）一套，电梯轿厢门 4 块，合计费用为 13200 元，后续安环科会出具使用考核制度并安装监控设备加强现场管理，此外总装厂东西两侧的两部电梯，因在厂房建设时电梯井道预留较小，导致国标电梯无法安装，定制的非标电梯，非标电梯配件采购价格高且需要定制，也无法办理特种设备使用登记证，目前两部电梯已停用，应无法办理使用登记证的原因后续无法启用。</p> <p style="text-align: right;">请领导批准！</p>	
文件抄送： 公司各部门 2. 签字位置对应 会签栏内文字上 方		
发起部门：安环科	编制： 	审 核：
批 准： 	签批日期：	





尊敬的河北光华荣昌汽车部件有限公司领导：

感谢贵司选择我司的产品及服务！

贵司电梯维修时发现以下配件损坏需要更换，谨向贵司报价如下

序号	名称	数量	总价 (元)	更换原因
1	厅门（门头与地坎）	1层整套	6600	厅门被撞，严重变形
2	轿门	4个	6200	轿门被撞，严重变形
3	检测费		400	
合计（大写）：壹万叁仟贰佰元整			¥：13200元	

注：此价格包含运费、税费、包装费、安装调试费用。更换完成质保一年。

河北美杭电梯安装有限公司

2024年9月29日

