



GOLDRARE

对策验证报告

表单编号 GR-62-00-06(A/1)

纸张 A4(210×297)

顺序号 ECR0011067



项目代码	ZY2124	项目类别	座椅	编制/日期	李喜庆 2024.12.12
总成名称	VDC气阀总成/ VDC气阀(自适应) 总成	总成件号	BPC0010077/ BPC0010238	审核/日期	
零部件名称	塞盖	零部件件号	BPC0010141	批准/日期	李喜庆 2024.12.12


涉及产品成本增加/工艺装备变更费用/试验费用审批

批准/日期

客户名称	多家	优先级	<input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 紧急	提出人	设计
变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input checked="" type="checkbox"/> 外协件	项目阶段	<input type="checkbox"/> PCT阶段 <input type="checkbox"/> ED阶段 <input type="checkbox"/> ET阶段 <input type="checkbox"/> PT阶段 <input checked="" type="checkbox"/> SOP阶段		
问题来源	售后市场	发生时间	2024. 9		
问题类别	<input checked="" type="checkbox"/> 产品设计类 <input type="checkbox"/> 管理流程类 <input type="checkbox"/> 有标准未执 <input type="checkbox"/> 复发 <input type="checkbox"/> 其他				

临时对策	无
------	---

永久对策	BPC0010141 堵盖高度加厚1mm, 由 2.7 ± 0.1 改为 $3.7 (0, +0.2)$	
	<p>BPC0010141 堵盖 C 2.7 ± 0.1</p> 	<p>BPC0010141 堵盖 D $3.7 (0, +0.2)$</p> 

对策验证效果	 <p>更改堵塞尺寸后, 阀芯尾部平面距离壳体密封圈槽端面由0.7增大为1.7, 解决了密封圈可能脱离的问题</p>
--------	---