



工作联系函

(内部) 编号: QR7.4-02 NO. sc-407

申请

通知

通报

报告

纪要

主题: 关于发泡干部采购原厂配件的申请

主题: 关于发泡干部采购原厂配件的申请相关事宜如下:

—— 下 记 ——

一、 现状描述

发泡车间的发泡机, 由精正设备给我们做另外两个组份的恢复, 目前已接近尾声, 在恢复的过程中发现有部分部件损坏, 具体描述如下:

1. 混料房 1.1 反应罐上料端上料机构安全溢流阀损坏, 一直漏料, 需要更换;
2. 混料房 1.1 反应罐自循环控制气动球阀, 控制气动机构损坏, 电动接入端端子损坏, 无法再使用, 需要进行更换;
3. 发泡机旁路循环上的 KK 阀损坏, 需要更换;
4. 发泡环线上的无线网桥, 目前反应迟钝, 经常报网络故障, 无法正常处理好, 需要等待 20 分钟左右才能正常运行, 报警次数 3-5 次/月, 严重影响生产, 急需要采购一台进行更换。

二、 申请事项


以上备件为目前急需解决的重点, 严重影响发泡车间的生产及无法满足工艺要求, 特申请从湖南精正设备采购配件如下:

产品名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总金额 (元)	备注
液压 KK 阀	JZL10	件	1	7900.00	7900.00	
气动控制球阀	DN50	件	1	2100.00	2100.00	
法兰式空全溢流阀	DN40	件	1	3800.00	3800.00	
无线网桥		套	1	15000.00	15000.00	

预计费用为 84430 元, 此为精正专用配件, 无法做招标。

妥否

请领导批示。

拟文: 曹蜜	审核: 	日期: 2024-12-25	发起部门: 生产制造部
批准:			批准日期: