

河北光华荣昌汽车部件有限公司

电泳烘干炉末端烟道整改报告

10月17日，环保部帮扶督导组到我司检查的电泳车间烘干炉烟道一事，我司以咨询相关专家后，对现场进行了整改，考虑到安全和职业健康方面的顾虑，我司将直排烟道拆除，保留了集气罩并重新设立烟道，将该集气罩排出的废气引入到RCO处理设施后端烟道，废气与RCO处理设施处理后的废气一同进入活性炭吸附处理设施处理后排入大气。

附：整改后照片



集气罩上方连接烟道



烟道走向、连接、风机



烟道拆除后现场（近）



烟道拆除后现场（远）

河北光华荣昌汽车部件有限公司

2024年11月6日