

材料消耗定额明细表

J6L&J6G座椅-总装

QAD代码BOM单

编制： _____ 王婷 _____

会签： _____

审核： _____

批准： _____

版本： A34

J6L座椅-总装 QAD版BOM单明细

| 序号 | QAD代码 | 物料名称 | 描述 | 座椅总成号 | 发出 | |
|----|------------|---------|----------------------------------|-------------------|-----|-----|
| 1 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | 气囊减震、气动升降、速升速降、可变阻尼、仰角 | 6800010EH13-C00 | A34 | |
| 2 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | 在6800010EH13-C00基础上增加通风加热功能、其余不变 | 6800010FH13-C00 | A34 | |
| 3 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | 气囊减震、气动升降、机械腰托、带锁扣、黑色织 | 6800010DH13-C00 | A34 | |
| 4 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | 在6800010DH13-C00基础上更换为气动腰托, 更改 | 6800010HH13-C00 | A34 | |
| 5 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | 在6800010HH13-C00基础上增加右扶手、通风、加 | 6800010JH13-C00 | A34 | |
| 6 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | HH13基础增加扶手, 其余不变 | 6800010KH13-C00 | A34 | |
| 7 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | DH13基础上更换装车接头, 其余不变 | 6800010LH13-C00 | A34 | |
| 8 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | JH13基础上取消加热, 其余不变 | 6800010NH13-C00 | A34 | |
| 9 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | JH13基础上更换面料, 其余不变 | 6800010PH13-C00/A | A34 | |
| 10 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | JH13基础上更换面料, 其余不变, 黑底蓝孔超纤皮 | 6800010PH13-C00/B | A34 | |
| 11 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | NH13基础上更换成黑色PVC面料, 其余不变 | 6800010QH13-C00 | A34 | |
| 12 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | JH13基础上增加左扶手、可变阻尼、灰色面料 | 6800010SH13-C00 | A34 | |
| 13 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | SH13基础上取消加热, 可变阻尼、其余不变 | 6800010TH13-C00 | A34 | |
| 14 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | JH13基础上增加左扶手、自适应阻尼、座椅按摩、 | 6800010UH13-C00 | A34 | |
| 15 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | UH13基础上取消座椅按摩、增加气袋腰托。黑底蓝 | 6800010VH13-C00 | A34 | |
| 16 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | UH13增加延时阻尼要求 | 6800010-D29-C00 | A34 | |
| 17 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | VH13增加延时阻尼要求 | 6800010AD29-C00 | A34 | |
| 18 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | JH13基础上增加左扶手、可变阻尼、集成三点式安 | 6800010WH13-C00 | A34 | |
| 19 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | WH13基础上取消加热, 其余不变、黑底蓝孔超纤皮 | 6800010XH13-C00 | A34 | |
| 20 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | JH13基础上更换新黑色PVC面料, 其余不变 | 6800010MH13-C00 | A34 | |
| 21 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | SH13基础上更换新黑色PVC面料, 其余不变 | 6800010YH13-C00 | A34 | |
| 22 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | TH13基础上更换新黑色PVC面料, 其余不变 | 6800010ZH13-C00 | A34 | |
| 23 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | EH13基础上, 取消速降, 取消阻尼, 增加右扶手, | 6800010EH13J-AL1 | A34 | |
| 24 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | DH13基础上更改面料(新能源面料有刺绣) | 6800010DH13J | A34 | |
| 25 | SHT0014470 | 前座总成 | 靠背调节、安全带锁扣、PVC+超纤 | 6900010BH13-C00 | A34 | 不涉及 |
| 26 | SHT0014568 | 前座总成 | 靠背调节、安全带锁扣、黑色织物 | 6900010AH13-C00 | A34 | 不涉及 |
| 27 | SHT0015084 | 前座总成 | 靠背调节、安全带锁扣、灰色织物 | 6900010FH13-C00 | A34 | 不涉及 |
| 28 | SHT0016941 | 前座总成 | 靠背调节、安全带锁扣、能源面料 | 6900010AH13J | A34 | 不涉及 |
| 29 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | 旋转副驾 | 6900010GH13-C00/A | A34 | 不涉及 |
| 30 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | 在6900010GH13-C00/A基础上更换面料, 其余不变 | 6900010GH13-C00/B | A34 | 不涉及 |
| 31 | SHT0016162 | 前座总成 | GH13基础上更换面料、其余不变。 | 6900010HH13-C00 | A34 | 不涉及 |

| | | | | | | |
|----|------------|----------|----------------------------------|-------------------|-----|-----|
| 32 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | 6900010GH13-C00/A基础上取消旋转功能、其余不 | 6900010JH13-C00/A | A34 | 不涉及 |
| 33 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | 6900010GH13-C00/B基础上取消旋转功能、其余不 | 6900010JH13-C00/B | A34 | 不涉及 |
| 34 | SHT0016336 | 前座总成 | JH13基础上更换为黑色PVC面料, 其余不变。 | 6900010KH13-C00 | A34 | 不涉及 |
| 35 | SHT0016337 | 前座总成 | JH13基础上更换为黑色织物面料, 其余不变。 | 6900010LH13-C00 | A34 | 不涉及 |
| 36 | SHT0016338 | 前座总成 | JH13基础上更换为灰色织物面料, 其余不变。 | 6900010MH13-C00 | A34 | 不涉及 |
| 37 | SHT0016441 | 前座总成 | MH13基础上取消滑轨、增加储物盒、其余不变。 | 6900010NH13-C00 | A34 | 不涉及 |
| 38 | SHT0016559 | 前座总成 | NH13基础上更改座椅面料, 增加集成式安全带+黑 | 6900010PH13-C00 | A34 | 不涉及 |
| 39 | SHT0016560 | 前座总成 | GH13/B基础上+增加三点式安全带+黑底蓝孔超纤 | 6900010QH13-C00 | A34 | 不涉及 |
| 40 | SHT0016561 | 前座总成 | JH13/B基础上+增加三点式安全带+黑底蓝孔超纤 | 6900010RH13-C00 | A34 | 不涉及 |
| 41 | SHT0017119 | 前座总成 | 固定座椅+安全带 | 6900010TH13-C00 | A34 | 不涉及 |
| 42 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | WH13基础上取消阻尼调节, 更换为灰色织物面料 | 6800010-J30-C00 | A34 | |
| 43 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | XH13基础上取消阻尼调节, 更换为灰色织物面料 | 6800010AJ30-C00 | A34 | |
| 44 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | 6800010DH13J基础上增加右扶手, 其余不变 | 6800010FH13J | A34 | |
| 45 | SHT0017598 | 前座总成 | WH43基础上更换为J6L造型, 更改为黑底蓝孔超纤 | 6900010VH13-C00 | A34 | 不涉及 |
| 46 | SHT0017599 | 前座总成 | VH13基础上更换为灰色面料 | 6900010-J30-C00 | A34 | 不涉及 |
| 47 | SHT0017610 | 前座总成 | NH13基础上更换为黑色超纤皮面料 | 6900010SH13-C00 | A34 | 不涉及 |
| 48 | SHT0017631 | 前座总成 | J30基础上取消安全带 | 6900010UH13-C00 | A34 | 不涉及 |
| 49 | SHT0017632 | 前座总成 | NH13基础上更换面料 | 6900010NH13J | A34 | 不涉及 |
| 50 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | 在6800010HH13-C00的基础上更换大阻尼Ff1800, | 6800010BD29-C00 | A34 | |
| 51 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | 在6800010XH13-C00基础上取消通风功能 | 6800010CD29-C00 | A34 | |
| 52 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | 在6800010UH13-C00的基础上更改面料, 更换J6P | 6800010-J70-C00 | A34 | |
| 53 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | 在6800010WH13-C00的基础上更改面料, 更换J6P | 6800010AJ70-C00 | A34 | |
| 54 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | 在6800010XH13-C00的基础上更换面料、更换J6P | 6800010BJ70-C00 | A34 | |
| 55 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | 6800010FH13J基础上跟换VOSS接头 | 6800010GH13J | A34 | |
| 56 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | 在6800010JH13-C00的基础上更换面料 | 6800010HH13J | A34 | |
| 57 | SHT0017744 | 前座总成 | 在6900010VH13-C00基础上更换面料, 更换J6P坐 | 6900010-J70-C00 | A34 | 不涉及 |
| 58 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | 在6800010-J30-C00的基础上更换为黑色织物面 | 6800010BJ30-C00 | A34 | |
| 59 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | 在6800010AJ30-C00的基础上更换为黑色织物面 | 6800010CJ30-C00 | A34 | |
| 60 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | 在6800010HH13J基础上增加可变阻尼 | 6800010IH13J | A34 | |
| 61 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | 在6800010IH13基础上取消加热 | 6800010JH13J | A34 | |
| 62 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | 在6800010JH13J基础上更换面料, 取消通风 | 6800010KH13J | A34 | |
| 63 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | 在6800010KH13基础上更换装车接头 | 6800010LH13J | A34 | |
| 64 | SHT0017763 | 前座总成 | J30基础上更换为黑色织物面料 | 6900010AJ30-C00 | A34 | 不涉及 |
| 65 | SHT0017804 | 前座总成 | 靠背调节、安全带锁扣、能源面料 | 6900010BH13J | A34 | 不涉及 |

| | | | | | | |
|----|------------|------|------------------------|-----------------|-----|-----|
| 66 | SHT0017809 | 前座总成 | 6900010UH13-C00基础上更换面料 | 6900010WH13-C00 | A34 | 不涉及 |
|----|------------|------|------------------------|-----------------|-----|-----|

J6L座椅-总装 QAD版BOM单修定清单

| 序号 | 版本 | 修订内容 | 签发日期 | 修订人 |
|----|-------|--|------------|-----|
| 33 | 版本A33 | 新增9个配置的材料消耗定额：6800010BJ30-C00；6800010CJ30-C00；6800010IH13J；6800010JH13J；6800010KH13J；6800010LH13J；6900010AJ30-C00；6900010BH13J；6900010WH13-C00 | 2024.12.31 | 王婷 |
| 34 | 版本A34 | 变更内容： 1) “ECR0011143-VDC阀增加拉线防转块”，整椅增加：SHT0017495-拉线防转块 2) “ECR0011184-通风加热开关背景灯ECR”通风开关零件号变更：BEC0010109→BEC0010355；加热开关零件号变更：BEC0010110→BEC0010356 3) 阻尼器调节机构零件号变更：SHT0011046→SHT0013737 | 2025.2.11 | 王婷 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 物料代码 | 设计图号 | 子零数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|--------------|------------------------|------|-----------------|---------|---------|----|-----|-------|--------|--|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | 高配 | | 6800010EH13-C00 | EA | 1.0000 | | | 长春自制 | 组装车间 | |
| 2 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015550 | 靠背骨架焊接总成 | 1.0高头枕, 不带安全带, 气动腰托, 下 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014486 | 驾驶员靠背面套总成 | PVC+超纤, 非通风、无安全带 | | SHT0014486 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014630 | 靠背泡棉总成 | 机械腰托、无安全带、无扶手 | | SHT0014630 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011609 | 气袋腰托总成 | | | SHT0011609 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013338 | 主边调角器总成 | | | SHT0013338 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 组装车间 | |
| 7 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001839 | 副边调角器总成 | | | SQM3000-6805540 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 组装车间 | |
| 8 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | Q150B1025Q | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000006 | 平垫圈 | | | Q40110 | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | Q40310 | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014497 | 坐垫面套总成 | | | SHT0014497 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012178 | 延伸座盆总成 | | | SHT0012178 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014482 | 高配底座模块化 | | | SHT0014482 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 骨架组装车间 | |
| 14 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013272 | 升降调节机构总成 | | | SHT0013272 | EA | 1.0000 | 10 | | 安路普自 | | |
| 15 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012958 | 阻尼器调节机构 | | | SHT0012958 | EA | 1.0000 | 10 | | 安路普自 | | |
| 16 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0010520 | 变阻尼弹簧 | Φ=0.7 | | SHT0010520 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000285 | 开口挡圈 | Ø4 | | Q43640 | EA | 3.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012959 | 左侧罩壳 | | | SHT0012959 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 注塑车间 | |
| 19 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011961 | 右侧罩壳 | | | SHT0011961 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 注塑车间 | |
| 20 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011962 | 座垫前部罩壳 | | | SHT0011962 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 注塑车间 | |
| 21 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011967 | 仰角调节手柄 | | | SHT0011967 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011964 | 调角器手柄 | | | SHT0011964 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001653 | 座盆延伸手柄 | | | H5-6806004 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014570 | 四孔腰托气阀(图案标识) | | | SHT0014570 | EA | 1.0000 | 10 | | 安路普自制 | | |
| 25 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014696 | 安全带锁扣总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | | BPC0010012 | EA | 2.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | BCL0010010 | 四管夹 | | | BCL0010010 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | 4.8*13 | | GB/T845-85 BT | EA | 4.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | ST4.2*13 | | | EA | 12.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | 15G100P | EA | 34.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000002 | 座椅标识 | | | YJ-6809004 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 32 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | 3.2*7 | | | EA | 2.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000026 | 管件 | | | KTZJ6-6 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 34 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | SHT0014477 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 37 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0010465 | 气管防护长弹簧 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 37 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 38 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014603 | 按压式速降阀气路分总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 安路普自制 | | |
| 39 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010181 | 按压速降阀按钮分总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 安路普自制 | | |
| 40 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010070 | 后盖 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 41 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 新增 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|---------------|---------------------|------------------|------------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010FH13-C00 | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015550 | 靠背骨架焊接总成 | 1.0高头枕，不带安全带，气动腰托，下 | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014842 | 驾驶员靠背面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011609 | 气袋腰拖总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵（打孔） | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010040 | 靠背风扇（含罩壳） | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010223 | 靠背加热垫总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013338 | 主边调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 10 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001839 | 副边调角器总成 | | SQXM3000-6805540 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 11 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | Q150B1025Q | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000006 | 平垫圈 | | Q40110 | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000009 | 弹垫圈 | | Q40310 | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014497 | 坐垫面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成（通风） | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012178 | 延伸座盆总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013524 | 座垫通风3D网格 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010041 | 坐垫风扇总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | | EA 5.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010098 | 坐垫加热垫总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010222 | 通风加热线束总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014482 | 高配底座模块化 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 23 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013272 | 升降调节机构总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 24 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012958 | 阻尼器调节机构 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 25 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0010520 | 变阻尼弹簧 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000285 | 开口挡圈 | | Q43640 | EA 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014002 | 左侧罩壳（带气袋腰托） | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 28 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011961 | 右侧罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 29 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011962 | 座垫前部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 30 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011967 | 仰角调节手柄 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011964 | 调角器手柄 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 32 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001653 | 座盆延伸手柄 | | H5-6806004 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014570 | 四孔腰托气阀（图案标识） | | | EA 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 34 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0010465 | 气管防护长弹簧 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 35 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 37 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BCL0010010 | 四管夹 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 38 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0010076 | 圆头割尾自攻钉 | 4.8*13 | GB/T845-85 BT | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | Q2204213 | EA 12.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 40 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | 15G100P | EA 30.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 41 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000004 | 白色扎带 | | BFA0000004 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000002 | 座椅标识 | | YJ-6809004 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 43 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | H4681010095A0 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 44 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000026 | 管件 | | KTZJ6-6 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 45 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 46 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 47 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010122 | 通风加热控制器ECU | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 48 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 49 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|-------------|--------|--|----|--------|--|----|--|-------|--|----|
| 50 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011975 | 加热底座 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 51 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014603 | 按压式速降阀气路分总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 52 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010181 | 按压速降阀按钮分总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 53 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010070 | 后盖 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 54 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015095 | 靠背泡棉总成（通风） | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 55 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 56 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | 4.8*13 | | EA | 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 57 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|---------|-----|------------|------------------|----------------|------------------|----|---------|------|----|-----|-------|------|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | 低配 | 6800010DH13-C00 | Ea | 1.0000 | | | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015551 | 靠背骨架焊接总成 | 1.0高头枕, 不带安全带, | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014487 | 驾驶员靠背面套总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014630 | 靠背泡棉总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000500 | H4司机腰部调节手轮黑色 | | H4681010730A0 | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 6 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000498 | H4司机腰部调节总成 | | H4681010100A0 | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 7 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000129 | 4.2*16十字槽盘头自攻螺钉 | 白锌 | Q2204216 | EA | 2.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001838 | 主驾主边调角器总成 | M3000-H | SQXM3000-6805530 | EA | 1.0000 | | 10 | | | 河北自制 | |
| 9 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001839 | 主驾副边调角器总成 | M3000-H | SQXM3000-6805540 | EA | 1.0000 | | 10 | | | 河北自制 | |
| 10 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | M10*25黑 | Q150B1025Q | EA | 8.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | φ10黑色 | Q40110 | EA | 8.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | φ10黑色 | Q40310 | EA | 8.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014499 | 坐垫面套总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 16 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | M6*16 白 | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 17 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014483 | 低配底座模块化 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 河北自制 | |
| 18 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014561 | 调角器左罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 河北自制 | |
| 19 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 河北自制 | |
| 20 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | X3000正司机调角器手柄 | 印标识状态 | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 21 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 安路普自 | |
| 22 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014696 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | 国产 | | EA | 4.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0010076 | 圆头割尾自攻钉 | ST4.8*13镀黑锌 | GB/T845-85 BT | EA | 2.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | ST4.2*13自攻螺钉达克罗黑 | 达克罗黑 | Q2204213 | EA | 12.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 27 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | 15G100P | EA | 34.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 28 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | YJ-6809004 | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 29 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 开口型扁圆头抽芯铆钉 | 3.2*7 | H4681010095A0 | EA | 2.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 30 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000026 | 管件 | | KTZJ6-6 | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 31 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 32 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 河北自制 | |
| 33 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 河北自制 | |
| 34 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 35 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 36 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 37 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | 4.8*13 | GB/T845-85 BT | EA | 2.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 38 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 河北自制 | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|-------------------|--------|-----------------|-----|---------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | J6L载货车 | 6800010HH13-C00 | Ea | 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015550 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015043 | 驾驶员靠背面套总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014630 | 靠背泡棉总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011609 | 腰托气囊总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001838 | 主驾主边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 7 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001839 | 主驾副边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 8 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 外六角螺栓10*25黑 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈φ10黑 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹簧垫圈φ10黑 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014499 | 坐垫面套总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014620 | 调角器左罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 17 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 18 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 19 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | EA | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 司机调角器手柄印标识状态 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 22 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014696 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 紧固箍（气管直径4mm）国产 | | | EA | 5.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉ST4.8*13镀黑 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | | | EA | 10.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉GHR0001 | | | EA | 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000002 | 铝标牌YJ-6809004 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉3.2×7 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017122 | 低配底座模块化 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 32 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 34 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 兰白锌六角薄螺母M16*1.5 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 35 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 37 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 38 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|-----------------------|--------|------------------|----|---------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | J6L载货车 | 6800010,JH13-C00 | Ea | 1.0000 | | | | | | |
| 2 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015550 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015044 | 驾驶员靠背面套总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015048 | 靠背泡棉总成（先使用SHT0013536） | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011609 | 气袋腰拖总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵（打孔） | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳) | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | | EA | 5.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010223 | 靠背加热垫总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016021 | 1.0右扶手支架 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | M10*15 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | M10*4 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | M4*8 | | EA | 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001838 | 主边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 19 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001839 | 副边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 20 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA | 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015082 | 坐垫面套总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成（通风） | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013524 | 座垫通风3D网格 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010041 | 坐垫风扇总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010098 | 坐垫加热垫总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010222 | 通风加热线束总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010122 | 通风加热控制器ECU | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 35 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 36 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014620 | 调角器左罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 37 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 38 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 39 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 40 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 46 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | | EA | 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 47 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA | 10.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 48 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 30.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 49 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 51 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 52 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 53 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 54 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000029 | 六角头螺栓 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 49 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|------------|--|----|--------|----|--|-------|--|----|
| 51 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 56 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 57 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀 | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 58 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017122 | 低配底座模块化 | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 59 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | EA | 1.0000 | 10 | | 安路普自制 | | |
| 60 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 61 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 58 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010KH13-C00 | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015550 | 靠背骨架总成(新状态) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015043 | 驾驶员靠背面套总成 | 黑色织物、无安全带 | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015096 | 靠背泡棉总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011609 | 腰托气囊总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016021 | 1.0扶手支架 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | M10*15 | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | M10*4 | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | M4*8 | | EA 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001838 | 主驾主边调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 13 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001839 | 主驾副边调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 14 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000011 | 外六角螺栓 | 10*25黑 | | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000029 | 六角头螺栓 | M10*35黑 | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000006 | 平垫圈 | Φ10黑 | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | Φ10黑 | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014499 | 坐垫面套总成 | 黑色织物、非通风 | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000016 | 十字槽盘头螺钉(大盘头) | M6*16 白 | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017122 | 低配底座模块化 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 23 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | SQX3000-6805200 | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010220 | 腰托二联阀开关总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014620 | 调角器左罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 26 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 27 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 28 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 29 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0010982 | 司机调角器手柄 | 印标识状态 | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 32 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | BCL0010024 | R型固定夹 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 34 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014696 | 安全带锁扣总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 35 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010012 | 紧固箍(气管直径4mm) | 国产 | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | ST4.8*13镀黑锌 | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 37 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4.2*13(黑色达克罗) | | EA 10.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 38 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | GHRC0001 | | EA 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000005 | 拉铆钉 | 3.2×7 | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 40 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 41 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017412 | 装车接头 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0002359 | 兰白锌六角薄螺母M16*1.5 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 43 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 44 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013897 | D03通风座椅包装膜 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 45 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 46 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|------------------|-------------------|------------------|-----|---------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010LH13-C00 | EA | 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015551 | 靠背骨架焊接总成 | J6L | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014487 | 驾驶员靠背面套总成 | 低配, 织物 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014630 | 靠背泡棉总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000500 | 腰靠调节手柄 | SH4A-6802121A1093 | H4681010730A0 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000498 | H4司机腰部调节总成 | | H4681010720A1 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000129 | 4. 2*16十字槽盘头自攻螺钉 | 白锌 | Q2204216 | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001838 | 主驾主边调角器总成 | | SQXM3000-6805530 | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 9 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001839 | 主驾副边调角器总成 | | SQXM3000-6805540 | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 10 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000011 | 外六角螺栓 | 10*25黑 | Q150B1025Q | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000006 | 平垫圈 | φ10黑 | Q40110 | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | φ10黑 | Q40310 | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014499 | 坐垫面套总成 | 黑色织物、非通风 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000016 | 十字槽盘头螺钉(大盘头) | M6*16 白 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017122 | 低配底座模块化 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 18 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | SQX3000-6805200 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014561 | 调角器左罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 20 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 21 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 22 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 23 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | BSP0010020 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0010982 | 司机调角器手柄 | 印标识状态 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016487 | 3. 1C调高手柄总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 26 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | BCL0010024 | R型固定夹 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014696 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010012 | 紧固箍(气管直径4mm) | 国产 | | EA | 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | ST4. 8*13镀黑锌 | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4. 2*13(黑色达克罗) | Q2204213 | EA | 12.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | GHRC0001 | 15G100P | EA | 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 32 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000005 | 拉铆钉 | 3. 2×7 | H4681010095A0 | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0000079 | D04过渡接头总成 | 6800050-B90/A | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 34 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0002359 | 兰白锌六角薄螺母M16*1.5 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 35 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013897 | D03通风座椅包装膜 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 37 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 38 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017412 | 装车接头 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 40 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|-----------------|------------------|------------------|-----|---------|------|----|-----|-------|------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010NH13-C00 | EA | 1.0000 | | | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015550 | 靠背骨架总成(新状态) | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015044 | 驾驶员靠背面套总成 | 灰色织物、通风 | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015048 | 靠背泡棉总成 | J6L 通风+右扶手 | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011609 | 腰托气囊总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 6 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 7 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵(打孔) | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳) | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | | EA | 5.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016021 | 1.0扶手支架 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | M10*15 | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | M10*4 | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | M4*8 | | EA | 3.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 16 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001838 | 主驾主边调角器总成 | | SQXM3000-6805530 | EA | 1.0000 | | 10 | | | 河北自制 | |
| 17 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001839 | 主驾副边调角器总成 | | SQXM3000-6805540 | EA | 1.0000 | | 10 | | | 河北自制 | |
| 18 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000011 | 外六角螺栓 | 10*25黑 | | EA | 6.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000029 | 六角头螺栓 | M10*35黑 | | EA | 2.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000006 | 平垫圈 | φ10黑 | Q40110 | EA | 8.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 21 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | φ10黑 | Q40310 | EA | 8.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 22 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015082 | 坐垫面套总成 | 灰色织物、通风加热 | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成 | 通风 | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000016 | 十字槽盘头螺钉(大盘头) | M6*16 白 | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013524 | 座垫通风3D网格 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 27 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010041 | 座垫风扇总成 | 不含罩壳 | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 28 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010268 | 单通风线束总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 29 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010087 | 经济型单通风ECU | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 30 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | 新增 |
| 31 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | SQX3000-6805200 | SQX3000-6805200 | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 32 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010220 | 腰托二联阀开关总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 33 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014620 | 调角器左罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | BOM |
| 34 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 河北自制 | |
| 35 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 河北自制 | |
| 36 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 河北自制 | |
| 37 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 38 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0010982 | 司机调角器手柄 | 印标识状态 | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 39 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 40 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | ST4. 8*13镀黑锌 | | EA | 4.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 41 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4. 2*13(黑色达克罗) | Q2204213 | EA | 10.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 42 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | GHRC0001 | 15G100P | EA | 30.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 43 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000005 | 拉铆钉 | 3. 2×7 | H4681010095A0 | EA | 2.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 44 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0002359 | 兰白锌六角薄螺母M16*1.5 | | 86008104 7500 | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 45 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 46 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013897 | D03通风座椅包装膜 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|------------|--|----|--------|--|----|--|-------|--|----|
| 47 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000002 | 座椅标识 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 48 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017122 | 低配底座模块化 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 49 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 50 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | BCL0010024 | R型固定夹 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 51 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 52 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 53 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017412 | 装车接头 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 54 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 55 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|--------------|------------------|-------------------|------------|------|----|-----|-------|-----|------|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010PH13-C00/A | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015550 | 靠背骨架总成（新状态） | | SHT0015550 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015944 | 驾驶员靠背面套总成 | | SHT0015944 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015048 | 靠背泡棉总成 | J6L 通风+右扶手 | SHT0015048 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011609 | 腰托气囊总成 | | SHT0011609 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | SHT0013487 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵（打孔） | | SHT0014866 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010040 | 靠背风扇（不含罩壳） | | BEC0010040 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010223 | 靠背加热垫总成 | | BEC0010223 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | SHT0016022 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | M10*15 | SHT0016024 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | M10*4 | SHT0016026 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | SHT0016023 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | M4*8 | SHT0016025 | EA 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016021 | 1.0扶手支架 | | SHT0016021 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001838 | 主驾左边调角器总成 | | SQXM3000-6805530 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 17 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001839 | 主驾副边调角器总成 | | SQXM3000-6805540 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 18 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 外六角螺栓 | 10*25黑 | Q150B1025Q | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000029 | 六角头螺栓 | M10*35黑 | Q150B1035Q | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | φ10黑 | Q40110 | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | φ10黑 | Q40310 | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015945 | 坐垫面套总成 | | SHT0015945 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成 | 通风 | SHT0012366 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | SHT0014598 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 十字槽盘头螺钉(大盘头) | M6*16 白 | BFA0000016 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013524 | 座垫通风3D网格 | | SHT0013524 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010041 | 坐垫风扇总成 | 不含罩壳 | BEC0010041 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | BEC0010017 | EA 5.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010098 | 坐垫加热垫总成 | | BEC0010098 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010222 | 通风加热线束总成 | | BEC0010222 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010122 | 通风加热控制器ECU | | BEC0010122 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 32 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 33 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 34 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | SQX3000-6805200 | SHT0015332 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 35 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀开关总成 | | BPC0010220 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014620 | 调角器左罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | BOM上 |
| 37 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | SHT0014562 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 38 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | SHT0013891 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 39 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | SHT0014599 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 40 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | BSP0010020 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 41 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 司机调角器手柄 | 印标识状态 | SHT0010982 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | SHT0014697 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 43 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | ST4. 8*13镀黑锌 | BFA0010076 | EA 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 44 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4. 2*13(黑色达克罗) | Q2204213 | EA 10.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 45 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | GHRC0001 | 15G100P | EA 30.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 46 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 铝标牌 | YJ-6809004 | SHT0000002 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 47 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | 3. 2×7 | H4681010095A0 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|-----------------|---------------|----|--------|--|----|--|------|--|----|
| 48 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 兰白锌六角薄螺母M16*1.5 | 86008104 7500 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 49 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | SHT0014477 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013897 | D03通风座椅包装膜 | SHT0013897 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 51 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017122 | 低配底座模块化 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 52 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自 | | |
| 53 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 54 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 55 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 56 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自 | | |
| 57 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 58 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|--------------|-----------------|-------------------|------------|------|----|-----|-------|-----|------|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010PH13-C00/B | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015550 | 靠背骨架总成(新状态) | | SHT0015550 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016828 | 驾驶员靠背面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015048 | 靠背泡棉总成 | J6L 通风+右扶手 | SHT0015048 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011609 | 腰托气囊总成 | | SHT0011609 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | SHT0013487 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵(打孔) | | SHT0014866 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳) | | BEC0010040 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010223 | 靠背加热垫总成 | | BEC0010223 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | SHT0016022 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | M10*15 | SHT0016024 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | M10*4 | SHT0016026 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | SHT0016023 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | M4*8 | SHT0016025 | EA 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016021 | 1.0扶手支架 | | SHT0016021 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001838 | 主驾左边调角器总成 | | SQXM3000-6805530 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 17 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001839 | 主驾副边调角器总成 | | SQXM3000-6805540 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 18 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 外六角螺栓 | 10*25黑 | Q150B1025Q | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000029 | 六角头螺栓 | M10*35黑 | Q150B1035Q | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | φ10黑 | Q40110 | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | φ10黑 | Q40310 | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016825 | 坐垫面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成 | 通风 | SHT0012366 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | SHT0014598 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 十字槽盘头螺钉(大盘头) | M6*16 白 | BFA0000016 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013524 | 座垫通风3D网格 | | SHT0013524 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010041 | 坐垫风扇总成 | 不含罩壳 | BEC0010041 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | BEC0010017 | EA 5.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010098 | 坐垫加热垫总成 | | BEC0010098 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010222 | 通风加热线束总成 | | BEC0010222 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010122 | 通风加热控制器ECU | | BEC0010122 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 32 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 33 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 34 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | SQX3000-6805200 | SHT0015332 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 35 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀开关总成 | | BPC0010220 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014620 | 调角器左罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | BOM上 |
| 37 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | SHT0014562 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 38 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | SHT0013891 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 39 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | SHT0014599 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 40 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | BSP0010020 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 41 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 司机调角器手柄 | 印标识状态 | SHT0010982 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | SHT0014697 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 43 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | ST4.8*13镀黑锌 | BFA0010076 | EA 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 44 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4.2*13(黑色达克罗) | Q2204213 | EA 10.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 45 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | GHRC0001 | 15G100P | EA 30.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 46 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 铝标牌 | YJ-6809004 | SHT0000002 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 47 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | 3.2×7 | H4681010095A0 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|-----------------|---------------|----|--------|--|----|--|------|--|----|
| 48 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 兰白锌六角薄螺母M16*1.5 | 86008104 7500 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 49 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | SHT0014477 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013897 | D03通风座椅包装膜 | SHT0013897 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 51 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017122 | 低配底座模块化 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 52 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自 | | |
| 53 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 54 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 55 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 56 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自 | | |
| 57 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 58 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|------|----|-----|-------|-----|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010QH13-C00 | EA 1.0000 | | | | 河北自制 | | |
| 2 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015550 | 靠背骨架总成(新状态) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016018 | 驾驶员靠背面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015048 | 靠背泡棉总成 | J6L 通风+右扶手 | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011609 | 腰托气袋总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵(打孔) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | | EA 5.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016021 | 1.0扶手支架 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | M10*15 | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | M10*4 | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | M4*8 | | EA 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001838 | 主驾主边调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 17 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001839 | 主驾副边调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 18 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000011 | 外六角螺栓 | 10*25黑 | | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000029 | 六角头螺栓 | M10*35黑 | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000006 | 平垫圈 | φ10黑 | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | φ10黑 | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014497 | 坐垫面套总成 | PVC、坐垫延伸 | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成 | 通风 | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000016 | 十字槽盘头螺钉(大盘头) | M6*16 白 | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013524 | 座垫通风3D网格 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010041 | 坐垫风扇总成 | 不含罩壳 | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010268 | 单通风线束总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010087 | 经济型单通风ECU | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 31 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | SQX3000-6805200 | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 32 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010220 | 腰托二联阀开关总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014620 | 调角器左罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | BOM |
| 34 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 35 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 36 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 37 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 38 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0010982 | 司机调角器手柄 | 印标识状态 | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 40 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | ST4. 8*13镀黑锌 | | EA 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 41 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4. 2*13(黑色达克罗) | | EA 10.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | GHRC0001 | | EA 30.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 43 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000002 | 铝标牌 | YJ-6809004 | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 44 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000005 | 拉铆钉 | 3. 2×7 | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 45 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0002359 | 兰白锌六角薄螺母M16*1.5 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 46 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 47 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013897 | D03通风座椅包装膜 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|------------|--|--|----|--------|--|----|--|-------|--|----|
| 48 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017122 | 低配底座模块化 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 49 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 50 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | BCL0010024 | R型固定夹 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 51 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 52 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 53 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017412 | 装车接头 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 54 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 55 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|---------------|--------|-----------------|-------|---------|----|-----|-------|------|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010SH13-C00 | EA | 1.0000 | | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015550 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011609 | 气袋腰拖总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵(打孔) | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 6 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳) | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 7 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | | EA | 5.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010223 | 靠背加热垫总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016021 | 1.0右扶手支架 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | M10*15 | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | M10*4 | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | M4*8 | | EA | 6.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001838 | 主边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 16 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001839 | 副边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 17 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015082 | 坐垫面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 21 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成(通风) | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 22 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013524 | 座垫通风3D网格 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010041 | 坐垫风扇总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010098 | 坐垫加热垫总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 27 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010222 | 通风加热线束总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 28 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010122 | 通风加热控制器ECU | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 29 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | 新增 |
| 30 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | 新增 |
| 31 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 32 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 33 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 34 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 35 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 36 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | | EA | 3.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 37 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA | 10.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 38 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 30.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 39 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 40 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 41 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 42 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 43 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 44 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000029 | 六角头螺栓 | | | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 45 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 46 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|-------------|--|----|--------|--|----|--|-------|--|----|
| 47 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016578 | 驾驶员靠背面套总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 48 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016587 | 靠背泡棉总成（双扶手） | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 49 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016596 | 左扶手本体 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016595 | 1.0左扶手支架 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 51 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014620 | 调角器左罩壳 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 52 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 53 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000017 | 内六角螺栓 | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 54 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000083 | 阻尼螺钉5.5自攻钉 | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 55 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017122 | 低配底座模块化 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 56 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 57 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 58 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 59 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 60 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 61 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 62 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|---------------|--------|-----------------|------------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010TH13-C00 | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015550 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011609 | 气袋腰拖总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵(打孔) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | | EA 5.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016021 | 1.0右扶手支架 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | M10*15 | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | M10*4 | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | M4*8 | | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001838 | 主边调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 15 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001839 | 副边调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 16 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015082 | 坐垫面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成(通风) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013524 | 座垫通风3D网格 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010041 | 坐垫风扇总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 26 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 27 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 28 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | | EA 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 32 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA 10.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA 30.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 34 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 35 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 37 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 38 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000029 | 六角头螺栓 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 40 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 41 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016578 | 驾驶员靠背面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 43 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016587 | 靠背泡棉总成(双扶手) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 44 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016596 | 左扶手本体 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 45 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016595 | 1.0左扶手支架 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 46 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010268 | 单通风线束总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|------------|--|----|--------|--|----|--|-------|--|----|
| 47 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010087 | 经济型单通风ECU | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 48 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000017 | 内六角螺栓 | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 49 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000083 | 阻尼螺钉5.5自攻钉 | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014620 | 调角器左罩壳 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 51 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 52 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017122 | 低配底座模块化 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 53 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 54 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 55 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 56 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 57 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 58 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 59 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|--------------------|--------|-----------------|------------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010UH13-C00 | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵（打孔） | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010040 | 靠背风扇（不含罩壳） | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | | EA 5.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010223 | 靠背加热垫总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫垫总成（通风） | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013524 | 座垫通风3D网格 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010041 | 坐垫风扇总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010098 | 坐垫加热垫总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010222 | 通风加热线束总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010122 | 通风加热控制器ECU | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 19 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 20 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 21 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 22 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 25 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | | EA 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA 10.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA 30.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 32 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013504 | 驾驶员安全带总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 34 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 35 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 37 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012224 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 38 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013907 | 波纹管 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016580 | 驾驶员靠背面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 40 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016589 | 靠背泡棉总成（双扶手） | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 41 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016591 | 靠背舒适性海绵（打孔+按摩气袋沉槽） | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016288 | 气泵分总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 43 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016289 | 按摩系统控制器分总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 44 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016290 | 按压式开关分总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 45 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016291 | 按摩气袋分总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 46 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016292 | 按摩气袋主线束 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|--------------|--|----|--------|--|----|--|-------|--|----|
| 47 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016020 | 2.0右扶手支架 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 48 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016593 | 2.0左扶手支架 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 49 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016596 | 左扶手本体 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 51 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 52 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 53 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 54 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | | EA | 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 55 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | EA | 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 56 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016630 | 主驾驶调角器总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 57 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016420 | 底座模块化 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 58 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014616 | 调角器左罩壳 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 59 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 60 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016825 | 坐垫面套总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 61 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016812 | 驾驶员靠背坐垫一体包装膜 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 62 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 63 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 64 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 65 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 66 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 67 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|---------------|--------|-----------------|------------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010VH13-C00 | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵(打孔) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | | EA 5.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010223 | 靠背加热垫总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成(通风) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013524 | 座垫通风3D网格 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010041 | 坐垫风扇总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010098 | 坐垫加热垫总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010222 | 通风加热线束总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010122 | 通风加热控制器ECU | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 19 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 20 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 21 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 22 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 25 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | | EA 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA 10.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA 30.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 32 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013504 | 驾驶员安全带总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 34 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 35 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 37 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012224 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 38 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013907 | 波纹管 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016580 | 驾驶员靠背面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 40 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016589 | 靠背泡棉总成(双扶手) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 41 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016020 | 2.0右扶手支架 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016593 | 2.0左扶手支架 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 43 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 44 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016596 | 左扶手本体 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 45 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 46 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 47 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|---------------|--|----|--------|--|----|--|-------|--|----|
| 48 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | | EA | 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 49 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | EA | 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016630 | 主驾驶调角器总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 51 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016877 | 底座模块化 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 52 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 53 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011609 | 气袋腰拖总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 54 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 55 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016825 | 坐垫面套总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 56 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016727 | 调角器左罩壳 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 57 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016812 | 驾驶员靠背坐垫一体塑料包装 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 58 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 59 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 60 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 61 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 62 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 63 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|----------------|--------|-----------------|-----------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010-D29-C00 | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | H4681010091A0 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | H4681010096A0 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | | H4681010095A0 | EA 7.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012224 | 靠背骨架焊接总成 | | SHT0012224 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 6 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013907 | 波纹管 | | SHT0013907 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016580 | 驾驶员靠背面套总成 | | SHT0016580 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016589 | 靠背泡棉总成（双扶手） | | SHT0016589 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | SHT0013487 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵（打孔） | | SHT0014866 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016591 | 靠背舒适性海绵（打孔+按摩气 | | SHT0016591 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010040 | 靠背风扇（不含罩壳） | | BEC0010040 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | BEC0010017 | EA 5.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010223 | 靠背加热垫总成 | | BEC0010223 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016288 | 气泵分总成 | | SHT0016288 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016289 | 按摩系统控制器分总成 | | SHT0016289 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016290 | 按压式开关分总成 | | SHT0016290 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016291 | 按摩气袋分总成 | | SHT0016291 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016292 | 按摩气袋主线束 | | SHT0016292 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013504 | 驾驶员安全带总成 | | SHT0013504 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016020 | 2.0右扶手支架 | | SHT0016020 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016593 | 2.0左扶手支架 | | SHT0016593 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | SHT0016022 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016596 | 左扶手本体 | | SHT0016596 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | | SHT0016024 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | | SHT0016026 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | SHT0016023 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | | SHT0016025 | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | Q218B0816 | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016630 | 主驾驶调角器总成 | | SHT0016630 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 31 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | Q150B1025Q | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 32 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | Q40110 | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | Q40310 | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 34 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016825 | 坐垫面套总成 | | SHT0016825 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 35 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成（通风） | | SHT0012366 | EA 1.0000 | | 10 | | 西安自制 | | |
| 36 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | SHT0014598 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 37 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | BFA0000016 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 38 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013524 | 座垫通风3D网格 | | SHT0013524 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010041 | 坐垫风扇总成 | | BEC0010041 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 40 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010098 | 坐垫加热垫总成 | | BEC0010098 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 41 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010222 | 通风加热线束总成 | | BEC0010222 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010122 | 通风加热控制器ECU | | BEC0010122 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 43 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 44 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 45 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017115 | 底座模块化 | | SHT0017115 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 46 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | SHT0015332 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 47 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014616 | 调角器左罩壳 | | SHT0016599 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|----------------|--|---------------|----|---------|--|----|--|-------|--|----|
| 48 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | SHT0014562 | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 49 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | SHT0013891 | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 50 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | SHT0014599 | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 51 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | BSP0010020 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 52 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | SHT0010982 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 53 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | SHT0016487 | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 54 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | SHT0014697 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 55 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | BCL0010024 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 56 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | BSP0000030 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 57 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | BFA0010076 | EA | 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 58 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | Q2204213 | EA | 10.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 59 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | 15G100P | EA | 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 60 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | SHT0000002 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 61 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | 86008104 7500 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 62 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | SHT0014477 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 63 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016812 | 驾驶员靠背坐垫一体塑料包装膜 | | SHT0016812 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 64 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 65 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 66 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 67 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|---------------|--------|-----------------|-----------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010AD29-C00 | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | H4681010091A0 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | H4681010096A0 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000005 | 拉铆钉 | | H4681010095A0 | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012224 | 靠背骨架焊接总成 | | SHT0012224 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 6 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013907 | 波纹管 | | SHT0013907 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016580 | 驾驶员靠背面套总成 | | SHT0016580 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016589 | 靠背泡棉总成（双扶手） | | SHT0016589 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011609 | 气袋腰拖总成 | | SHT0011609 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | SHT0013487 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵（打孔） | | SHT0014866 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010040 | 靠背风扇（不含罩壳） | | BEC0010040 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | BEC0010017 | EA 5.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010223 | 靠背加热垫总成 | | BEC0010223 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013504 | 驾驶员安全带总成 | | SHT0013504 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016020 | 2.0右扶手支架 | | SHT0016020 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016593 | 2.0左扶手支架 | | SHT0016593 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | SHT0016022 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016596 | 左扶手本体 | | SHT0016596 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | | SHT0016024 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | | SHT0016026 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | SHT0016023 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | | SHT0016025 | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | Q218B0816 | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016630 | 主驾驶调角器总成 | | SHT0016630 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 26 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | Q150B1025Q | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | Q40110 | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | Q40310 | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016825 | 坐垫面套总成 | | SHT0016825 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成（通风） | | SHT0012366 | EA 1.0000 | | 10 | | 西安自制 | | |
| 31 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | SHT0014598 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 32 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | BFA0000016 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013524 | 座垫通风3D网格 | | SHT0013524 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 34 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010041 | 座垫风扇总成 | | BEC0010041 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 35 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010098 | 座垫加热垫总成 | | BEC0010098 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010222 | 通风加热线束总成 | | BEC0010222 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 37 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010122 | 通风加热控制器ECU | | BEC0010122 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 38 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 39 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 40 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017116 | 底座模块化 | | SHT0017116 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 41 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | SHT0015332 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀 | | BPC0010220 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 43 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016727 | 调角器左罩壳 | | SHT0016600 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春冲孔 | | |
| 44 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | SHT0014562 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 45 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | SHT0013891 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 46 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | SHT0014599 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 47 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | BSP0010020 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|----------------|--|---------------|----|---------|--|----|--|-------|----|
| 48 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | SHT0010982 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 49 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | SHT0016487 | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | |
| 50 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | SHT0014697 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 51 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | BCL0010024 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 52 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | BSP0000030 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 53 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | BFA0010076 | EA | 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 54 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | Q2204213 | EA | 10.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 55 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | 15G100P | EA | 30.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 56 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | SHT0000002 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 57 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | 86008104 7500 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 58 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | SHT0014477 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 59 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016812 | 驾驶员靠背坐垫一体塑料包装膜 | | SHT0016812 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 60 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 61 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | |
| 62 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 63 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|---------------|--------|-----------------|----|---------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010WH13-C00 | EA | 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵(打孔) | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳) | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | | EA | 5.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010223 | 靠背加热垫总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA | 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成(通风) | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013524 | 座垫通风3D网格 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010041 | 坐垫风扇总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010098 | 坐垫加热垫总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010222 | 通风加热线束总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010122 | 通风加热控制器ECU | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 19 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 20 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 21 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 22 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | | EA | 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA | 10.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 30.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 32 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013504 | 驾驶员安全带总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 34 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 35 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA | 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012224 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 37 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013907 | 波纹管 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 38 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016589 | 靠背泡棉总成(双扶手) | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016020 | 2.0右扶手支架 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 40 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016593 | 2.0左扶手支架 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 41 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016596 | 左扶手本体 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 43 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 44 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 45 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 46 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | | | EA | 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|--------------|--|----|--------|--|----|--|-------|-----|----|
| 47 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | EA | 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 48 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016630 | 主驾驶调角器总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 49 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011609 | 气袋腰拖总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 51 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016580 | 驾驶员靠背面套总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 52 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016830 | 调角器左罩壳 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 53 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013737 | 阻尼器调节机构 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | 安路普 | 新增 |
| 54 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010520 | 变阻尼弹簧 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 55 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000285 | 开口挡圈 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 56 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016825 | 坐垫面套总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 57 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016812 | 驾驶员靠背坐垫一体塑料膜 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 58 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0010125 | 十字槽自攻螺钉 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 59 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017123 | 底座模块化 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 60 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 61 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 62 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 63 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000004 | 白色扎带 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 64 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 65 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 66 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 67 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|---------------|--------|-----------------|------|---------|----|-----|-------|------|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010XH13-C00 | EA | 1.0000 | | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵(打孔) | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳) | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | | EA | 5.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 6 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA | 6.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 7 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成(通风) | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013524 | 座垫通风3D网格 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010041 | 坐垫风扇总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | 新增 |
| 15 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 16 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 17 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 21 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA | 10.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 22 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 30.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 27 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013504 | 驾驶员安全带总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 28 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 29 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 30 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA | 6.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 31 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012224 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 32 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013907 | 波纹管 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 33 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016589 | 靠背泡棉总成(双扶手) | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 34 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016020 | 2.0右扶手支架 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 35 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016593 | 2.0左扶手支架 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 36 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 37 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016596 | 左扶手本体 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 38 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 39 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 40 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 41 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | | | EA | 6.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 42 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 43 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016630 | 主驾驶调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 44 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011609 | 气袋腰拖总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 45 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 46 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016580 | 驾驶员靠背面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|--------------|--|----|--------|--|----|--|-------|-----|----|
| 47 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013737 | 阻尼器调节机构 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | 安路普 | 新增 |
| 48 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010520 | 变阻尼弹簧 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 49 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000285 | 开口挡圈 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010268 | 单通风线束总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 51 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010087 | 经济型单通风ECU | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 52 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016830 | 调角器左罩壳 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 53 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016825 | 坐垫面套总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 54 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016812 | 驾驶员靠背坐垫一体塑料膜 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 55 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0010125 | 十字槽自攻螺钉 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 56 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017123 | 底座模块化 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 57 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 58 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 59 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 60 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000004 | 白色扎带 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 61 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 62 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 63 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 64 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|---------------|--------|-----------------|------------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010MH13-C00 | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015550 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011609 | 气袋腰拖总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵(打孔) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | | EA 5.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010223 | 靠背加热垫总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016021 | 1.0右扶手支架 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | M10*15 | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | M10*4 | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | M4*8 | | EA 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001838 | 主边调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 16 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001839 | 副边调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 17 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014497 | 坐垫面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成(通风) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013524 | 座垫通风3D网格 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010041 | 坐垫风扇总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010098 | 坐垫加热垫总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010222 | 通风加热线束总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010122 | 通风加热控制器ECU | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 30 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 31 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 32 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 33 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 34 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 35 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | | EA 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 37 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA 10.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 38 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA 30.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 40 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 41 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 43 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 44 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000029 | 六角头螺栓 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 45 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 46 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|------------|--|----|--------|--|----|--|-------|--|----|
| 47 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016018 | 驾驶员靠背面套总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 48 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015048 | 靠背泡棉总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 49 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014620 | 调角器左罩壳 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000017 | 内六角螺栓 | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 51 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000083 | 阻尼螺钉5.5自攻钉 | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 52 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 53 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017122 | 低配底座模块化 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 54 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 55 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 56 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 57 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 58 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 59 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 60 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|---------------|--------|-----------------|-------|---------|----|-----|-------|------|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010YH13-C00 | EA | 1.0000 | | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015550 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011609 | 气袋腰拖总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵(打孔) | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 6 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳) | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 7 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | | EA | 5.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010223 | 靠背加热垫总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016021 | 1.0右扶手支架 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | M10*15 | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | M10*4 | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | M4*8 | | EA | 6.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001838 | 主边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 16 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001839 | 副边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 17 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014497 | 坐垫面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 21 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成(通风) | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 22 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013524 | 座垫通风3D网格 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010041 | 坐垫风扇总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010098 | 坐垫加热垫总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 27 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010222 | 通风加热线束总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 28 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010122 | 通风加热控制器ECU | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 29 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | 新增 |
| 30 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | 新增 |
| 31 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 32 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 33 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 34 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 35 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 36 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | | EA | 3.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 37 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA | 10.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 38 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 30.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 39 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 40 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 41 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 42 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 43 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 44 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000029 | 六角头螺栓 | | | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 45 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 46 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|-------------|--|----|--------|--|----|--|-------|--|----|
| 47 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016837 | 驾驶员靠背面套总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 48 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016587 | 靠背泡棉总成（双扶手） | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 49 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016596 | 左扶手本体 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016595 | 1.0左扶手支架 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 51 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014620 | 调角器左罩壳 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 52 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 53 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000017 | 内六角螺栓 | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 54 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000083 | 阻尼螺钉5.5自攻钉 | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 55 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017122 | 低配底座模块化 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 56 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 57 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 58 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 59 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 60 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 61 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 62 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|---------------|--------|-----------------|------------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010ZH13-C00 | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015550 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011609 | 气袋腰拖总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵(打孔) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | | EA 5.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016021 | 1.0右扶手支架 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | M10*15 | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | M10*4 | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | M4*8 | | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001838 | 主边调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 15 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001839 | 副边调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 16 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014497 | 坐垫面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成(通风) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013524 | 座垫通风3D网格 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010041 | 坐垫风扇总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 26 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 27 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 28 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | | EA 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 32 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA 10.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA 30.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 34 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 35 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 37 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 38 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000029 | 六角头螺栓 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 40 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 41 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016837 | 驾驶员靠背面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 43 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016587 | 靠背泡棉总成(双扶手) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 44 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016596 | 左扶手本体 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 45 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016595 | 1.0左扶手支架 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 46 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010268 | 单通风线束总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|------------|--|----|--------|--|----|--|-------|--|----|
| 47 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010087 | 经济型单通风ECU | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 48 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000017 | 内六角螺栓 | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 49 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000083 | 阻尼螺钉5.5自攻钉 | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014620 | 调角器左罩壳 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 51 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 52 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017122 | 低配底座模块化 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 53 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 54 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 55 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 56 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 57 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 58 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 59 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|-------------|--------|------------------|------------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010EH13J-AL1 | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015551 | 靠背骨架焊接总成 | | SHT0015551 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016869 | 驾驶员靠背面套总成 | | SHT0016869 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015096 | 靠背泡棉总成 | | SHT0015096 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000500 | 腰靠调节手柄 | | H4681010730A0 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000498 | 腰托总成 | | H4681010720A1 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000129 | 自攻螺钉 | | Q2204216 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016021 | 1.0右扶手支架 | | SHT0016021 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | SHT0016022 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | | SHT0016024 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | | SHT0016026 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | SHT0016023 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | | SHT0016025 | EA 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013338 | 主边调角器总成 | | SHT0013338 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 15 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001839 | 副边调角器总成 | | SQXM3000-6805540 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 16 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | Q150B1025Q | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000029 | 六角头螺栓 | | Q150B1035Q | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | Q40110 | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | Q40310 | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016871 | 坐垫面套总成 | | SHT0016871 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | SHT0012340 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012178 | 延伸座盆总成 | | SHT0012178 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016873 | 高配底座模块化 | | SHT0016873 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 24 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | SHT0015332 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013272 | 升降调节机构总成 | | SHT0013272 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000285 | 开口挡圈 | | Q43640 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016872 | 左侧罩壳 | | SHT0016872 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 28 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012939 | 速降堵盖 | | SHT0012939 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 29 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013000 | 左舵阻尼装饰盖 | | SHT0013000 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 30 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011961 | 右侧罩壳 | | SHT0011961 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 31 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011962 | 座垫前部罩壳 | | SHT0011962 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 32 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011967 | 仰角调节手柄 | | SHT0011967 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011964 | 调角器手柄 | | SHT0011964 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 34 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001653 | 座盆延伸手柄 | | H5-6806004 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 35 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014696 | 安全带锁扣总成 | | SHT0014696 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | BPC0010012 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 37 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010010 | 四管夹 | | BCL0010010 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 38 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | BFA0010076 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | Q2204213 | EA 12.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 40 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | 15G100P | EA 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 41 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | SHT0000002 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | H4681010095A0 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 43 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000026 | 管件 | | KTZJ6-6 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 44 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | SHT0014477 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 45 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | SHT0013897 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 46 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|-------------|--------|------------------|------------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010DH13J | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015551 | 靠背骨架焊接总成 | | SHT0015551 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0016939 | 驾驶员靠背面套总成 | | SHT0016939 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014630 | 靠背泡棉总成 | | SHT0014630 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000500 | 腰靠调节手柄 | | H4681010730A0 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000498 | 腰托总成 | | H4681010720A1 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000129 | 自攻螺钉 | | Q2204216 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001838 | 主边调角器总成 | | SQXM3000-6805530 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 9 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001839 | 副边调角器总成 | | SQXM3000-6805540 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 10 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | Q150B1025Q | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | Q40110 | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | Q40310 | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016871 | 坐垫面套总成 | | SHT0016871 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | SHT0012340 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | SHT0014598 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | BFA0000016 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014483 | 低配底座模块化 | | SHT0014483 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 18 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | SHT0015332 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014561 | 调角器左罩壳 | | SHT0014561 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 20 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | SHT0014562 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 21 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | SHT0013891 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 22 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | SHT0014599 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 23 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | BSP0010020 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | SHT0010982 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 26 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014696 | 安全带锁扣总成 | | SHT0014696 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | BPC0010012 | EA 4.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 29 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010010 | 四管夹 | | BCL0010010 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | BFA0010076 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | Q2204213 | EA 12.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 32 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | 15G100P | EA 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | SHT0000002 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 34 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | H4681010095A0 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 35 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000026 | 管件 | | KTZJ6-6 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | SHT0014477 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 37 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | SHT0013897 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 38 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|--------|-----|------------|--------------|----------|-----------------|-----|---------|------|----|-----|-------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0014470 | 前座总成 | EA | SHT0014470 | 前座总成 | 高配 | 6900010BH13-C00 | EA | 1.0000 | | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0014470 | 前座总成 | EA | SHT0014486 | 驾驶员靠背面套总成 | PVC+超纤 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0014470 | 前座总成 | EA | SHT0014630 | 靠背泡棉总成 | 无安全带出口 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0014470 | 前座总成 | EA | SHT0014473 | 副驾驶坐垫PVC面套总成 | PVC+超纤 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0014470 | 前座总成 | EA | SHT0014466 | 副司机底支架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 6 | SHT0014470 | 前座总成 | EA | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 7 | SHT0014470 | 前座总成 | EA | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | ST4.2*13 | Q2204213 | EA | 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0014470 | 前座总成 | EA | BFA0000011 | 六角头螺栓 | M10×25 | Q150B1025Q | EA | 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0014470 | 前座总成 | EA | BFA0000006 | 平垫圈 | ∅10 | Q40110 | EA | 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0014470 | 前座总成 | EA | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | ∅10 | Q40310 | EA | 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0014470 | 前座总成 | EA | SHT0000002 | 座椅标识 | | YJ-6809004 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0014470 | 前座总成 | EA | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | 3.2*7 | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0014470 | 前座总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | 15G100P | EA | 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0014470 | 前座总成 | EA | SHT0000158 | 副司机角调把手 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0014470 | 前座总成 | EA | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 16 | SHT0014470 | 前座总成 | EA | SHT0014977 | 靠背骨架焊接总成(副驾) | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 17 | SHT0014470 | 前座总成 | EA | SHT0015073 | 座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0014470 | 前座总成 | EA | BFA0000020 | 大垫圈 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0014470 | 前座总成 | EA | SHT0000157 | 总座罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0014470 | 前座总成 | EA | SHT0015544 | 副司机主边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 21 | SHT0014470 | 前座总成 | EA | SHT0016128 | 副驾驶员左罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 22 | SHT0014470 | 前座总成 | EA | BFA0000010 | 六角锁紧螺母 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|--------|-----|------------|------------------|---------------|-----------------|---------|---------|----|-----|-------|-----|--|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0014568 | 前座总成 | Ea | SHT0014568 | 前座总成 | 低配 | 6900010AH13-C00 | Ea | | | | | | |
| 2 | SHT0014568 | 前座总成 | EA | SHT0015043 | 驾驶员靠背面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0014568 | 前座总成 | EA | SHT0014630 | 靠背泡棉总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0014568 | 前座总成 | EA | SHT0014559 | 副驾驶坐垫织物面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0014568 | 前座总成 | EA | SHT0014466 | 副司机底支架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0014568 | 前座总成 | Ea | SHT0001670 | 副驾驶员安全带锁扣总成 | 不带报警线/4SB152A | SQX3000-6902951 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0014568 | 前座总成 | Ea | BFA0000013 | ST4.2*13自攻螺钉达克罗黑 | 达克罗黑 | Q2204213 | EA | 4.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0014568 | 前座总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | M10*25黑 | Q150B1025Q | EA | 4.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0014568 | 前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | φ10黑色 | Q40110 | EA | 4.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0014568 | 前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | φ10黑色 | Q40310 | EA | 4.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0014568 | 前座总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | YJ-6809004 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0014568 | 前座总成 | Ea | BFA0000005 | 开口型扁圆头抽芯铆钉 | 3.2*7 | | EA | 2.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0014568 | 前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | 15G100P | EA | 34.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0014568 | 前座总成 | Ea | SHT0000158 | 副司机角调把手 | | H3A-6906001 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0014568 | 前座总成 | EA | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0014568 | 前座总成 | Ea | SHT0014977 | 靠背骨架焊接总成（副驾） | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0014568 | 前座总成 | Ea | SHT0015073 | 座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0014568 | 前座总成 | Ea | BFA0000020 | 大垫圈 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0014568 | 前座总成 | Ea | SHT0000157 | 总座罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0014568 | 前座总成 | Ea | SHT0015544 | 副司机主边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0014568 | 前座总成 | Ea | SHT0016128 | 副驾驶员左罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0014568 | 前座总成 | Ea | BFA0000010 | 六角锁紧螺母 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|--------|-----|------------|--------------|--------|-----------------|-------|---------|----|-----|-------|------|--|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0015084 | 前座总成 | Ea | SHT0015084 | 前座总成 | | 6900010FH13-C00 | EA | 1.0000 | | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0015084 | 前座总成 | EA | SHT0014977 | 靠背骨架焊接总成(副驾) | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0015084 | 前座总成 | EA | SHT0015086 | 副驾驶员靠背织物总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0015084 | 前座总成 | EA | SHT0014630 | 靠背泡棉总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0015084 | 前座总成 | EA | SHT0000158 | 副司机角调把手 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 6 | SHT0015084 | 前座总成 | Ea | SHT0015088 | 副驾驶坐垫织物面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 7 | SHT0015084 | 前座总成 | Ea | SHT0015073 | 座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0015084 | 前座总成 | Ea | SHT0014466 | 副司机底支架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0015084 | 前座总成 | Ea | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0015084 | 前座总成 | Ea | BFA0000020 | 大垫圈 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0015084 | 前座总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0015084 | 前座总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0015084 | 前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0015084 | 前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | | | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0015084 | 前座总成 | EA | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 16 | SHT0015084 | 前座总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 17 | SHT0015084 | 前座总成 | Ea | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0015084 | 前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 34.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0015084 | 前座总成 | Ea | SHT0000157 | 总座罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0015084 | 前座总成 | Ea | SHT0015544 | 副司机主调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 21 | SHT0015084 | 前座总成 | Ea | SHT0016128 | 副驾驶员左罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 22 | SHT0015084 | 前座总成 | Ea | BFA0000010 | 六角锁紧螺母 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|--------|-----|------------|--------------|--------|-------------------|------------|------|----|-----|-------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0016941 | 前座总成 | Ea | SHT0016941 | 前座总成 | | 6900010AH13J | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0016941 | 前座总成 | EA | SHT0014977 | 靠背骨架焊接总成(副驾) | | SHT0014977 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0016941 | 前座总成 | EA | SHT0016943 | 副驾驶员靠背织物总成 | | SHT0016943 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0016941 | 前座总成 | EA | SHT0014630 | 靠背泡棉总成 | | SHT0014630 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0016941 | 前座总成 | EA | SHT0000158 | 副司机角调把手 | | H3A-6906001 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 6 | SHT0016941 | 前座总成 | Ea | SHT0000157 | 总座罩壳 | | H3A-6906002 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 7 | SHT0016941 | 前座总成 | Ea | SHT0016128 | 副驾驶员左罩壳 | | SHT0016128 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0016941 | 前座总成 | Ea | SHT0015544 | 副司机主边调角器总成 | | SHT0015544 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0016941 | 前座总成 | Ea | SHT0016945 | 副驾驶坐垫织物面套总成 | | SHT0016945 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0016941 | 前座总成 | Ea | SHT0015073 | 座垫泡沫总成 | | SHT0015073 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0016941 | 前座总成 | Ea | SHT0014466 | 副司机底支架焊接总成 | | SHT0014466 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0016941 | 前座总成 | Ea | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | SQX3000-6902951 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0016941 | 前座总成 | Ea | BFA0000010 | 六角锁紧螺母 | | GBT6182.2-2000-M8 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0016941 | 前座总成 | Ea | BFA0000020 | 大垫圈 | | Q40208 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0016941 | 前座总成 | EA | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | Q2204213 | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 16 | SHT0016941 | 前座总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | Q150B1025Q | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 17 | SHT0016941 | 前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | Q40110 | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0016941 | 前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | | Q40310 | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0016941 | 前座总成 | Ea | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | SHT0013897 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0016941 | 前座总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | SHT0001630 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 21 | SHT0016941 | 前座总成 | Ea | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | Q4400410 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 22 | SHT0016941 | 前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | 15G100P | EA 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|--------|-----|------------|-----------------|--------|-------------------|-------|---------|----|-----|-------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | |
| 1 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0015946 | 旋转前座总成 | | 6900010GH13-C00/A | EA | 1.0000 | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | EA | SHT0015550 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | EA | SHT0015972 | 副驾驶员靠背面套总成 | | SHT0015972 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | EA | SHT0014630 | 靠背泡棉总成 | | SHT0014630 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | EA | SHT0016160 | 主边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 6 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | EA | SHT0016161 | 副边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 7 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | BFA0000011 | 外六角螺栓 | | Q150B1025Q | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | Q40110 | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | | Q40310 | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0015945 | 坐垫面套总成 | | SHT0015945 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | SHT0012340 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | SHT0014598 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | BFA0000016 | 十字槽盘头螺钉(大盘头) | | BFA0000016 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0015948 | 副驾调角器左罩壳 | | SHT0015948 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0015949 | 副驾调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 16 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | EA | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | SHT0014599 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 17 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | BSP0010020 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0010983 | 调角器手柄 | | SHT0010983 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | SQX3000-6902951 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0015953 | 座框装配总成 | | SHT0015953 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 21 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0014052 | X5000S滑轨总成 | | SHT0014052 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 22 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0015957 | 滑轨与转盘连接梁电泳总成 | | SHT0015957 | EA | 2.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 23 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0016140 | 左旋气动转盘总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 24 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0015146 | 转盘解锁气缸总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 安路普自制 | |
| 25 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | BFA0010125 | 十字槽自攻螺钉 | | | EA | 2.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0015959 | 转盘与底支架连接梁电泳总成 | | SHT0015959 | EA | 2.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 27 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0015961 | 转盘开关气路总成 | | SHT0015961 | EA | 1.0000 | 10 | | 安路普自制 | |
| 28 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | | Q2204213 | EA | 12.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 29 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | 15G100P | EA | 34.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 30 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0000002 | 铝标牌 | | SHT0000002 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 31 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | | H4681010095A0 | EA | 2.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 32 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | BPC0000020 | 气路防护波纹管 φ5 | | BPC0000020 | M | 0.2000 | 10 | | 长春外购 | |
| 33 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0002359 | 兰白锌六角薄螺母M16*1.5 | | 86008104 7500 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 34 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0016381 | 底座焊接总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 35 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0013897 | D03通风座椅包装膜 | | SHT0013897 | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 36 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | | EA | 16.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 37 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 38 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 安路普自制 | |
| 39 | SHT0015946 | 旋转前座总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|--------|-----|------------|-----------------|--------|-------------------|------------|------|----|-----|-------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0016818 | 旋转前座总成 | | 6900010GH13-C00/B | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | EA | SHT0015550 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | EA | SHT0016822 | 副驾驶员靠背面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | EA | SHT0014630 | 靠背泡棉总成 | | SHT0014630 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | EA | SHT0016160 | 主边调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 6 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | EA | SHT0016161 | 副边调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 7 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | BFA0000011 | 外六角螺栓 | | Q150B1025Q | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | Q40110 | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | | Q40310 | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0016825 | 坐垫面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | SHT0012340 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | SHT0014598 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | BFA0000016 | 十字槽盘头螺钉(大盘头) | | BFA0000016 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0015948 | 副驾调角器左罩壳 | | SHT0015948 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0015949 | 副驾调角器右罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 16 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | EA | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | SHT0014599 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 17 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | BSP0010020 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0010983 | 调角器手柄 | | SHT0010983 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | SQX3000-6902951 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0015953 | 座框装配总成 | | SHT0015953 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 21 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0014052 | X5000S滑轨总成 | | SHT0014052 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 22 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0015957 | 滑轨与转盘连接梁电泳总成 | | SHT0015957 | EA 2.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 23 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0016140 | 左旋气动转盘总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 24 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0015146 | 转盘解锁气缸总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | |
| 25 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | BFA0010125 | 十字槽自攻螺钉 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0015959 | 转盘与底支架连接梁电泳总成 | | SHT0015959 | EA 2.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 27 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0015961 | 转盘开关气路总成 | | SHT0015961 | EA 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | |
| 28 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | | Q2204213 | EA 12.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 29 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | 15G100P | EA 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 30 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0000002 | 铝标牌 | | SHT0000002 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 31 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | | H4681010095A0 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 32 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | BPC0000020 | 气路防护波纹管 φ5 | | BPC0000020 | M 0.2000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 33 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0002359 | 兰白锌六角薄螺母M16*1.5 | | 86008104 7500 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 34 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0016381 | 底座焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 35 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0013897 | D03通风座椅包装膜 | | SHT0013897 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 36 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | | EA 16.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 37 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 38 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | |
| 39 | SHT0016818 | 旋转前座总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|--------|-----|------------|---------------|--------|-----------------|------------|------|----|-----|-------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | SHT0016162 | 前座总成 | | 6900010HH13-C00 | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0016162 | 前座总成 | EA | SHT0015550 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0016162 | 前座总成 | EA | SHT0016164 | 副驾驶员靠背面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0016162 | 前座总成 | EA | SHT0014630 | 靠背泡棉总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 5 | SHT0016162 | 前座总成 | EA | SHT0016160 | 主边调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 6 | SHT0016162 | 前座总成 | EA | SHT0016161 | 副边调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 7 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | SHT0016166 | 坐垫面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | SHT0015948 | 副驾调角器左罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | SHT0015949 | 副驾调角器右罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 16 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 17 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | SHT0010983 | 调角器手柄 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | SHT0015953 | 座框装配总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 21 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | SHT0014052 | X5000S滑轨总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | |
| 22 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | SHT0015957 | 滑轨与转盘连接梁电泳总成 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 23 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | SHT0016140 | 左旋气动转盘总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 24 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | SHT0015146 | 转盘解锁气缸总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | |
| 25 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | BFA0010125 | 十字槽自攻螺钉 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | SHT0015959 | 转盘与底支架连接梁电泳总成 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 27 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | SHT0015961 | 转盘开关气路总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | |
| 28 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | | EA 16.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 29 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA 12.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 30 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 31 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 32 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 33 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | BPC0000020 | 气管防护波纹管 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 34 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 35 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | SHT0016381 | 底座焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 36 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 37 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 38 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | |
| 39 | SHT0016162 | 前座总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|----------|-----|------------|-------------|--------|-------------------|-----|---------|------|----|-----|-------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | | 6900010JH13-C00/A | EA | 1.0000 | | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | EA | SHT0015550 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | EA | SHT0015972 | 副驾驶员靠背面套总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | EA | SHT0014630 | 靠背泡棉总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | EA | SHT0016160 | 主边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 6 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | EA | SHT0016161 | 副边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 7 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0015945 | 坐垫面套总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0015948 | 副驾调角器左罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0015949 | 副驾调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 16 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 17 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0010983 | 调角器手柄 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0015953 | 座框装配总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 21 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0014052 | X5000S滑轨总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | |
| 22 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0016142 | 连接支架总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA | 12.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 27 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 28 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0015962 | 底座焊接总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 29 | SHT0016141 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|----------|-----|------------|-------------|--------|-------------------|------------|------|----|-----|-------|-----|--|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | | 6900010JH13-C00/B | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | EA | SHT0015550 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | EA | SHT0016822 | 副驾驶员靠背面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | EA | SHT0014630 | 靠背泡棉总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | EA | SHT0016160 | 主边调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 6 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | EA | SHT0016161 | 副边调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 7 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0016825 | 坐垫面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0015948 | 副驾调角器左罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0015949 | 副驾调角器右罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 16 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 17 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0010983 | 调角器手柄 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0015953 | 座框装配总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 21 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0014052 | X5000S滑轨总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 22 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0016142 | 连接支架总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA 12.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0015962 | 底座焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0016819 | 滑轨副驾前座总成 | Ea | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|--------|-----|------------|---------------|--------|-----------------|------|---------|----|-----|-------|------|--|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0016336 | 前座总成 | Ea | SHT0016336 | 前座总成 | | 6900010KH13-C00 | EA | 1.0000 | | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0016336 | 前座总成 | EA | SHT0015550 | 靠背骨架总成(新状态) | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0016336 | 前座总成 | EA | SHT0016164 | 副驾驶员靠背面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0016336 | 前座总成 | EA | SHT0014630 | 靠背泡棉总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0016336 | 前座总成 | EA | SHT0016160 | 主边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 6 | SHT0016336 | 前座总成 | EA | SHT0016161 | 副边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 7 | SHT0016336 | 前座总成 | Ea | BFA0000011 | 外六角螺栓 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0016336 | 前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0016336 | 前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0016336 | 前座总成 | Ea | SHT0016166 | 坐垫面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0016336 | 前座总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0016336 | 前座总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0016336 | 前座总成 | Ea | BFA0000016 | 十字槽盘头螺钉(大盘头) | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0016336 | 前座总成 | Ea | SHT0015948 | 副驾调角器左罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0016336 | 前座总成 | Ea | SHT0015949 | 副驾调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 16 | SHT0016336 | 前座总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 17 | SHT0016336 | 前座总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0016336 | 前座总成 | Ea | SHT0010983 | X3000副司机调角器手柄 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0016336 | 前座总成 | Ea | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0016336 | 前座总成 | Ea | SHT0015953 | 座框装配总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 21 | SHT0016336 | 前座总成 | Ea | SHT0014052 | X5000S滑轨总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 22 | SHT0016336 | 前座总成 | Ea | SHT0016142 | 连接支架总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0016336 | 前座总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角圆柱头螺钉 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0016336 | 前座总成 | Ea | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | | | EA | 12.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0016336 | 前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 34.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0016336 | 前座总成 | Ea | SHT0000002 | 铝标牌 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 27 | SHT0016336 | 前座总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 28 | SHT0016336 | 前座总成 | Ea | SHT0015962 | 底座焊接总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 29 | SHT0016336 | 前座总成 | Ea | SHT0013897 | D03通风座椅包装膜 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|--------|-----|------------|---------------|--------|-----------------|------|---------|----|-----|-------|------|--|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0016337 | 前座总成 | Ea | SHT0016337 | 前座总成 | | 6900010LH13-C00 | EA | 1.0000 | | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0016337 | 前座总成 | EA | SHT0015550 | 靠背骨架总成(新状态) | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0016337 | 前座总成 | EA | SHT0015043 | 驾驶员靠背面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0016337 | 前座总成 | EA | SHT0014630 | 靠背泡棉总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0016337 | 前座总成 | EA | SHT0016160 | 主边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 6 | SHT0016337 | 前座总成 | EA | SHT0016161 | 副边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 7 | SHT0016337 | 前座总成 | Ea | BFA0000011 | 外六角螺栓 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0016337 | 前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0016337 | 前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0016337 | 前座总成 | Ea | SHT0014499 | 坐垫面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0016337 | 前座总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0016337 | 前座总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0016337 | 前座总成 | Ea | BFA0000016 | 十字槽盘头螺钉(大盘头) | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0016337 | 前座总成 | Ea | SHT0015948 | 副驾调角器左罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0016337 | 前座总成 | Ea | SHT0015949 | 副驾调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 16 | SHT0016337 | 前座总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 17 | SHT0016337 | 前座总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0016337 | 前座总成 | Ea | SHT0010983 | X3000副司机调角器手柄 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0016337 | 前座总成 | Ea | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0016337 | 前座总成 | Ea | SHT0015953 | 座框装配总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 21 | SHT0016337 | 前座总成 | Ea | SHT0014052 | X5000S滑轨总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 22 | SHT0016337 | 前座总成 | Ea | SHT0016142 | 连接支架总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0016337 | 前座总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角圆柱头螺钉 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0016337 | 前座总成 | Ea | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | | | EA | 12.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0016337 | 前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 34.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0016337 | 前座总成 | Ea | SHT0000002 | 铝标牌 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 27 | SHT0016337 | 前座总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 28 | SHT0016337 | 前座总成 | Ea | SHT0015962 | 底座焊接总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 29 | SHT0016337 | 前座总成 | Ea | SHT0013897 | D03通风座椅包装膜 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|--------|-----|------------|---------------|--------|-----------------|------------|------|----|-----|-------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0016338 | 前座总成 | Ea | SHT0016338 | 前座总成 | | 6900010MH13-C00 | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0016338 | 前座总成 | EA | SHT0015550 | 靠背骨架总成(新状态) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0016338 | 前座总成 | EA | SHT0016341 | 副驾驶员靠背面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0016338 | 前座总成 | EA | SHT0014630 | 靠背泡棉总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0016338 | 前座总成 | EA | SHT0016160 | 主边调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 6 | SHT0016338 | 前座总成 | EA | SHT0016161 | 副边调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 7 | SHT0016338 | 前座总成 | Ea | BFA0000011 | 外六角螺栓 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0016338 | 前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0016338 | 前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0016338 | 前座总成 | Ea | SHT0015082 | 坐垫面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0016338 | 前座总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0016338 | 前座总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0016338 | 前座总成 | Ea | BFA0000016 | 十字槽盘头螺钉(大盘头) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0016338 | 前座总成 | Ea | SHT0015948 | 副驾调角器左罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0016338 | 前座总成 | Ea | SHT0015949 | 副驾调角器右罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 16 | SHT0016338 | 前座总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 17 | SHT0016338 | 前座总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0016338 | 前座总成 | Ea | SHT0010983 | X3000副司机调角器手柄 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0016338 | 前座总成 | Ea | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0016338 | 前座总成 | Ea | SHT0015953 | 座框装配总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 21 | SHT0016338 | 前座总成 | Ea | SHT0014052 | X5000S滑轨总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | |
| 22 | SHT0016338 | 前座总成 | Ea | SHT0016142 | 连接支架总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0016338 | 前座总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角圆柱头螺钉 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0016338 | 前座总成 | Ea | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | | | EA 12.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0016338 | 前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0016338 | 前座总成 | Ea | SHT0000002 | 铝标牌 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 27 | SHT0016338 | 前座总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 28 | SHT0016338 | 前座总成 | Ea | SHT0015962 | 底座焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 29 | SHT0016338 | 前座总成 | Ea | SHT0013897 | D03通风座椅包装膜 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|--------|-----|------------|---------------|--------|-----------------|------|---------|----|-----|-------|------|--|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0016441 | 前座总成 | Ea | SHT0016441 | 前座总成 | | 6900010NH13-C00 | EA | 1.0000 | | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0016441 | 前座总成 | EA | SHT0015550 | 靠背骨架总成(新状态) | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0016441 | 前座总成 | EA | SHT0016341 | 副驾驶员靠背面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0016441 | 前座总成 | EA | SHT0014630 | 靠背泡棉总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0016441 | 前座总成 | EA | SHT0016160 | 主边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 6 | SHT0016441 | 前座总成 | EA | SHT0016161 | 副边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 7 | SHT0016441 | 前座总成 | Ea | BFA0000011 | 外六角螺栓 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0016441 | 前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0016441 | 前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0016441 | 前座总成 | Ea | SHT0015082 | 坐垫面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0016441 | 前座总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0016441 | 前座总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0016441 | 前座总成 | Ea | BFA0000016 | 十字槽盘头螺钉(大盘头) | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0016441 | 前座总成 | Ea | SHT0015948 | 副驾调角器左罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0016441 | 前座总成 | Ea | SHT0015949 | 副驾调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 16 | SHT0016441 | 前座总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 17 | SHT0016441 | 前座总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0016441 | 前座总成 | Ea | SHT0010983 | X3000副司机调角器手柄 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0016441 | 前座总成 | Ea | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0016441 | 前座总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角圆柱头螺钉 | | | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 21 | SHT0016441 | 前座总成 | Ea | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | | | EA | 12.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 22 | SHT0016441 | 前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 34.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0016441 | 前座总成 | Ea | SHT0000002 | 铝标牌 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0016441 | 前座总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0016441 | 前座总成 | Ea | SHT0013897 | D03通风座椅包装膜 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0016441 | 前座总成 | Ea | SHT0016442 | 座框装配总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 27 | SHT0016441 | 前座总成 | Ea | SHT0016649 | 储物盒底支架总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 28 | SHT0016441 | 前座总成 | Ea | SLT0000790 | 缓冲垫 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|--------|-----|------------|---------------|--------|-----------------|-------|---------|----|-----|-------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | |
| 1 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | SHT0016559 | 前座总成 | | 6900010PH13-C00 | EA | 1.0000 | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | BFA0000011 | 外六角螺栓 | | | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 6 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 7 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | BFA0000016 | 十字槽盘头螺钉(大盘头) | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | SHT0015948 | 副驾调角器左罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 10 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | SHT0010983 | X3000副司机调角器手柄 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角圆柱头螺钉 | | | EA | 4.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | | | EA | 12.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 34.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 16 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | SHT0000002 | 铝标牌 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 17 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA | 6.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | SHT0016442 | 座框装配总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 19 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | SHT0016649 | 储物盒底支架总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 21 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 22 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | SHT0013709 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | SHT0013907 | 波纹管 | | | EA | 2.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | SHT0016566 | 副驾驶员靠背面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | SHT0016567 | 副驾驶员靠背泡棉总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | SHT0016635 | 副驾调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 27 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | SHT0013505 | 副驾驶员安全带总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 28 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | SLT0000790 | 缓冲垫 | | | EA | 2.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 29 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | SHT0016825 | 坐垫面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |
| 30 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | SHT0016568 | 副驾调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | |
| 31 | SHT0016559 | 前座总成 | Ea | SHT0016816 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|--------|-----|------------|---------------|--------|-----------------|-----|---------|------|----|-----|-------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0016560 | 前座总成 | | 6900010QH13-C00 | EA | 1.0000 | | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 6 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 7 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0015948 | 副驾调角器左罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 10 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0010983 | 调角器手柄 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0015953 | 座框装配总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 14 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0014052 | X5000S滑轨总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | |
| 15 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0015957 | 滑轨与转盘连接梁电泳总成 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 16 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0016140 | 左旋气动转盘总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 17 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0015146 | 转盘解锁气缸总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | |
| 18 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | BFA0010125 | 十字槽自攻螺钉 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0015959 | 转盘与底支架连接梁电泳总成 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 20 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0015961 | 转盘开关气路总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | |
| 21 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | | EA | 16.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 22 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA | 12.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | | EA | 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | BPC0000020 | 气管防护波纹管 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 27 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 28 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0016381 | 底座焊接总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 29 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 30 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 31 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0013709 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 32 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0013907 | 波纹管 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 33 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0016566 | 副驾驶员靠背面套总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 34 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0016567 | 副驾驶员靠背泡棉总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 35 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0016635 | 副驾驶员调角器总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 36 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0013505 | 副驾驶员安全带总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 37 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0016825 | 坐垫面套总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 38 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0016568 | 副驾调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 39 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0016816 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 40 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 41 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | |
| 42 | SHT0016560 | 前座总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|--------|-----|------------|-------------|--------|-----------------|------------|------|----|-----|-------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | SHT0016561 | 前座总成 | | 6900010RH13-C00 | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 6 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 7 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | SHT0015948 | 副驾调角器左罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 10 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | SHT0010983 | 调角器手柄 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | SHT0015953 | 座框装配总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 14 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | SHT0014052 | X5000S滑轨总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | |
| 15 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | SHT0016142 | 连接支架总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 16 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 17 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA 12.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 21 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | SHT0015962 | 底座焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 22 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | SHT0013709 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | SHT0013907 | 波纹管 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | SHT0016566 | 副驾驶员靠背面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 27 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | SHT0016567 | 副驾驶靠背泡棉总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 28 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | SHT0016635 | 副驾驶调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 29 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | SHT0013505 | 副驾驶员安全带总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 30 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | SHT0016825 | 坐垫面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 31 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | SHT0016568 | 副驾调角器右罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 32 | SHT0016561 | 前座总成 | Ea | SHT0016816 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|--------|-----|------------|-------------|--------|-----------------|------------|------|----|-----|-------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | SHT0017119 | 前座总成 | | 6900010TH13-C00 | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | H4681010091A0 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | H4681010096A0 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | | H4681010095A0 | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | SHT0013709 | 靠背骨架焊接总成 | | SHT0013709 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 6 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | SHT0013907 | 波纹管 | | SHT0013907 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 7 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | SHT0016566 | 副驾驶员靠背套总成 | | SHT0016566 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | SHT0016567 | 副驾驶员靠背泡棉总成 | | SHT0016567 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | SHT0016635 | 副驾驶员调角器总成 | | SHT0016635 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 10 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | Q150B1025Q | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | Q40110 | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | Q40310 | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | SHT0017120 | 坐垫面套总成 | | SHT0017120 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | SHT0012340 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | SHT0010983 | 调角器手柄 | | SHT0010983 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 16 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | SHT0014057 | 副驾驶员调角器左罩壳 | | SHT0014057 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 17 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | SHT0014058 | 副驾驶员调角器右罩壳 | | SHT0014058 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 18 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | SQX3000-6902951 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | SHT0013505 | 副驾驶员安全带总成 | | SHT0013505 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | SHT0017121 | 底支架总成 | | SHT0017121 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 21 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | Q2204213 | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 22 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | 15G100P | EA 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | SHT0000002 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | H4681010095A0 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0017119 | 前座总成 | Ea | SHT0016816 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | SHT0016816 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|---------------|--------|-----------------|----|---------|------|----|-----|-------|------|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010-J30-C00 | EA | 1.0000 | | | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵(打孔) | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳) | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | | EA | 5.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 6 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010223 | 靠背加热垫总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 7 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA | 6.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成(通风) | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013524 | 座垫通风3D网格 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010041 | 坐垫风扇总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010098 | 坐垫加热垫总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 16 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010222 | 通风加热线束总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 17 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010122 | 通风加热控制器ECU | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | 新增 |
| 19 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | 新增 |
| 20 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 河北自制 | |
| 21 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 河北自制 | |
| 22 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | | EA | 4.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA | 10.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 27 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 30.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 28 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 29 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 30 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 31 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 32 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013504 | 驾驶员安全带总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 33 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 34 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 35 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA | 4.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 36 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012224 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 河北自制 | |
| 37 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013907 | 波纹管 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 38 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016589 | 靠背泡棉总成(双扶手) | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 39 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016020 | 2.0右扶手支架 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 40 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016593 | 2.0左扶手支架 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 41 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 42 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016596 | 左扶手本体 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 43 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 44 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 45 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |
| 46 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | | | EA | 6.0000 | | 10 | | | 长春外购 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|--------------|--|----|--------|--|----|--|-------|--|----|
| 47 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | EA | 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 48 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016630 | 主驾驶调角器总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 49 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011609 | 气袋腰拖总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 51 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016812 | 驾驶员靠背坐垫一体塑料膜 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 52 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0010125 | 十字槽自攻螺钉 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 53 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 54 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 55 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 56 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000004 | 白色扎带 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 57 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 58 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 59 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 60 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017596 | 驾驶员靠背面套总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 61 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015082 | 坐垫面套总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 62 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017122 | 低配底座模块化 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 63 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016727 | 调角器左罩壳 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春冲孔 | | |
| 64 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 65 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|---------------|--------|-----------------|------------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010AJ30-C00 | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵(打孔) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | | EA 5.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成(通风) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013524 | 座垫通风3D网格 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010041 | 坐垫风扇总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 15 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 16 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 17 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA 10.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA 30.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013504 | 驾驶员安全带总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012224 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 32 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013907 | 波纹管 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016589 | 靠背泡棉总成(双扶手) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 34 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016020 | 2.0右扶手支架 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 35 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016593 | 2.0左扶手支架 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 37 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016596 | 左扶手本体 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 38 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 40 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 41 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | | | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 43 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016630 | 主驾驶调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 44 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011609 | 气袋腰拖总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 45 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 46 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010268 | 单通风线束总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|--------------|--|----|--------|--|----|--|-------|--|----|
| 47 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010087 | 经济型单通风ECU | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 48 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016812 | 驾驶员靠背坐垫一体塑料膜 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 49 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0010125 | 十字槽自攻螺钉 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 51 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 52 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 53 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000004 | 白色扎带 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 54 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 55 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 56 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 57 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017596 | 驾驶员靠背面套总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 58 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015082 | 坐垫面套总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 59 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017122 | 低配底座模块化 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 60 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016727 | 调角器左罩壳 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春冲孔 | | |
| 61 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 62 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|---------------------|--------|------------------|------------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010FH13J | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015551 | 靠背骨架焊接总成 | | SHT0015551 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000500 | 腰靠调节手柄 | | H4681010730A0 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000498 | 腰托总成 | | H4681010720A1 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000129 | 自攻螺钉 | | Q2204216 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001838 | 主边调角器总成 | | SQXM3000-6805530 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 7 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001839 | 副边调角器总成 | | SQXM3000-6805540 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 8 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | Q150B1025Q | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | Q40110 | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | Q40310 | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016871 | 坐垫面套总成 | | SHT0016871 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | SHT0012340 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | SHT0014598 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | BFA0000016 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014483 | 低配底座模块化 | | SHT0014483 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 16 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | SHT0015332 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014561 | 调角器左罩壳 | | SHT0014561 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 18 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | SHT0014562 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 19 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | SHT0013891 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 20 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | SHT0014599 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 21 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | BSP0010020 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | SHT0010982 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 24 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014696 | 安全带锁扣总成 | | SHT0014696 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | BPC0010012 | EA 4.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 27 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | BFA0010076 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | Q2204213 | EA 12.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | 15G100P | EA 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | SHT0000002 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | H4681010095A0 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 32 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000026 | 管件 | | KTZJ6-6 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | SHT0014477 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 34 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | SHT0013897 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 35 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016869 | 驾驶员靠背面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015096 | 靠背泡棉总成先使用SHT0014630 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 37 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016021 | 1.0右扶手支架 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 38 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 40 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 41 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | | | EA 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 43 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|--------|-----|------------|-------------|--------|-----------------|------------|------|----|-----|-------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | SHT0017598 | 前座总成 | | 6900010VH13-C00 | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0017598 | 前座总成 | EA | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0017598 | 前座总成 | EA | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0017598 | 前座总成 | EA | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | SHT0013709 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 6 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | SHT0013907 | 波纹管 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 7 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | SHT0016566 | 副驾驶员靠背面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | SHT0016567 | 副驾驶员靠背泡沫总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | SHT0016635 | 副驾驶员调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 10 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | SHT0016825 | 坐垫面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | SHT0012234 | 坐盆总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 16 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 17 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | SHT0010983 | 调角器手柄 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | SHT0014360 | 调角器左罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 19 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | SHT0014361 | 调角器右罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 20 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 21 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | SHT0013505 | 副驾驶员安全带总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 22 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | SHT0000021 | 座框总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | SHT0016049 | 副驾驶员底座总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | SHT0016052 | 气弹簧总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | BFA0000002 | 台阶螺栓 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 27 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 28 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 29 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 30 | SHT0017598 | 前座总成 | Ea | SHT0016816 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|--------|-----|------------|-------------|--------|-----------------|-------|---------|----|-----|-------|------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | SHT0017599 | 前座总成 | | 6900010-J30-C00 | EA | 1.0000 | | | | 长春自制 | 新零件 |
| 2 | SHT0017599 | 前座总成 | EA | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0017599 | 前座总成 | EA | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0017599 | 前座总成 | EA | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA | 6.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | SHT0013709 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 6 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | SHT0013907 | 波纹管 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 7 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | SHT0017601 | 副驾驶员靠背面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | 新零件 |
| 8 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | SHT0016567 | 副驾驶靠背泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | SHT0016635 | 副驾驶调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 10 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | SHT0015082 | 坐垫面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | SHT0012234 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 16 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 17 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | SHT0010983 | 调角器手柄 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | SHT0014360 | 调角器左罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 19 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | SHT0014361 | 调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 20 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 21 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | SHT0013505 | 副驾驶员安全带总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 22 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | SHT0000021 | 座框总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | SHT0016049 | 副驾驶员底座总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | SHT0016052 | 气弹簧总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | BFA0000002 | 台阶螺栓 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 27 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 28 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 34.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 29 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 30 | SHT0017599 | 前座总成 | Ea | SHT0016816 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|--------|-----|------------|---------------|--------|-----------------|------|---------|----|-----|-------|------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0017610 | 前座总成 | Ea | SHT0017610 | 前座总成 | | 6900010SH13-C00 | EA | 1.0000 | | | | 长春自制 | 新零件 |
| 2 | SHT0017610 | 前座总成 | EA | SHT0015550 | 靠背骨架总成(新状态) | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0017610 | 前座总成 | EA | SHT0016164 | 副驾驶员靠背面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0017610 | 前座总成 | EA | SHT0014630 | 靠背泡棉总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0017610 | 前座总成 | EA | SHT0016160 | 主边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 6 | SHT0017610 | 前座总成 | EA | SHT0016161 | 副边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 7 | SHT0017610 | 前座总成 | Ea | BFA0000011 | 外六角螺栓 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0017610 | 前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0017610 | 前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0017610 | 前座总成 | Ea | SHT0016166 | 坐垫面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0017610 | 前座总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0017610 | 前座总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0017610 | 前座总成 | Ea | BFA0000016 | 十字槽盘头螺钉(大盘头) | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0017610 | 前座总成 | Ea | SHT0015948 | 副驾调角器左罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0017610 | 前座总成 | Ea | SHT0015949 | 副驾调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 16 | SHT0017610 | 前座总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 17 | SHT0017610 | 前座总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0017610 | 前座总成 | Ea | SHT0010983 | X3000副司机调角器手柄 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0017610 | 前座总成 | Ea | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0017610 | 前座总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角圆柱头螺钉 | | | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 21 | SHT0017610 | 前座总成 | Ea | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | | | EA | 12.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 22 | SHT0017610 | 前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 34.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0017610 | 前座总成 | Ea | SHT0000002 | 铝标牌 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0017610 | 前座总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0017610 | 前座总成 | Ea | SHT0013897 | D03通风座椅包装膜 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0017610 | 前座总成 | Ea | SHT0016442 | 座框装配总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 27 | SHT0017610 | 前座总成 | Ea | SHT0016649 | 储物盒底支架总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 28 | SHT0017610 | 前座总成 | Ea | SLT0000790 | 缓冲垫 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | 新零件 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|--------|-----|------------|-------------|--------|-----------------|-------|---------|----|-----|-------|------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | SHT0017631 | 前座总成 | | 6900010UH13-C00 | EA | 1.0000 | | | | 长春自制 | 新零件 |
| 2 | SHT0017631 | 前座总成 | EA | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA | 6.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 6 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | SHT0015082 | 坐垫面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 7 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | SHT0012234 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | SHT0010983 | 调角器手柄 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | SHT0014360 | 调角器左罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 12 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | SHT0014361 | 调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 13 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | SHT0013505 | 副驾驶员安全带总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | SHT0000021 | 座框总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 16 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | SHT0016049 | 副驾驶员底座总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 17 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | SHT0016052 | 气弹簧总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | BFA0000002 | 台阶螺栓 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 21 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 34.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 22 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | SHT0016816 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | SHT0015550 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | SHT0016341 | 副驾驶员靠背面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | SHT0014630 | 靠背泡棉总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 27 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | SHT0016160 | 主边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 28 | SHT0017631 | 前座总成 | Ea | SHT0016161 | 副边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|--------|-----|------------|---------------|--------|--------------|------|---------|----|-----|-------|------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0017632 | 前座总成 | Ea | SHT0017632 | 前座总成 | | 6900010NH13J | EA | 1.0000 | | | | 长春自制 | 新零件 |
| 2 | SHT0017632 | 前座总成 | EA | SHT0015550 | 靠背骨架总成(新状态) | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0017632 | 前座总成 | EA | SHT0016943 | 副驾驶员靠背织物总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0017632 | 前座总成 | EA | SHT0014630 | 靠背泡棉总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0017632 | 前座总成 | EA | SHT0016160 | 主边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 6 | SHT0017632 | 前座总成 | EA | SHT0016161 | 副边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 7 | SHT0017632 | 前座总成 | Ea | BFA0000011 | 外六角螺栓 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0017632 | 前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0017632 | 前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0017632 | 前座总成 | Ea | SHT0016871 | 坐垫面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0017632 | 前座总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0017632 | 前座总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0017632 | 前座总成 | Ea | BFA0000016 | 十字槽盘头螺钉(大盘头) | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0017632 | 前座总成 | Ea | SHT0015948 | 副驾调角器左罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0017632 | 前座总成 | Ea | SHT0015949 | 副驾调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 16 | SHT0017632 | 前座总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 17 | SHT0017632 | 前座总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0017632 | 前座总成 | Ea | SHT0010983 | X3000副司机调角器手柄 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0017632 | 前座总成 | Ea | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0017632 | 前座总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角圆柱头螺钉 | | | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 21 | SHT0017632 | 前座总成 | Ea | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | | | EA | 12.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 22 | SHT0017632 | 前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 34.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0017632 | 前座总成 | Ea | SHT0000002 | 铝标牌 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0017632 | 前座总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0017632 | 前座总成 | Ea | SHT0013897 | D03通风座椅包装膜 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0017632 | 前座总成 | Ea | SHT0016442 | 座框装配总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 27 | SHT0017632 | 前座总成 | Ea | SHT0016649 | 储物盒底支架总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 28 | SHT0017632 | 前座总成 | Ea | SLT0000790 | 缓冲垫 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | 新零件 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|-------------------|--------|-----------------|-----|---------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010BD29-C00 | Ea | 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015550 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0015043 | 驾驶员靠背面套总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014630 | 靠背泡棉总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011609 | 腰托气囊总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001838 | 主驾主边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 7 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001839 | 主驾副边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 8 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 外六角螺栓10*25黑 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈φ10黑 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹簧垫圈φ10黑 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014499 | 坐垫面套总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014620 | 调角器左罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 17 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 18 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 19 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | EA | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 司机调角器手柄印标识状态 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 22 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014696 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 紧固箍（气管直径4mm）国产 | | | EA | 5.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉ST4.8*13镀黑 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | | | EA | 10.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉GHR0001 | | | EA | 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000002 | 铝标牌YJ-6809004 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉3.2×7 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017736 | 低配底座模块化 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 32 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 34 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 兰白锌六角薄螺母M16*1.5 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 35 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 37 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 38 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|--------------|--------|-----------------|------------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010CD29-C00 | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 9 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 10 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA 10.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013504 | 驾驶员安全带总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012224 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 25 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013907 | 波纹管 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017726 | 靠背泡棉总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016020 | 2.0右扶手支架 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016593 | 2.0左扶手支架 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016596 | 左扶手本体 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 32 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 34 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | | | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 35 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016630 | 主驾驶调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 37 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011609 | 气袋腰拖总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 38 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016580 | 驾驶员靠背面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 40 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013737 | 阻尼器调节机构 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | 安路普 | 新增 |
| 41 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010520 | 变阻尼弹簧 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000285 | 开口挡圈 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 43 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016830 | 调角器左罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 44 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016825 | 坐垫面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 45 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016812 | 驾驶员靠背坐垫一体塑料膜 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|------------|--|--|----|--------|--|----|--|-------|--|----|
| 46 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0010125 | 十字槽自攻螺钉 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 47 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017123 | 底座模块化 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 48 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 49 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 51 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000004 | 白色扎带 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 52 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 53 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 54 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 55 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|--------------------|--------|-----------------|------------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010-J70-C00 | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵(打孔) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳) | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010223 | 靠背加热垫总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010222 | 通风加热线束总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010122 | 通风加热控制器ECU | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 13 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 14 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 15 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 17 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | | EA 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA 12.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013504 | 驾驶员安全带总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013907 | 波纹管 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016591 | 靠背舒适性海绵(打孔+按摩气袋沉槽) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016288 | 气泵分总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 32 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016289 | 按摩系统控制器分总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016290 | 按压式开关分总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 34 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016291 | 按摩气袋分总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 35 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016292 | 按摩气袋主线束 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016020 | 2.0右扶手支架 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 37 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 38 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 40 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 41 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | | | EA 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 43 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016630 | 主驾驶调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 44 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014616 | 调角器左罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 45 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|---------------|--|----|--------|--|----|--|-------|--|----|
| 46 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016812 | 驾驶员靠背坐垫一体包装膜 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 47 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 48 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 49 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 51 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 52 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013708 | 靠背骨架焊接总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 53 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017724 | 驾驶员靠背面套总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 54 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017727 | 靠背泡棉总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 55 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017733 | 坐垫面套总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 56 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016954 | 驾驶员坐垫泡沫总成（通风） | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 57 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012178 | 延伸座盆总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 58 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011090 | 坐垫3D网格 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 59 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010343 | 坐垫加热垫总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 60 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017738 | 底座模块化 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 61 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001653 | 座盆延伸手柄 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 62 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017750 | 座垫前部罩壳 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 63 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|---------------|--------|-----------------|-------|---------|----|-----|-------|------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010AJ70-C00 | EA | 1.0000 | | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵(打孔) | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳) | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 6 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010223 | 靠背加热垫总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 7 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 9 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成(通风) | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010222 | 通风加热线束总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010122 | 通风加热控制器ECU | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | 新增 |
| 15 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | 新增 |
| 16 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 17 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 18 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 21 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA | 10.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 22 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 34.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013504 | 驾驶员安全带总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 27 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 28 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 29 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA | 6.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 30 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013907 | 波纹管 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 31 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016020 | 2.0右扶手支架 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 32 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 33 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 34 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 35 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 36 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | | | EA | 3.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 37 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 38 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016630 | 主驾驶调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 39 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011609 | 气袋腰拖总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 40 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 41 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016830 | 调角器左罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 42 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013737 | 阻尼器调节机构 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | 安路普 |
| 43 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010520 | 变阻尼弹簧 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 44 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000285 | 开口挡圈 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 45 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016812 | 驾驶员靠背坐垫一体塑料膜 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 46 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0010125 | 十字槽自攻螺钉 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|---------------|--|----|--------|--|----|--|-------|--|----|
| 47 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3. 1C调高手柄总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 48 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 49 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000004 | 白色扎带 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 51 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 52 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 53 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 54 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013708 | 靠背骨架焊接总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 55 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017724 | 驾驶员靠背面套总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 56 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017727 | 靠背泡棉总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 57 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017733 | 坐垫面套总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 58 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016954 | 驾驶员坐垫泡沫总成（通风） | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 59 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012178 | 延伸座盆总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 60 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011090 | 坐垫3D网格 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 61 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010343 | 坐垫加热垫总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 62 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017737 | 底座模块化 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 63 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001653 | 座盆延伸手柄 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北代购 | | |
| 64 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017750 | 座垫前部罩壳 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 65 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017739 | 底座焊接总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 66 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017742 | 水杯底座 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 67 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017743 | 橡胶塞片 | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 68 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|---------------|--------|-----------------|------------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010BJ70-C00 | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵(打孔) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳) | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成(通风) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 12 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 13 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 14 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA 10.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013504 | 驾驶员安全带总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013907 | 波纹管 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016020 | 2.0右扶手支架 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | | | EA 1 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | | | EA 1 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA 1 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 32 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | | | EA 3 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 34 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016630 | 主驾驶调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 35 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011609 | 气袋腰拖总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 37 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013737 | 阻尼器调节机构 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | 安路普 | 新增 |
| 38 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010520 | 变阻尼弹簧 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000285 | 开口挡圈 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 40 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010268 | 单通风线束总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 41 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010087 | 经济型单通风ECU | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016830 | 调角器左罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 43 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016812 | 驾驶员靠背坐垫一体塑料膜 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 44 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0010125 | 十字槽自攻螺钉 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 45 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|---------------|--|----|--------|--|----|--|-------|--|----|
| 46 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 47 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 48 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000004 | 白色扎带 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 49 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 51 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 52 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013708 | 靠背骨架焊接总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 53 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017724 | 驾驶员靠背面套总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 54 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017727 | 靠背泡棉总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 55 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017733 | 坐垫面套总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 56 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016954 | 驾驶员坐垫泡沫总成（通风） | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 57 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012178 | 延伸座盆总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 58 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011090 | 坐垫3D网格 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 59 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017737 | 底座模块化 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 60 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001653 | 座盆延伸手柄 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北代购 | | |
| 61 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017750 | 座垫前部罩壳 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 62 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017739 | 底座焊接总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 63 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017742 | 水杯底座 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 64 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017743 | 橡胶塞片 | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 65 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|-----------------------|--------|--------------|------------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010HH13J | Ea 1.0000 | | | | | | |
| 2 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015550 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017725 | 驾驶员靠背面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015048 | 靠背泡棉总成（先使用SHT0013536） | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011609 | 气袋腰拖总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵（打孔） | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | | EA 5.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010223 | 靠背加热垫总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016021 | 1.0右扶手支架 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | M10*15 | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | M10*4 | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | M4*8 | | EA 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001838 | 主边调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 19 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001839 | 副边调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 20 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017734 | 坐垫面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成（通风） | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013524 | 座垫通风3D网格 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010041 | 坐垫风扇总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010098 | 坐垫加热垫总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010222 | 通风加热线束总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010122 | 通风加热控制器ECU | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 35 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 36 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014620 | 调角器左罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 37 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 38 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 39 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 40 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 41 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 43 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | | EA 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 44 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA 10.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 45 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA 30.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 46 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 47 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 48 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 49 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 51 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000029 | 六角头螺栓 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 52 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 53 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|------------|--|----|--------|----|--|-------|--|----|
| 54 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 55 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 56 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀 | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 57 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017122 | 低配底座模块化 | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 58 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | EA | 1.0000 | 10 | | 安路普自制 | | |
| 59 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 60 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 61 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|--------|-----|------------|-------------|--------|-----------------|------------|------|----|-----|-------|-----|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | SHT0017744 | 前座总成 | | 6900010-J70-C00 | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | | 新零件 |
| 2 | SHT0017744 | 前座总成 | EA | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0017744 | 前座总成 | EA | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0017744 | 前座总成 | EA | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | SHT0013709 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | SHT0013907 | 波纹管 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | SHT0017746 | 副驾驶员靠背面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新零件 |
| 8 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | SHT0016567 | 副驾驶靠背泡沫总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | SHT0016635 | 副驾驶调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 10 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | SHT0017733 | 坐垫面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新零件 |
| 14 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | SHT0016956 | 非通风坐垫泡沫总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | SHT0012234 | 坐盆总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | SHT0010983 | 调角器手柄 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | SHT0014360 | 调角器左罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 19 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | SHT0014361 | 调角器右罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 20 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | SHT0013505 | 副驾驶员安全带总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | SHT0000021 | 座框总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | SHT0016049 | 副驾驶员底座总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | SHT0016052 | 气弹簧总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | BFA0000002 | 台阶螺栓 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0017744 | 前座总成 | Ea | SHT0016816 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|--------------|--------|-----------------|------------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010BJ30-C00 | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010223 | 靠背加热垫总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010098 | 坐垫加热垫总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 10 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 11 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 12 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA 10.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA 30.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013504 | 驾驶员安全带总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012224 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 27 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013907 | 波纹管 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016020 | 2.0右扶手支架 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016593 | 2.0左扶手支架 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016596 | 左扶手本体 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 32 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 34 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 35 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | | | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 37 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016630 | 主驾驶调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 38 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011609 | 气袋腰拖总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 40 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016812 | 驾驶员靠背坐垫一体塑料膜 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 41 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0010125 | 十字槽自攻螺钉 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 43 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 44 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 45 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000004 | 白色扎带 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|-----------|--|--|----|--------|--|----|--|-------|--|----|
| 46 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 47 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 48 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 49 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017122 | 低配底座模块化 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 50 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016727 | 调角器左罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春冲孔 | | |
| 51 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 52 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017761 | 驾驶员靠背面套总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 53 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017726 | 靠背泡棉总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 54 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014499 | 坐垫面套总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 55 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 56 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010277 | 加热线束总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 57 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010086 | 单加热控制器ECU | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 58 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016727 | 调角器左罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春冲孔 | | |
| 59 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|---------|-----|------------|--------------|--------|-----------------|------------|------|----|-----|-------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010CJ30-C00 | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | |
| 2 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 6 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 7 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 8 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 9 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA 10.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA 30.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 16 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 17 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 18 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013504 | 驾驶员安全带总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 21 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 22 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012224 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 24 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013907 | 波纹管 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016020 | 2.0右扶手支架 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016593 | 2.0左扶手支架 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 27 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 28 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016596 | 左扶手本体 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 29 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 30 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 31 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 32 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | | | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 33 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 34 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016630 | 主驾驶调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 35 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011609 | 气袋腰拖总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 36 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 37 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016812 | 驾驶员靠背坐垫一体塑料膜 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 38 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0010125 | 十字槽自攻螺钉 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 39 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | |
| 40 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 41 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 42 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000004 | 白色扎带 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 43 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 44 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | |
| 45 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|-----------|--|----|--------|--|----|--|------|----|
| 46 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017122 | 低配底座模块化 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 47 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016727 | 调角器左罩壳 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春冲孔 | |
| 48 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | |
| 49 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017761 | 驾驶员靠背面套总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 50 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017726 | 靠背泡棉总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 51 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014499 | 坐垫面套总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 52 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | |
| 53 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|-----------------------|--------|--------------|----|---------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010IH13J | Ea | 1.0000 | | | | | | |
| 2 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015550 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017725 | 驾驶员靠背面套总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015048 | 靠背泡棉总成（先使用SHT0013536） | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011609 | 气袋腰拖总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵（打孔） | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳) | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | | EA | 5.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010223 | 靠背加热垫总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016021 | 1.0右扶手支架 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | M10*15 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | M10*4 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | M4*8 | | EA | 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001838 | 主边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 19 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001839 | 副边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 20 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA | 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017734 | 坐垫面套总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成（通风） | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013524 | 座垫通风3D网格 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010041 | 坐垫风扇总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010098 | 坐垫加热垫总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010222 | 通风加热线束总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010122 | 通风加热控制器ECU | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 35 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 36 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 37 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 38 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 40 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 41 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | | EA | 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA | 10.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 43 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 30.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 44 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 45 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 46 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 47 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 48 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 49 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000029 | 六角头螺栓 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 51 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 52 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 53 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|------------|--|----|--------|----|--|-------|-----|----|
| 54 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀 | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 55 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | EA | 1.0000 | 10 | | 安路普自制 | | |
| 56 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 57 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 58 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017123 | 底座模块化 | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 59 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017836 | 调角器左罩壳 | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 61 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013737 | 阻尼器调节机构 | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | 安路普 | 新增 |
| 62 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010520 | 变阻尼弹簧 | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 63 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000285 | 开口挡圈 | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 64 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|---------------------|--------|------------------|------------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010GH13J | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | | |
| 2 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015551 | 靠背骨架焊接总成 | | SHT0015551 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000500 | 腰靠调节手柄 | | H4681010730A0 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000498 | 腰托总成 | | H4681010720A1 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000129 | 自攻螺钉 | | Q2204216 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001838 | 主边调角器总成 | | SQXM3000-6805530 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 7 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001839 | 副边调角器总成 | | SQXM3000-6805540 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 8 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | Q150B1025Q | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | Q40110 | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | Q40310 | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016871 | 坐垫面套总成 | | SHT0016871 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | SHT0012340 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | SHT0014598 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | BFA0000016 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | SHT0015332 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014561 | 调角器左罩壳 | | SHT0014561 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 17 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014562 | 阻尼堵盖 | | SHT0014562 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 18 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | SHT0013891 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 19 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | SHT0014599 | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 20 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | BSP0010020 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | SHT0010982 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 23 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014696 | 安全带锁扣总成 | | SHT0014696 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | BPC0010012 | EA 5.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 26 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | BFA0010076 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | Q2204213 | EA 12.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | 15G100P | EA 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 29 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | SHT0000002 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | H4681010095A0 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | SHT0014477 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 32 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | SHT0013897 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016869 | 驾驶员靠背面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 34 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015096 | 靠背泡棉总成先使用SHT0014630 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 35 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016021 | 1.0右扶手支架 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 37 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 38 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 40 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | | | EA 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 41 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017735 | 低配底座模块化 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 42 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 43 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 44 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 45 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|-----------------------|--------|--------------|------------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010JH13J | Ea 1.0000 | | | | | | |
| 2 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015550 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017725 | 驾驶员靠背面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015048 | 靠背泡棉总成（先使用SHT0013536） | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011609 | 气袋腰拖总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013487 | 靠背通风3D网格 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014866 | 靠背舒适性海绵（打孔） | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳) | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010017 | 风扇保护壳 | | | EA 5.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016021 | 1.0右扶手支架 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | M10*15 | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | M10*4 | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | M4*8 | | EA 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001838 | 主边调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 17 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001839 | 副边调角器总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 18 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017734 | 坐垫面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成（通风） | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013524 | 座垫通风3D网格 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010041 | 坐垫风扇总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 27 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 28 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 29 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 30 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 32 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014697 | 安全带锁扣总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 33 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | | EA 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 34 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA 10.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 35 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA 30.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 36 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 37 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 38 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 39 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 40 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 41 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000029 | 六角头螺栓 | | | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 42 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 43 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 44 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 45 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 46 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 47 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 48 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 49 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017123 | 底座模块化 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|-----------|--|--|----|--------|----|--|------|-----|----|
| 51 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017836 | 调角器左罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 52 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013737 | 阻尼器调节机构 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | 安路普 | 新增 |
| 53 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010520 | 变阻尼弹簧 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 54 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000285 | 开口挡圈 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 55 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010268 | 单通风线束总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 56 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010087 | 经济型单通风ECU | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 57 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|-------------|--------|--------------|----|---------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010KH13J | Ea | 1.0000 | | | | | | |
| 2 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015550 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011609 | 气袋腰拖总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016021 | 1.0右扶手支架 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | M10*15 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | M10*4 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | M4*8 | | EA | 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001838 | 主边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 19 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001839 | 副边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 20 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA | 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 37 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 38 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 39 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 40 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 46 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | | EA | 3.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 47 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA | 10.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 48 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 30.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 49 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 51 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 52 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 53 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 54 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000029 | 六角头螺栓 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 32 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 56 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 57 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 59 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 安路普自制 | | |
| 60 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 61 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 62 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017123 | 底座模块化 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 39 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013737 | 阻尼器调节机构 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | 安路普 | 新增 |
| 65 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010520 | 变阻尼弹簧 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 66 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000285 | 开口挡圈 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 67 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017843 | 驾驶员靠背面套总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 68 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015096 | 靠背泡棉总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 69 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016871 | 坐垫面套总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 70 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 71 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016067 | 调角器左罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 72 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014696 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 48 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-----|------------|-------------|--------|--------------|------|---------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | | 6800010LH13J | Ea | 1.0000 | | | | | |
| 2 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015550 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011609 | 气袋腰拖总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016021 | 1.0右扶手支架 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016022 | 右扶手本体 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016024 | 限位螺栓 | M10*15 | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016026 | 限位螺栓垫片 | M10*4 | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016023 | 扶手遮挡塑料件 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016025 | 塑料件安装螺钉 | M4*8 | | EA | 3.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001838 | 主边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 19 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0001839 | 副边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 20 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA | 6.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014598 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 26 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 37 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013891 | 调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 38 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014599 | 座垫前部罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 39 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0010020 | 罩壳弹簧卡子 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 40 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010982 | 调角器手柄 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 46 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000014 | 圆头割尾自攻钉 | | | EA | 3.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 47 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA | 10.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 48 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 30.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 49 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 50 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | | EA | 2.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 51 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014477 | 底座焊接总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 52 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 53 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 54 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000029 | 六角头螺栓 | | | EA | 2.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 30 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010344 | 进气接头6-6 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 31 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017412 | 装车接头 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 安路普自制 | | |
| 32 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010012 | 4mm卡箍 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 56 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015332 | J6L滑轨总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 57 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BPC0010220 | 腰托二联阀 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 59 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016487 | 3.1C调高手柄总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 安路普自制 | | |
| 60 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BCL0010024 | R型固定夹 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 61 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BSP0000030 | 气管防护弹簧 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 38 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013737 | 阻尼器调节机构 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | 安路普 | 新增 |
| 65 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0010520 | 变阻尼弹簧 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 66 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BFA0000285 | 开口挡圈 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 67 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017843 | 驾驶员靠背面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 68 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0015096 | 靠背泡棉总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 69 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016871 | 坐垫面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 70 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 71 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0016067 | 调角器左罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 72 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0014696 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 长春外购 | | |
| 73 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0017818 | 底座模块化 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 48 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|--------|-----|------------|-------------|--------|-----------------|-------|---------|----|-----|-------|------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | SHT0017763 | 前座总成 | | 6900010AJ30-C00 | EA | 1.0000 | | | | 长春自制 | 新零件 |
| 2 | SHT0017763 | 前座总成 | EA | SHT0000493 | 安全带外部罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 3 | SHT0017763 | 前座总成 | EA | SHT0000496 | 安全带外部罩壳固定卡片 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 4 | SHT0017763 | 前座总成 | EA | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA | 6.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 5 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | SHT0013709 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 6 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | SHT0013907 | 波纹管 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 7 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | SHT0016567 | 副驾驶靠背泡棉总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 8 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | SHT0016635 | 副驾驶调角器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 9 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 10 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 11 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 12 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 13 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | SHT0012234 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 14 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 15 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | SHT0010983 | 调角器手柄 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 16 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | SHT0014360 | 调角器左罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 17 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | SHT0014361 | 调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 18 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 19 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | SHT0013505 | 副驾驶员安全带总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 20 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | SHT0000021 | 座框总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 21 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | SHT0016049 | 副驾驶员底座总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 22 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | SHT0016052 | 气弹簧总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 23 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | BFA0000002 | 台阶螺栓 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 24 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | | EA | 8.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 25 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA | 4.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 26 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 34.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 27 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 28 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | SHT0016816 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |
| 29 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | SHT0017765 | 副驾驶员靠背面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | 新零件 |
| 30 | SHT0017763 | 前座总成 | Ea | SHT0014499 | 坐垫面套总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 长春外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|--------|-----|------------|--------------|--------|-------------------|------------|------|----|-----|-------|-----|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0017804 | 前座总成 | Ea | SHT0017804 | 前座总成 | | 6900010BH13J | EA 1.0000 | | | | 长春自制 | | 新零件 |
| 2 | SHT0017804 | 前座总成 | EA | SHT0014977 | 靠背骨架焊接总成（副驾） | | SHT0014977 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0017804 | 前座总成 | EA | SHT0014630 | 靠背泡棉总成 | | SHT0014630 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0017804 | 前座总成 | EA | SHT0000158 | 副司机角调把手 | | H3A-6906001 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0017804 | 前座总成 | Ea | SHT0000157 | 总座罩壳 | | H3A-6906002 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0017804 | 前座总成 | Ea | SHT0016128 | 副驾驶员左罩壳 | | SHT0016128 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0017804 | 前座总成 | Ea | SHT0015544 | 副司机主边调角器总成 | | SHT0015544 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0017804 | 前座总成 | Ea | SHT0015073 | 座垫泡沫总成 | | SHT0015073 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0017804 | 前座总成 | Ea | SHT0014466 | 副司机底支架焊接总成 | | SHT0014466 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0017804 | 前座总成 | Ea | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | SQX3000-6902951 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 11 | SHT0017804 | 前座总成 | Ea | BFA0000010 | 六角锁紧螺母 | | GBT6182.2-2000-M8 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 12 | SHT0017804 | 前座总成 | Ea | BFA0000020 | 大垫圈 | | Q40208 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0017804 | 前座总成 | EA | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | Q2204213 | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0017804 | 前座总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | Q150B1025Q | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0017804 | 前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | Q40110 | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0017804 | 前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹簧垫圈 | | Q40310 | EA 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0017804 | 前座总成 | Ea | SHT0013897 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | SHT0013897 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0017804 | 前座总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | SHT0001630 | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0017804 | 前座总成 | Ea | BFA0000005 | 扁圆头开口抽芯铆钉 | | Q4400410 | EA 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0017804 | 前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | 15G100P | EA 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0017804 | 前座总成 | Ea | SHT0017806 | 副驾驶员靠背面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新零件 |
| 22 | SHT0017804 | 前座总成 | Ea | SHT0017808 | 副驾驶坐垫面套总成 | | | EA 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新零件 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|--------|-----|------------|-------------|--------|-----------------|----|---------|------|----|-----|-------|-----|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | SHT0017809 | 前座总成 | | 6900010WH13-C00 | EA | 1.0000 | | | | 长春自制 | | 新零件 |
| 2 | SHT0017809 | 前座总成 | EA | BFA0000005 | 拉铆钉 | | | EA | 6.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 3 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | BFA0000011 | 六角头螺栓 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 4 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | BFA0000006 | 平垫圈 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 5 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | BFA0000009 | 弹垫圈 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 6 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 7 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | SHT0012234 | 坐盆总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 8 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | BFA0000016 | 座盆固定螺钉 | | | EA | 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 9 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | SHT0010983 | 调角器手柄 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 10 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | SHT0014360 | 调角器左罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 11 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | SHT0014361 | 调角器右罩壳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 12 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | SHT0001670 | 安全带锁扣总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 13 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | SHT0013505 | 副驾驶员安全带总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 14 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | SHT0000021 | 座框总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 15 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | SHT0016049 | 副驾驶员底座总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 16 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | SHT0016052 | 气弹簧总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 17 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | BFA0000002 | 台阶螺栓 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 18 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | BFA0000018 | 内六角螺栓 | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 19 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | | EA | 4.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 20 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 34.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 21 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | SHT0000002 | 座椅标识 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 22 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | SHT0016816 | 靠背坐垫一体塑料包装膜 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 23 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | SHT0015550 | 靠背骨架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 24 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | SHT0014630 | 靠背泡棉总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 25 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | SHT0016160 | 主边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 26 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | SHT0016161 | 副边调角器总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 27 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | SHT0016164 | 副驾驶员靠背面套总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |
| 28 | SHT0017809 | 前座总成 | Ea | SHT0016166 | 坐垫面套总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|---------|-----|------------|--------|--------|------------|-----|--------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0014475 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 2 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010109 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 3 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 4 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010110 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 5 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 6 | SHT0014839 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 7 | SHT0014476 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 8 | SHT0015037 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 9 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010109 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 10 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 11 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010110 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 12 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 13 | SHT0015038 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 14 | SHT0015039 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 15 | SHT0015966 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 16 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010109 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 17 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 18 | SHT0015967 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 19 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010109 | 通风开关 | | BEC0010109 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 20 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 21 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010110 | 加热开关 | | BEC0010110 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 22 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 23 | SHT0015941 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 24 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010109 | 通风开关 | | BEC0010109 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 25 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 26 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010110 | 加热开关 | | BEC0010110 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 27 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 28 | SHT0016826 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 29 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010109 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 30 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 31 | SHT0015965 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 32 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010109 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 33 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 34 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010110 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 35 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 36 | SHT0016572 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 37 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010109 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 38 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 39 | SHT0016573 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 40 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010109 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 41 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 42 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010110 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 43 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 44 | SHT0016574 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 45 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010109 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 46 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 47 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010110 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 48 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 49 | SHT0016575 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------|----|------------|---------|--|------------|----|--------|--|----|--|------|-----|----|
| 50 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010109 | 通风开关 | | BEC0010109 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 51 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 52 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010110 | 加热开关 | | BEC0010110 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 53 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 54 | SHT0017113 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 55 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010109 | 通风开关 | | BEC0010109 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 56 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 57 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010110 | 加热开关 | | BEC0010110 | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 58 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 59 | SHT0017114 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 60 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010109 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 61 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 62 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010110 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 63 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 64 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011046 | 阻尼器调节机构 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 65 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013737 | 阻尼器调节机构 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | 安路普 | 新增 |
| 66 | SHT0016576 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 67 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010109 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 68 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 69 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011046 | 阻尼器调节机构 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 70 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013737 | 阻尼器调节机构 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | 安路普 | 新增 |
| 71 | SHT0016577 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 72 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010109 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 73 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 74 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010110 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 75 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 76 | SHT0016745 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 77 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010109 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 78 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 79 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010110 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 80 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 81 | SHT0016833 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 82 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010109 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 83 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 84 | SHT0016834 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 85 | SHT0016867 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 86 | SHT0016937 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 87 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010109 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 88 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 89 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010110 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 90 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 91 | SHT0017592 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 92 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010109 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 93 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 94 | SHT0017593 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 95 | SHT0017630 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 96 | SHT0017688 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 97 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011046 | 阻尼器调节机构 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 98 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013737 | 阻尼器调节机构 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | 安路普 | 新增 |
| 99 | SHT0017713 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 100 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010109 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 101 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------|----|------------|---------|--|----|--------|--|----|--|------|-----|----|
| 102 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010110 | 加热开关 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 103 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 104 | SHT0017714 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 105 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010109 | 通风开关 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 106 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 107 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010110 | 加热开关 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 108 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 109 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011046 | 阻尼器调节机构 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 110 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013737 | 阻尼器调节机构 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | 安路普 | 新增 |
| 111 | SHT0017715 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 112 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010109 | 通风开关 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 113 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 114 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011046 | 阻尼器调节机构 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 115 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013737 | 阻尼器调节机构 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | 安路普 | 新增 |
| 116 | SHT0017716 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 117 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010109 | 通风开关 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 118 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 119 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010110 | 加热开关 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 120 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 121 | SHT0017718 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 122 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010110 | 加热开关 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 123 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 124 | SHT0017757 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 125 | SHT0017758 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 126 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010109 | 通风开关 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 127 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 128 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010110 | 加热开关 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 129 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010356 | 加热开关 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 130 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011046 | 阻尼器调节机构 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 131 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013737 | 阻尼器调节机构 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | 安路普 | 新增 |
| 132 | SHT0017812 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 133 | SHT0017717 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 134 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | BEC0010109 | 通风开关 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 135 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010355 | 通风开关 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 新增 |
| 136 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011046 | 阻尼器调节机构 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 137 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013737 | 阻尼器调节机构 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | 安路普 | 新增 |
| 138 | SHT0017813 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 139 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011046 | 阻尼器调节机构 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 140 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013737 | 阻尼器调节机构 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | 安路普 | 新增 |
| 141 | SHT0017814 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |
| 142 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0011046 | 阻尼器调节机构 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | | 删除 |
| 143 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | Ea | SHT0013737 | 阻尼器调节机构 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 长春外购 | 安路普 | 新增 |
| 144 | SHT0017815 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0017495 | 拉线防转块 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新增 |