



河北光华荣昌汽车部件有限公司
HEBEI GUANGHUA Automobile parts CO.,LTD

差旅费报销单

申报部门: 发汽车间

出差起止日期: 由 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 2 月 26 日

出差人姓名: 赵文俊, 刘强

事由: 现场确认B01骨架问题点

车船及住宿费	种类	票据张数	金额	出差补助费	出差地点	天数	标准	应发金额	实发金额	
	飞机费				海兴	1	40元/天	80		
	火车费									
	长途汽车费									
	市内电汽车费									
	住宿费									
	餐饮费									
	其它	1	100							
	小计	1	100							
合金计额	大写 千 壹百捌拾 元 角 分 小写: ¥ 180 元 申报时间: 2025年2月28日 支领人:									

经办人: 米世霖

部长:

分管副总:

财务审核:

财务总监:

总经理:



	员工出差申请单		申请人	审核	批准
			赵文俊		
申请部门： 发泡车间		申请时间： 2025 年 2 月 26 日			
出差人员： 赵文俊、刘强		联系电话： 19831788710			
目的地： 海兴中盛		交通工具： <input type="checkbox"/> 飞机 <input type="checkbox"/> 高铁、动车 <input type="checkbox"/> 普通火车 <input checked="" type="checkbox"/> 汽车 <input type="checkbox"/> 轮船			
出差日期	出差行程安排	工作计划（简述）			
2月 26 日—— 2月 26 日	现场确认 B01 骨架尺寸不符问题点				
月 日—— 月 日					
月 日—— 月 日					
月 日—— 月 日					
预计出差借款：元（小写金额：¥）。					
注：					

表单编号：No.GR-91-01-02(B/0)



河北光华夏汽车零部件有限公司
HEBEI GOLDRABE Automobile parts CO.,LTD.

A5(148mm*210mm)

 **夸克扫描王**
极速扫描，就是高效



动力车轴可物



河北光华荣昌汽车部件有限公司

出差报告单

出差前填写	姓名	赵文俊	所属部门	发泡车间
	计划出差时间	2025. 2. 26-2025. 2. 26	出差委派人	陈伟
	计划出差地点	海兴中盛		
	出差工作任务	海兴中盛确认B01骨架尺寸不符问题点		
出差后填写	同行人员	刘强	同行人员 所属部门	制造技术部
	出差工作总结	<p>过程描述： B01骨架批量装车勾不符，现场确认问题发生原因为2月初焊胎更换压紧器更换后压力过大及焊胎摆放钢丝槽内存在焊渣未清理干净情况导致不良产生，现场进行调试，测试，确认标准尺寸，并随机抽取生产件带回公司进行生产测试，经测试调整后尺寸无问题符合李尔标准，客户端不良品已经协调进行让步使用。</p>		
直属领导意见				
部门领导意见				
厂长意见				
总经理意见 (需要时)				

表单No. GR-91-01-03(B/0)



河北光华荣昌汽车部件有限公司
HEBEI GOLDRARE Automobile parts CO.,LTD.

A4(210mm×297mm)



用车

光华荣昌

审批编号: 202502260009

申请人	赵文俊	申请人部门	智能气控座椅事业一部/座椅厂/发泡车间
提交时间	2025/2/26 22:38	当前审批状态	已通过
申请内容			
用车事由	海兴中盛现场确认质量问题		
用车部门	座椅-行政管理	出发时间	2025/2/26 08:00
返回时间	2025/2/26 18:30	出发地	河北公司
目的地	海兴中盛	车辆类型	自带车
车型	海马m3	排量	<2.0L
驾驶员	赵文俊(zhaowenjun)	同行人员	刘强(liuqiang)
初始里程	113505	出发时仪表照片	1740654154902.jpg
结束里程	113605	返回时仪表照片	1740669194415.jpg
行驶里程	100	收车时间	无
审批流程-已通过			
审批节点	处理人	操作记录	
审批人 已同意	陈伟	已同意 2/26 22:45	
派车(或签) 已同意	赵金旺	已同意 2/26 23:47	
出发 已同意	赵文俊	[修改了"初始里程"、"出发时仪表照片"、"行驶里程"] 已同意 2/27 19:02	
返回 已同意	赵文俊	[修改了"结束里程"、"返回时仪表照片"、"行驶里程"] 已同意 2/27 23:13	
抄送人 已抄送	刘新杰、赵金旺共2人 已抄送 2/27 23:13		
备注信息			



使用手机企业微信
扫一扫

打印日期: 2025/3/3 16:53
打印人: 米芝霖





成品油

河北增值税电子普通发票



发票代码:013002400111

发票号码:09684992

开票日期:2025年02月28日

校验码:48624 46904 08424 08743

机器编号:661937707581

购买方	名称:河北光华荣昌汽车部件有限公司				密码区	>7+6<253-2*284+01<*47>-55++		
	纳税人识别号:91130983077498644					987<6+6+/3/80*/5/55>2683/22		
	地址、电话:黄骅市经济开发区03175965599					0823+359*39<554>88+18</87**		
	开户行及账号:河北黄骅农村商业银行股份有限公司营业部 276260122000069725					57<<*+7<+66/*2/89+>4/119--*		
	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	*乙醇汽油*92号车用乙醇汽油(E10)(VIA)	92号	升	16.53803749	8.02634533	132.74	13%	17.26
	合计					¥132.74		¥17.26
价税合计(大写)		⊗ 壹佰伍拾圆整			(小写)¥150.00			
销售方	名称:中国石化销售股份有限公司河北沧州黄骅石油分公司				备注	客户自助开票		
	纳税人识别号:911309831097307959							
	地址、电话:黄骅市沧黄路汽车站对面0317-5336290							
	开户行及账号:中国农业银行黄骅支行 50618501040030562							



收款人:王丽丽

复核:刘晓芳

开票人:齐爱姐

销售方:(章)

发票专用章



极速扫描,就是高效





工作联系函


通知

申请

报告

考核

主题：关于李尔 B01 大座垫钢丝问题的处理通知

会签栏	公司领导：
王乐	<p>事件描述</p> <p>2月25日夜班，李尔公司反馈我司 B01 大座垫钢丝前装车勾角度不一致，单侧过高；2月26日由我司质量人员与贵司人员对接，经现场排查，判断为焊胎异常，从而导致不良产生。经确认，后续内部标准尺寸为 ^{2月初图纸在贵司审核后} 46-49mm，EPP 控制标准为 44-46mm（图纸要求尺寸），我司现场库存及李尔公司库存需由贵司人员进行现场排查及返修。</p> <p>若该质量问题后续导致三包问题，则由贵司全部承担。</p>
杨浩	
文件抄送：	
公司各部门	
2. 签字位置对应	
会签栏内文字上	
方	
	
发起部门：发泡车间	编制：赵文俊
批准：	审核：
	签批日期：

