



**科达机械**  
KEDAJIXIE

## 维修报告以及报价明细

客户名称	湖南光华荣昌汽车零部件有限公司		地址	湖南株洲	
设备型号	A2VK12	设备编号		保质期	外保
客户联系人	曹经理	联系方式	18673399280	返修时间	2025. 2. 13
故障描述	泵不能使用				
故障分析	经拆解检验分析如下： 1. 泵内结晶； 2. 整体高温加热破坏拆解 结论：泵整体磨损严重，长时间未用导致泵内结晶硬化				
维修项目	1	配流盘、缸体更换	 		
	2	中心柱、轴承法兰更换	  		
维修价格	序号	项目	单价	总价	
	1	缸体1件更换	2250	计量泵维修总价合计为：9680元 	
	2	柱塞1套	2400		
	3	配油盘1件	2680		
	4	轴承1套	1550		
	5	纸垫密封包	200		
6	高压法兰1件	600			
备注	A2VK12力士乐泵整体维修时间为合同确认后7个工作日				