




维修报告以及报价明细

客户名称	湖南光华荣昌汽车零部件有限公司		地址	湖南株洲	
设备型号	A2VK12	设备编号		保质期	外保
客户联系人	曹经理	联系方式	18673399280	返修时间	2025.3.10

故障描述 泵打不起压，异响

故障分析 经拆解检验分析如下：
1. 柱塞串动
结论：柱塞轴承磨损

维修项目	1	柱塞配流盘更换	
	2	轴承更换	

维修价格	序号	项目	单价	总价
	2	柱塞1套	2400	维修总价6830元
	3	配油盘1件	2680	
	4	轴承1套	1550	
	5	纸垫密封包	200	

备注 A2VK12力士乐泵整体维修时间为合同确认后7个工作日

