

供应商违约索赔单

| 供应商名称 | | 湖南光华荣昌汽车零部件有限公司 | | 供应商代码 | 20031239 | | 单据编号 | KK00118474 | | | | | |
|----------------|----------------------------|----------------------|----|--------|---------------------|-----------------------------|------|------------|-----|----------|--|-------------|------|
| 供应商联系人 | | 赵五祥 (18373371656) | | 比亚迪联系人 | 赵权 (18086256871) | | 扣款币种 | 人民币元 | | | | | |
| 比亚迪公司名称 | | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | | 总扣款金额 | 1901.22 | | 扣款类型 | 违约扣款 | | | | | |
| | | | | | 扣款金额明细 | | | | | | | | |
| 扣款类别 | 扣款场景 | 是否开票 | 税率 | 工厂代码 | | | | | | | | | |
| | | | | | BYD料号 | 物料名称/扣款事项 | 单价 | 扣款比例 | 数量 | 扣款金额 | 扣款原因 | 采购订号或批次号 | 采购订号 |
| 未合同约定履行质量方面的义务 | 产品来料异常，如质不达标、混料少但未造成直接可量损失 | 否 | | C161 | 14735267-00 | MRHB-6805122D 主驾靠背发泡组件-通风按摩 | | | 30 | 57.3800 | 内部损失：来料发现轮廓缺料，安全气囊位偏位，合模边线串料，内部评审结论是使用（外观不良） | 2501242Z M8 | |
| 未合同约定履行质量方面的义务 | 产品来料异常，如质不达标、混料少但未造成直接可量损失 | 否 | | C161 | 14735275-00 | MRHB-6905122D 副驾靠背发泡组件-通风按摩 | | | 30 | 57.3800 | 内部损失：来料发现凹槽溢胶，搭扣残胶未削平，合模边线串料，内部评审结论是使用（外观不良） | 2501242Z M7 | |
| 未合同约定履行质量方面的义务 | 产品来料异常，如质不达标、混料少但未造成直接可量损失 | 否 | | C161 | 16072409-00 | MRHK-7105120A 第三排座椅背总成 | | | 144 | 500.0000 | 内部损失：来料发现轮廓穿孔、空泡，返修不良，内部评审结论是使用（外观不良） | 2501173 ADC | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---|-----|------|-----------------|-------------------------------------|--|--|------|--------------|-----------------------------------|----------------|--|
| 按合同约定履行质量义务 | 因质量问题导致的返工工时费用 | 是 | 13% | C161 | 1607240 9-00 | MRHK - 7105120 A 第三排座椅靠背总成 | | | 1.2 | 203.40 00 | 内部损失：来料发现撕裂，轮廓，缺料，内部评审结论是使用（外观不良） | 25010227 E2 | |
| 按合同约定履行质量义务 | 产来品异常，如：量达、混、料未造成可量损失 | 否 | | C161 | 1607240 8-00 | MRHK - 7105110 A 第三排座椅靠背总成 | | | 37 | 500.00 00 | 内部损失：来料发现暗泡，缺料，内部评审结论是使用（外观不良） | 2412304Y AA | |
| 按合同约定履行质量义务 | 因质量问题导致的返工工时费用 | 是 | 13% | C161 | 1607240 8-00 | MRHK - 7105110 A 第三排座椅靠背总成 | | | 0.41 | 69.500 0 | 内部损失：来料发现暗泡，缺料，内部评审结论是使用（外观不良） | 2412304Y AA | |
| 按合同约定履行质量义务 | 产来品异常，如：量达、混、料未造成可量损失 | 否 | | C161 | 1607240 9-00 | MRHK - 7105120 A 第三排座椅靠背总成 | | | 108 | 500.00 00 | 内部损失：来料发现撕裂，轮廓，缺料，内部评审结论是使用（外观不良） | 25010227 E2 | |
| 按合同约定履行质量义务 | 因质量问题导致的返工工时费用 | 是 | 13% | C161 | 1607240 9-00 | MRHK - 7105120 A 第三排座椅靠背总成 | | | 1.6 | 13.560 0 | 内部损失：来料发现穿孔、返工不良，内部评审结论是使用（外观不良） | 2501173 ADC | |

| | | | | |
|---------|---|--|------|---|
| 扣款依据/原因 | <p>内部损失; 原因: 详见扣款原因描述 依照《汽车零部件生产性物料采购通则》10.6.2条款 当结论为让步接收时, 若是供方原因导致的不良, 供方应按该批产品总货款的百分比 (外观不良按5%、尺寸/结构不良按10%、功能/性能不良按15%) 支付违约金.</p> <p>内部损失; 原因: 详见扣款原因描述 依照《汽车零部件生产性物料采购通则》10.6.3当结论为挑选或返修使用时, 所产生的一切费用由供方承担, 对挑选后产生的不合格品经需方通知后, 由供方自付费用取回。供方应按该批次挑选或返修产品总货款的百分比 (外观不良按5%、尺寸/结构不良按10%、功能/性能不良按15%) 向需方支付违约金, 最低按照500元/批 (当该挑选或返修比例的批次违约金低于500元时), 最高不超过10000元/批) 执行。当复检不合格, 评审结论仍为挑选或返修使用时, 违约金应按此批产品总货款的5% (最低1000元/批, 最高不超过10000元/批) 执行。</p> | | | |
| 比亚迪意见 | 同意 | 经办人 : 赵权 日期: 2025-03-13 审批人 : 日期: | 供方意见 | 签字: (供方盖章) 日期: 2025-03-31 |