



GOLD RARE

工作联系函

(内部) 编号: QR7.4-02 NO. sc-407

申请

通知

通报

报告

纪要

主题: 关于发泡干部采购原厂配件的申请

主题: 关于发泡干部采购原厂配件的申请相关事宜如下:

——— 下 记 ———

一、现状描述

发泡车间的发泡机, 目前存在几个问题, 具体描述如下:

1. 混料房 1.1 反应罐上料端上料机构安全溢流阀损坏, 一直漏料, 需要更换与备用件;
2. 混料房 1.2 反应罐转料泵损坏, 无法再使用, 混料罐转料泵磁磁力过低, 需要进行更换;
3. 发泡机枪头上有四个 5bar 的储能器, 没有备件需要备用 2 个;
4. 1.2 黑料板式热交换器损坏, 急需要采购一台进行更换;
5. 发泡机液压站有两台储能器, 无任何备用件, 目前采购为精正备件。
6. 发泡环线上的模具中间模具收回检测限位开关缺失, 易造成枪头撞枪

二、申请事项

以上备件为目前急需解决的重点, 严重影响发泡车间的生产及无法满足工艺要求, 特申请从湖南精正设备采购配件如下:

名称	型号	单价	数量	金额
限位开关		800	2	1600
转料泵磁连	KF4/180-240	9600	1	9600
安全溢流阀	DN50 (0.06-0.08MPa)	3800	2	7600
转料泵	KF4/180	16500	1	16500
枪头储能器	5 bar	1600	2	3200
板式热交换器	5 平方含管路改造与安装费用	10800	1	10800
储能器	20L	4800	1	4800

预计费用为 54100 元, 此为精正专用配件, 无法做招标。

妥否

请领导批示。

拟文: 曹肇

审核:

日期: 2025/4/27

发起部门: 生产制造部

批准:

批准日期: