

工作联系函

通知

申请

报告

通报

主题：关于底座车间气密检测仪维修申请

会签栏

公司领导：

[Handwritten signature]

底座车间 h4 线气密检测仪屏幕损坏，经查看，需要进行返厂维修。
为什么损坏？



文件抄送：

公司各部门

2. 签字位置

对应会签栏

内文字上方

预计费用：4000 元左右

说明：屏幕不亮，未能显示内容，原因未查明。

请领导批准！

发起部门：制造技术部

编制：*[Handwritten signature]*

审核：*[Handwritten signature]*

复核：*[Handwritten signature]*

批准：*[Handwritten signature]*