

材料消耗定额明细表

福田A6-金属件

QAD代码BOM单

编制：_____王婷_____

会签：_____

审核：_____

批准：_____

版本： A4

福田A6-金属件 QAD版BOM单明细

| 序号 | QAD代码 | 物料名称 | 描述 | 物料代码 | 座椅总成号 | 发出 |
|----|------------|-----------------|---------------|------|-------|----|
| 1 | SHT0016093 | 主驾驶靠背骨架装配总成 | | | | A4 |
| 2 | SHT0017257 | 宽车主驾驶底部支架电泳总成 | | | | A4 |
| 3 | SHT0017838 | 滑轨副驾底部支架电泳总成 | | | | A4 |
| 4 | SHT0017258 | 中宽车主驾驶底部支架电泳总成 | | | | A4 |
| 5 | SHT0016691 | 副司机靠背骨架装配总成 | | | | A4 |
| 6 | SHT0017275 | 副司机底座电泳总成 | | | | A4 |
| 7 | SHT0017263 | 中宽车副司机底座电泳总成 | | | | A4 |
| 8 | SHT0016626 | 副司机靠背骨架装配总成 | | | | A4 |
| 9 | SHT0017261 | 宽车副驾驶坐垫骨架电泳总成 | | | | A4 |
| 10 | SHT0017262 | 滑轨支架总成电泳 | | | | A4 |
| 11 | SHT0017259 | A6宽车副司机座椅底支架电泳总 | A668100000007 | | | A4 |
| 12 | SHT0017260 | A6中宽车副司机座椅底支架总成 | A668100000022 | | | A4 |
| 13 | SHT0017552 | 滑轨解锁手柄电泳 | | | | A4 |
| 14 | SHT0018099 | 宽车主驾底部支架电泳总成 | | | | A4 |
| 15 | SHT0018100 | 副司机底座电泳总成 | A668100000147 | | | A4 |
| 16 | | 前工序 | | | | A4 |

福田A6-金属件 QAD版BOM单修订清单

| 序号 | 版本 | 修订内容 | 签发日期 | 修订人 |
|----|------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 1 | 版本A1 | 新编制 | 2024. 8. 9 | 王婷 |
| 2 | 版本A2 | 依据最新BOM更新材料消耗定额。 | 2024. 11. 13 | 王婷 |
| 3 | 版本A3 | 依据“A6座椅总成EBOM-20250113”变更材料消耗定额 | 2025. 1. 14 | 王婷 |
| 4 | 版本A4 | 过渡接头总成-BPC0000079；固定螺母-SHT0002359从整椅调整至底支架组 装，故更新材料消耗定额 | 2025. 7. 10 | 王婷 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 结构类型 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|---------|-------|------------|---------------|------|---------------|-----------|------|------|-----|-----|-------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/2位 | | | | | 字符数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0016093 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0016093 | 主驾驶靠背骨架装配总成 | | | EA 1.0000 | | | | | 河北自制 | |
| 2 | SHT0016093 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0011399 | 润滑脂 | | SHT0011399 | KG 0.0150 | D | | 70 | | 河北外购 | |
| 3 | SHT0016093 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0017264 | 主驾驶靠背骨架电泳总成 | 带扶手 | SHT0017264 | EA 1.0000 | X | | 20 | | 河北自制 | |
| 4 | SHT0016093 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0010257 | 靠背调节铸件 | | SHT0010257 | EA 1.0000 | | | 70 | | 河北外购 | |
| 5 | SHT0016093 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0010258 | 仰角解锁铸件 | | SHT0010258 | EA 1.0000 | | | 70 | | 河北外购 | |
| 6 | SHT0016093 | 主驾驶靠背骨架 | EA | BFA0010041 | H6开口挡圈 Φ8 | | BFA0010041 | EA 1.0000 | | | 70 | | 河北外购 | |
| 7 | SHT0016093 | 主驾驶靠背骨架 | EA | BSP0010008 | 靠背调节钣金回位簧 | | BSP0010008 | EA 1.0000 | | | 70 | | 河北外购 | |
| 8 | SHT0016093 | 主驾驶靠背骨架 | EA | BSP0010006 | 靠背调节蜗簧 | | BSP0010006 | EA 1.0000 | | | 70 | | 河北外购 | |
| 9 | SHT0016093 | 主驾驶靠背骨架 | EA | BSP0010009 | 仰角解锁铸件回位簧 | | BSP0010009 | EA 1.0000 | | | 70 | | 河北外购 | |
| 10 | SHT0017264 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架焊接总成 | | | EA 1.0000 | X | | 70 | | 河北自制 | |
| 11 | SHT0017264 | 主驾驶靠背骨架 | EA | TCT0000057 | 电泳表面积 | | | m² 1.3490 | | | 70 | | 河北自制 | |
| 12 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0014446 | 星盘密封胶 | | SHT0014446 | KG 0.1600 | D | | 20 | | 河北外购 | |
| 13 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0017170 | 主驾靠背上弯管 | | SHT0017170 | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北自制 | |
| 14 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0010294 | 靠背上支撑方管 | | SHT0010294 | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北自制 | |
| 15 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0010076 | 靠背下U形管 | | SHT0010076 | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北自制 | |
| 16 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0010778 | 气袋腰托支撑钣金 | | SHT0010778 | EA 3.0000 | | | 20 | | 河北自制 | |
| 17 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0010296 | 调角器连动杆 | | SHT0010296 | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北外购 | |
| 18 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0002055 | 副驾星盘塑料件 | | 6904556X0001A | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北外购 | |
| 19 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0012971 | 安全带上悬置固定板总成 | | SHT0012971 | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北外购 | |
| 20 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0016422 | 驾驶员安全带上悬置固定板加 | | SHT0016422 | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北自制 | |
| 21 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0010779 | 气袋腰托侧翼支撑钢丝 | | SHT0010779 | EA 2.0000 | | | 20 | | 河北外购 | |
| 22 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0017396 | 气袋腰托下固定点焊接总成 | | SHT0017396 | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北外购 | |
| 23 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0010256 | 调角器解锁钣金 | | SHT0010256 | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北外购 | |
| 24 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0010297 | 主驾驶主动侧圆盘 | | SHT0010297 | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北外购 | |
| 25 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0010299 | 靠背调节手柄安装轴 | | SHT0010299 | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北外购 | |
| 26 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0010788 | 仰角调节限位柱 | | SHT0010788 | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北外购 | |
| 27 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0010722 | 司机主边调角器下连接板A | | SHT0010722 | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北自制 | |
| 28 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0010786 | 罩壳固定钣金片 | | SHT0010786 | EA 2.0000 | | | 20 | | 河北外购 | |
| 29 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0010259 | 仰角拉线靠背固定钣金 | | SHT0010259 | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北自制 | |
| 30 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0010059 | 靠背调节角度限位片 | | SHT0010059 | EA 2.0000 | | | 20 | | 河北自制 | |
| 31 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0010723 | 司机主边调角器下连接板B | | SHT0010723 | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北外购 | |
| 32 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0010064 | 靠背骨架侧边板 | | SHT0010064 | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北自制 | |
| 33 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0010074 | 靠背侧翼支撑钢丝 | | SHT0010074 | EA 2.0000 | | | 20 | | 河北外购 | |
| 34 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0010075 | 蜗簧固定钣金焊接总成 | | SHT0010075 | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北自制 | |
| 35 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0010300 | 主驾驶从动侧圆盘 | | SHT0010300 | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北外购 | |
| 36 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0010069 | 蜗簧下固定钣金 | | SHT0010069 | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北外购 | |
| 37 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0010724 | 司机副边调角器下连接板A | | SHT0010724 | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北自制 | |
| 38 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0010725 | 司机副边调角器下连接板B | | SHT0010725 | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北外购 | |
| 39 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0017076 | 右扶手固定加强板 | | SHT0017076 | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北自制 | |
| 40 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | BFA0010018 | 六角头螺栓 | | | EA 2.0000 | | | 20 | | 河北外购 | |
| 41 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0016861 | 右扶手支架总成 | | | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北自制 | |
| 42 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0017769 | 主驾上安全带导向钢丝 | | | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北外购 | |
| 43 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0017790 | 靠背板支撑钢丝1 | | | EA 2.0000 | | | 20 | | 河北外购 | |
| 44 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0017791 | 靠背板支撑钢丝2 | | | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北外购 | |
| 45 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0010070 | 扶手固定加强板1 | | | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北外购 | |
| 46 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | SHT0016410 | 靠背骨架右侧边板焊接总成 | | | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北自制 | |
| 47 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | TWT0000001 | Φ1.0焊丝 | | | KG 0.0105 | | | 20 | | 河北外购 | |
| 48 | SHT0016112 | 主驾驶靠背骨架 | EA | TWT0000063 | Φ0.8焊丝 | | | KG 0.0030 | | | 20 | | 河北外购 | |
| 49 | SHT0016861 | 右扶手支架总成 | EA | SHT0014367 | 扶手支架 | | SHT0014367 | EA 1.0000 | X | | 110 | | 河北自制 | |
| 50 | SHT0016861 | 右扶手支架总成 | EA | SHT0011363 | 焊接轴套 | | SHT0011363 | EA 2.0000 | | | 110 | | 河北外购 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|------------|--------|--|------------|----|--------|--|--|-----|--|------|--|--|
| 51 | SHT0016861 | 右扶手支架总成 | EA | SHT0013120 | 扶手旋转轴 | | SHT0013120 | EA | 1.0000 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 52 | SHT0016861 | 右扶手支架总成 | EA | TWT0000063 | Φ0.8焊丝 | | | KG | 0.0067 | | | 110 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 物料代码 | 设计图号 | 子零数量 | 结构类型 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|-----------|-------|------------|---------------|------|------|---------------|------|--------|------|----|-----|-------|------|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/2位 | | | | | | 字符 | 数字/9位 | | | | | |
| 1 | SHT0016691 | 副司机靠背骨架装配 | EA | SHT0016691 | 副司机靠背骨架装配总成 | | | | EA | 1.0000 | | | | | 河北自制 |
| 2 | SHT0016691 | 副司机靠背骨架装配 | EA | SHT0017266 | 副司机靠背骨架电泳总成 | | | SHT0017266 | EA | 1.0000 | X | 20 | | | 河北自制 |
| 3 | SHT0016691 | 副司机靠背骨架装配 | EA | SHT0010798 | 靠背调节铸件(福田) | | | SHT0010798 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 4 | SHT0016691 | 副司机靠背骨架装配 | EA | BSP0010008 | 靠背调节钣金回位簧 | | | BSP0010008 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 5 | SHT0016691 | 副司机靠背骨架装配 | EA | BFA0010041 | H6开口挡圈Φ8 | | | BFA0010041 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 6 | SHT0016691 | 副司机靠背骨架装配 | EA | BSP0010006 | 靠背调节蜗簧 | | | BSP0010006 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 7 | SHT0017266 | 副司机靠背骨架电泳 | EA | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接总成 | | | | EA | 1.0000 | X | 70 | | | 河北自制 |
| 8 | SHT0017266 | 副司机靠背骨架电泳 | EA | TCT0000057 | 电泳表面积 | | | | m² | 1.2910 | | 70 | | | 河北外购 |
| 9 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010256 | 调节器解锁钣金 | | | SHT0010256 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 10 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010406 | 副驾驶主动侧圆盘总成 | | | SHT0010406 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 11 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010371 | 坐垫翻折支撑钣金右 | | | SHT0010371 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北自制 |
| 12 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010408 | 坐垫翻折支撑轴套 | | | SHT0010408 | EA | 2.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 13 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010890 | 翻转限位钣金安装轴 | | | SHT0010890 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 14 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010064 | 靠背骨架侧边板 | | | SHT0010064 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北自制 |
| 15 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0016415 | 靠背骨架左侧边板焊接分总成 | | | | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北自制 |
| 16 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010070 | 扶手固定加强板1 | | | | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 17 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010724 | 司机副边调角器下连接板A | | | SHT0010724 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北自制 |
| 18 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010299 | 靠背调节手柄安装轴 | | | SHT0010299 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 19 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010786 | 罩壳固定钣金片 | | | SHT0010786 | EA | 2.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 20 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010725 | 司机副边调角器下连接板B | | | SHT0010725 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 21 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010910 | 靠背调节角度限位片主边 | | | SHT0010910 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 22 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010412 | 副驾驶从动侧圆盘总成 | | | SHT0010412 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 24 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010370 | 坐垫翻折支撑钣金左 | | | SHT0010370 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北自制 |
| 1 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010245 | 扶手固定加强板2 | | | SHT0010708 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北自制 |
| 25 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010384 | 副驾蜗簧固定钣金片1 | | | SHT0010384 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北自制 |
| 26 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010722 | 司机主边调角器下连接板A | | | SHT0010722 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北自制 |
| 27 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010069 | 蜗簧下固定钣金 | | | SHT0010069 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 28 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010723 | 司机主边调角器下连接板B | | | SHT0010723 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 29 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010909 | 靠背调节角度限位片副边 | | | SHT0010909 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 30 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0016615 | 副驾靠背上弯管 | | | SHT0016615 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北自制 |
| 31 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010076 | 靠背下U形管 | | | SHT0010076 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北自制 |
| 32 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010294 | 靠背上支撑方管 | | | SHT0010294 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北自制 |
| 33 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010778 | 气袋腰托支撑钣金 | | | SHT0010778 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北自制 |
| 34 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0012974 | 副驾安全带悬置固定板总成 | | | SHT0012974 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 35 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0017209 | 副驾驶安全带上悬置固定板加 | | | SHT0017209 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北自制 |
| 36 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010780 | 气袋腰托下固定点焊接总成 | | | SHT0010780 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 37 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0002054 | 主驾驶星盘塑料件黑色 | | | 6804556X0001A | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 38 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010296 | 调角器连动杆 | | | SHT0010296 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 39 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010385 | 坐垫翻折连接钣金左 | | | SHT0010419 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北自制 |
| 40 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010386 | 坐垫翻折连接钣金右 | | | SHT0010421 | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北自制 |
| 41 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0010895 | 开口挡圈 | | | SHT0010895 | EA | 2.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 42 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0017769 | 主驾上安全带导向钢丝 | | | | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 43 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0017790 | 靠背板支撑钢丝1 | | | | EA | 2.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 44 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0017791 | 靠背板支撑钢丝2 | | | | EA | 1.0000 | | 20 | | | 河北外购 |
| 45 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | SHT0014446 | 星盘密封胶 | | | | KG | 0.1600 | D | 20 | | | 河北外购 |
| 46 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | TWT0000001 | φ1.0焊丝 | | | | KG | 0.0105 | | 20 | | | 河北外购 |
| 47 | SHT0016624 | 副司机靠背骨架焊接 | EA | TWT0000063 | φ0.8焊丝 | | | | KG | 0.0030 | | 20 | | | 河北外购 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 物料代码 | 设计图号 | 子零数量 | 结构类型 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|-------------|--------|------------|----------------|---------------|---------------|------|--------|------|-----|-----|-------|-----|------|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/2位 | | | | | 字符 | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0016626 | 副司机靠背骨架装配总成 | EA | SHT0016626 | 副司机靠背骨架装配总成 | | | EA | 1.0000 | | | | | | |
| 2 | SHT0016626 | 副司机靠背骨架装配总成 | EA | SHT0011399 | 润滑脂 | | SHT0011399 | EA | 0.0150 | D | 70 | | 河北外购 | | |
| 3 | SHT0016626 | 副司机靠背骨架装配总成 | EA | SHT0017265 | 副司机靠背骨架电泳总成 | | SHT0017265 | EA | 1.0000 | X | 20 | | 河北自制 | | |
| 4 | SHT0016626 | 副司机靠背骨架装配总成 | EA | SHT0010257 | 靠背调节铸件 | | SHT0010257 | EA | 1.0000 | | 70 | | 河北外购 | | |
| 5 | SHT0016626 | 副司机靠背骨架装配总成 | EA | BFA0010041 | H6开口挡圈Φ8 | | BFA0010041 | EA | 1.0000 | | 70 | | 河北外购 | | |
| 6 | SHT0016626 | 副司机靠背骨架装配总成 | EA | BSP0010008 | 靠背调节钣金回位簧 | | BSP0010008 | EA | 1.0000 | | 70 | | 河北外购 | | |
| 7 | SHT0016626 | 副司机靠背骨架装配总成 | EA | BSP0010006 | 靠背调节蜗簧 | | BSP0010006 | EA | 1.0000 | | 70 | | 河北外购 | | |
| 8 | SHT0016626 | 副司机靠背骨架装配总成 | EA | SHT0017277 | 左扶手支架总成电泳 | | SHT0017277 | EA | 1.0000 | X | 20 | | 河北自制 | | |
| 9 | SHT0016626 | 副司机靠背骨架装配总成 | EA | BFA0010018 | 六角头螺栓 | | BFA0010018 | EA | 2.0000 | | 70 | | 河北外购 | | |
| 10 | SHT0017265 | 副司机靠背骨架电泳总成 | EA | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | X | 20 | | 河北自制 | | |
| 11 | SHT0017265 | 副司机靠背骨架电泳总成 | EA | TCT0000057 | 电泳表面积 | | | m² | 1.2910 | | 70 | | 河北自制 | | |
| 12 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0014446 | 星盘密封胶 | | SHT0014446 | KG | 0.1600 | D | 20 | | 河北外购 | | |
| 13 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0016615 | 副驾靠背上弯管 | | SHT0016615 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 14 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0010294 | 靠背上支撑方管 | | SHT0010294 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 15 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0010076 | 靠背下U形管 | | SHT0010076 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 16 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0010778 | 气袋腰托支撑钣金 | | SHT0010778 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | 数量3改 |
| 17 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0010296 | 调角器连杆杆 | | SHT0010296 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北外购 | | |
| 18 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0002054 | 主驾驶星盘塑料件黑色 | | 6804556X0001A | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北外购 | | |
| 1 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0017209 | 副驾驶员安全带上悬置固定板加 | | SHT0017209 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 20 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0010780 | 气袋腰托下固定点焊接总成 | | SHT0010780 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北外购 | | |
| 21 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0010256 | 调节器解锁钣金 | | SHT0010256 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北外购 | | |
| 22 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0010406 | 副驾驶主动侧圆盘总成 | | SHT0010406 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北外购 | | |
| 23 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0010299 | 靠背调节手柄安装轴 | | SHT0010299 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北外购 | | |
| 24 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0010724 | 司机副边调角器下连接板A | | SHT0010724 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 25 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0010786 | 罩壳固定钣金片 | | SHT0010786 | EA | 2.0000 | | 20 | | 河北外购 | | |
| 26 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0010725 | 司机副边调角器下连接板B | | SHT0010725 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北外购 | | |
| 27 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0010064 | 靠背骨架侧边板 | | SHT0010064 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 28 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0016415 | 靠背骨架左侧边板焊接分总成 | | | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 29 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0017076 | 右扶手固定加强板 | | SHT0017076 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 30 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0010074 | 靠背侧翼支撑钢丝 | | SHT0010074 | EA | 2.0000 | | 20 | | 河北外购 | | |
| 31 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0010384 | 副驾蜗簧固定钣金片1 | | SHT0010384 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 32 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0010192 | 蜗簧固定钣金片2 | | SHT0010192 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北外购 | | |
| 33 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0010412 | 副驾驶员从动侧圆盘总成 | | SHT0010412 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北外购 | | |
| 34 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0010069 | 蜗簧下固定钣金 | | SHT0010069 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北外购 | | |
| 35 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0010722 | 司机主边调角器下连接板A | | SHT0010722 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 36 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0017078 | 左扶手固定加强板 | | SHT0017078 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 37 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0010788 | 仰角调节限位柱 | | | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北外购 | | 新增 |
| 38 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0017769 | 主驾上安全带导向钢丝 | | | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北外购 | | 新增 |
| 39 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0012974 | 副驾驶员安全带上悬置固定板总 | | | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北外购 | | 新增 |
| 40 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0017790 | 靠背板支撑钢丝1 | | | EA | 2.0000 | | 20 | | 河北外购 | | 新增 |
| 41 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0017791 | 靠背板支撑钢丝2 | | | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北外购 | | 新增 |
| 42 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | SHT0010895 | 开口挡圈 | | | EA | 2.0000 | | 20 | | 河北外购 | | 新增 |
| 43 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | TWT0000001 | Φ1.0焊丝 | | | KG | 0.0105 | | 20 | | 河北外购 | | |
| 44 | SHT0016156 | 副司机靠背骨架焊接总成 | EA | TWT0000063 | Φ0.8焊丝 | | | KG | 0.0030 | | 20 | | 河北外购 | | |
| 45 | SHT0017277 | 左扶手支架总成电泳 | EA | SHT0017105 | 左扶手支架总成 | | | EA | 1.0000 | | 70 | | 河北自制 | | |
| 46 | SHT0017277 | 左扶手支架总成电泳 | EA | TCT0000057 | 电泳表面积 | | | m² | 0.0229 | | 70 | | 河北自制 | | |
| 47 | SHT0017105 | 左扶手支架总成 | EA | SHT0017104 | 左扶手支架 | | SHT0014367 | EA | 1.0000 | X | 110 | | 河北自制 | | |
| 48 | SHT0017105 | 左扶手支架总成 | EA | SHT0011363 | 焊接轴套 | | SHT0011363 | EA | 2.0000 | | 110 | | 河北外购 | | |
| 49 | SHT0017105 | 左扶手支架总成 | EA | SHT0013120 | 扶手转轴 | | SHT0013120 | EA | 1.0000 | | 110 | | 河北外购 | | |
| 50 | SHT0017105 | 左扶手支架总成 | EA | TWT0000063 | Φ0.8焊丝 | | | KG | 0.0067 | | 110 | | 河北外购 | | |
| 51 | SHT0017104 | 左扶手支架 | EA | TST0000013 | 板材SPFH590 | 3.0*1250*2500 | | KG | 0.2392 | | 110 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 物料代码 | 设计图号 | 子零 | 数量 | 结构类型 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|----------|-------|------------|---------------|------|------|------|----|--------|------|------|----|-----|-------|------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/2位 | | | | | | 字符 | 数字/9位 | | | | | | | |
| 1 | SHT0017838 | 宽车主驾驶底部支 | EA | SHT0017824 | 宽车主驾驶底部支架焊接总成 | | | | EA | 1.0000 | X | | 20 | | | 河北自制 | 新零件 |
| 2 | SHT0017838 | 宽车主驾驶底部支 | EA | TCT0000057 | 电泳表面积 | | | | m² | 0.4210 | | | 70 | | | 河北自制 | |
| 3 | SHT0017824 | 宽车主驾驶底部支 | EA | SHT0017919 | 左侧钣金焊接分总成 | | | | EA | 1.0000 | | | 20 | | | 河北自制 | 新零件 |
| 4 | SHT0017824 | 宽车主驾驶底部支 | EA | SHT0016149 | 右侧钣金焊接分总成 | | | | EA | 1.0000 | | | 20 | | | 河北自制 | |
| 5 | SHT0017824 | 宽车主驾驶底部支 | EA | SHT0016145 | 前侧钣金 | | | | EA | 1.0000 | | | 20 | | | 河北自制 | |
| 6 | SHT0017824 | 宽车主驾驶底部支 | EA | SHT0016146 | 后侧钣金 | | | | EA | 1.0000 | | | 20 | | | 河北自制 | |
| 7 | SHT0017824 | 宽车主驾驶底部支 | EA | SHT0016151 | 支撑轴套 | | | | EA | 3.0000 | | | 20 | | | 河北外购 | |
| 8 | SHT0015987 | 中宽车主驾驶底部 | EA | TWT0000064 | Φ1.2焊丝 | | | | KG | 0.0075 | | | 20 | | | 河北外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件 | 数量 | 结构类型 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|-------------|-------|------------|---------------|---------|------------|-----|--------|------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/2位 | | | | | 字符 | 数字/9位 | | | | | | | |
| 1 | SHT0017258 | 中宽车主驾驶底部支架电 | EA | SHT0015987 | 中宽车主驾驶底部支架焊接总 | | | EA | 1.0000 | X | | 20 | | 河北自制 | | |
| 2 | SHT0017258 | 中宽车主驾驶底部支架电 | EA | TCT0000057 | 电泳表面积 | | | m² | 0.2460 | | | 70 | | 河北外购 | | |
| 3 | SHT0017258 | 中宽车主驾驶底部支架电 | EA | BPC0000079 | 过渡接头总成 | | | EA | 1.0000 | | | 20 | | 河北外购 | | 新增 |
| 4 | SHT0017258 | 中宽车主驾驶底部支架电 | EA | SHT0002359 | 固定螺母 | M16*1.5 | | EA | 1.0000 | | | 20 | | 河北外购 | | 新增 |
| 5 | SHT0015987 | 中宽车主驾驶底部支架焊 | EA | SHT0016184 | 支架左侧边板焊接分总成 | | SHT0016184 | EA | 1.0000 | | | 20 | | 河北自制 | | |
| 6 | SHT0015987 | 中宽车主驾驶底部支架焊 | EA | SHT0016186 | 支架右侧边板焊接分总成 | | SHT0016186 | EA | 1.0000 | | | 20 | | 河北自制 | | |
| 7 | SHT0015987 | 中宽车主驾驶底部支架焊 | EA | SHT0016862 | 进气接头支架 | | SHT0016862 | EA | 1.0000 | | | 20 | | 河北自制 | | |
| 8 | SHT0015987 | 中宽车主驾驶底部支架焊 | EA | SHT0016188 | 中宽车主驾驶前侧钣金 | | SHT0016188 | EA | 1.0000 | | | 20 | | 河北自制 | | |
| 9 | SHT0015987 | 中宽车主驾驶底部支架焊 | EA | SHT0016189 | 中宽车主驾驶后侧钣金 | | SHT0016189 | EA | 1.0000 | | | 20 | | 河北自制 | | |
| 10 | SHT0015987 | 中宽车主驾驶底部支架焊 | EA | SHT0016190 | 支撑轴套 | | SHT0016190 | EA | 3.0000 | | | 20 | | 河北外购 | | |
| 11 | SHT0015987 | 中宽车主驾驶底部支架焊 | EA | TWT0000064 | φ1.2焊丝 | | | KG | 0.0075 | | | 20 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 结构类型 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|-------------|-------|------------|--------------|------|------|-------|--------|------|----|-----|-------|-----|--|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/2位 | | | | | 字符 | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0018100 | 副司机底座电泳总成 | EA | SHT0017930 | 副驾座椅安装支架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | X | 20 | | 河北自制 | | |
| 2 | SHT0018100 | 副司机底座电泳总成 | EA | TCT0000057 | 电泳表面积 | | | m² | 0.4360 | | 70 | | 河北外购 | | |
| 3 | SHT0017930 | 副驾座椅安装支架焊接总 | EA | SHT0017895 | 副司机座椅底支架左下板 | A6宽车 | | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 4 | SHT0017930 | 副驾座椅安装支架焊接总 | EA | SHT0017896 | 副司机座椅底支架右下板 | A6宽车 | | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 5 | SHT0017930 | 副驾座椅安装支架焊接总 | EA | SHT0018284 | 副驾底支架上板焊接分总成 | | | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 6 | SHT0017930 | 副驾座椅安装支架焊接总 | EA | TWT0000063 | φ0.8焊丝 | | | EA | 0.0105 | | 20 | | 河北外购 | | |
| 7 | SHT0017930 | 副驾座椅安装支架焊接总 | EA | TWT0000064 | φ1.2焊丝 | | | EA | 0.0105 | | 20 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 物料代码 | 设计图号 | 子零 | 数量 | 结构类型 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|-----------|-------|------------|---------------|------|------|------------|----|--------|------|------|----|-----|-------|------|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/2位 | | | | | | 字符 | 数字/9位 | | | | | | | |
| 1 | SHT0017275 | 副司机底座电泳总成 | EA | SHT0017242 | 副司机底座焊接总成 | | | | EA | 1.0000 | X | | 70 | | | 河北自制 | |
| 2 | SHT0017275 | 副司机底座电泳总成 | EA | TCT0000057 | 电泳表面积 | | | | m² | 0.6340 | | | 70 | | | 河北自制 | |
| 3 | SHT0017242 | 副司机底座焊接总成 | EA | SHT0015592 | G3左侧立板焊接总成 | | | SHT0015592 | EA | 1.0000 | | | 20 | | | 河北自制 | |
| 4 | SHT0017242 | 副司机底座焊接总成 | EA | SHT0015593 | G3右侧立板焊接总成 | | | SHT0015593 | EA | 1.0000 | | | 20 | | | 河北自制 | |
| 5 | SHT0017242 | 副司机底座焊接总成 | EA | SHT0010393 | H6前下支撑板 | | | SHT0010393 | EA | 1.0000 | | | 20 | | | 河北自制 | |
| 6 | SHT0017242 | 副司机底座焊接总成 | EA | BFA0010152 | 大垫圈 | | | | EA | 2.0000 | | | 20 | | | 河北外购 | |
| 7 | SHT0017242 | 副司机底座焊接总成 | EA | SHT0010394 | H6后下支撑板 | | | | EA | 1.0000 | | | 20 | | | 河北自制 | |
| 8 | SHT0017242 | 副司机底座焊接总成 | EA | SHT0017251 | 副驾安全带固定钣金焊接总成 | | | SHT0017251 | EA | 1.0000 | | | 20 | | | 河北自制 | |
| 9 | SHT0017242 | 副司机底座焊接总成 | EA | SHT0010928 | 底座上连接方管 | | | SHT0010928 | EA | 1.0000 | | | 20 | | | 河北自制 | |
| 10 | SHT0017242 | 副司机底座焊接总成 | EA | TWT0000063 | Φ0.8焊丝 | | | | KG | 0.0105 | | | 20 | | | 河北外购 | |
| 11 | SHT0017242 | 副司机底座焊接总成 | EA | TWT0000064 | Φ1.2焊丝 | | | | KG | 0.0105 | | | 20 | | | 河北外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 物料代码 | 设计图号 | 子零数量 | 结构类型 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|-------------|-------|------------|---------------|------|------|------------|------|--------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/2位 | | | | | | 字符 | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0017263 | 中宽车副司机底座电泳总 | EA | SHT0016803 | 中宽车副司机底座焊接总成 | | | SHT0016803 | EA | 1.0000 | X | 70 | | 河北自制 | | |
| 2 | SHT0017263 | 中宽车副司机底座电泳总 | EA | TCT0000057 | 电泳表面积 | | | | m² | 0.6340 | | 70 | | 河北自制 | | |
| 3 | SHT0016803 | 中宽车副司机底座焊接总 | EA | SHT0016623 | 中宽车副驾左侧钣金焊接总成 | | | SHT0016623 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 4 | SHT0016803 | 中宽车副司机底座焊接总 | EA | SHT0016625 | 中宽车副驾右侧钣金焊接总成 | | | SHT0016625 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 5 | SHT0016803 | 中宽车副司机底座焊接总 | EA | SHT0010393 | H6前下支撑板 | | | SHT0010393 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 6 | SHT0016803 | 中宽车副司机底座焊接总 | EA | BFA0010152 | 大垫圈 | | | | EA | 2.0000 | | 20 | | 河北外购 | | 新增 |
| 7 | SHT0016803 | 中宽车副司机底座焊接总 | EA | SHT0010394 | H6后下支撑板 | | | | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | 新增 |
| 8 | SHT0016803 | 中宽车副司机底座焊接总 | EA | SHT0017251 | 副驾安全带固定钣金焊接总成 | | | SHT0017251 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 9 | SHT0016803 | 中宽车副司机底座焊接总 | EA | SHT0010928 | H6底座上连接方管 | | | SHT0010928 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 10 | SHT0016803 | 中宽车副司机底座焊接总 | EA | TWT0000063 | φ0.8焊丝 | | | | KG | 0.0105 | | 20 | | 河北外购 | | |
| 11 | SHT0016803 | 中宽车副司机底座焊接总 | EA | TWT0000064 | φ1.2焊丝 | | | | KG | 0.0105 | | 20 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 物料代码 | 设计图号 | 子零数量 | 结构类型 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|-------------|-------|------------|---------------|------|------|------------|------|--------|------|----|-----|-------|-----|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/2位 | | | | | | 字符 | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0017261 | 宽车副驾驶坐垫骨架电泳 | EA | SHT0016211 | 宽车副驾驶坐垫骨架焊接总成 | | | | EA | 1.0000 | X | 70 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 2 | SHT0017261 | 宽车副驾驶坐垫骨架电泳 | EA | TCT0000057 | 电泳表面积 | | | | m² | 0.7190 | | 70 | | 河北自制 | | |
| 3 | SHT0016211 | 宽车副驾驶坐垫骨架焊接 | EA | SHT0016212 | 左侧钣金焊接分总成 | | | SHT0016212 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 4 | SHT0016211 | 宽车副驾驶坐垫骨架焊接 | EA | SHT0016214 | 右侧钣金焊接分总成 | | | SHT0016214 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 5 | SHT0016211 | 宽车副驾驶坐垫骨架焊接 | EA | SHT0016557 | 前侧钣金焊接分总成 | | | SHT0016557 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 6 | SHT0016211 | 宽车副驾驶坐垫骨架焊接 | EA | SHT0016689 | 后侧钣金焊接总成 | | | SHT0016689 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 7 | SHT0016211 | 宽车副驾驶坐垫骨架焊接 | EA | SHT0017251 | 副驾安全带固定钣金焊接总成 | | | SHT0017251 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 8 | SHT0016211 | 宽车副驾驶坐垫骨架焊接 | EA | TWT0000063 | Φ0.8焊丝 | | | | KG | 0.0105 | | 20 | | 河北外购 | | |
| 9 | SHT0016211 | 宽车副驾驶坐垫骨架焊接 | EA | TWT0000064 | Φ1.2焊丝 | | | | KG | 0.0105 | | 20 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 物料代码 | 设计图号 | 子零数量 | 结构类型 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|----------|-------|------------|--------------|------|------|------------|------|--------|------|----|-----|-------|-----|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/2位 | | | | | | 字符 | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0017262 | 滑轨支架总成电泳 | EA | SHT0016687 | 滑轨支架总成 | | | | EA | 1.0000 | X | 70 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 2 | SHT0017262 | 滑轨支架总成电泳 | EA | TCT0000057 | 电泳表面积 | | | | m² | 0.4540 | | 70 | | 河北自制 | | |
| 3 | SHT0016687 | 滑轨支架总成 | EA | SHT0017253 | 滑轨支架左连接框焊接总成 | | | SHT0017253 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 4 | SHT0016687 | 滑轨支架总成 | EA | SHT0017254 | 滑轨支架右连接框焊接总成 | | | SHT0017254 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 5 | SHT0016687 | 滑轨支架总成 | EA | SHT0016716 | 滑轨支架前连接框 | | | SHT0016716 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 6 | SHT0016687 | 滑轨支架总成 | EA | SHT0016694 | 滑轨支架后连接框 | | | SHT0016694 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 7 | SHT0016687 | 滑轨支架总成 | EA | TWT0000063 | φ0.8焊丝 | | | | KG | 0.0105 | | 20 | | 河北外购 | | |
| 8 | SHT0016687 | 滑轨支架总成 | EA | TWT0000064 | φ1.2焊丝 | | | | KG | 0.0105 | | 20 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 物料代码 | 设计图号 | 子零数量 | 结构类型 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|--------------|-----|------------|----------------|------|------|--------------|------|--------|------|----|-----|-------|-----|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | EA | 字符/2位 | | | | | EA | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0017259 | A6宽车副司机座椅底支架 | EA | SHT0016629 | A6宽车副司机座椅底支架总成 | | | A66810000007 | EA | 1.0000 | X | 70 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 2 | SHT0017259 | A6宽车副司机座椅底支架 | EA | TCT0000057 | 电泳表面积 | | | | m² | 0.3220 | | 70 | | 河北自制 | | |
| 3 | SHT0016629 | A6宽车副司机座椅底支架 | EA | SHT0016506 | A6宽车副司机座椅底支架上板 | | | SHT0016506 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 4 | SHT0016629 | A6宽车副司机座椅底支架 | EA | SHT0016383 | A6宽车副司机座椅底支架左下 | | | SHT0016383 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 5 | SHT0016629 | A6宽车副司机座椅底支架 | EA | SHT0016384 | A6宽车副司机座椅底支架右下 | | | SHT0016384 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 6 | SHT0016629 | A6宽车副司机座椅底支架 | EA | TWT0000063 | Φ0.8焊丝 | | | | KG | 0.0105 | | 20 | | 河北外购 | | |
| 7 | SHT0016629 | A6宽车副司机座椅底支架 | EA | TWT0000064 | Φ1.2焊丝 | | | | KG | 0.0105 | | 20 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 物料代码 | 设计图号 | 子零数量 | 结构类型 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|--------------|-----|------------|----------------|------|------|---------------|------|--------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | EA | 字符/2位 | | | | | EA | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0017260 | A6中宽车副司机座椅底支 | EA | SHT0016628 | A6中宽车副司机座椅底支架总 | | | A668100000022 | EA | 1.0000 | X | 70 | | 河北自制 | | |
| 2 | SHT0017260 | A6中宽车副司机座椅底支 | EA | TCT0000057 | 电泳表面积 | | | | m² | 0.3220 | | 70 | | 河北自制 | | |
| 3 | SHT0016628 | A6中宽车副司机座椅底支 | EA | SHT0016507 | A6中宽车副司机座椅底支架上 | | | SHT0016507 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 4 | SHT0016628 | A6中宽车副司机座椅底支 | EA | SHT0016386 | A6中宽车副司机座椅底支架左 | | | SHT0016386 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 5 | SHT0016628 | A6中宽车副司机座椅底支 | EA | SHT0016387 | A6中宽车副司机座椅底支架右 | | | SHT0016387 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 6 | SHT0016628 | A6中宽车副司机座椅底支 | EA | SHT0016627 | 固定轴套 | | | | EA | 2.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 7 | SHT0016628 | A6中宽车副司机座椅底支 | EA | TWT0000063 | φ0.8焊丝 | | | | KG | 0.0105 | | 20 | | 河北外购 | | |
| 8 | SHT0016628 | A6中宽车副司机座椅底支 | EA | TWT0000064 | φ1.2焊丝 | | | | KG | 0.0105 | | 20 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 物料代码 | 设计图号 | 子零件数量 | 结构类型 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|----------|-------|------------|-----------------|-------------|------|------|---------|--------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/2位 | | | | | | 字符数字/9位 | | | | | | | |
| 1 | SHT0017552 | 滑轨解锁手柄电泳 | EA | SHT0017092 | 滑轨解锁手柄 | A6 | | | EA | 1.0000 | | 70 | | 河北自制 | | |
| 2 | SHT0017552 | 滑轨解锁手柄电泳 | EA | TCT0000057 | 电泳表面积 | | | | m² | 0.0380 | | 70 | | 河北自制 | | |
| 3 | SHT0017092 | 滑轨解锁手柄 | EA | TWT0010056 | SAPH440焊管A6滑道手柄 | φ10*1.5*774 | | | EA | 1.0000 | | 60 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 物料代码 | 设计图号 | 子零数量 | 结构类型 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|-------------|-------|------------|---------------|---------|------|------------|------|--------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/2位 | | | | | | 字符 | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0017257 | 宽车主驾驶底部支架电泳 | EA | SHT0016014 | 宽车主驾驶底部支架焊接总成 | | | | EA | 1.0000 | X | 20 | | 河北自制 | | |
| 2 | SHT0017257 | 宽车主驾驶底部支架电泳 | EA | TCT0000057 | 电泳表面积 | | | | m² | 0.4210 | | 70 | | 河北外购 | | |
| 3 | SHT0017257 | 宽车主驾驶底部支架电泳 | EA | BPC0000079 | 过渡接头总成 | | | | EA | 1.0000 | | 70 | | 河北外购 | | |
| 4 | SHT0017257 | 宽车主驾驶底部支架电泳 | EA | SHT0002359 | 固定螺母 | M16*1.5 | | | EA | 1.0000 | | 70 | | 河北外购 | | |
| 5 | SHT0016014 | 宽车主驾驶底部支架焊接 | EA | SHT0016147 | 左侧钣金焊接分总成 | | | SHT0016147 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 6 | SHT0016014 | 宽车主驾驶底部支架焊接 | EA | SHT0016149 | 右侧钣金焊接分总成 | | | SHT0016149 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 7 | SHT0016014 | 宽车主驾驶底部支架焊接 | EA | SHT0016145 | 宽车主驾驶前侧钣金 | | | SHT0016145 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 8 | SHT0016014 | 宽车主驾驶底部支架焊接 | EA | SHT0016146 | 宽车主驾驶后侧钣金 | | | SHT0016146 | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 9 | SHT0016014 | 宽车主驾驶底部支架焊接 | EA | SHT0016151 | 支撑轴套 | | | SHT0016151 | EA | 4.0000 | | 20 | | 河北外购 | | |
| 10 | SHT0016014 | 宽车主驾驶底部支架焊接 | EA | TWT0000064 | φ1.2焊丝 | | | | KG | 0.0075 | | 20 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 物料代码 | 设计图号 | 子零数量 | 结构类型 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|-------------|-------|------------|-------------|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/2位 | | | | | | 字符 | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SHT0018099 | 宽车主驾底部支架电泳总 | EA | BPC0000079 | 过渡接头总成 | | | | EA | 1.0000 | | 70 | | 河北外购 | | |
| 2 | SHT0018099 | 宽车主驾底部支架电泳总 | EA | SHT0002359 | 固定螺母 | | | | EA | 1.0000 | | 70 | | 河北外购 | | |
| 3 | SHT0018099 | 宽车主驾底部支架电泳总 | EA | SHT0017897 | 主驾驶底部支架焊接总成 | | | | EA | 1.0000 | X | 20 | | 河北自制 | | |
| 4 | SHT0018099 | 宽车主驾底部支架电泳总 | EA | TCT0000057 | 电泳表面积 | | | | m² | 0.5410 | | 70 | | 河北自制 | | |
| 5 | SHT0017897 | 主驾驶底部支架焊接总成 | EA | SHT0016151 | 支撑轴套 | | | | EA | 3.0000 | | 20 | | 河北外购 | | |
| 6 | SHT0017897 | 主驾驶底部支架焊接总成 | EA | SHT0017890 | 主驾底支架前侧钣金 | | | | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 7 | SHT0017897 | 主驾驶底部支架焊接总成 | EA | SHT0018281 | 主驾底支架左侧钣金焊接 | | | | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 8 | SHT0017897 | 主驾驶底部支架焊接总成 | EA | SHT0018282 | 主驾底支架右侧钣金焊接 | | | | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 9 | SHT0017897 | 主驾驶底部支架焊接总成 | EA | SHT0018283 | 主驾底支架后侧钣金焊接 | | | | EA | 1.0000 | | 20 | | 河北自制 | | |
| 10 | SHT0017897 | 主驾驶底部支架焊接总成 | EA | TWT0000063 | φ0.8焊丝 | | | | KG | 0.0105 | | 20 | | 河北外购 | | |
| 11 | SHT0017897 | 主驾驶底部支架焊接总成 | EA | TWT0000064 | φ1.2焊丝 | | | | KG | 0.0105 | | 20 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件 | 数量 | 结构类型 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|--------------|-------|------------|--------------|---------------|------------|-----|--------|------|------|-----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/2位 | | | | | 字符 | 数字/9位 | | | | | | | |
| 1 | SHT0017170 | 主驾靠背上弯管 | EA | TWT0000117 | 焊管QSTE340TM | φ20*2.0*6000 | | KG | 1.0071 | | | 60 | | 河北外购 | | |
| 2 | SHT0016422 | 驾驶员安全带上悬置固定 | EA | TST0000012 | 板材SAPH440 | 3.0*1250*2500 | | KG | 0.4549 | | | 110 | | 河北外购 | | 新增 |
| 3 | SHT0017078 | 左扶手固定加强板 | EA | TST0001804 | 板材SPFH590 | 1.6*1120*2500 | | KG | 0.4419 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 4 | SHT0017076 | 右扶手固定加强板 | EA | TST0001804 | 板材SPFH590 | 1.6*1120*2500 | | KG | 0.4419 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 5 | SHT0016147 | 左侧钣金焊接分总成 | EA | SHT0016148 | 宽车主驾驶左侧钣金 | | | EA | 1.0000 | X | | 110 | | 河北自制 | | |
| 6 | SHT0016147 | 左侧钣金焊接分总成 | EA | BFA0010062 | 焊接方螺母 | | | EA | 3.0000 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 7 | SHT0016148 | 宽车主驾驶左侧钣金 | EA | TST0000029 | 板材SPFH590酸洗板 | 2.0*1178*2500 | | KG | 1.4431 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 8 | SHT0016149 | 右侧钣金焊接分总成 | EA | SHT0016150 | 右侧钣金 | | SHT0016150 | EA | 1.0000 | X | | 110 | | 河北自制 | | |
| 9 | SHT0016149 | 右侧钣金焊接分总成 | EA | BFA0010062 | 焊接方螺母 | | BFA0010062 | EA | 3.0000 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 10 | SHT0016150 | 右侧钣金 | EA | TST0000029 | 板材SPFH590酸洗板 | 2.0*1178*2500 | | KG | 1.4431 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 11 | SHT0016145 | 宽车主驾驶前侧钣金 | EA | TST0000029 | 板材SPFH590酸洗板 | 2.0*1178*2500 | | KG | 0.8277 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 12 | SHT0016146 | 宽车主驾驶后侧钣金 | EA | TST0000029 | 板材SPFH590酸洗板 | 2.0*1178*2500 | | KG | 1.2819 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 13 | SHT0016146 | 宽车主驾驶后侧钣金 | EA | BFA0010062 | 焊接方螺母 | | | EA | 1.0000 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 14 | SHT0016184 | 支架左侧边板焊接分总成 | EA | BFA0010062 | 焊接方螺母 | | BFA0010062 | EA | 5.0000 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 15 | SHT0016184 | 支架左侧边板焊接分总成 | EA | SHT0016185 | 中宽车主驾驶左侧钣金 | | SHT0016185 | EA | 1.0000 | X | | 110 | | 河北自制 | | |
| 16 | SHT0016185 | 中宽车主驾驶左侧钣金 | EA | TST0000029 | 板材SPFH590酸洗板 | 2.0*1178*2500 | | KG | 1.6121 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 17 | SHT0016186 | 支架右侧边板焊接分总成 | EA | BFA0010062 | 焊接方螺母 | | BFA0010062 | EA | 3.0000 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 18 | SHT0016186 | 支架右侧边板焊接分总成 | EA | SHT0016187 | 中宽车主驾驶右侧钣金 | | SHT0016187 | EA | 1.0000 | X | | 110 | | 河北自制 | | |
| 19 | SHT0016187 | 中宽车主驾驶右侧钣金 | EA | TST0000029 | 板材SPFH590酸洗板 | 2.0*1178*2500 | | KG | 1.6121 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 20 | SHT0016862 | 进气接头支架 | EA | TST0000059 | 热板材Q235 | 2.0*1250*2500 | | KG | 0.0357 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 21 | SHT0016188 | 中宽车主驾驶前侧钣金 | EA | TST0000029 | 板材SPFH590酸洗板 | 2.0*1178*2500 | | KG | 0.8350 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 22 | SHT0016189 | 中宽车主驾驶后侧钣金 | EA | TST0000029 | 板材SPFH590酸洗板 | 2.0*1178*2500 | | KG | 0.8084 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 23 | SHT0016189 | 中宽车主驾驶后侧钣金 | EA | BFA0010062 | 焊接方螺母 | | | EA | 1.0000 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 24 | SHT0016615 | 副驾靠背上弯管 | EA | TWT0000117 | 焊管QSTE340TM | φ20*2.0*6000 | | KG | 0.9984 | | | 60 | | 河北外购 | | |
| 25 | SHT0017209 | 副驾驶员安全带上悬置固定 | EA | TST0000012 | 板材SAPH440 | 3.0*1250*2500 | | KG | 0.2540 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 26 | SHT0017278 | 后下支撑板焊接总成 | EA | SHT0010394 | H6后下支撑板 | | SHT0010394 | EA | 1.0000 | X | | 110 | | 河北自制 | | |
| 27 | SHT0017278 | 后下支撑板焊接总成 | EA | BFA0010152 | 大垫圈 | | BFA0010152 | EA | 2.0000 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 28 | SHT0017251 | 副驾安全带固定钣金焊接 | EA | SHT0017250 | 副驾安全带固定钣金 | | SHT0017250 | EA | 1.0000 | X | | 110 | | 河北自制 | | |
| 29 | SHT0017251 | 副驾安全带固定钣金焊接 | EA | BFA0000400 | 安全带固定螺母7/16 | | BFA0000400 | EA | 1.0000 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 30 | SHT0017250 | 副驾安全带固定钣金 | EA | TST0000012 | 板材SAPH440 | 3.0*1250*2500 | | KG | 0.7583 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 31 | SHT0016623 | 中宽车副驾左侧钣金焊接 | EA | SHT0016805 | 中宽车副驾左侧钣金 | | SHT0016805 | EA | 1.0000 | X | | 110 | | 河北自制 | | |
| 32 | SHT0016623 | 中宽车副驾左侧钣金焊接 | EA | BFA0000087 | 焊接六角螺母M10 | | BFA0000087 | EA | 2.0000 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 33 | SHT0016805 | 中宽车副驾左侧钣金 | EA | TST0000029 | 板材SPFH590酸洗板 | 2.0*1178*2500 | | KG | 1.8433 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 34 | SHT0016625 | 中宽车副驾右侧钣金焊接 | EA | SHT0016808 | 中宽车副驾右侧钣金 | | SHT0016808 | EA | 1.0000 | X | | 110 | | 河北自制 | | |
| 35 | SHT0016625 | 中宽车副驾右侧钣金焊接 | EA | BFA0000087 | 焊接六角螺母M10 | | BFA0000087 | EA | 2.0000 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 36 | SHT0016808 | 中宽车副驾右侧钣金 | EA | TST0000029 | 板材SPFH590酸洗板 | 2.0*1178*2500 | | KG | 1.8433 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 37 | SHT0016212 | 左侧钣金焊接分总成 | EA | SHT0016213 | 左侧钣金 | | SHT0016213 | EA | 1.0000 | X | | 110 | | 河北自制 | | |
| 38 | SHT0016212 | 左侧钣金焊接分总成 | EA | BFA0000087 | 焊接六角螺母M10 | | BFA0000087 | EA | 2.0000 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 39 | SHT0016213 | 左侧钣金 | EA | TST0000006 | 板材SAPH440 | 2.0*1250*2500 | | KG | 2.0501 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 40 | SHT0016214 | 右侧钣金焊接分总成 | EA | SHT0016215 | 右侧钣金 | | SHT0016215 | EA | 1.0000 | X | | 110 | | 河北自制 | | |
| 41 | SHT0016214 | 右侧钣金焊接分总成 | EA | BFA0000087 | 焊接六角螺母M10 | | BFA0000087 | EA | 2.0000 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 42 | SHT0016215 | 右侧钣金 | EA | TST0000006 | 板材SAPH440 | 2.0*1250*2500 | | KG | 2.0501 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 43 | SHT0016557 | 前侧钣金焊接分总成 | EA | SHT0016216 | 前侧钣金 | | SHT0016216 | EA | 1.0000 | X | | 110 | | 河北自制 | | |
| 44 | SHT0016557 | 前侧钣金焊接分总成 | EA | BFA0000316 | 焊接方螺母M6 | | Q37106 | EA | 1.0000 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 45 | SHT0016216 | 前侧钣金 | EA | TST0000006 | 板材SAPH440 | 2.0*1250*2500 | | KG | 2.0501 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 46 | SHT0016689 | 后侧钣金焊接分总成 | EA | SHT0016217 | 后侧钣金 | | SHT0016217 | EA | 1.0000 | X | | 110 | | 河北自制 | | |
| 47 | SHT0016217 | 后侧钣金 | EA | TST0000006 | 板材SAPH440 | 2.0*1250*2500 | | KG | 1.1617 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 48 | SHT0017253 | 滑轨支架左连接框焊接总 | EA | SHT0016714 | 滑轨支架左连接框 | | SHT0016714 | EA | 1.0000 | X | | 110 | | 河北自制 | | |
| 49 | SHT0017253 | 滑轨支架左连接框焊接总 | EA | BFA0010062 | 焊接方螺母 | | BFA0010062 | EA | 5.0000 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 50 | SHT0016714 | 滑轨支架左连接框 | EA | TST0000006 | 板材SAPH440 | 2.0*1250*2500 | | KG | 1.0486 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 51 | SHT0017254 | 滑轨支架右连接框焊接总 | EA | SHT0016715 | 滑轨支架右连接框 | | SHT0016715 | KG | 1.0000 | X | | 110 | | 河北自制 | | |
| 52 | SHT0017254 | 滑轨支架右连接框焊接总 | EA | BFA0010062 | 焊接方螺母 | | BFA0010062 | KG | 5.0000 | | | 110 | | 河北外购 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|----|------------|-----------------|---------------|------------|----|--------|---|--|-----|--|------|--|----|
| 53 | SHT0016715 | 滑轨支架右连接框 | EA | TST0000006 | 板材SAPH440 | 2.0*1250*2500 | | KG | 1.0486 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 54 | SHT0016716 | 滑轨支架前连接框 | EA | TST0000006 | 板材SAPH440 | 2.0*1250*2500 | | KG | 1.2390 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 55 | SHT0016694 | 滑轨支架后连接框 | EA | TST0000006 | 板材SAPH440 | 2.0*1250*2500 | | KG | 1.2390 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 56 | SHT0016506 | A6宽车副司机座椅底支架 | EA | BFA0010062 | 焊接方螺母 | | BFA0010062 | EA | 6.0000 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 57 | SHT0016506 | A6宽车副司机座椅底支架 | EA | SHT0016382 | A6宽车副司机座椅底支架上板 | | SHT0016382 | EA | 1.0000 | X | | 110 | | 河北自制 | | |
| 58 | SHT0016382 | A6宽车副司机座椅底支架 | EA | TST0000029 | 板材SPFH590酸洗板 | 2.0*1178*2500 | | KG | 3.9029 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 59 | SHT0016383 | A6宽车副司机座椅底支架 | EA | TST0000029 | 板材SPFH590酸洗板 | 2.0*1178*2500 | | KG | 0.5315 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 60 | SHT0016384 | A6宽车副司机座椅底支架 | EA | TST0000029 | 板材SPFH590酸洗板 | 2.0*1178*2500 | | KG | 0.5315 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 61 | SHT0016507 | A6中宽车副司机座椅底支 | EA | BFA0010062 | 焊接方螺母 | | BFA0010062 | EA | 6.0000 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 62 | SHT0016507 | A6中宽车副司机座椅底支 | EA | SHT0016385 | A6中宽车副司机座椅底支架上 | | SHT0016385 | EA | 1.0000 | X | | 110 | | 河北自制 | | |
| 63 | SHT0016385 | A6中宽车副司机座椅底支 | EA | TST0000029 | 板材SPFH590酸洗板 | 2.0*1178*2500 | | KG | 3.4152 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 64 | SHT0016386 | A6中宽车副司机座椅底支 | EA | TST0000029 | 板材SPFH590酸洗板 | 2.0*1178*2500 | | KG | 0.2474 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 65 | SHT0016387 | A6中宽车副司机座椅底支 | EA | TST0000029 | 板材SPFH590酸洗板 | 2.0*1178*2500 | | KG | 0.2474 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 66 | SHT0016415 | 靠背骨架左侧边板焊接分 | EA | SHT0010064 | 靠背骨架侧边板 | | | EA | 1.0000 | X | | 110 | | 河北自制 | | |
| 67 | SHT0016415 | 靠背骨架左侧边板焊接分 | EA | BFA0010062 | 焊接方螺母 | | | EA | 2.0000 | | | 110 | | 河北外购 | | |
| 68 | SHT0017092 | 滑轨解锁手柄 | EA | TWT0010056 | SAPH440焊管A6滑道手柄 | Φ10*1.5*774 | | EA | 1.0000 | | | 60 | | 河北外购 | | 新增 |
| 69 | SHT0017919 | 左侧钣金焊接分总成 | EA | BFA0010062 | 焊接方螺母 | M8 10级 | | EA | 3.0000 | | | 110 | | 河北外购 | | 新增 |
| 70 | SHT0017919 | 左侧钣金焊接分总成 | EA | SHT0016148 | 宽车左侧钣金 | A6 | | EA | 1.0000 | X | | 110 | | 河北自制 | | 新增 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 结构类型 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|---------------|-------|------------|--------|---------|------|-----------|------|------|----|-----|-------|-----|----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/2位 | | | | | 数字/9位 | | | | | | | |
| 1 | SHT0017258 | 中宽车主驾驶底部支架电泳 | EA | BPC0000079 | 过渡接头总成 | | | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北外购 | | 新增 |
| 2 | SHT0017258 | 中宽车主驾驶底部支架电泳 | EA | SHT0002359 | 固定螺母 | M16*1.5 | | EA 1.0000 | | | 20 | | 河北外购 | | 新增 |
| 3 | SHT0017257 | 宽车主驾驶底部支架电泳 | EA | BPC0000079 | 过渡接头总成 | | | EA 1.0000 | | | 70 | | 河北外购 | | 新增 |
| 4 | SHT0017257 | 宽车主驾驶底部支架电泳 | EA | SHT0002359 | 固定螺母 | M16*1.5 | | EA 1.0000 | | | 70 | | 河北外购 | | 新增 |
| 5 | SHT0018099 | 宽车主驾驶底部支架电泳总成 | EA | BPC0000079 | 过渡接头总成 | | | EA 1.0000 | | | 70 | | 河北外购 | | 新增 |
| 6 | SHT0018099 | 宽车主驾驶底部支架电泳总成 | EA | SHT0002359 | 固定螺母 | | | EA 1.0000 | | | 70 | | 河北外购 | | 新增 |