

应县佳成7.3维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	底座	4			180	720	
2	滑轨	1			60	60	
3	悬浮机构	4		253	180	973	
4	气阀	2			180	360	
6	气囊	3		348	180	888	
7	VDC阀	1			180	180	
8	坐垫	1			60	60	
9	调角器	1			120	120	
10							
				合计金额:		¥3,361.00	

编辑: 

审核: 

批准: 

发票号码: 25142000000044621101

开票日期: 2025年06月11日

电子发票 (增值税专用发票)



名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X		名称: 应县佳诚汽车技术服务中心 统一社会信用代码/纳税人识别号: 92140622MA0H9FQ400	
购买方信息	销售方信息		
项目名称 *劳务*维修费	规格型号	单位	数量
			1
		单价	金额
		2974.33628318584	2974.34
		税率/征收率	税额
		13%	386.66
合计		¥2974.34	¥386.66
价税合计 (大写)		(小写) ¥3361.00	
备注			

⊗ 叁仟叁佰陆拾壹圆整

开票人: 段雪琼



电子发票 (增值税专用发票)

发票号码: 25142000000044621101

开票日期: 2025年06月11日



名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X		名称: 应县佳诚汽车技术服务中心 统一社会信用代码/纳税人识别号: 92140622MA0H9FQ400	
购买方信息	销售方信息		
*劳务*维修费	规格型号	数量	单位
		1	
		2974.34	2974.34
		税率/征收率	13%
		金额	2974.34
		税额	386.66
合计		¥2974.34	¥386.66
价税合计 (大写)		叁仟叁佰陆拾壹圆整	
价税合计 (小写)		¥3361.00	
备注			

开票人: 段雪琼

北京光华荣昌汽车零部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称：应县佳诚汽车技术服务中心

维修日期	维修产品名称	购车日期	故障描述	外出	工时费	材料费	合计	车牌号	备注
2024.8.10	底座总成	2023/10/23	座椅底座摇晃、速调手柄开裂		180		180	晋BH6789	旧件已返
	速调手柄					10	10		旧件已返
2024.9.28	悬浮机构	2024/3/15	座椅底座气阀漏气		180	126.5	306.5	晋F56798	
2024.10.4	气囊	2023/4/17	座椅气囊漏气		180	169	349	晋BG1426	
2024.10.10	座椅坐垫	2024/3/15	座椅坐垫塌陷		60		60	晋F56798	厂家发
2024.10.20	底座总成	2023/4/6	座椅底座异响		180		180	晋BY4806	厂家发
2024.10.21	悬浮机构	2024/3/1	座椅底座气阀漏气		180		180	晋BP6259	厂家发
2024.10.24	悬浮机构、气阀	2023/1/27	座椅底座气阀、气阀漏气		360		360	晋BL9253	厂家发
2024.11.5	气囊	2023/1/3	座椅底座漏气		180		180	晋BJ6253	厂家发
2024.12.11	气囊、悬浮机构	2023/4/14	座椅底座悬浮机构、气囊漏气		360	295.5	655.5	晋BS2874	
2024.12.18	M3000S气阀	2023/6/20	座椅气阀漏气		180		180	晋BE5488	厂家发
2025.1.3	底座总成	2023/10/18	座椅底座、滑轨		240		240	冀GK6191	厂家发
2025.1.16	悬浮机构VDC	2024/6/2	座椅悬浮机构漏气		180		180	晋F51766	厂家发VDC
2025.1.21	座椅底座及调角器	2023/7/7	座椅异响及靠背不能调节		300		300	冀GA5843	厂家发
合计：3361									

应返旧件：底座 3个 滑轨 1个 气囊 3 气阀 2 VDC阀 1个 坐垫 1个 调角器 1个