

西安光华荣昌汽车部件有限公司



费用报销单

日期: 2025.7.22 报销人: 魏艳

部门: 质量部

预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	劳保费	招聘费	其他	合计	
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	河南航耀													
2										9,780.00					
3														9,780.00	
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
部门直属领导			部门最高责任领导			总经理			集团责任领导			9,780.00		9,780.00	
魏艳						魏艳			财务审核			财务总监			

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 魏艳

领款人姓名:

河南铂金建筑工程有限公司

卡号:

00212011100000793

开户行地址:

河南新郑农村商业银行股份有限公司新村支行

河南航耀7.22维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	VDC阀	4	2768		260	3808	
2	阻尼器螺栓	2	1832		160	2152	
3	气阀拉线	2	1368		260	1888	
4	滑轨	1	845		160	1005	
6	维修	1	720	7	200	927	
7						0	
8							
9							
10							
				合计金额:		¥9,780.00	


编辑: 

审核: 

批准: 



电子发票(普通发票)



发票号码: 25412000000155550974

开票日期: 2025年07月08日

购买方信息

名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X

销售方信息

名称: 河南铂金建筑工程有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号: 91410184MA9KLRLU92

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*劳务*维修费		项	1	9683.1683168	9683.17	1%	96.83

合计

价税合计(大写)

⊗ 玖仟柒佰捌拾圆整

¥9683.17

¥96.83

(小写) ¥9780.00

备注

购方开户银行: 中国农业银行西安高陵区泾渭路车城支行; 银行账号: 26170201040003269;
 销方开户银行: 河南新郑农村商业银行股份有限公司新村支行; 银行账号: 00212011100000793;

开票人: 柳亚楠

下载次数: 1

北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称：河南航耀汽车销售有限公司



维修日期	维修产品名称	工程车\牵引车	购车日期	行车里程 (KM)	故障描述	盖章		外出	工时费	材料	备注
						用户姓名及电话					
2025.5.8	控制升降开关	牵引车	2024.7.19	104164	车辆无法升降气囊	潘玉东	18137207885	744	260	厂家提供	豫H63266D
2025.5.17	VCD阀	牵引车	2024.7.16	71645	座椅自动回落	王小圃	19103919789	704	260	厂家提供	豫H05580D
2025.5.28	VCD阀	牵引车	2024.7.16	81178	车辆漏气	刘原	15893036706	672	260	厂家提供	豫H09549D
2025.6.2	车辆螺丝脱落，漏气	牵引车	2025.4.27	10950	固定螺丝脱落，气管固定卡销脱落	赵红飞	15903994191	776	160	无	豫H09549D
2025.6.8	VCD阀	牵引车	2024.11.8	70399	座椅无法升起	曹艳波	15978716875	704	260	厂家提供	豫H07507D
2025.6.13	控制升降开关	搅拌罐	2024.12.11	15281	无法排气	张建军	19939115756	624	260	厂家提供	豫H02825D
2025.6.15	VCD阀	搅拌罐	2024.12.17	16287	阀体损坏	李建峰	13103898971	688	260	厂家提供	豫H035651D
2025.5.13	座椅漏气	牵引车	2024.6.29	63633	气管破裂	杨航	18779826779	720	200	5	豫H37039D
2025.6.15	座椅无法前后移动	搅拌车	2025.4.27	4670	座椅滑道卡滞，维修涂抹黄油	魏红斌	1803917185	845	260	无	豫H37138D
2025.6.1	卡簧脱落	牵引车	2025.2.11	8732	固定气阀卡簧脱落丢失，导致阀无法	刘华霖	15337494079	916	200	2	豫H91767D
合计：9750元											