
	关于 P203 调高泵手柄加工申请	裁决	编制	审核	批准
			闫晓晨		
<input type="checkbox"/> 报告 <input checked="" type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 通知		意见			
制作日期	2025 年 8 月 6 日星期三				
实行日期	2025 年 8 月 6 日星期三				
<p>尊敬的公司领导：</p> <p> 您好！</p> <p> 因 P203 右舵车型跟换新款调高泵，调节手柄与底座限位滑块干涉，导致调高手柄不回弹，特此找寻加工中心二次加工，因次日紧急交付，找寻手工台钻紧急加工 20 件，花费 100 元，剩余 312 件找寻加工中心进行加工花费 529 元，共计 629 元</p> <p style="text-align: right;">请领导批示</p>					