



# 工作联系函

 通知

 申请

 报告

 考核

主题：关于维修更换厂房自动门的申请

会签栏

公司领导：

总装厂发泡发货门、座椅发货门，金属件东二门、东三门四套自动卷帘门故障，故障原因包括变频器损坏，钢丝绳损坏、卷帘门损坏以及框架损坏，且该批大门自北京厂区到天津厂区再到河北厂区多次拆装，整体可靠性不强，根据设备科排查，维修难度大，且存在配件不配套情况，修好后由于整个大门中间无防护，大风情况下极易出现出轨脱轨情况造成大门损坏。

考虑到进入冬季后厂房东侧大门处于风口冷风倒灌，根据目前情况，安环科对市面上的几种产品进行分析并进行实地考察，结果如下。

种类	优点	缺点
自动卷帘帆布门	造价相对较低	大门无加强支撑，大风天气容易出现出轨脱轨情况，公司东侧风力较大不适用
堆叠式自动帆布门	每隔 50-80 公分设有一条横行加强筋，抗风能力强，耐用性强。	价格略高
自动卷帘门金属塑料材质	金属材质，抗风性强	自重较大频繁的升降会对大门及电机造成磨损，耐用性较差，价格高

经分析考察堆叠式自动帆布门防风效果好，升降速度快，耐用性强，综合考虑，建议将现有自动卷帘门整体更换为自动式堆叠们。

安环科与周边区域厂家取得联系，根据我公司使用情况、尺寸报价如下：

报价单位	联系电话	单价	数量	总价
天津奥友门	15533766667	33335 元	4 套	133340 元
天津市津固电动门	15511703872	39500 元	4 套	158000 元
天津鑫奥门业	15511718777	32000 元	4 套	128000 元

目前自堆叠式自动帆布门广泛应用于地下车库、工业企业车间厂房大门等场景，产品体系较为成熟，价格差异基本源于电机的采用，三家供应商均能提供一年质保，建议选择天津鑫奥门业有限公司，作为此次升级改造供应商。

附报价单。

请领导审批！

发起部门：安环科

编制：

*李瑞书*

审核：

批准：

签批日期：