

西安光华荣昌汽车部件有限公司

费用报销单



日期: 2025.9.12 报销人: 魏艳

部门: 质量部

预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	社保费	招聘费	其他	合计	
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	水冶天池													
2															
3										1,332.00				1,332.00	
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
部门直属领导			部门最高责任领导			总经理			集团责任领导			1,332.00		1,332.00	
魏艳						魏艳			财务审核			财务总监			

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 魏艳

领款人姓名: 安阳县水冶天池汽车修理厂

卡号: 00000124527451926012

开户行地址: 河南安阳商都农村商业银行股份有限公司水冶支行

水冶天池9.12维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	VDC阀	5			200	1000	
2	调角器	1	32		100	132	
3	阻尼器	1			200	200	
4						0	
6						0	
7						0	
8						0	
9						0	
10						0	
				合计金额:		¥1,332.00	

编辑: 魏艳

审核: 魏艳

批准: 



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 25412000000154882645

开票日期: 2025年07月07日

购买方信息

名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X

销售方信息

名称: 安阳县水冶天池汽车修理厂

统一社会信用代码/纳税人识别号: 92410500MA410R5M0E

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*劳务*维修费		次	1	1178.7610619469	1178.76	13%	153.24

合计

价税合计 (大写)

⊗ 壹仟叁佰叁拾贰圆整

¥1178.76

¥153.24

(小写) ¥1332.00

备注

开票人: 徐淼



北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称: 安阳晨水治天汽车维修厂

维修日期	零件名称	购车日期	故障描述	客户名称	客户电话	外出	工时费	材料费	合计	车牌号	备注
2025.6.7	VDC阀	2024-9-29	用户反应车辆座椅漏气, 我站服务人员, 拆卸座椅, 发现为悬浮机构漏气, 更换悬浮机构后故障排除	高志华	13460889210	0	200	0	200	豫E02259D	
2025.6.9	VDC阀	2024-4-28	用户反应车辆座椅漏气, 我站服务人员, 拆卸座椅, 发现为悬浮机构漏气, 更换悬浮机构后故障排除	郝强兵	15670796350	0	200	0	200	豫EV6612	
2025.6.8	VDC阀	2024-10-29	用户反应车辆座椅漏气, 我站服务人员, 拆卸座椅, 发现为悬浮机构漏气, 更换悬浮机构后故障排除	先生	13027598833	0	200	0	200	豫E00027D	
2025.6.18	VDC阀	2024-7-27	用户反应车辆座椅漏气, 我站服务人员, 拆卸座椅, 发现为悬浮机构漏气, 更换悬浮机构后故障排除	闫委星	15083064634	0	200	0	200	豫EJ8939	
2025.5.31	调角器	2025-4-3	用户反映, 座椅靠背不管用, 经现场检查发现: 为调角器故障, 更换调角器后故障排除。	先生	17630608222	32	100	0	132	豫E08867D	外出8公里
2025.6.3	阻尼器	2024-7-30	用户反应座椅阻尼不管用, 现场检查发现, 座椅阻尼器开裂漏油, 需更换座椅阻尼器, 更换后故障排除	刘先生	19949266466	0	200	0	200	豫E01679D	
2025.6.28	VDC阀	2024-8-2	用户反应车辆座椅漏气, 我站服务人员, 拆卸座椅, 发现为悬浮机构漏气, 更换悬浮机构后故障排除	先生	13849296950	0	200	0	200	豫EE9620	
合计: 1332元											