



## 工作联系函



Of202509270001

## 基本信息

申请人:	刘增莲	岗位:	
日期:	2025/09/27 08:31:02	申请人部门:	TPM科
邮箱:	lluzenglian@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	模具车间线切割维修申请		
编码:	GZLXH-20250927-005	申请人:	刘增莲
组织架构:	智能气控座椅事业一部	部门:	TPM科
职位:	设备管理员	申请类型:	申请
内容说明:	模具车间线切割出现故障, 经查看, 为驱动板损坏, 现需要更换驱动板。预计费用850元左右 (无票)	审批人:	刘铭杰,赵玉臣,夏永飞,王磊

## 审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	刘增莲	发起		新建申请	2025/09/27 08:32:47
2	刘铭杰	审批一		同意	2025/09/28 08:26:51
3	赵玉臣	审批二		同意	2025/09/29 08:29:39
4	夏永飞	审批三		同意	2025/09/30 08:47:48
5	夏永飞	审批三		同意	2025/09/30 08:47:50
6	王磊	审批四		同意	2025/10/08 11:00:42
7	王磊	审批四		同意	2025/10/08 11:00:45



## 工作联系函

通知

申请

报告

通报

**主题：模具车间线切割维修申请**

<b>会签栏</b>	<p><b>公司领导：</b></p> <p>模具车间线切割出现故障，经查看，为驱动板损坏，现需要更换驱动板。</p> <p>预计费用：850 元左右（无票）</p> <p style="text-align: right;">请领导批准！</p>	
<b>文件抄送：</b>		
公司各部门		
<b>2. 签字位置</b>		
对应会签栏		
内文字上方		
<b>发起部门：制造技术部</b>	<b>编制：</b>	<b>审核：</b>
<b>复核：</b>		
<b>批准：</b>		