



## 工作联系函

 通知

 申请

 报告

 通报

**主题：冲压车间 80T 冲床维修申请**

<b>会 签 栏</b>	<p>公司领导：</p> <p style="text-align: center;">日常巡检中发现冲压 80T 冲床运行状态下连杆螺栓频繁松动，铜瓦磨损严重，蜗轮箱压盖螺栓孔变形脱扣，经过多次连杆维修后仍无法达到正常工作状态。滑块运行受损严重，生产中存在很大的安全生产隐患，不排除随时脱落的可能，对生产也会造成很大影响，为避免此情况现申请采购以下配件：</p>																												
<b>文件抄送：</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序列</th> <th style="width: 30%;">名称</th> <th style="width: 15%;">数量</th> <th style="width: 15%;">单价</th> <th style="width: 30%;">含税（13%）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>滑 块</td> <td>1 件</td> <td>8700 元</td> <td>9831 元</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>连杆球头连杆瓦</td> <td>1 套</td> <td>5600 元</td> <td>6328 元</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>保险块</td> <td>5 件</td> <td>100 元</td> <td>500 元</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>14800 元</td> <td>16659 元</td> </tr> </tbody> </table> <p>以上报价出自于徐州锻压厂家报价</p> <p>预计费用：16659 元</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">请领导批准！</p>				序列	名称	数量	单价	含税（13%）	1	滑 块	1 件	8700 元	9831 元	2	连杆球头连杆瓦	1 套	5600 元	6328 元	3	保险块	5 件	100 元	500 元	4			14800 元	16659 元
序列					名称	数量	单价	含税（13%）																					
1					滑 块	1 件	8700 元	9831 元																					
2					连杆球头连杆瓦	1 套	5600 元	6328 元																					
3					保险块	5 件	100 元	500 元																					
4			14800 元	16659 元																									
<b>公司各部门</b>																													
<b>2. 签字位置</b>																													
<b>对应会签栏</b>																													
<b>内文字上方</b>																													
<b>发起部门：制造技术部</b>	<b>编制：</b>	<b>审核：</b>																											
<b>复核：</b>																													
<b>批准：</b>																													